



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักบริหารบ้านจาง โทร.๐๗๒ ๒๕๙๗๑ ต่อ ๒๓๔๕๖ โทรสาร.๐๗๒-๒๕๙๗๑
ที่ ๗๘๖/ ๔๓๗๖๒ ถนนที่ ๗๗ ภาคภูมิ ๒๕๙๗๑
เรื่อง เสนอแผนงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แผนงานระยะกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗)

เขียน ผศ. ดร. ๑๔

คำบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงชื่อ หุทธิ์และแผนงาน ที่ ๑๔ ๐๗๐๔/กยช. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) ให้กรรมทางหลวงตั้งทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไป สำนักบริหารบ้านจาง จึงขอให้หน่วยงาน พิจารณาเสนอแผนงานความต้องการเบื้องต้นระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ของรายการ ดังต่อไปนี้

แผนงานที่สรุปรวมด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลลัพธ์ที่ ๑ โครงการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

๑. กิจกรรมด้านกายภาพและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
 - ๑.๑ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๓ งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๔ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประจำกอง

ผลลัพธ์ที่ ๒ โครงการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

๒. กิจกรรมด้านรักษาความปลอดภัย
 - ๒.๑ งานบำรุงรักษาทางหลวง
 - ๒.๒ งานบำรุงรักษาพิเศษและบูรณะ
 - ๒.๓ งานพื้นที่ทางหลวง

กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคุณภาพและระบบโลจิสติกส์

๓. โครงการบูรณาการขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
๔. โครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

ทั้งนี้สำนักบริหารบ้านจางขอให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง ร่วมกันกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนของงานแต่ละประเภทตาม เอกสารแนบ ๑ จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลแผนงานความต้องการลงในระบบ PLANNET เมื่อทำการบันทึกข้อมูล เสร็จแล้วให้เรียกรายการที่บันทึกออกมาระบบ Excel File จัดส่งข้อมูลถึง วาระ ๑ ๔ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน

สำนัก...

สำนักบริหารบ้านจังหวัด ภายใต้บันทึกที่ ๓๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เมื่อสำนักบริหารบ้านจังหวัดได้รับข้อมูลครบถ้วน
แล้ว จะขอประชุมเข้าแจ้งและร่วมตรวจสอบประเมินลายทางกับสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง โดยจะแจ้งให้ที่
ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในการส่งข้อมูลตอบกลับให้พร้อมดำเนินการ สามารถประสานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามรายชื่อ
ผู้ประสานงานได้ที่

นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร (ภาค.๑) โทร. ๐๘๖-๕๔๗-๘๘๘๖ Email : bmm.2021@gmail.com

นายกฤตศิษฐ์ ศิริผลอย (ภาค.๒) โทร. ๐๘๐-๐๘๕-๙๘๘๘ Email : boy5134@hotmail.com

นายมนูญ อักรชรัตน์ (ภาค.๓) โทร. ๐๘๘-๘๘๗-๙๘๘๘ Email : bmm.area.3@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ นาวิกเจตมนา (ภาค.๔) โทร. ๐๘๑-๒๐๘-๗๗๖๖ Email : itsakna@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสริร์มศักดิ์ นัยนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารบ้านจังหวัด
รักษาการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ:

ขณะนี้มีการปรับปรุงระบบ PLANNET เพื่อให้รองรับการบันทึกข้อมูลแผนงานบ้านจังหวัด เมื่อปรับปรุงระบบเสร็จแล้ว
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลต่อไป

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘

๑. งานบำรุงรักษาพื้นฐาน

- เน้นการบำรุงรักษาทางหลวงตามวาระอายุการใช้งาน (Life Cycle)
- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดส่วนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนของแผนงาน

๒. งานบำรุงพิเศษและบรรเทา

- พิจารณาเส้นทางที่ความเสียหายปะก្ស ข้อมูลสำรวจสภาพทาง เช่น ค่าความชุกร่องผิวทาง (IR) ค่าความลึกของตื้อ (RUT DEPTH) ที่น้ำที่รอยแตกต่อเนื่อง (CRACKING AREA) เป็นต้น
- วิธีการบำรุงรักษาทางหลวง สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดส่วนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนของแผนงาน
- อาจมีการขยายความกว้างผิวจราจร แต่ทั้งนี้ไม่ได้สร้างเพิ่มจำนวนช่องจราจร
- มีความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการ ไม่ติดขัดสารเคมีภัย เมื่อได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
- กรณีงาน Asphalt Hot Mix Recycling

๓. ต้องดำเนินการในพื้นที่ๆ คิวทางเดิมเป็นผิว AC60-๗๐

๔. ผิวชั้นบนของร่อง Asphalt Hot Mix Recycling แบบ Repave พิจารณาเลือกใช้ผิว เป็น AC60 ๗๐

๕. สlabบันทึกข้อความซึ่งเหตุผล ที่แสดงถึงความเหมาะสมที่เลือกให้วิธีการซ่อมแบบ Asphalt Hot Mix Recycling หรือแบบแบบฟอร์ม “การพิจารณารับความรุนแรงของความเสียหายของผิวทาง” จากส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทักษิกรรม ของ สำนักงานทางหลวง

๖. งานพื้นที่ทางหลวง

- พิจารณาเส้นทางที่เสียหายหนัก โดยความเร่งด่วนของความเสียหาย ๕ ประเภท เรียงตามลำดับ ดังนี้

๑. สะพานขาด/สะพานชำรุด

๒. ทางข้าม

๓. ตันสไลด์/ศันท์ทางสไลด์

๔. อาคารและบ้านเรือนรุดเสียหาย

๕. โครงสร้างทางที่ขาดเสียหาย

- เน้นการแก้ไขทุบระนาบ และเชิงบ้องกันอย่างยั่งยืน ในจุดที่เกิดเหตุข้าหาก

- มีประกาศพื้นที่ภัยตืบตัน และ/or รายงาน กขกจ. และ รายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านระบบบริหารงานภัยตืบตันและสถานการณ์ฉุกเฉิน ของสำนักบริหารบำรุงรักษา (Emergency Management System: EMS)

๗. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ทางหลวงหมายเลข ๑ หลัก ๒ หลัก และทางหลวงหมายเลข ๓ หลัก หรือ ๔ หลักที่มีปริมาณการจราจรตั้งแต่ ๔,๐๐๐ คัน/ดอว์บีชั่วโมงไป

- ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway : AH)

- สามารถทำได้ทุกลักษณะงาน ที่มีลักษณะของงานบูรณะทางหลวงที่มีความเสียหายดัง โครงสร้างขึ้น พื้นทางลงไป โดยเป็นการดำเนินการก่อสร้างบนพื้นทางเดิม ไม่เพิ่มช่องจราจร เป็นงานที่สามารถ ดำเนินการได้ทันที หลังจากได้รับการตั้งสร้างบูรณะ โดยไม่ต้องทำการมีส่วนร่วมของประชาชน และประมีนผลกระทบทางสังคมด้วย
 - เป็นโครงการขนาดกลาง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ (๒ เดือน)
๔. งานก่อสร้างและงานปรับปรุง อาคารที่ทำการ อาคารที่พัก และสื่อก่อสร้างประกอบ
- พิจารณาอาคารที่เข้าหอบเป็นก้อนรอนน้ำรักษาและน้ำประปาในระบบหัวรัพย์สินทางหลวงเป็นหลัก พิจารณาอาคารที่จำเป็นตามกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานเป็นหลัก
 - งานก่อสร้างอาคารใหม่ พิจารณให้เฉพาะกรณีที่ไม่มีอาคาร/ บ้านพักเดิม หรือ ก่อสร้างใหม่ทดแทนที่ เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ พิจารณาความเร่งด่วน ตามลำดับความสำคัญที่หน่วยงานระบุมา รวมถึงข้อมูลปัจจุบันของสภาพ ของอาคารเป็นหลัก
๕. กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน
- พิจารณาความลักษณะความเสียหายของสะพาน ดังนี้
 - รอยต่อ ของสะพานชำรุด
 - ผุกร่อนจนเห็นเหล็กเสริม
 - การทรุดตัวของโครงสร้าง
 - เชิงลาดคดสะพานเสียหาย
 - ส่วนประกอบอื่นๆ เสียหาย เช่น หูซั้ง (Wing Wall), แผ่นรองรับถนน (Bearing), แผงกั้น จราจร (Traffic Barrier), ราวสะพาน (Railing), ทางเท้า (Sidewalk), ระบบระบายน้ำ (Drainage) และกำแพงกันดิน (Retaining Wall) เป็นต้น
 - พิจารณางานบำรุงรักษาขึ้นส่วนสะพานที่เสื่อมสภาพตามวงรอบอายุการใช้งาน (Life Cycle)/ ซ่อมแซมซึ่งส่วนที่ชำรุดเสียหาย/ เสริมกำลังเพิ่มการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน ทั้งนี้มีร่วมงาน ขยายความกว้าง/ต่อความยาว/ทับรือ และสร้างใหม่ทดแทน พิจารณาความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ
๖. โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานทาง
- สถานที่ก่อสร้าง พิจารณาที่ดินส่วนของแขวงทาง หรือ ที่ดินตั้งอู่ใหญ่ให้ลงกับสำนักงานแขวงทางหลวง/ หมวดทางหลวง หรือ พิจารณาจุดที่ใกล้เคียงท่าแม่น้ำที่ตั้งของอู่ดูบริการที่ยว่าทางหลวง
 - พิจารณาจุดดำเนินการที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นจุดยอดพักรถบรรทุก คือ มีจำนวนรถบรรทุกสูง ในปริมาณมาก
 - พิจารณาจุดที่พับปูทางการจอดขวางช่องทางของรถบรรทุกในปัจจุบัน พิจารณาและกำหนดจำนวนช่องจอดรถบรรทุกตามคาดของพื้นที่/ ความต้องการของผู้ใช้งาน

แบบฟอร์ม การพิจารณาการเพิ่มความถูกต้องของรายการที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

สำนักงานทางเดินที่ : _____ หมายเหตุ : _____ หมายเหตุทางเดิน : _____ หมายเหตุ : _____
 ชื่อ : _____ ภณ. : _____ วันที่ : _____ สำหรับ : ลักษณะ 3.5 มากกว่า 3.5
 ผู้รายงาน : _____ ผู้ลงนาม : _____ หมายเหตุ : _____

1) การเปลี่ยนรูป (Deformation)	ระดับความรุนแรง	
	เล็กน้อย	ปานกลาง ถึง รุนแรง
รอยต่อสีเกิดขึ้น (มีคีเมต้า)	<input type="checkbox"/> 6 - 12	<input type="checkbox"/> > 12
หลุมเป็นวง (มีคีเมต้า)	<input type="checkbox"/> 12 - 25	<input type="checkbox"/> > 25
บุบบุบ (กรุบกริบในครั้งที่)	<input type="checkbox"/> ลักษณะเดือนเล็บกันอย ความเรื้อรังไม่ถูกกดหรือ ความบลอกด้วย	<input type="checkbox"/> ลักษณะเดือนปานกลางถึงมากขึ้นด้วยความบลอกด้วย

2) การแตกหัก (Cracking)	ระดับความรุนแรง	
	เล็กน้อย	ปานกลาง ถึง รุนแรง
รอยแตกหนาๆ ระดับ	<input type="checkbox"/> จากด้านใน <input type="checkbox"/> จากด้านนอก	<input type="checkbox"/> รอยแตกหล่อแนววนวนกัน ความกว้าง ไม่น่ากังวล รอยแตกไม่เกินครึ่งเส้น
รอยแตกกระแทก	<input type="checkbox"/> กว้างไม่เกิน 3 มม. หรือบันกระแทะ ไม่เกิน 6 มม. หรือ ที่ถูกซ่อมแล้วสภาพพอใช้ ไม่มีร่องแตกขึ้นๆ	<input type="checkbox"/> กว้าง > 3 มม. หรือบันกระแทะ > 6 มม. หรือ ที่ถูกซ่อมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหักและ หลุดล่อนอย่างรุนแรง
รอยแตกระหว่างชั้นของฐานราก	<input type="checkbox"/> กว้างไม่เกิน 3 มม. หรือบันกระแทะ ไม่เกิน 6 มม. หรือ ที่ถูกซ่อมแล้วสภาพพอใช้ ไม่มีร่องแตกขึ้นๆ	<input type="checkbox"/> กว้าง > 3 มม. หรือบันกระแทะ > 6 มม. หรือ ที่ถูกซ่อมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหักและ หลุดล่อนอย่างรุนแรง

3) ลักษณะหลุด (Disintegration of Surfacing)	ระดับความรุนแรง	
	เล็กน้อยถึง ปานกลาง	รุนแรง
การหลุดร่อน (ลักษณะรวมทั้งรอยแตกพื้น)	<input type="checkbox"/> หลุดร่อน เป็นกลุ่มๆ หรือเป็นกลุ่มๆ กรณี น้ำมันหล่อลื่นทำให้ลื่นหายด้วยน้ำ	<input type="checkbox"/> หลุดร่อนรุนแรง เป็นกลุ่มๆ หรือเป็นกลุ่มๆ กรณีน้ำมัน หล่อลื่นทำให้ลื่นหายด้วยน้ำ
หลุมบ่อ	<input type="checkbox"/> ไม่มีหลุมบ่อ	<input type="checkbox"/> หลุมบ่อ (หากใหญ่ > 100 มม. และลึก > 12 มม. น้ำจะเป็นสาเหตุให้หลุดร่อนหลุมบ่อ)

4) ลักษณะนิ่ว (Smoothing of Surface Texture)	ระดับความรุนแรง	
	เล็กน้อยถึง ปานกลาง	รุนแรง
รอยประช *	<input type="checkbox"/> เสื่อนลื่น ไม่หล่อสีครุภัณฑ์ไว้ร้าน บนพื้น	<input type="checkbox"/> ลักษณะรุนแรง มีผลต่อคุณภาพการใช้ร้านเป็น อย่างมาก ทำให้ลื่นต้องรีบอมแซมใหม่
การเย็บ (ยางแมลต์พื้น)	<input type="checkbox"/> เย็บขาดทั้งปานกลาง ติดรองเท้าและลื่นด้วย เกล็ดประมาณ 2-3 สี/ภาชนะ	<input type="checkbox"/> เย็บขาดมาก ติดรองเท้าและลื่นด้วย ลักษณะที่ห่อเป็น

5) ลักษณะชนิดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้	<input type="checkbox"/> บี	<input type="checkbox"/> น้ำมัน
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

หมายเหตุ : ระบบที่ใช้เป็นมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมคือการซ่อมแซมแบบร้อน Hot In-Place Recycling Treatment สำหรับซ่อมแซมทางการก่อสร้างและถนนบ้านเรือน Hot In-Place Recycling Treatment

สำนักบริหารบ้านจังหวัด โทร.๐๘-๓๔๕-๖๔๗๗ ต่อ ๒๓๔๕๖ โทรสาร.๐๘-๓๔๕-๖๔๗๙
สธ.๒/**วิชานุ** ๖๒ กรมป่าไม้ ๒๓๒๗ และ แผนงานระบบทุกภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

เรียน ผสสส.๑ - ๑๔

ตามบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองอุทยานศาสตร์และแผนงาน ที่ คศ ๐๑๐๔/กยธ. ๖๑๓ ลงวันที่ ๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เว็บแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ให้การทราบทราบแล้วจึงคัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับดักท้ายแผนปฏิบัติราชการที่จะถูกสำนักบริหารบ้านจังหวัดขอให้หน่วยงาน พิจารณาเสนอแผนงานความต้องการเบื้องต้นระยะ ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ข่องรายการดังต่อไปนี้

แผนงานที่ผ่านมาด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตที่ ๑ โครงการที่ได้รับการพัฒนา

๑. กิจกรรมอิ่มเอมของการและสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 - ๑.๑ งานท่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๓ งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประจำกอง
 - ๑.๔ งานก่อสร้างทางหลวงที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประจำกอง

ผลผลิตที่ ๒ โครงการที่ได้รับการนำร่องรักษา

๒. กิจกรรมนำร่องรักษาทางหลวง

- ๒.๑ งานบำรุงดูแลกำแพงเดลินา
- ๒.๒ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
- ๒.๓ งานฟื้นฟูทางหลวง

๓. กิจกรรมนำร่องรักษาสปาย

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านความคุ้มครองและระบบโภชิสติกส์

๑. โครงการบูรณาการจราจรท้องท่วงเชื่อมโยงระหว่างภาค
๒. โครงการก่อสร้างจุดห้ามรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

ทั้งนี้สำนักบริหารบ้านจังหวัดให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง ร่วมกันลึกลับของแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนของงานเพื่อจะประทุมตามเอกสารแนบ ๑ จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลแผนงานความต้องการลงในระบบ PLANNET เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้เรียกรายการที่บันทึกออกมาระบบเป็น Excel File จัดส่งข้อมูลถึง ฯพ.ร.๑ - ๔ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน

สำนักบริหารป่าสูงทาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เมื่อสำนักบริหารป่าสูงทางได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะขอรับรองขึ้นชื่อและร่วมตรวจสอบประมณสภาพหางกับสำนักงานพัฒนาฯ และขอทราบผลง โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในการส่งข้อมูลตอบกลับหรือมีค่าตอบแทน การขอประเมินสภาพหางก็ตามที่มีความรายชื่อผู้ประสานงานได้ที่

นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร (วคร.๑) โทร. ๐๘๙-๙๙๙๔-๙๙๙๙ Email : bmm.2021@gmail.com

นายกฤตย์พงศ์ ศิริพอย (วคร.๒) โทร. ๐๘๐-๐๘๕-๑๗๕๕ Email : boy5134@hotmail.com

นายมนูญ อังษรจันทร์ (วคร.๓) โทร. ๐๘๙-๙๙๙๔-๙๙๙๙ Email : bmm.area.3@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีธีศักดิ์ นา กิจวัฒนา (วคร.๔) โทร. ๐๘๑-๒๐๐ ๗๗๗๒ Email : itsakna@gmail.com

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประทับ

(นายเกรียงไกร นับบันทึก)

วิภากรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารป่าสูงทาง

สำเนาเรียน : วคร., วคร., วคร.๑-๔, วกร.

เพื่อดำเนินการและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประทับ

(นายเกรียงไกร นับบันทึก)

วิภากรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารป่าสูงทาง

หมายเหตุ:

ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงระบบ PLANNET เพื่อให้รองรับการบันทึกข้อมูลแผนงานป่าสูงรักษาทางหลวง เมื่อปรับปรุงระบบเสร็จแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลต่อไป