

สำนักงานทาง หลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2563	11	601	351+740 - 356+731	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.00	4.29	11,835	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	356+731 - 361+726	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,199.95	4.80	11,835	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	366+687 - 371+683	5	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,500	4,399,999.99	5.14	11,835	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	371+683 - 375+758	4.07	L2	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	11,835	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	375+758 - 379+820	4.06	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.03	4.35	11,835	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	381+513 - 385+595	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,309.82	7.32	11,835	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	385+595 - 389+613	4.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.00	11.82	11,835	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	389+613 - 393+667	4.05	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,563,999.91	11.11	11,835	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	401+810 - 405+878	4.07	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,600.07	11.81	11,835	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	405+878 - 409+972	4.09	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,495	3,599,200.09	10.55	11,835	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	409+972 - 414+015	4.04	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,102.38	9.20	11,835	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	370+329 - 365+381	4.95	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,225	4,356,000.06	4.61	11,835	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	601	355+418 - 352+439	2.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	16,390	2,622,400.03	3.94	11,835	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	11	602	381+899 - 385+971	4.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,600.02	7.71	10,562	2.24	2.13	
แพร่	แพร่	2563	11	602	389+973 - 394+026	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,563,999.98	9.41	10,562	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2563	11	602	394+026 - 398+098	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	10,562	2.66	2.66	
แพร่	แพร่	2563	11	602	402+144 - 406+211	4.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,599.92	9.69	10,562	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2563	11	602	406+211 - 410+294	4.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,399.96	8.39	10,562	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	11	602	410+294 - 414+324	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,400.08	7.80	10,562	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	11	602	419+603 - 420+027	0.42	L2	งานฉาบน้ำผิว	2,310	369,600.00	8.47	10,572	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2563	101	401	190+972 - 195+294	4.32	L1	งานบำรุงปกติ	28,080	0	0.00	4,163	2.13	2.13	
แพร่	แพร่	2563	101	401	195+294 - 199+597	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	27,950	0	0.00	4,163	2.33	2.33	
แพร่	แพร่	2563	101	401	199+597 - 203+897	4.3	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,950	4,471,999.83	4.19	4,163	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,020	1,123,200.04	4.21	4,175	2.34	2.20	
แพร่	แพร่	2563	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,799.97	3.29	4,175	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2563	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	2.80	4,175	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,800.04	3.41	4,175	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2563	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	2.82	4,175	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	101	401	208+831 - 209+922	1.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,085	1,133,599.99	3.07	4,105	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	101	401	209+772 - 210+773	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.05	3.04	4,175	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	101	401	209+922 - 211+738	1.82	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,830	1,892,800.05	2.98	4,162	2.29	2.18	
แพร่	แพร่	2563	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	4,154	2.72	2.72	
แพร่	แพร่	2563	101	401	211+768 - 212+790	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,799.99	3.08	4,105	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.05	2.84	4,175	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,565	1,050,400.06	3.43	4,175	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2563	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	4,175	2.14	2.14	
แพร่	แพร่	2563	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.05	2.78	4,175	2.26	2.16	
แพร่	แพร่	2563	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานบำรุงปกติ	3,640	0	0.00	4,175	1.97	1.97	
แพร่	แพร่	2563	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	3.18	4,175	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2563	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,575	572,000.00	2.26	4,175	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2563	101	402	229+109 - 233+476	4.37	L2	งานฉาบน้ำผิว	28,405	4,544,684.41	12.88	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	233+476 - 237+808	4.33	L2	งานฉาบน้ำผิว	28,145	4,503,200.01	12.86	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	237+808 - 242+154	4.35	L2	งานฉาบน้ำผิว	28,275	4,523,999.96	12.88	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	242+154 - 244+758	2.6	L2	งานฉาบน้ำผิว	16,900	2,703,999.91	12.85	14,327	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	245+315 - 240+984	4.33	R2	งานฉาบน้ำผิว	28,145	4,503,315.50	12.87	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	240+984 - 236+653	4.33	R2	งานฉาบน้ำผิว	28,145	4,503,315.50	12.87	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	236+653 - 232+338	4.31	R2	งานฉาบน้ำผิว	28,015	4,482,515.37	12.85	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	402	232+338 - 228+839	3.5	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,750	3,640,115.55	12.87	14,328	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2563	101	403	251+107 - 256+097	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.01	4.62	13,878	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	256+097 - 261+063	4.97	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,599.96	4.72	13,878	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	261+063 - 266+060	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.09	17.83	13,878	2.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	266+060 - 270+041	3.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	21,890	3,502,400.01	4.41	13,878	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	270+041 - 274+112	4.07	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,599.98	3.92	13,878	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	274+429 - 270+367	4.06	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.03	4.52	13,878	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	270+367 - 265+391	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.91	2.41	13,878	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2563	101	403	265+391 - 261+404	3.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	21,945	3,511,200.05	3.16	13,878	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	261+404 - 256+437	4.97	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,600.01	4.98	13,878	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	403	256+437 - 251+458	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.03	4.81	13,878	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	101	404	300+299 - 296+179	4.12	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,399.78	6.16	6,535	2.22	2.13	
แพร่	แพร่	2563	101	404	296+179 - 292+078	4.1	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,200	7,871,999.69	6.64	6,535	2.25	2.15	
แพร่	แพร่	2563	101	404	292+078 - 287+961	4.12	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,399.98	6.71	6,535	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2563	101	404	287+961 - 283+828	4.13	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,560	7,929,600.26	6.83	6,535	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2563	101	404	283+828 - 279+714	4.11	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,320	7,891,200.17	8.08	6,535	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	101	404	278+413 - 275+390	3.02	R1	งานบำรุงปกติ	36,240	0	0.00	6,535	2.19	2.19	
แพร่	แพร่	2563	103	100	004+054 - 008+155	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,650	4,263,999.95	13.50	10,778	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2563	103	100	008+155 - 012+203	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,325	4,212,000.04	14.13	10,778	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	103	100	012+203 - 017+178	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,305	5,168,799.96	10.77	10,778	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2563	103	100	017+178 - 021+168	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,935	4,149,599.95	14.90	10,778	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2563	103	100	021+168 - 025+205	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,260	4,201,600.18	14.76	10,778	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2563	103	100	030+134 - 033+093	2.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,240	3,078,399.99	13.37	10,778	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2563	103	100	033+295 - 037+344	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,325	4,212,000.03	12.84	10,778	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2563	103	100	037+344 - 040+368	3.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,630	3,140,799.92	12.21	10,778	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	129	100	000+750 - 004+828	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	48,960	7,833,599.98	12.82	13,025	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2563	129	100	004+828 - 009+803	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	59,640	0	0.00	13,025	2.31	2.31	
แพร่	แพร่	2563	1022	100	004+778 - 007+777	3	L1	งานฉาบน้ำผิว	36,000	5,760,000.02	2.69	5,378	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1022	100	008+586 - 012+732	4.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	51,875	8,300,000.06	11.28	5,378	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1022	100	012+732 - 016+899	4.17	L1	งานฉาบน้ำผิว	50,040	8,006,400.12	13.24	5,378	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2563	1022	100	016+899 - 021+057	4.16	L1	งานฉาบน้ำผิว	52,000	8,320,000.00	14.43	5,378	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	001+660 - 006+552	4.89	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,450	3,911,999.97	2.64	5,278	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	006+552 - 011+374	4.82	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,100	3,856,000.02	3.51	5,278	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	011+374 - 016+259	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,400	3,904,088.74	3.92	5,278	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	021+169 - 026+076	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,550	3,928,088.90	4.44	5,278	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	026+076 - 030+948	4.87	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,350	3,896,000.03	3.19	5,278	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,550	728,088.99	4.93	5,288	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	039+296 - 044+205	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,550	3,927,911.13	3.14	5,278	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	044+205 - 049+118	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,550	3,928,088.83	4.00	5,278	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2563	1023	101	049+118 - 053+968	4.85	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,250	3,880,000.02	3.08	5,278	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1023	102	077+349 - 072+394	4.95	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,225	4,356,097.67	5.02	5,501	2.31	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1023	102	068+365 - 064+281	4.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,440	12,902,999.60	22.68	5,501	3.01	2.17	
แพร่	แพร่	2563	1023	102	064+281 - 060+161	4.12	R1	งานบำรุงปกติ	22,660	0	0.00	5,501	2.29	2.29	
แพร่	แพร่	2563	1023	102	060+161 - 057+142	3.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	16,610	2,657,697.81	4.52	5,501	2.25	2.15	
แพร่	แพร่	2563	1024	100	011+852 - 015+976	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,660	3,625,599.96	0.43	705	2.46	2.29	
แพร่	แพร่	2563	1024	100	015+976 - 020+094	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,660	3,625,599.92	0.34	705	2.42	2.26	
แพร่	แพร่	2563	1024	100	024+255 - 028+407	4.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,825	3,651,999.96	0.30	705	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2563	1024	100	036+247 - 038+310	2.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,330	1,812,897.60	0.76	705	2.43	2.27	
แพร่	แพร่	2563	1120	100	010+000 - 005+990	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,799.95	4.69	3,763	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2563	1120	100	005+990 - 001+971	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.04	4.37	3,763	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2563	1124	200	016+707 - 020+725	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.00	4.88	4,580	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	020+725 - 024+737	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.07	4.56	4,580	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	024+737 - 028+744	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,702.18	4.71	4,580	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	028+744 - 032+777	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,497.70	4.92	4,580	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	032+777 - 037+733	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,799.98	4.97	4,580	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	037+733 - 042+709	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.06	5.26	4,580	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,390	862,400.02	3.47	4,591	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1125	100	000+000 - 004+565	4.56	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,080	4,012,897.62	4.68	3,906	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1125	100	004+565 - 009+131	4.57	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,135	4,021,599.99	4.15	3,906	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1125	100	013+722 - 018+203	4.48	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,640	3,942,497.61	3.94	3,906	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1134	100	021+024 - 017+245	3.78	R1	งานฉาบน้ำผิว	37,800	6,048,177.72	3.58	3,723	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานฉาบน้ำผิว	21,600	3,455,822.34	5.42	3,732	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานฉาบน้ำผิว	18,500	2,960,000.00	3.35	3,732	2.21	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2563	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานฉาบน้ำ	18,500	2,959,999.93	3.69	3,732	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานฉาบน้ำ	18,600	2,976,000.07	3.84	3,732	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานฉาบน้ำ	18,500	2,960,000.04	4.29	3,732	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบน้ำ	18,700	2,991,822.42	4.04	3,732	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2563	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานฉาบน้ำ	21,800	3,488,177.29	3.41	3,732	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	000+031 - 002+993	2.96	L1	งานฉาบน้ำ	20,720	3,315,199.94	4.15	6,041	2.29	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	003+202 - 008+187	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.08	7.47	6,041	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	008+251 - 013+216	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	34,790	5,566,275.46	4.65	6,041	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	013+216 - 014+221	1	L1	งานฉาบน้ำ	7,000	1,120,123.84	5.04	6,051	2.22	2.13	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	014+440 - 018+505	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	28,490	4,558,275.47	9.02	6,041	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2563	1154	100	023+467 - 027+461	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,930	4,468,799.89	9.23	6,041	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	000+038 - 004+137	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	22,550	3,608,097.78	0.49	724	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	004+137 - 008+289	4.15	L1	งานฉาบน้ำ	22,825	3,652,000.06	0.60	724	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	008+289 - 012+453	4.16	L1	งานฉาบน้ำ	22,880	3,660,800.02	0.65	724	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	012+453 - 016+595	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	22,770	3,643,200.07	0.61	724	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	016+595 - 019+686	3.09	L1	งานฉาบน้ำ	16,995	2,719,297.71	0.61	724	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	019+876 - 024+014	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	24,840	3,974,399.90	0.70	724	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	024+014 - 028+150	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	22,770	3,643,199.93	0.34	724	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2563	1216	100	032+319 - 036+473	4.15	L1	งานฉาบน้ำ	22,825	3,651,999.93	0.31	724	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2563	1217	100	017+047 - 013+000	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	32,400	5,184,142.24	1.93	1,219	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2563	1217	100	013+000 - 008+972	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	32,240	5,158,400.00	1.96	1,219	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2563	1217	100	004+357 - 000+348	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	32,080	5,132,657.84	1.20	1,219	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2563	1342	100	000+037 - 002+081	2.04	L1	งานฉาบน้ำ	15,810	2,529,599.88	1.94	2,057	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2563	1342	100	002+603 - 006+637	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	31,233	4,997,082.07	2.62	2,057	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2563	1342	100	010+646 - 014+667	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	31,155	4,984,662.36	3.81	2,057	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2563	1342	100	014+667 - 017+687	3.02	L1	งานฉาบน้ำ	23,405	3,744,800.12	3.92	2,057	2.36	2.23	
แพร่	แพร่	2563	1343	100	010+725 - 006+665	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.05	0.10	80	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2563	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานบำรุงปกติ	11,550	0	0.00	5,504	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2563	1419	100	004+194 - 006+294	2.1	L2	งานฉาบน้ำ	11,550	1,848,000.02	0.00	0	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	890+370 - 894+453	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,497.66	7.89	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	902+639 - 906+723	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,399.99	7.89	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	906+723 - 910+807	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,399.99	7.89	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	908+276 - 904+274	4	R2	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.09	7.89	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	904+274 - 900+261	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.31	7.89	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1401	895+268 - 891+272	4	R2	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.05	7.90	12,055	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1402	917+242 - 921+249	4.01	L2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.03	13.25	32,094	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1402	921+249 - 925+310	4.06	L2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.99	11.73	32,094	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1402	925+310 - 928+325	3.02	L2	งานฉาบน้ำ	16,610	2,657,600.04	10.93	32,094	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1402	929+118 - 925+128	3.99	R2	งานฉาบน้ำ	21,945	3,511,200.06	14.45	32,094	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1402	925+128 - 921+074	4.05	R2	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,000.02	10.13	32,094	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1403	941+189 - 943+197	2.01	L2	งานฉาบน้ำ	11,055	1,768,799.91	12.60	31,769	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1403	944+001 - 939+009	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,122.89	17.08	31,769	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1403	934+017 - 930+005	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.03	15.08	31,769	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	948+998 - 953+985	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,199.99	13.24	29,370	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	953+985 - 957+997	4.01	L2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.07	11.35	29,370	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	957+997 - 962+034	4.04	L2	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,283.78	16.30	29,370	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	962+034 - 966+053	4.02	L2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,599.94	10.60	29,370	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	966+053 - 969+051	3	L2	งานฉาบน้ำ	16,500	2,640,000.02	12.17	29,370	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	970+000 - 965+009	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.05	10.02	29,370	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	965+009 - 960+990	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,599.99	13.28	29,370	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	960+990 - 956+958	4.03	R2	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,483.69	19.22	29,370	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	951+962 - 946+979	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.98	14.26	29,370	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1404	946+979 - 944+979	2	R2	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.00	14.26	29,381	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1405	970+000 - 973+996	4	L2	งานฉาบน้ำ	48,000	7,680,000.10	11.17	10,290	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2563	1	1405	973+996 - 978+028	4.03	L2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.90	11.22	10,290	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	978+028 - 982+042	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.12	10.84	10,290	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	987+037 - 992+036	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.14	8.97	10,290	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	992+036 - 994+043	2.01	L2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.94	9.92	10,290	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	994+617 - 990+606	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.08	9.37	10,290	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	990+606 - 985+614	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.08	6.48	10,290	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	985+614 - 980+622	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.08	8.82	10,290	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	980+622 - 976+601	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	9.42	10,290	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	976+601 - 972+581	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.96	8.80	10,290	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1	1405	972+581 - 970+587	1.99	R2	งานฉาบผิว	23,880	3,820,799.92	9.13	10,290	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	209+222 - 213+329	4.11	L1	งานฉาบผิว	19,523	3,123,599.99	0.66	1,594	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	221+543 - 225+652	4.11	L1	งานฉาบผิว	19,523	3,123,599.98	1.52	1,594	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	225+652 - 229+770	4.12	L1	งานฉาบผิว	19,570	3,131,200.03	0.81	1,594	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	229+770 - 233+869	4.1	L1	งานฉาบผิว	19,475	3,115,999.98	0.67	1,594	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	233+869 - 237+984	4.12	L1	งานฉาบผิว	19,570	3,131,200.01	0.71	1,594	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	107	300	237+984 - 240+055	2.07	L1	งานฉาบผิว	9,833	1,573,199.98	0.56	1,594	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	109	100	000+000 - 004+109	4.11	L1	งานฉาบผิว	25,688	4,110,110.99	2.17	2,348	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	109	100	004+109 - 008+229	4.12	L1	งานฉาบผิว	25,750	4,120,000.00	1.75	2,348	2.34	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	109	100	024+368 - 028+410	4.04	L1	งานฉาบผิว	25,250	4,040,000.06	2.05	2,348	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	109	100	028+410 - 031+413	3	L1	งานฉาบผิว	18,750	2,999,889.03	2.20	2,348	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	095+935 - 100+846	4.91	L1	งานฉาบผิว	36,825	5,891,999.94	8.59	12,754	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,109.42	8.10	12,764	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	112+455 - 117+424	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,754	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	117+424 - 119+398	1.97	L1	งานฉาบผิว	14,775	2,363,999.97	7.69	12,754	2.18	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	120+123 - 125+088	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,754	2.32	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	125+088 - 129+100	4.01	L1	งานฉาบผิว	30,075	4,811,893.51	6.49	12,754	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานฉาบผิว	2,925	467,891.21	8.55	12,764	2.15	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	053+689 - 055+185	1.5	L2	งานฉาบผิว	11,250	1,799,999.96	8.57	12,752	2.15	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานฉาบผิว	5,850	936,000.01	6.23	12,764	2.15	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	065+505 - 069+554	4.05	L2	งานฉาบผิว	30,375	4,859,890.91	9.66	12,754	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	075+208 - 080+147	4.94	L2	งานฉาบผิว	37,050	5,927,890.93	7.22	12,754	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	080+147 - 085+058	4.91	L2	งานฉาบผิว	36,825	5,892,000.01	5.94	12,754	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	201	085+058 - 089+961	4.9	L2	งานฉาบผิว	36,750	5,879,947.92	6.58	12,754	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	131+000 - 135+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,600.12	6.45	10,521	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	135+977 - 140+968	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.00	5.75	10,521	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	140+968 - 144+975	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.82	5.75	10,521	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	144+975 - 149+021	4.05	L1	งานฉาบผิว	48,600	7,776,000.12	4.07	10,521	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	149+021 - 153+083	4.06	L1	งานฉาบผิว	48,720	7,795,200.06	6.21	10,521	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	153+083 - 157+178	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	10,521	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	10,531	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	120	300	055+959 - 059+954	3.99	L1	งานฉาบผิว	33,915	5,426,523.41	3.69	5,257	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	123	100	004+986 - 007+926	2.94	L1	งานฉาบผิว	24,990	3,998,400.07	1.65	1,922	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1016	100	001+971 - 006+967	5	L1	งานฉาบผิว	32,500	5,200,063.65	1.97	5,145	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1016	100	006+967 - 009+982	3.01	L1	งานฉาบผิว	19,565	3,130,399.99	1.59	5,145	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	001+054 - 005+271	4.22	L1	งานฉาบผิว	67,520	10,803,200.03	13.83	11,377	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	005+271 - 009+461	4.19	L1	งานฉาบผิว	67,040	10,726,399.84	14.30	11,377	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	009+461 - 013+635	4.17	L1	งานฉาบผิว	66,720	10,675,200.05	12.59	11,377	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	013+635 - 017+753	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,546,956.17	20.18	11,377	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	017+753 - 021+871	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,547,200.07	29.82	11,377	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,799.92	9.75	11,389	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1089	100	000+012 - 004+089	4.08	L1	งานฉาบผิว	25,500	4,080,111.10	47.45	37,912	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.06	47.37	37,923	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1089	100	006+184 - 010+294	4.11	L1	งานฉาบผิว	25,688	4,110,000.02	19.11	37,912	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1130	100	003+084 - 007+152	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,599.97	3.09	1,798	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.98	3.69	1,808	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	002+492 - 006+871	4.38	L1	งานฉาบผิว	19,710	3,153,497.17	2.49	1,708	2.40	2.25	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	006+871 - 011+226	4.36	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,620	3,139,097.04	2.28	1,708	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	011+226 - 015+566	4.34	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,530	3,124,799.94	2.36	1,708	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	015+566 - 019+910	4.34	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,530	3,124,799.99	2.36	1,708	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,860	777,599.96	2.45	1,715	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	021+513 - 025+896	4.38	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,710	3,153,600.01	1.50	1,708	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,550	888,000.00	1.77	1,715	2.29	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	053+000 - 057+092	4.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,540	3,926,400.01	3.11	2,790	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	057+092 - 061+223	4.13	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,780	3,964,693.40	2.87	2,790	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	061+223 - 065+366	4.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,840	3,974,293.41	2.80	2,790	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	065+366 - 069+529	4.16	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,960	3,993,706.58	2.83	2,790	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	069+529 - 073+645	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,720	3,955,199.93	3.13	2,790	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	073+645 - 077+792	4.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,900	3,984,106.71	2.62	2,790	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1150	200	077+792 - 082+000	4.21	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,260	4,041,599.95	2.34	2,790	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1152	100	000+038 - 005+037	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	30,000	4,799,893.33	6.01	5,859	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1152	100	013+108 - 017+131	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,697.66	5.90	5,859	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1181	100	014+351 - 010+329	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	26,130	4,180,799.96	1.28	1,231	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1181	100	006+274 - 001+319	4.96	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,240	5,158,284.37	1.42	1,231	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	6,565	1,050,514.98	1.33	1,241	2.31	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1190	100	004+003 - 008+106	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,550	3,607,902.33	2.05	2,244	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1190	100	012+136 - 016+183	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,564,097.79	1.58	2,244	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1190	100	016+183 - 021+130	4.95	L1	งานปรับปรุงปกติ	27,225	0	0.00	2,244	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1190	100	021+130 - 023+120	1.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	10,945	1,751,200.01	1.25	2,244	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1208	100	004+753 - 000+749	4	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.01	2.14	2,530	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	004+134 - 008+211	4.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,400	3,263,999.92	4.96	5,121	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	008+211 - 013+182	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,850	3,976,000.06	4.80	5,121	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	013+182 - 018+170	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,950	3,992,000.03	3.83	5,121	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	018+170 - 022+230	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,300	3,248,000.00	4.02	5,121	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	022+230 - 027+172	4.94	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,700	3,951,999.98	3.63	5,121	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1209	100	027+172 - 029+180	2.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	10,050	1,608,000.01	3.98	5,121	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	000+800 - 005+782	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	39,840	6,374,400.00	11.26	10,806	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	005+782 - 009+827	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,250	4,040,110.94	7.38	10,806	2.18	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	009+827 - 013+869	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,250	4,039,999.93	6.46	10,806	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	013+869 - 018+849	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	31,125	4,979,999.96	8.14	10,806	2.21	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	018+849 - 023+789	4.94	L1	งานฉาบน้ำผิว	39,520	6,323,199.93	12.31	10,806	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	023+789 - 027+851	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,375	4,060,000.04	8.23	10,806	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1211	100	027+851 - 029+837	1.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,438	1,990,000.00	9.11	10,806	2.25	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1232	100	001+248 - 006+210	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,800.01	4.07	11,019	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1232	100	006+210 - 011+086	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,840	4,294,400.04	3.32	11,019	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,060	969,493.49	15.31	14,907	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานฉาบน้ำผิว	28,880	4,620,799.99	0.05	87	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1306	100	015+548 - 011+527	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,160	5,145,457.85	4.53	3,148	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1306	100	011+527 - 007+507	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,160	5,145,599.89	4.46	3,148	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	004+165 - 008+354	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	29,330	4,692,675.54	0.18	188	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	1050	168,000.00	0.16	172	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	980	156,800.02	0.19	193	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,480	716,675.01	0.15	183	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,340	694,400.02	0.22	193	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานฉาบน้ำผิว	29,260	4,681,600.14	0.19	193	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,550	728,123.48	0.18	193	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	008+354 - 008+390	0.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	280	44,800.00	0.25	193	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	008+390 - 012+654	4.26	L1	งานฉาบน้ำผิว	29,820	4,771,200.00	0.18	188	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,950	952,000.03	0.18	186	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	280	44,800.00	0.20	193	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1334	100	013+458 - 018+411	4.95	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,650	5,543,875.65	0.19	188	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2563	1338	100	019+440 - 014+583	4.86	R1	งานฉาบน้ำผิว	26,730	4,276,897.78	0.23	320	2.28	2.17	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1338	100	014+583 - 010+737	3.85	R1	งานฉาบน้ำ	21,175	3,388,000.06	0.18	320	2.29	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1338	100	010+000 - 005+611	4.39	R1	งานฉาบน้ำ	24,145	3,863,102.25	0.24	320	2.30	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1338	100	005+611 - 001+240	4.37	R1	งานฉาบน้ำ	24,035	3,845,697.70	0.23	320	2.29	2.17	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานฉาบน้ำ	5,995	959,200.01	0.22	326	2.27	2.16	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานฉาบน้ำ	10,430	1,668,800.02	0.14	120	2.36	2.22	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	7,070	1,131,199.98	0.14	120	2.36	2.22	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	7,070	1,131,200.05	0.13	120	2.33	2.20	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานฉาบน้ำ	21,140	3,382,400.03	0.12	120	2.31	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานฉาบน้ำ	10,360	1,657,475.86	0.13	120	2.33	2.20	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	005+028 - 006+033	1	L1	งานฉาบน้ำ	7,000	1,120,123.84	0.13	120	2.34	2.21	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานฉาบน้ำ	21,210	3,393,599.97	0.12	120	2.31	2.19	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	007+029 - 008+026	1	L1	งานฉาบน้ำ	7,000	1,120,124.80	0.12	120	2.30	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	007+416 - 010+368	2.95	L1	งานฉาบน้ำ	20,650	3,304,000.03	0.13	116	2.36	2.22	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานฉาบน้ำ	10,290	1,646,524.32	0.12	120	2.30	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1384	100	000+034 - 004+121	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	25,563	4,090,111.08	3.73	2,530	2.38	2.24	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1388	100	002+322 - 006+507	4.19	L1	งานฉาบน้ำ	25,140	4,022,293.25	1.05	1,038	2.36	2.22	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,180	988,906.36	0.95	1,044	2.32	2.19	
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1389	100	000+000 - 001+951	1.95	L1	งานฉาบน้ำ	12,188	1,949,888.99	2.22	1,708	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานฉาบน้ำ	5,130	820,903.12	2.64	1,715	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ที่ 1	2563	1418	100	000+000 - 002+060	2.06	L2	งานฉาบน้ำ	11,330	1,812,800.05	0.00	0	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	818+781 - 822+821	4.04	L2	งานฉาบน้ำ	63,428	10,148,479.90	18.30	15,566	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	827+796 - 832+789	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	78,343	12,534,880.24	22.37	15,566	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	832+789 - 837+731	4.94	L2	งานฉาบน้ำ	77,558	12,409,279.92	22.72	15,566	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	837+731 - 838+727	1	L2	งานฉาบน้ำ	15,700	2,511,999.97	18.42	15,578	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	834+655 - 829+686	4.97	R2	งานฉาบน้ำ	78,029	12,484,640.10	17.63	15,566	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	829+686 - 824+704	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	78,186	12,509,759.84	16.50	15,566	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	824+704 - 820+697	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	62,957	10,073,120.24	12.01	15,566	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1301	820+697 - 816+657	4.04	R2	งานฉาบน้ำ	63,428	10,148,479.90	22.79	15,566	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	841+246 - 851+143	9.9	L2	งานฉาบน้ำ	118,800	19,007,787.22	23.14	14,134	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานฉาบน้ำ	102,720	16,435,200.80	23.13	14,134	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบน้ำ	97,560	15,609,600.21	28.33	14,134	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานฉาบน้ำ	1680	269,015.04	26.80	14,134	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	876+390 - 883+789	7.4	L2	งานฉาบน้ำ	88,800	14,207,786.96	23.14	14,134	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	890+370 - 886+365	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,698,986.51	27.84	14,123	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	886+365 - 881+400	4.96	R2	งานฉาบน้ำ	59,520	9,523,412.96	23.05	14,123	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	871+452 - 867+444	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,699,200.03	24.29	14,123	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	867+444 - 863+427	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,613.42	25.13	14,123	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	863+427 - 859+340	4.09	R2	งานฉาบน้ำ	49,080	7,852,586.54	26.67	14,123	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	859+340 - 855+306	4.03	R2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.84	26.29	14,123	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	855+306 - 850+346	4.96	R2	งานฉาบน้ำ	59,520	9,523,199.84	16.70	14,123	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	845+365 - 841+299	4.07	R2	งานฉาบน้ำ	48,840	7,814,399.97	28.04	14,123	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานฉาบน้ำ	12,240	1,958,613.91	23.20	14,134	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	120	100	000+020 - 004+073	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	5,507,999.96	0.49	1,922	2.19	2.10	
แพร่	พะเยา	2563	120	100	004+073 - 008+123	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	5,507,999.93	0.57	1,922	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	120	100	012+153 - 017+107	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	42,075	6,732,000.07	0.85	1,922	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	120	100	017+107 - 020+112	3	L1	งานฉาบน้ำ	25,500	4,080,000.00	0.91	1,922	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	012+210 - 017+194	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	54,780	8,764,800.15	11.08	8,706	2.29	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	022+112 - 027+011	4.9	L1	งานฉาบน้ำ	53,900	8,623,999.87	11.25	8,706	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	000+000 - 004+073	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	44,770	7,163,040.24	6.39	8,706	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	004+073 - 008+177	4.1	L2	งานฉาบน้ำ	45,100	7,216,000.16	6.34	8,706	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	007+129 - 003+032	4.1	R2	งานฉาบน้ำ	45,100	7,215,839.89	6.62	8,706	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	1021	101	003+032 - 001+007	2.03	R2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,639.77	6.75	8,706	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1021	102	027+750 - 032+655	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	31,915	5,106,400.03	2.63	4,024	2.37	2.23	
แพร่	พะเยา	2563	1021	102	032+655 - 036+740	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	26,585	4,253,600.04	2.47	4,024	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1021	102	053+574 - 058+540	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	32,305	5,168,799.96	2.13	4,024	2.27	2.16	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2563	1021	102	063+166 - 067+265	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	26,650	4,263,999.97	2.24	4,024	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	068+274 - 070+265	1.99	L1	งานฉาบน้ำ	12,935	2,069,600.00	2.20	6,320	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	071+896 - 073+879	1.98	L1	งานฉาบน้ำ	12,870	2,059,200.04	3.22	6,320	2.22	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	075+363 - 077+341	1.98	L1	งานฉาบน้ำ	12,870	2,059,199.99	2.04	6,320	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	078+600 - 083+583	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	32,370	5,179,199.91	1.90	6,320	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	083+583 - 086+587	3	L1	งานฉาบน้ำ	19,500	3,119,999.95	2.23	6,320	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	074+959 - 075+363	0.4	L2	งานฉาบน้ำ	2,600	416,000.01	4.78	6,332	2.28	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานฉาบน้ำ	5,395	863,200.00	2.86	6,332	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	022+000 - 017+060	4.94	R1	งานฉาบน้ำ	27,170	4,347,200.00	2.84	3,802	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	017+060 - 013+059	4	R1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,519,999.89	2.76	3,802	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	013+059 - 008+995	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,802	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานฉาบน้ำ	5,555	888,799.94	2.61	3,813	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	006+996 - 002+974	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.07	2.79	3,802	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	1091	101	002+974 - 000+971	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.01	2.84	3,802	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1091	102	032+017 - 031+017	1	R1	งานฉาบน้ำ	4,500	720,000.00	1.92	2,451	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1091	102	030+355 - 028+338	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	2,440	2.26	2.26	
แพร่	พะเยา	2563	1091	102	028+045 - 023+060	4.99	R1	งานฉาบน้ำ	22,455	3,592,800.01	1.75	2,440	2.26	2.16	
แพร่	พะเยา	2563	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานฉาบน้ำ	4,545	727,199.98	1.10	2,451	2.12	2.05	
แพร่	พะเยา	2563	1091	103	044+156 - 048+318	4.16	L1	งานฉาบน้ำ	18,720	2,995,199.96	2.24	1,890	2.38	2.23	
แพร่	พะเยา	2563	1091	103	048+318 - 052+456	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	18,630	2,980,799.92	1.88	1,890	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1091	103	056+577 - 058+634	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	9,270	1,483,199.94	1.66	1,890	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2563	1092	100	003+895 - 000+895	3	R1	งานฉาบน้ำ	16,500	2,640,000.00	1.36	2,049	2.28	2.16	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	000+040 - 004+097	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	32,480	5,196,683.76	2.13	3,616	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	004+097 - 008+134	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	32,320	5,171,083.63	2.12	3,616	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	008+134 - 013+122	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	39,920	6,387,199.97	1.99	3,616	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	013+705 - 017+716	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	32,080	0	0.00	3,616	2.30	2.30	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	017+716 - 022+597	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	39,040	0	0.00	3,616	2.43	2.43	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	022+597 - 027+538	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	39,520	6,323,316.33	1.46	3,616	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	028+946 - 033+913	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	39,760	6,361,483.58	2.34	3,616	2.38	2.23	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	035+818 - 038+818	3	L1	งานฉาบน้ำ	24,000	3,839,999.93	2.27	3,616	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานฉาบน้ำ	3,520	563,315.07	1.67	3,626	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานฉาบน้ำ	2,560	409,484.76	1.72	3,626	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1120	200	045+358 - 043+387	1.97	R1	งานฉาบน้ำ	9,850	1,576,000.01	1.44	1,105	2.29	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1120	200	043+092 - 039+089	4	R1	งานฉาบน้ำ	20,000	3,200,000.06	1.67	1,105	2.37	2.23	
แพร่	พะเยา	2563	1120	200	038+562 - 034+492	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	20,350	3,256,000.04	1.46	1,105	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1120	200	026+452 - 022+436	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	20,100	3,216,000.03	1.52	1,105	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1120	200	022+436 - 018+392	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	20,200	3,232,000.02	1.53	1,105	2.32	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1126	200	045+795 - 050+544	4.75	L1	งานฉาบน้ำ	26,125	4,179,902.22	0.35	674	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1126	200	055+340 - 060+233	4.89	L1	งานฉาบน้ำ	26,895	4,303,297.67	0.51	674	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1148	200	113+021 - 111+016	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,759,999.95	1.66	3,050	2.15	2.07	
แพร่	พะเยา	2563	1148	200	110+323 - 105+641	4.68	R1	งานฉาบน้ำ	25,740	4,118,400.04	2.23	3,050	2.25	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.04	2.34	3,062	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2563	1148	200	104+343 - 099+344	5	R1	งานฉาบน้ำ	27,500	4,399,902.33	2.33	3,050	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	5,555	888,702.37	4.77	4,993	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.02	4.75	4,993	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	002+027 - 003+027	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	880,000.00	4.73	4,993	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	007+937 - 012+661	4.72	L1	งานฉาบน้ำ	25,960	4,153,600.09	4.86	4,983	2.32	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	012+661 - 017+496	4.83	L1	งานฉาบน้ำ	26,565	4,250,497.61	5.26	4,983	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	017+496 - 022+220	4.72	L1	งานฉาบน้ำ	25,960	4,153,600.09	4.83	4,983	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	022+220 - 027+046	4.83	L1	งานฉาบน้ำ	26,565	4,250,399.98	4.72	4,983	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1179	100	027+046 - 030+212	3.17	L1	งานฉาบน้ำ	17,435	2,789,600.01	3.60	4,983	2.28	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1186	100	006+514 - 002+499	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.94	0.53	2,176	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1186	100	002+499 - 000+498	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.04	0.51	2,176	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1188	100	000+000 - 003+110	3.11	L1	งานฉาบน้ำ	24,880	3,980,800.03	1.73	1,707	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2563	1188	100	003+819 - 008+800	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	39,840	6,374,257.81	2.26	1,707	2.36	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2563	1188	100	008+800 - 010+858	2.06	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,799.96	2.24	1,707	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2563	1188	100	011+492 - 013+509	2.02	L1	งานฉาบผิว	16,160	2,585,742.39	1.88	1,707	2.28	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1188	100	013+578 - 017+618	4.04	L1	งานฉาบผิว	32,320	5,171,199.95	2.12	1,707	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	031+204 - 026+211	4.99	R1	งานฉาบผิว	39,920	6,387,057.97	3.11	3,718	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	026+211 - 021+279	4.93	R1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,399.98	2.45	3,718	2.19	2.10	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	021+279 - 016+355	4.92	R1	งานฉาบผิว	39,360	6,297,600.04	2.96	3,718	2.25	2.15	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	016+355 - 011+421	4.93	R1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,399.88	3.33	3,718	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	011+421 - 007+440	3.98	R1	งานฉาบผิว	31,840	5,094,257.82	2.51	3,718	2.20	2.11	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	007+440 - 003+344	4.1	R1	งานฉาบผิว	32,800	5,248,000.09	2.51	3,718	2.20	2.11	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,741.51	2.51	3,728	2.20	2.11	
แพร่	พะเยา	2563	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,542.58	2.94	3,728	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	004+749 - 008+772	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	4.36	7,392	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	008+772 - 013+735	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,702.33	4.46	7,392	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	013+735 - 017+758	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	4.53	7,392	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	017+758 - 022+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,392	2.27	2.27	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	022+744 - 027+705	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,897.74	5.36	7,392	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,402	2.22	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1210	100	004+027 - 000+010	4.02	R1	งานฉาบผิว	20,100	3,216,072.78	0.66	3,050	2.28	2.17	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	000+030 - 004+075	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,297.62	2.06	2,525	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	012+152 - 015+130	2.98	L1	งานบำรุงปกติ	16,390	0	0.00	2,525	2.48	2.48	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	1,815	0	0.00	2,536	2.93	2.93	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	016+470 - 019+503	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	2,666,497.67	2.29	2,525	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	2.37	2,536	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2563	1251	101	022+530 - 027+498	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	1.46	2,525	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	034+071 - 038+126	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,702.17	1.76	1,976	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	038+126 - 042+226	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,608,000.02	2.08	1,976	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	042+226 - 046+309	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	3,590,302.36	1.89	1,976	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	046+309 - 050+348	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.23	1.94	1,976	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	050+348 - 054+449	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,607,902.31	2.16	1,976	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	054+449 - 058+543	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	3,599,199.99	2.05	1,976	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.29	2.03	1,986	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2563	1292	100	000+867 - 004+883	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.02	1.31	1,553	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2563	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,399.99	0.13	358	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2563	1353	100	000+000 - 002+996	3	L2	งานฉาบผิว	21,000	3,359,999.99	1.60	1,708	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	309+270 - 313+287	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,700.97	4.79	6,567	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	313+287 - 317+335	4.05	L1	งานฉาบผิว	26,325	4,211,999.97	7.42	6,567	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	317+335 - 321+410	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,084.35	7.35	6,567	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	321+410 - 325+508	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.93	6.54	6,567	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	325+508 - 329+590	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,200.01	7.96	6,567	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	365+490 - 360+561	4.93	R1	งานฉาบผิว	32,045	5,127,199.96	3.24	6,567	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	360+561 - 357+605	2.96	R1	งานฉาบผิว	19,240	3,078,400.03	2.85	6,567	2.28	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2563	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	3.03	6,577	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,320	1,331,083.58	1.24	3,900	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	102	002+000 - 006+981	4.98	L1	งานฉาบผิว	39,840	6,374,247.72	3.30	1,973	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	102	006+981 - 011+010	4.03	L1	งานฉาบผิว	32,240	5,158,399.90	3.16	1,973	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	102	011+010 - 015+068	4.06	L1	งานฉาบผิว	32,480	5,196,800.12	3.81	1,973	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	018+200 - 022+291	4.09	L1	งานฉาบผิว	20,450	3,272,072.68	0.64	2,569	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	022+291 - 026+319	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	3,224,000.00	0.65	2,569	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	026+319 - 030+357	4.04	L1	งานฉาบผิว	20,200	3,231,999.99	0.64	2,569	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	034+396 - 038+420	4.02	L1	งานฉาบผิว	20,100	3,216,067.96	0.25	2,569	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	038+420 - 042+456	4.04	L1	งานฉาบผิว	20,200	3,231,999.97	0.23	2,569	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	042+456 - 046+503	4.05	L1	งานฉาบผิว	20,250	3,240,000.04	0.27	2,569	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	046+503 - 050+604	4.1	L1	งานฉาบผิว	20,500	3,279,999.96	0.30	2,569	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	050+604 - 054+624	4.02	L1	งานฉาบผิว	20,100	3,215,999.98	0.29	2,569	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	054+624 - 058+661	4.04	L1	งานฉาบผิว	20,200	3,232,000.05	0.31	2,569	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	058+661 - 062+735	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	20,350	3,255,999.90	1.41	2,569	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1026	103	062+735 - 066+773	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	20,200	3,231,999.99	1.24	2,569	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1081	200	017+778 - 019+695	1.92	L1	งานฉาบน้ำ	9,600	1,536,089.03	0.44	511	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1081	200	029+088 - 033+993	4.9	L1	งานฉาบน้ำ	24,500	3,920,088.78	0.55	511	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1081	200	033+993 - 038+943	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	24,750	3,959,999.99	0.40	511	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	073+351 - 069+207	4.14	R1	งานฉาบน้ำ	22,770	3,643,199.94	0.82	1,475	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	069+207 - 065+150	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,702.19	1.10	1,475	2.28	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	065+150 - 063+102	2.05	R1	งานฉาบน้ำ	11,275	1,803,999.98	0.88	1,475	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	062+695 - 058+635	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.05	1.31	1,475	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	054+567 - 050+515	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,000.04	0.62	1,475	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	050+515 - 046+486	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,321.79	0.55	1,475	2.35	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1083	200	046+486 - 042+430	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.05	0.47	1,475	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	117+656 - 113+590	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.99	4.08	6,142	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.05	4.23	6,154	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	112+077 - 108+999	3.08	R1	งานฉาบน้ำ	16,940	2,710,399.95	3.85	6,142	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	104+992 - 102+991	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,759,902.31	6.68	6,142	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	098+947 - 096+873	2.07	R1	งานฉาบน้ำ	11,385	1,821,600.00	6.20	6,142	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	092+837 - 090+801	2.04	R1	งานฉาบน้ำ	11,220	1,795,200.01	6.15	6,142	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	087+442 - 082+629	4.81	R1	งานฉาบน้ำ	26,455	4,232,799.91	3.33	6,142	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	082+629 - 078+542	4.09	R1	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,200.01	4.60	6,142	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	078+277 - 074+175	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	22,550	3,608,000.00	5.74	6,142	2.29	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	074+175 - 070+105	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.05	5.88	6,142	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	5,555	888,800.05	5.80	6,154	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานฉาบน้ำ	5,775	924,097.70	4.52	6,154	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1162	100	026+369 - 022+362	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	28,070	4,491,324.51	0.93	1,171	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1162	100	018+305 - 014+261	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	28,280	4,524,800.17	1.03	1,171	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1162	100	014+261 - 010+206	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	28,350	4,536,124.23	0.84	1,171	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1162	100	010+206 - 006+125	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	28,560	4,569,475.68	1.10	1,171	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1162	100	006+125 - 002+089	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	28,280	4,524,800.02	1.04	1,171	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	101	009+887 - 005+823	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.91	0.36	1,066	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	101	005+823 - 002+753	3.07	R1	งานฉาบน้ำ	16,885	2,701,600.05	0.42	1,066	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,297.69	1.23	1,076	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	014+000 - 018+112	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	34,935	5,589,599.99	0.63	1,056	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	018+112 - 022+202	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,400.04	0.63	1,056	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	026+279 - 030+358	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	34,680	5,548,800.16	0.50	1,056	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	039+374 - 044+368	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	42,415	6,786,542.90	1.00	1,056	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	048+413 - 052+507	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,543.00	1.22	1,056	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	052+507 - 056+609	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	34,850	5,575,857.08	1.38	1,056	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	056+609 - 060+658	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	5,507,928.44	1.51	1,056	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	060+658 - 064+752	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,543.00	1.40	1,056	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	064+752 - 068+797	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	34,340	5,494,328.46	1.40	1,056	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	072+859 - 076+938	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	34,680	5,548,951.15	1.88	1,056	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	076+938 - 080+995	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	34,510	5,521,448.84	1.70	1,056	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1168	102	080+995 - 085+067	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	34,595	5,535,199.87	1.74	1,056	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	101	015+000 - 010+977	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,502.30	1.20	1,462	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	101	010+977 - 005+981	5	R1	งานฉาบน้ำ	27,500	4,399,999.99	0.90	1,462	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	101	005+981 - 001+934	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,097.79	1.17	1,462	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	101	001+934 - 000+933	1	R1	งานฉาบน้ำ	5,500	879,902.37	1.38	1,473	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	102	015+000 - 019+129	4.13	L1	งานฉาบน้ำ	22,715	3,634,399.95	0.89	2,525	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	102	019+129 - 023+305	4.18	L1	งานฉาบน้ำ	22,990	3,678,483.81	1.31	2,525	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1169	102	035+362 - 037+366	2	L1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.06	1.71	2,525	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	101	000+024 - 004+050	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	34,255	5,480,799.87	0.46	1,188	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	101	004+836 - 007+876	3.04	L1	งานฉาบน้ำ	25,840	4,134,400.11	1.46	1,188	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2562	11	601	351+740 - 356+731	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.00	3.98	11,608	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	101	007+944 - 011+646	3.7	L1	งานฉาบน้ำ	31,450	5,032,000.12	1.25	1,188	2.34	2.21	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2562	11	601	356+731 - 361+726	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,199.95	4.62	11,608	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	102	012+000 - 014+012	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	17,085	2,733,599.94	1.94	1,188	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2562	11	601	366+687 - 371+683	5	L2	งานฉาบน้ำ	27,500	4,399,999.99	5.38	11,608	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	102	017+136 - 021+115	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	33,830	5,412,648.99	1.75	1,188	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	11	601	371+683 - 375+758	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	22,385	0	0.00	11,608	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1225	102	025+340 - 027+583	2.24	L1	งานฉาบน้ำ	19,040	3,046,249.14	1.74	1,188	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	11	601	375+758 - 379+820	4.06	L2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.03	4.04	11,608	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	096+433 - 092+186	4.25	R1	งานฉาบน้ำ	23,375	3,739,902.24	0.98	827	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2562	11	601	381+513 - 385+595	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,309.82	6.79	11,608	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	092+186 - 087+979	4.21	R1	งานฉาบน้ำ	23,155	3,704,702.17	0.95	827	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	11	601	385+595 - 389+613	4.02	L2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.00	12.23	11,608	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	087+979 - 083+749	4.23	R1	งานฉาบน้ำ	23,265	3,722,400.01	0.93	827	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2562	11	601	389+613 - 393+667	4.05	L2	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,999.91	11.04	11,608	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	083+018 - 082+518	0.5	R1	งานฉาบน้ำ	2,750	440,000.00	0.90	835	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2562	11	601	401+810 - 405+878	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.07	12.22	11,608	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานฉาบน้ำ	5,720	915,199.99	0.71	835	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2562	11	601	405+878 - 409+972	4.09	L2	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,200.09	10.17	11,608	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	081+146 - 076+901	4.24	R1	งานฉาบน้ำ	23,320	3,731,297.57	1.09	827	2.43	2.27	
แพร่	แพร่	2562	11	601	409+972 - 414+015	4.04	L2	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,102.38	8.70	11,608	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	076+901 - 072+628	4.27	R1	งานฉาบน้ำ	23,485	3,757,502.40	1.14	827	2.46	2.29	
แพร่	แพร่	2562	11	601	370+329 - 365+381	4.95	R2	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,000.06	4.34	11,608	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	064+093 - 059+855	4.24	R1	งานฉาบน้ำ	23,320	3,731,200.04	1.00	827	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2562	11	601	355+418 - 352+439	2.98	R2	งานฉาบน้ำ	16,390	2,622,400.03	3.66	11,608	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	201	055+601 - 051+400	4.2	R1	งานฉาบน้ำ	23,100	3,696,097.73	1.05	827	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2562	11	602	381+899 - 385+971	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.02	7.61	10,359	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1243	202	107+248 - 103+060	4.19	R1	งานฉาบน้ำ	23,045	3,687,199.91	1.14	942	2.45	2.29	
แพร่	แพร่	2562	11	602	389+973 - 394+026	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,999.98	9.71	10,359	2.32	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1257	100	024+233 - 020+136	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	4,263,884.36	0.75	643	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2562	11	602	394+026 - 398+098	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	0	0.00	10,359	2.54	2.54	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1257	100	016+291 - 012+193	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	26,650	4,264,000.06	0.66	643	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	11	602	402+144 - 406+211	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.92	10.02	10,359	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2563	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,314.98	0.67	651	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	11	602	406+211 - 410+294	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,399.96	8.50	10,359	2.26	2.15	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1016	200	010+000 - 014+955	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	59,400	9,504,213.10	6.99	5,909	2.12	2.06	
แพร่	แพร่	2562	11	602	410+294 - 414+324	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.08	7.74	10,359	2.22	2.13	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1016	200	014+955 - 019+870	4.92	L1	งานฉาบน้ำ	59,040	9,446,186.51	6.71	5,909	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2562	11	602	419+603 - 420+027	0.42	L2	งานฉาบน้ำ	2,310	369,600.00	9.04	10,369	2.21	2.12	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1016	200	019+870 - 023+899	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,813.26	11.30	5,909	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2562	101	401	190+972 - 195+294	4.32	L1	งานฉาบน้ำ	28,080	0	0.00	4,086	2.00	2.00	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1016	200	023+899 - 027+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,698,986.75	12.03	5,909	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	101	401	195+294 - 199+597	4.3	L1	งานฉาบน้ำ	27,950	0	0.00	4,086	2.19	2.19	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1016	200	027+908 - 029+916	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	24,120	3,859,199.95	12.37	5,909	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2562	101	401	199+597 - 203+897	4.3	L1	งานฉาบน้ำ	27,950	4,471,999.83	4.95	4,086	2.41	2.26	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	027+849 - 031+899	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	5,507,999.94	9.11	4,816	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานฉาบน้ำ	7,020	1,123,200.04	4.98	4,097	2.41	2.26	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	031+899 - 035+948	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	5,507,848.97	5.71	4,816	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	6,630	1,060,799.97	3.25	4,097	2.33	2.20	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	035+948 - 040+041	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,550.91	8.14	4,816	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.03	2.51	4,097	2.22	2.13	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	040+041 - 044+133	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,400.02	5.72	4,816	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	6,630	1,060,800.04	3.45	4,097	2.36	2.22	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	044+133 - 048+134	4	L1	งานฉาบน้ำ	34,000	5,439,848.99	6.16	4,816	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.03	2.55	4,097	2.23	2.13	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2563	1020	201	048+134 - 052+120	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	33,915	5,426,400.08	6.61	4,816	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	401	208+831 - 209+922	1.09	L1	งานฉาบน้ำ	7,085	1,133,599.99	3.01	4,031	2.31	2.19	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานฉาบน้ำ	55	8,800.00	1.59	6,369	2.22	2.13	
แพร่	แพร่	2562	101	401	209+772 - 210+773	1	L1	งานฉาบน้ำ	6,500	1,040,000.05	2.86	4,097	2.28	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานฉาบน้ำ	174,185	27,869,599.33	1.87	6,369	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2562	101	401	209+922 - 211+738	1.82	L1	งานฉาบน้ำ	11,830	1,892,800.05	2.78	4,085	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานบำรุงปกติ	174,735	27,957,502.38	5.96	6,369	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2562	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	6,435	0	0.00	4,077	2.58	2.58	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1021	200	087+551 - 092+522	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	42,245	0	0.00	1,971	2.26	2.26	
แพร่	แพร่	2562	101	401	211+768 - 212+790	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	1,060,799.99	3.04	4,031	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1021	200	092+522 - 096+555	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	34,255	5,480,950.98	1.80	1,971	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2562	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.05	2.58	4,097	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1021	200	096+555 - 098+586	2.03	L1	งานฉาบน้ำ	17,255	0	0.00	1,971	2.23	2.23	
แพร่	แพร่	2562	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	1,050,400.06	3.49	4,097	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	2,805	448,800.02	2.14	1,981	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2562	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานฉาบน้ำ	3,575	0	0.00	4,097	2.00	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานฉาบน้ำ	8,585	0	0.00	1,981	1.97	1.97	
แพร่	แพร่	2562	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	1,071,200.05	2.50	4,097	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	048+123 - 052+267	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	33,120	5,299,200.07	0.38	1,210	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2562	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานฉาบน้ำ	3,640	0	0.00	4,097	1.84	1.84	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	052+267 - 056+493	4.23	L1	งานฉาบน้ำ	33,840	5,414,400.09	0.36	1,210	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.03	3.02	4,097	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	057+300 - 061+420	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	32,960	5,273,600.00	0.35	1,210	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานฉาบน้ำ	3,575	572,000.00	1.79	4,097	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	061+420 - 065+544	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	32,960	5,273,599.94	0.37	1,210	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2562	101	402	229+109 - 233+476	4.37	L2	งานฉาบน้ำ	28,405	4,544,684.41	13.74	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	069+685 - 072+807	3.12	L1	งานฉาบน้ำ	24,960	3,993,599.97	0.38	1,210	2.34	2.20	
แพร่	แพร่	2562	101	402	233+476 - 237+808	4.33	L2	งานฉาบน้ำ	28,145	4,503,200.01	13.73	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	073+237 - 075+300	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	16,480	2,636,916.16	0.37	1,210	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2562	101	402	237+808 - 242+154	4.35	L2	งานฉาบน้ำ	28,275	4,523,999.96	13.75	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	075+605 - 077+722	2.12	L1	งานฉาบน้ำ	16,960	2,713,716.52	0.38	1,210	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	101	402	242+154 - 244+758	2.6	L2	งานฉาบน้ำ	16,900	2,703,999.91	13.71	14,050	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานฉาบน้ำ	8,400	1,344,116.01	0.35	1,216	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2562	101	402	245+315 - 240+984	4.33	R2	งานฉาบน้ำ	28,145	4,503,315.50	13.73	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	079+997 - 081+043	1.05	L1	งานฉาบน้ำ	8,400	1,344,000.00	0.39	1,216	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	101	402	240+984 - 236+653	4.33	R2	งานฉาบน้ำ	28,145	4,503,315.50	13.73	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1093	200	086+196 - 089+332	3.14	L1	งานฉาบน้ำ	25,120	4,019,199.90	0.39	1,210	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2562	101	402	236+653 - 232+338	4.31	R2	งานฉาบน้ำ	28,015	4,482,515.37	13.72	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	101	000+000 - 004+960	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,800.04	1.82	1,451	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	402	232+338 - 228+839	3.5	R2	งานฉาบน้ำ	22,750	3,640,115.55	13.74	14,051	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	101	004+960 - 009+027	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,502.18	1.72	1,451	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	251+107 - 256+097	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.01	4.24	13,611	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	102	010+780 - 014+814	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,399.93	1.77	1,740	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	256+097 - 261+063	4.97	L2	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,599.96	4.44	13,611	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	102	019+753 - 023+801	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,563,999.98	2.00	1,740	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	261+063 - 266+060	5	L2	งานฉาบน้ำ	27,500	0	0.00	13,611	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	102	023+801 - 027+808	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.23	2.36	1,740	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	266+060 - 270+041	3.98	L2	งานฉาบน้ำ	21,890	3,502,400.01	4.00	13,611	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	102	027+808 - 031+825	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,502.23	1.21	1,740	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	270+041 - 274+112	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.98	3.53	13,611	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	102	039+913 - 044+903	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,199.95	2.03	1,740	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	274+429 - 270+367	4.06	R2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.03	4.12	13,611	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	103	045+200 - 050+194	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,199.85	2.79	2,499	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	270+367 - 265+391	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	27,390	0	0.00	13,611	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1098	103	050+194 - 054+162	3.97	L1	งานฉาบน้ำ	21,835	3,493,600.00	2.99	2,499	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	101	403	265+391 - 261+404	3.99	R2	งานฉาบน้ำ	21,945	3,511,200.05	2.64	13,611	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	000+000 - 004+116	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	49,440	7,910,399.88	5.35	5,087	2.32	2.20	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2562	101	403	261+404 - 256+437	4.97	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,600.01	5.07	13,611	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	008+230 - 012+351	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,613.15	12.49	5,087	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2562	101	403	256+437 - 251+458	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.03	4.67	13,611	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	012+351 - 016+473	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,399.73	12.28	5,087	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2562	101	404	300+299 - 296+179	4.12	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,399.78	5.56	6,412	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	016+853 - 020+961	4.11	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,320	7,891,199.84	13.05	5,087	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	101	404	296+179 - 292+078	4.1	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,200	7,871,999.69	6.45	6,412	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	025+008 - 029+019	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,413.13	9.20	5,087	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2562	101	404	292+078 - 287+961	4.12	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,399.98	6.57	6,412	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	037+002 - 041+012	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,200.11	9.87	5,087	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	101	404	287+961 - 283+828	4.13	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,560	7,929,600.26	6.76	6,412	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1126	100	041+012 - 043+080	2.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,840	3,974,400.16	9.42	5,087	2.34	2.20	
แพร่	แพร่	2562	101	404	283+828 - 279+714	4.11	R1	งานฉาบน้ำผิว	49,320	7,891,200.17	8.39	6,412	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1128	100	000+000 - 004+014	4.01	L1	งานปรับปรุงปกติ	22,055	3,528,800.05	2.25	1,957	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2562	101	404	278+413 - 275+390	3.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	36,240	0	0.00	6,412	2.07	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1128	100	004+014 - 008+037	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,502.30	2.16	1,957	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	103	100	004+054 - 008+155	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,650	4,263,999.95	13.76	10,571	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,610	897,502.19	2.05	1,968	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2562	103	100	008+155 - 012+203	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,325	4,212,000.04	14.48	10,571	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,015	642,400.01	5.21	3,440	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2562	103	100	012+203 - 017+178	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,305	5,168,799.96	10.25	10,571	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2562	103	100	017+178 - 021+168	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,935	4,149,599.95	15.33	10,571	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1152	202	038+838 - 042+872	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,399.93	5.37	4,623	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2562	103	100	021+168 - 025+205	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,260	4,201,600.18	15.18	10,571	2.36	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1152	202	042+872 - 046+917	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,297.62	5.29	4,623	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2562	103	100	030+134 - 033+093	2.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,240	3,078,399.99	13.61	10,571	2.31	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1152	202	046+917 - 048+936	2.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,110	1,777,697.77	4.69	4,621	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	101	000+065 - 004+080	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,897.54	1.73	1,971	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2562	103	100	033+295 - 037+344	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,325	4,212,000.03	13.01	10,571	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	101	004+080 - 008+092	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.07	1.69	1,971	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	103	100	037+344 - 040+368	3.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,630	3,140,799.92	12.32	10,571	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2562	129	100	000+750 - 004+828	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	48,960	7,833,599.98	12.75	12,774	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	013+000 - 017+196	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	3,695,999.99	1.42	1,490	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	129	100	004+828 - 009+803	4.97	L2	งานปรับปรุงปกติ	59,640	0	0.00	12,774	2.20	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	017+196 - 021+419	4.22	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,210	3,713,697.65	1.70	1,490	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1022	100	004+778 - 007+777	3	L1	งานฉาบน้ำผิว	36,000	5,760,000.02	2.59	5,276	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	021+419 - 025+618	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	3,695,902.20	1.56	1,490	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1022	100	008+586 - 012+732	4.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	51,875	8,300,000.06	12.11	5,276	2.31	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	025+618 - 029+809	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	3,687,102.33	1.64	1,490	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1022	100	012+732 - 016+899	4.17	L1	งานฉาบน้ำผิว	50,040	8,006,400.12	15.41	5,276	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	029+809 - 034+035	4.23	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,265	3,722,399.95	1.69	1,490	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1022	100	016+899 - 021+057	4.16	L1	งานฉาบน้ำผิว	52,000	8,320,000.00	16.75	5,276	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	034+035 - 038+257	4.22	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,210	3,713,600.11	1.68	1,490	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	001+660 - 006+552	4.89	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,450	3,911,999.97	2.35	5,180	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	042+464 - 046+654	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	3,687,200.16	1.60	1,490	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	006+552 - 011+374	4.82	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,100	3,856,000.02	3.37	5,180	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	047+000 - 051+020	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.04	1.63	1,490	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	011+374 - 016+259	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,400	3,904,088.74	4.04	5,180	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	051+020 - 055+080	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.05	1.69	1,490	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	021+169 - 026+076	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,550	3,928,088.90	5.31	5,180	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	060+079 - 065+055	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.01	1.19	1,490	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	026+076 - 030+948	4.87	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,350	3,896,000.03	3.01	5,180	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	065+055 - 069+093	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,199.99	1.18	1,490	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,550	728,088.99	5.88	5,190	2.42	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1155	102	069+093 - 073+086	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	21,945	3,511,297.68	1.54	1,490	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2562	1023	101	039+296 - 044+205	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	24,550	3,927,911.13	2.95	5,180	2.22	2.12	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1155	102	073+086 - 077+118	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.00	1.67	1,490	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	044+205 - 049+118	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	24,550	3,928,088.83	4.17	5,180	2.36	2.22	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1155	102	077+118 - 081+163	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,902.17	1.39	1,490	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	101	049+118 - 053+968	4.85	L1	งานฉาบน้ำ	24,250	3,880,000.02	2.89	5,180	2.21	2.12	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1155	102	081+163 - 085+224	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,897.74	1.04	1,490	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	102	077+349 - 072+394	4.95	R1	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,097.67	5.13	5,399	2.30	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1155	102	085+224 - 089+252	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.10	1.00	1,490	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1023	102	068+365 - 064+281	4.08	R1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	5,399	2.87	2.87	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,102.16	1.06	1,499	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	020+974 - 025+972	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,400,000.02	0.74	3,105	2.18	2.10	
แพร่	แพร่	2562	1023	102	064+281 - 060+161	4.12	R1	งานฉาบน้ำ	22,660	0	0.00	5,399	2.23	2.23	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	025+972 - 029+999	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.01	0.81	3,105	2.21	2.12	
แพร่	แพร่	2562	1023	102	060+161 - 057+142	3.02	R1	งานฉาบน้ำ	16,610	2,657,697.81	4.17	5,399	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2562	1024	100	011+852 - 015+976	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	22,660	0	0.00	693	2.38	2.38	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	029+999 - 034+085	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,199.97	0.80	3,105	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2562	1024	100	015+976 - 020+094	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	22,660	0	0.00	693	2.34	2.34	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	034+085 - 038+113	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.00	0.72	3,105	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2562	1024	100	020+094 - 024+255	4.16	L1	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	22,880	10,295,775.09	0.69	693	2.58	2.00	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	038+113 - 043+092	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	3,105	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2562	1024	100	024+255 - 028+407	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	0	0.00	693	2.29	2.29	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1173	100	043+092 - 047+078	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	21,945	3,511,200.00	0.67	3,105	2.15	2.08	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	000+000 - 001+002	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	879,999.98	1.89	2,748	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1024	100	036+247 - 038+310	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	11,330	0	0.00	693	2.36	2.36	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานฉาบน้ำ	146,465	23,434,400.23	1.85	2,748	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1120	100	010+000 - 005+990	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.95	4.47	3,695	2.34	2.21	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	001+002 - 005+002	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.05	1.81	2,738	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1120	100	005+990 - 001+971	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.04	4.13	3,695	2.30	2.18	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	005+002 - 009+008	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.99	1.62	2,738	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	016+707 - 020+725	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.00	5.89	4,494	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	009+008 - 013+034	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,399.91	2.02	2,738	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	020+725 - 024+737	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.07	5.47	4,494	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	013+034 - 017+983	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,000.00	0.86	2,738	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	024+737 - 028+744	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.18	5.68	4,494	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	022+064 - 026+043	3.98	L1	งานฉาบน้ำ	21,890	3,502,497.78	1.65	2,738	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	028+744 - 032+777	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,497.70	5.93	4,494	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	026+628 - 031+570	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	27,170	4,347,199.98	1.46	1,558	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	032+777 - 037+733	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,799.98	5.98	4,494	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	037+733 - 042+709	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,400.06	6.31	4,494	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	101	039+698 - 042+714	3.02	L1	งานฉาบน้ำ	16,610	2,657,599.98	1.04	1,558	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2562	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานฉาบน้ำ	5,390	862,400.02	3.11	4,505	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	084+141 - 080+064	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,497.82	1.74	2,280	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2562	1125	100	000+000 - 004+565	4.56	L1	งานฉาบน้ำ	25,080	4,012,897.62	5.69	3,833	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	080+064 - 075+098	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.01	1.74	2,280	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2562	1125	100	004+565 - 009+131	4.57	L1	งานฉาบน้ำ	25,135	4,021,599.99	4.95	3,833	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	075+098 - 072+051	3.05	R1	งานฉาบน้ำ	16,775	2,683,902.18	2.28	2,280	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2562	1125	100	013+722 - 018+203	4.48	L1	งานฉาบน้ำ	24,640	3,942,497.61	4.58	3,833	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	066+301 - 063+273	3.03	R1	งานฉาบน้ำ	16,665	2,666,400.05	1.76	2,280	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	021+024 - 017+245	3.78	R1	งานฉาบน้ำ	37,800	6,048,177.72	3.14	3,652	2.19	2.11	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	058+236 - 054+210	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.07	1.66	2,280	2.29	2.18	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานฉาบน้ำ	21,600	3,455,822.34	6.20	3,661	2.35	2.21	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	054+210 - 049+229	4.98	R1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,302.24	2.02	2,280	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานฉาบน้ำ	18,500	2,960,000.00	2.89	3,661	2.16	2.08	
แพร่	เชียงใหม่ 2	2563	1174	102	049+229 - 044+257	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.05	1.91	2,280	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานฉาบน้ำ	18,500	2,959,999.93	3.25	3,661	2.20	2.11	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1202	200	033+922 - 038+888	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	1,708	2.29	2.29	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานฉาบผิว	18,600	2,976,000.07	3.45	3,661	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1202	200	038+888 - 042+881	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,102.32	1.57	1,708	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	2,960,000.04	4.14	3,661	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1202	200	042+881 - 044+953	2.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,385	6,546,374.71	6.23	1,708	3.12	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1222	100	000+025 - 004+053	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.00	1.56	1,931	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบผิว	18,700	2,991,822.42	3.73	3,661	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2562	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานฉาบผิว	21,800	3,488,177.29	2.96	3,661	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1222	100	004+053 - 006+054	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,097.72	1.53	1,931	2.29	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานฉาบผิว	78,760	12,601,502.32	4.89	3,675	2.39	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	000+031 - 002+993	2.96	L1	งานฉาบผิว	20,720	3,315,199.94	4.20	5,927	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	003+202 - 008+187	4.99	L1	งานฉาบผิว	34,930	5,588,800.08	8.82	5,927	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานฉาบผิว	76,395	12,223,199.58	4.43	3,675	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	008+251 - 013+216	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	5,566,275.46	3.92	5,927	2.15	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	014+342 - 018+388	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.11	4.89	3,664	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	013+216 - 014+221	1	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,123.84	4.44	5,937	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	018+388 - 022+466	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	3,590,400.01	4.77	3,664	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	014+440 - 018+505	4.07	L1	งานฉาบผิว	28,490	4,558,275.47	10.89	5,927	2.48	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	026+403 - 028+435	2.03	L1	งานฉาบผิว	11,165	1,786,399.95	4.59	3,664	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2562	1154	100	023+467 - 027+461	3.99	L1	งานฉาบผิว	27,930	4,468,799.89	11.23	5,927	2.50	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานฉาบผิว	75,020	12,003,199.58	3.32	3,675	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	000+038 - 004+137	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,608,097.78	0.49	713	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	028+435 - 032+624	4.19	L1	งานฉาบผิว	23,045	3,687,102.21	4.79	3,664	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	004+137 - 008+289	4.15	L1	งานฉาบผิว	22,825	3,652,000.06	0.69	713	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานฉาบผิว	880	140,800.00	3.76	3,675	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	008+289 - 012+453	4.16	L1	งานฉาบผิว	22,880	3,660,800.02	0.78	713	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบผิว	76,505	12,240,897.71	3.21	3,675	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	012+453 - 016+595	4.14	L1	งานฉาบผิว	22,770	3,643,200.07	0.71	713	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานฉาบผิว	79,255	12,680,799.87	2.31	3,675	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	016+595 - 019+686	3.09	L1	งานฉาบผิว	16,995	2,719,297.71	0.71	713	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,800.00	3.79	3,675	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	019+876 - 024+014	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	0	0.00	713	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานบำรุงปกติ	220	0	0.00	3,675	2.04	2.04	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	024+014 - 028+150	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	22,770	0	0.00	713	2.34	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานฉาบผิว	385	61,600.00	4.61	3,675	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2562	1216	100	032+319 - 036+473	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	0	0.00	713	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,693.55	3.04	3,447	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2562	1217	100	017+047 - 013+000	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	32,400	0	0.00	1,198	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	3.93	3,675	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1217	100	013+000 - 008+972	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	32,240	0	0.00	1,198	2.34	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.94	4.71	3,675	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	1217	100	004+357 - 000+348	4.01	R1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,657.84	1.22	1,198	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	039+055 - 037+930	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,301.83	3.72	3,654	2.38	2.23	
แพร่	แพร่	2562	1342	100	000+037 - 002+081	2.04	L1	งานฉาบผิว	15,810	2,529,599.88	1.89	2,020	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	037+930 - 037+830	0.1	R1	งานฉาบผิว	550	88,000.00	4.17	3,522	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2562	1342	100	002+603 - 006+637	4.03	L1	งานฉาบผิว	31,233	4,997,082.07	3.09	2,020	2.45	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	036+821 - 035+632	1.19	R1	งานฉาบผิว	6,545	1,047,102.19	3.92	3,647	2.41	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1342	100	010+646 - 014+667	4.02	L1	งานฉาบผิว	31,155	4,984,662.36	4.54	2,020	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	030+869 - 026+326	4.54	R1	งานฉาบผิว	24,970	3,995,102.39	4.88	3,662	2.40	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1342	100	014+667 - 017+687	3.02	L1	งานฉาบผิว	23,405	3,744,800.12	4.67	2,020	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	026+326 - 021+679	4.65	R1	งานฉาบผิว	25,575	4,092,097.75	4.65	3,662	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2562	1343	100	010+725 - 006+665	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	0.12	80	2.47	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	012+748 - 008+147	4.6	R1	งานฉาบผิว	25,300	4,048,097.69	3.73	3,660	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2563	1290	101	003+567 - 001+257	2.31	R1	งานบำรุงปกติ	12,705	2,032,799.90	3.94	3,662	2.41	2.25	
แพร่	แพร่	2562	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานฉาบผิว	11,550	0	0.00	5,401	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2562	1419	100	004+194 - 006+294	2.1	L2	งานฉาบน้ำผิว	11,550	1,848,000.02	0.00	0	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1290	102	078+208 - 082+223	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,897.60	0.90	1,122	2.29	2.17	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1290	102	082+223 - 085+261	3.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,720	2,675,200.04	1.01	1,122	2.34	2.21	
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	890+370 - 894+453	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,497.66	8.40	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1292	200	016+912 - 021+893	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,302.24	3.23	3,607	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	902+639 - 906+723	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,399.99	8.40	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1292	200	021+893 - 026+879	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.05	2.94	3,607	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	906+723 - 910+807	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,399.99	8.40	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1292	200	030+860 - 034+917	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,702.24	2.93	3,607	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	908+276 - 904+274	4	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.09	8.40	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1292	200	034+917 - 036+970	2.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,275	1,804,097.62	2.73	3,607	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	601	351+740 - 356+731	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.00	3.93	11,385	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	904+274 - 900+261	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,702.31	8.40	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1299	100	005+059 - 001+006	4.05	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,564,097.68	1.58	2,423	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2561	11	601	356+731 - 361+726	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,199.95	5.04	11,385	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1401	895+268 - 891+272	4	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.05	8.41	11,823	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1326	100	005+009 - 009+987	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.88	1.21	1,236	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2561	11	601	366+687 - 371+683	5	L2	งานฉาบน้ำผิว หน้า 5 ขม.	27,500	4,399,999.99	5.76	11,385	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	912+300 - 917+242	4.94	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,170	12,226,499.93	48.88	31,470	2.18	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1326	100	009+987 - 012+984	3	L1	งานบำรุงปกติ	16,500	2,640,097.81	1.08	1,236	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2561	11	601	371+683 - 375+758	4.07	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,385	0	0.00	11,385	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	917+242 - 921+249	4.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.03	13.00	31,470	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,555	888,800.05	3.04	2,563	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2561	11	601	375+758 - 379+820	4.06	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.03	4.05	11,385	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	921+249 - 925+310	4.06	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,799.99	10.32	31,470	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1409	100	004+275 - 000+165	4.11	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,605	3,616,800.01	0.42	493	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2561	11	601	381+513 - 385+595	4.08	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,440	3,590,309.82	6.13	11,385	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	925+310 - 928+325	3.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	16,610	2,657,600.04	9.16	31,470	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2563	1410	100	002+604 - 000+635	1.97	R1	งานฉาบน้ำผิว	10,835	1,733,599.98	0.91	3,105	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2561	11	601	385+595 - 389+613	4.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.00	13.34	11,385	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	929+118 - 925+128	3.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	21,945	3,511,200.06	13.72	31,470	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	371+341 - 375+403	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,720	7,795,199.84	10.12	5,650	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2561	11	601	389+613 - 393+667	4.05	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,563,999.91	11.94	11,385	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1402	925+128 - 921+074	4.05	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,564,000.02	8.02	31,470	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	375+403 - 379+452	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,600	7,775,786.67	7.82	5,650	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2561	11	601	401+810 - 405+878	4.07	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,600.07	13.33	11,385	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1403	941+189 - 943+197	2.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	11,055	1,768,799.91	11.62	31,149	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	379+452 - 384+446	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.03	7.34	5,650	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2561	11	601	405+878 - 409+972	4.09	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,495	3,599,200.09	10.69	11,385	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1403	944+001 - 939+009	4.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,122.89	17.66	31,149	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	384+446 - 388+441	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	47,880	7,661,012.97	7.91	5,650	2.28	2.16	
แพร่	แพร่	2561	11	601	409+972 - 414+015	4.04	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,102.38	7.99	11,385	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1403	934+017 - 930+005	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.03	15.48	31,149	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	601	370+329 - 365+381	4.95	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,225	4,356,000.06	4.60	11,385	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	388+441 - 392+464	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,240	7,718,186.94	10.14	5,650	2.29	2.18	
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1404	948+998 - 953+985	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,199.99	13.22	28,800	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	601	355+418 - 352+439	2.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	16,390	2,622,400.03	3.23	11,385	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	400+516 - 404+561	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,600	7,775,825.26	3.58	5,650	2.22	2.12	
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1404	953+985 - 957+997	4.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.07	10.19	28,800	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	381+899 - 385+971	4.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,385	3,581,600.02	7.17	10,162	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	404+561 - 409+521	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,520	9,523,199.85	4.09	5,650	2.26	2.15	
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1404	957+997 - 962+034	4.04	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,283.78	17.02	28,800	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	389+973 - 394+026	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,563,999.98	10.66	10,162	2.35	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,880	1,900,974.39	4.30	5,661	2.28	2.17	
แพร่	เข็ญงรายที่ 1	2562	1	1404	962+034 - 966+053	4.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,599.94	9.08	28,800	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	1,900,799.97	6.59	5,661	2.21	2.12	
แพร่	แพร่	2561	11	602	394+026 - 398+098	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	10,162	2.43	2.43	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	966+053 - 969+051	3	L2	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.02	11.43	28,800	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	402+144 - 406+211	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,599.92	11.09	10,162	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานฉาบผิว	12,480	1,996,800.11	10.71	5,661	2.31	2.19	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	970+000 - 965+009	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.05	8.40	28,800	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	406+211 - 410+294	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	3,590,399.96	8.54	10,162	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	441+786 - 443+821	2.03	L1	งานฉาบผิว	25,375	4,059,999.95	6.75	4,466	2.31	2.19	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	965+009 - 960+990	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.99	13.29	28,800	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	410+294 - 414+324	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.08	7.30	10,162	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,750	2,040,000.10	6.80	4,478	2.31	2.19	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	960+990 - 956+958	4.03	R2	งานฉาบผิว	22,165	3,546,483.69	20.74	28,800	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	11	602	419+603 - 420+027	0.42	L2	งานบำรุงปกติ	2,310	0	0.00	10,172	2.15	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานฉาบผิว	11,750	1,879,999.95	7.16	4,478	2.33	2.20	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	951+962 - 946+979	4.98	R2	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.98	15.13	28,800	2.34	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	190+972 - 195+294	4.32	L1	งานบำรุงปกติ	28,080	0	0.00	4,010	1.87	1.87	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	447+922 - 451+945	4.02	L1	งานฉาบผิว	50,250	8,039,999.88	7.54	4,466	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1404	946+979 - 944+979	2	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	15.13	28,810	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	195+294 - 199+597	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	27,950	0	0.00	4,010	2.06	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานฉาบผิว	11,875	1,900,000.04	3.58	4,478	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	970+000 - 973+996	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.10	11.88	10,093	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	199+597 - 203+897	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	27,950	0	0.00	4,010	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.88	4,478	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	973+996 - 978+028	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.90	11.92	10,093	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	7,020	0	0.00	4,021	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	455+703 - 454+698	1	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	2.24	4,478	2.27	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	978+028 - 982+042	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.12	11.67	10,093	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.97	3.29	4,021	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.81	4,478	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	987+037 - 992+036	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.14	8.62	10,093	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	2.24	4,021	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,875	2,059,999.90	1.28	4,478	2.08	2.03	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	992+036 - 994+043	2.01	L2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.94	10.43	10,093	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.04	3.56	4,021	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	603	496+226 - 500+563	4.34	L1	งานฉาบผิว	23,870	3,819,200.01	0.97	707	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	994+617 - 990+606	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.08	9.43	10,093	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	2.30	4,021	2.19	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	1.95	716	2.49	2.31	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	990+606 - 985+614	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.08	4.72	10,093	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	208+831 - 209+922	1.09	L1	งานฉาบผิว	7,085	1,133,599.99	3.03	3,958	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานฉาบผิว	660	105,600.00	1.53	716	2.38	2.24	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	985+614 - 980+622	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.08	8.33	10,093	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	209+772 - 210+773	1	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.05	2.78	4,021	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2563	101	603	502+234 - 506+366	4.13	L1	งานฉาบผิว	22,715	3,634,400.08	1.92	707	2.49	2.31	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	980+622 - 976+601	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	9.53	10,093	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	101	002+119 - 006+153	4.03	L1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,417.40	2.96	2,778	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2561	101	401	209+922 - 211+738	1.82	L1	งานฉาบผิว	11,830	1,892,800.05	2.66	4,009	2.24	2.14	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	976+601 - 972+581	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.96	8.28	10,093	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	047+150 - 051+333	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,294.44	0.43	971	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	0	0.00	4,001	2.44	2.44	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	1	1405	972+581 - 970+587	1.99	R2	งานฉาบผิว	23,880	3,820,799.92	8.97	10,093	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	051+333 - 055+505	4.17	L1	งานฉาบผิว	27,105	4,336,800.05	0.43	971	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2562	107	300	209+222 - 213+329	4.11	L1	งานฉาบผิว	19,523	3,123,599.99	0.74	1,566	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	211+768 - 212+790	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.99	3.06	3,958	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	055+505 - 059+732	4.23	L1	งานฉาบผิว	27,495	4,399,294.61	0.47	971	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2561	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	1,071,200.05	2.35	4,021	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	107	300	221+543 - 225+652	4.11	L1	งานฉาบผิว	19,523	0	0.00	1,566	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	059+732 - 063+963	4.23	L1	งานฉาบผิว	27,495	4,399,105.55	0.53	971	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	3.64	4,021	2.38	2.24	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	107	300	225+652 - 229+770	4.12	L1	งานฉาบผิว	19,570	3,131,200.03	0.96	1,566	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	072+287 - 076+427	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	4,305,599.98	1.46	971	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานฉาบผิว	3,575	0	0.00	4,021	1.88	1.88	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	107	300	229+770 - 233+869	4.1	L1	งานฉาบผิว	19,475	3,115,999.98	0.78	1,566	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	076+427 - 080+611	4.18	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,200.02	1.69	971	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.05	2.22	4,021	2.18	2.10	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	107	300	233+869 - 237+984	4.12	L1	งานฉาบผิว	19,570	3,131,200.01	0.86	1,566	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	080+611 - 084+755	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	4,305,599.93	1.78	971	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานฉาบผิว	3,640	0	0.00	4,021	1.72	1.72	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	107	300	237+984 - 240+055	2.07	L1	งานฉาบผิว	9,833	1,573,199.98	0.59	1,566	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	109	100	000+000 - 004+109	4.11	L1	งานฉาบผิว	25,688	4,110,110.99	2.65	2,305	2.41	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	084+755 - 088+892	4.14	L1	งานฉาบผิว	26,910	4,305,599.96	3.02	971	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	3.02	4,021	2.29	2.17	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	109	100	004+109 - 008+229	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	25,750	4,120,000.00	1.76	2,305	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	088+892 - 093+065	4.17	L1	งานฉาบผิว	27,105	4,336,799.98	3.01	971	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานฉาบผิว	3,575	0	0.00	4,021	2.00	2.00	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	109	100	024+368 - 028+410	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	4,040,000.06	2.43	2,305	2.36	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	093+065 - 097+195	4.13	L1	งานฉาบผิว	26,845	4,295,200.00	3.02	971	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	402	229+109 - 233+476	4.37	L2	งานฉาบผิว	28,405	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	109	100	028+410 - 031+413	3	L1	งานบำรุงปกติ	18,750	2,999,889.03	2.70	2,305	2.42	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	102	097+195 - 098+225	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,199.98	3.08	981	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	402	233+476 - 237+808	4.33	L1	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	095+935 - 100+846	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	36,825	5,891,999.94	7.91	12,508	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	098+392 - 102+557	4.16	L1	งานฉาบผิว	17,680	2,828,799.98	0.26	205	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	402	237+808 - 242+154	4.35	L2	งานฉาบผิว	28,275	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	102+557 - 106+718	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	2,828,800.01	0.27	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,109.42	7.13	12,518	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2561	101	402	242+154 - 244+758	2.6	L2	งานฉาบผิว	16,900	0	0.00	13,779	2.10	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	106+718 - 110+859	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	17,595	2,815,199.94	0.26	205	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	112+455 - 117+424	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,508	2.22	2.22	
แพร่	แพร่	2561	101	402	245+315 - 240+984	4.33	R2	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	110+859 - 115+009	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	17,638	2,822,000.07	0.47	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	117+424 - 119+398	1.97	L1	งานฉาบผิว	14,775	2,363,999.97	6.41	12,508	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2561	101	402	240+984 - 236+653	4.33	R2	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	115+009 - 119+195	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	17,808	2,849,199.99	0.48	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	120+123 - 125+088	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,508	2.20	2.20	
แพร่	แพร่	2561	101	402	236+653 - 232+338	4.31	R2	งานฉาบผิว	28,015	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	119+195 - 123+411	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	17,935	2,869,599.97	0.48	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	125+088 - 129+100	4.01	L1	งานฉาบผิว	30,075	4,811,893.51	5.61	12,508	2.15	2.08	
แพร่	แพร่	2561	101	402	232+338 - 228+839	3.5	R2	งานฉาบผิว	22,750	0	0.00	13,780	2.10	2.10	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานฉาบผิว	2,925	467,891.21	9.37	12,518	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	123+411 - 127+588	4.18	L1	งานฉาบผิว	17,765	2,842,475.56	0.18	205	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	251+107 - 256+097	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	4.49	13,349	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	053+689 - 055+185	1.5	L2	งานฉาบผิว	11,250	1,799,999.96	9.40	12,506	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	127+588 - 131+809	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	2,869,675.51	0.18	205	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	256+097 - 261+063	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,599.96	4.78	13,349	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานบำรุงปกติ	5,850	936,000.01	6.76	12,518	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	131+809 - 136+018	4.21	L1	งานฉาบผิว	17,893	2,862,875.57	0.18	205	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	261+063 - 266+060	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	0	0.00	13,349	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	118	201	065+505 - 069+554	4.05	L2	งานฉาบผิว	30,375	4,859,890.91	10.61	12,508	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	136+018 - 140+214	4.2	L1	งานฉาบผิว	17,850	2,855,999.99	0.21	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2561	101	403	266+060 - 270+041	3.98	L2	งานฉาผิว	21,890	3,502,400.01	4.06	13,349	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	201	075+208 - 080+147	4.94	L2	งานฉาผิว	37,050	5,927,890.93	6.49	12,508	2.19	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	140+214 - 144+426	4.21	L1	งานฉาผิว	17,893	2,862,800.01	0.22	205	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	270+041 - 274+112	4.07	L2	งานฉาผิว	22,385	3,581,599.98	3.02	13,349	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	201	080+147 - 085+058	4.91	L2	งานฉาผิว	36,825	5,892,000.01	5.32	12,508	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1081	103	148+665 - 152+888	4.22	L1	งานฉาผิว	17,935	2,869,599.95	0.27	205	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	274+429 - 270+367	4.06	R2	งานฉาผิว	22,330	3,572,800.03	4.29	13,349	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1092	200	010+023 - 014+108	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	3,599,200.04	1.84	5,274	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	201	085+058 - 089+961	4.9	L2	งานฉาผิว	36,750	5,879,947.92	6.38	12,508	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2561	101	403	270+367 - 265+391	4.98	R2	งานฉาผิว	27,390	0	0.00	13,349	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1092	200	022+136 - 026+165	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.04	1.90	5,274	2.31	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	131+000 - 135+977	4.98	L1	งานฉาผิว	59,760	9,561,600.12	6.12	10,320	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	265+391 - 261+404	3.99	R2	งานฉาผิว	21,945	0	0.00	13,349	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1092	200	026+165 - 030+183	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	3,537,600.01	1.91	5,274	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	135+977 - 140+968	4.99	L1	งานฉาผิว	59,880	9,580,800.00	5.40	10,320	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	261+404 - 256+437	4.97	R2	งานฉาผิว	27,335	4,373,600.01	5.37	13,349	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1092	200	030+183 - 032+202	2.02	L1	งานฉาผิว	11,110	1,777,599.99	1.96	5,274	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	140+968 - 144+975	4.01	L1	งานฉาผิว	48,120	7,699,199.82	5.41	10,320	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	403	256+437 - 251+458	4.98	R2	งานฉาผิว	27,390	4,382,400.03	5.02	13,349	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1097	100	001+370 - 005+447	4.08	L1	งานฉาผิว	22,440	3,590,400.01	3.74	3,093	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	144+975 - 149+021	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	0	0.00	10,320	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	404	300+299 - 296+179	4.12	R1	งานฉาผิว	49,440	7,910,399.78	5.07	6,291	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1097	100	005+447 - 009+469	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	3,537,600.01	3.94	3,093	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	149+021 - 153+083	4.06	L1	งานฉาผิว	48,720	7,795,200.06	5.88	10,320	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	404	296+179 - 292+078	4.1	R1	งานฉาผิว	49,200	7,871,999.69	6.04	6,291	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1097	100	009+469 - 013+478	4.01	L1	งานฉาผิว	22,055	3,528,800.00	4.07	3,093	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	153+083 - 157+178	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	10,320	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	404	292+078 - 287+961	4.12	R1	งานฉาผิว	49,440	7,910,399.98	6.17	6,291	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1097	100	013+478 - 018+450	4.97	L1	งานฉาผิว	27,335	4,373,600.11	2.91	3,093	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	10,330	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	404	287+961 - 283+828	4.13	R1	งานฉาผิว	49,560	7,929,600.26	6.42	6,291	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานฉาผิว	5,555	888,800.03	4.91	3,101	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	120	300	055+959 - 059+954	3.99	L1	งานฉาผิว	33,915	5,426,523.41	3.77	5,158	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2561	101	404	283+828 - 279+714	4.11	R1	งานฉาผิว	49,320	7,891,200.17	8.97	6,291	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	000+000 - 004+037	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,102.20	2.34	3,153	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	123	100	004+986 - 007+926	2.94	L1	งานฉาผิว	24,990	3,998,400.07	1.87	1,889	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	101	404	278+413 - 275+390	3.02	R1	งานฉาผิว	36,240	0	0.00	6,291	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1016	100	001+971 - 006+967	5	L1	งานฉาผิว	32,500	5,200,063.65	2.13	5,047	2.31	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	004+037 - 009+011	4.97	L1	งานฉาผิว	27,335	4,373,600.04	2.47	3,153	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2561	103	100	004+054 - 008+155	4.1	L1	งานฉาผิว	26,650	4,263,999.95	14.27	10,367	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1016	100	006+967 - 009+982	3.01	L1	งานฉาผิว	19,565	3,130,399.99	1.78	5,047	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2561	103	100	008+155 - 012+203	4.05	L1	งานฉาผิว	26,325	4,212,000.04	15.55	10,367	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	009+011 - 013+020	4.01	L1	งานฉาผิว	22,055	3,528,702.26	2.72	3,153	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	001+054 - 005+271	4.22	L1	งานฉาผิว	67,520	10,803,200.03	14.17	11,159	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	103	100	012+203 - 017+178	4.97	L1	งานฉาผิว	32,305	5,168,799.96	9.33	10,367	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	013+020 - 017+042	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	3,537,599.96	2.64	3,153	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	005+271 - 009+461	4.19	L1	งานฉาผิว	67,040	10,726,399.84	14.98	11,159	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	017+042 - 021+080	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	3,555,199.99	2.87	3,153	2.38	2.23	
แพร่	แพร่	2561	103	100	017+178 - 021+168	3.99	L1	งานฉาผิว	25,935	4,149,599.95	16.94	10,367	2.41	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	009+461 - 013+635	4.17	L1	งานฉาผิว	66,720	10,675,200.05	11.62	11,159	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	021+080 - 025+103	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	3,537,697.61	2.81	3,153	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2561	103	100	021+168 - 025+205	4.04	L1	งานฉาผิว	26,260	4,201,600.18	16.73	10,367	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	013+635 - 017+753	4.12	L1	งานฉาผิว	65,920	10,546,956.17	20.94	11,159	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	103	100	030+134 - 033+093	2.96	L1	งานฉาผิว	19,240	3,078,399.99	14.00	10,367	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	033+762 - 037+854	4.09	L1	งานฉาผิว	22,495	3,599,200.01	3.54	3,153	2.36	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	017+753 - 021+871	4.12	L1	งานฉาผิว	65,920	10,547,200.07	29.71	11,159	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	103	100	033+295 - 037+344	4.05	L1	งานฉาผิว	26,325	4,212,000.03	12.93	10,367	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	037+854 - 041+949	4.1	L1	งานฉาผิว	22,550	3,607,902.13	3.49	3,153	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานฉาผิว	16,480	2,636,799.92	7.06	11,170	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	103	100	037+344 - 040+368	3.02	L1	งานฉาผิว	19,630	3,140,799.92	11.65	10,367	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	041+949 - 046+042	4.09	L1	งานฉาผิว	22,495	3,599,102.35	3.49	3,153	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1089	100	000+012 - 004+089	4.08	L1	งานฉาผิว	25,500	4,080,111.10	49.93	37,173	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2561	129	100	000+750 - 004+828	4.08	L2	งานฉาผิว	48,960	7,833,599.98	12.20	12,528	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	046+042 - 050+093	4.05	L1	งานฉาผิว	22,275	3,564,097.76	3.38	3,153	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	1,040,000.06	49.79	37,184	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2561	129	100	004+828 - 009+803	4.97	L2	งานฉาผิว	59,640	0	0.00	12,528	2.09	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	050+093 - 054+128	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	3,555,102.18	3.31	3,153	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2561	1022	100	004+778 - 007+777	3	L1	งานฉาผิว	36,000	5,760,000.02	2.71	5,176	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1089	100	006+184 - 010+294	4.11	L1	งานฉาผิว	25,688	4,110,000.02	19.95	37,173	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	054+128 - 058+150	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	3,537,600.06	3.63	3,153	2.38	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1130	100	003+084 - 007+152	4.07	L1	งานฉาผิว	22,385	0	0.00	1,767	2.28	2.28	
แพร่	แพร่	2561	1022	100	008+586 - 012+732	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	51,875	8,300,000.06	12.43	5,176	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	058+150 - 062+189	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	3,555,102.23	3.56	3,153	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,776	2.36	2.36	
แพร่	แพร่	2561	1022	100	012+732 - 016+899	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	50,040	0	0.00	5,176	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	101	062+189 - 064+237	2.05	L1	งานฉาผิว	11,275	1,803,999.98	3.00	3,153	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	002+492 - 006+871	4.38	L1	งานบำรุงปกติ	19,710	3,153,497.17	3.09	1,678	2.50	2.32	
แพร่	แพร่	2561	1022	100	016+899 - 021+057	4.16	L1	งานฉาผิว	52,000	0	0.00	5,176	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	069+221 - 073+257	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	3,555,200.06	2.38	2,915	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	001+660 - 006+552	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	24,450	0	0.00	5,084	2.03	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	006+871 - 011+226	4.36	L1	งานฉาผิว	19,620	3,139,097.04	2.80	1,678	2.42	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	077+275 - 081+303	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	3,546,399.95	2.53	2,915	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	006+552 - 011+374	4.82	L1	งานฉาผิว	24,100	3,856,000.02	3.52	5,084	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	011+226 - 015+566	4.34	L1	งานฉาผิว	19,530	3,124,799.94	2.90	1,678	2.45	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	081+303 - 085+373	4.07	L1	งานฉาผิว	22,385	3,581,600.05	2.14	2,915	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	011+374 - 016+259	4.88	L1	งานฉาผิว	24,400	3,904,088.74	4.39	5,084	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	015+566 - 019+910	4.34	L1	งานฉาผิว	19,530	3,124,799.99	2.91	1,678	2.45	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	086+267 - 091+225	4.96	L1	งานฉาผิว	27,280	4,364,800.00	1.98	2,915	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	4,860	777,599.96	3.04	1,685	2.48	2.31	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	021+169 - 026+076	4.91	L1	งานฉาผิว	24,550	0	0.00	5,084	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	091+225 - 095+230	4	L1	งานฉาผิว	22,000	3,520,097.60	2.11	2,915	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	021+513 - 025+896	4.38	L1	งานฉาผิว	19,710	3,153,600.01	1.51	1,678	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	026+076 - 030+948	4.87	L1	งานฉาผิว	24,350	3,896,000.03	2.85	5,084	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1148	102	095+230 - 098+291	3.06	L1	งานฉาผิว	16,830	2,692,897.74	2.30	2,915	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1170	100	000+044 - 004+070	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	4,191,200.02	4.25	4,913	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานฉาผิว	5,550	888,000.00	2.05	1,685	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานฉาผิว	4,550	0	0.00	5,094	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1170	100	009+058 - 013+093	4.03	L1	งานฉาผิว	26,195	4,191,309.31	6.27	4,913	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	039+296 - 044+205	4.91	L1	งานฉาผิว	24,550	3,927,911.13	2.74	5,084	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1150	200	053+000 - 057+092	4.09	L1	งานฉาผิว	24,540	3,926,400.01	3.77	2,739	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	000+025 - 004+229	4.2	L1	งานฉาผิว	14,700	2,352,067.74	0.91	1,211	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	044+205 - 049+118	4.91	L1	งานฉาผิว	24,550	3,928,088.83	4.54	5,084	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1150	200	057+092 - 061+223	4.13	L1	งานฉาผิว	24,780	3,964,693.40	3.48	2,739	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	004+229 - 008+417	4.19	L1	งานฉาผิว	14,665	2,346,399.98	0.65	1,211	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2561	1023	101	049+118 - 053+968	4.85	L1	งานฉาผิว	24,250	3,880,000.02	2.64	5,084	2.18	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1150	200	061+223 - 065+366	4.14	L1	งานฉาผิว	24,840	3,974,293.41	3.37	2,739	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	008+417 - 012+602	4.19	L1	งานฉาผิว	14,665	2,346,337.74	0.98	1,211	2.39	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1150	200	065+366 - 069+529	4.16	L1	งานฉาผิว	24,960	3,993,706.58	3.41	2,739	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1023	102	077+349 - 072+394	4.95	R1	งานฉาผิว	27,225	4,356,097.67	5.27	5,298	2.31	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	012+602 - 016+832	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	14,805	2,368,800.01	0.81	1,211	2.31	2.19	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2561	1023	102	068+365 - 064+281	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	22,440	0	0.00	5,298	2.75	2.75	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1150	200	069+529 - 073+645	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	24,720	3,955,199.93	3.79	2,739	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	016+832 - 021+048	4.22	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,770	2,363,200.05	0.67	1,211	2.28	2.16	
แพร่	แพร่	2561	1023	102	064+281 - 060+161	4.12	R1	งานฉาบน้ำ	22,660	13,029,500.01	21.01	5,298	3.06	2.18	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1150	200	073+645 - 077+792	4.15	L1	งานฉาบน้ำ	24,900	3,984,106.71	3.10	2,739	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	101	021+048 - 024+185	3.14	L1	งานฉาบน้ำ	10,990	1,758,400.04	1.15	1,211	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2561	1023	102	060+161 - 057+142	3.02	R1	งานฉาบน้ำ	16,610	2,657,697.81	4.11	5,298	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1150	200	077+792 - 082+000	4.21	L1	งานฉาบน้ำ	25,260	4,041,599.95	2.34	2,739	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1152	100	000+038 - 005+037	5	L1	งานบำรุงปกติ	30,000	4,799,893.33	5.71	5,749	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2561	1024	100	011+852 - 015+976	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	22,660	0	0.00	681	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	102	027+635 - 032+180	4.54	L1	งานฉาบน้ำ	22,700	3,631,999.96	1.91	1,211	2.39	2.24	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1152	100	013+108 - 017+131	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.66	5.83	5,749	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2561	1024	100	015+976 - 020+094	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	22,660	0	0.00	681	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1256	102	041+309 - 045+838	4.53	L1	งานฉาบน้ำ	22,650	3,624,072.74	0.81	1,211	2.38	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	000+000 - 004+087	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	3,272,000.01	0.18	111	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1181	100	014+351 - 010+329	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	26,130	4,180,799.96	1.47	1,211	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2561	1024	100	020+094 - 024+255	4.16	L1	งานฉาบน้ำ	22,880	0	0.00	681	2.50	2.50	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	004+087 - 008+166	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	3,264,088.91	0.15	111	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1181	100	006+274 - 001+319	4.96	R1	งานฉาบน้ำ	32,240	5,158,284.37	1.66	1,211	2.42	2.26	
แพร่	แพร่	2561	1024	100	024+255 - 028+407	4.15	L1	งานฉาบน้ำ	22,825	0	0.00	681	2.22	2.22	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	1,050,514.98	1.53	1,220	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	008+166 - 012+232	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	20,350	3,255,999.99	0.16	111	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1024	100	036+247 - 038+310	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	11,330	0	0.00	681	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1190	100	004+003 - 008+106	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	22,550	3,607,902.33	2.33	2,204	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1120	100	010+000 - 005+990	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.95	4.47	3,627	2.32	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	012+232 - 016+319	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	3,272,091.42	0.15	111	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1120	100	005+990 - 001+971	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.04	3.82	3,627	2.26	2.15	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1190	100	012+136 - 016+183	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,097.79	1.53	2,204	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	016+319 - 020+396	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	20,400	3,263,911.07	0.16	111	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1190	100	016+183 - 021+130	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	2,204	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1124	200	016+707 - 020+725	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	4,409	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	020+396 - 024+486	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	3,272,000.02	0.16	111	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1124	200	020+725 - 024+737	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	4,409	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1190	100	021+130 - 023+120	1.99	L1	งานฉาบน้ำ	10,945	1,751,200.01	0.99	2,204	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	024+486 - 028+565	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	20,400	3,264,088.91	0.13	111	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1208	100	004+753 - 000+749	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.01	1.88	2,484	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2561	1124	200	024+737 - 028+744	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	0	0.00	4,409	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	032+627 - 036+685	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	20,300	3,247,999.87	0.16	111	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	004+134 - 008+211	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	3,263,999.92	4.96	5,024	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2561	1124	200	028+744 - 032+777	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	0	0.00	4,409	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	036+685 - 040+716	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	20,150	3,223,999.92	0.14	111	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	008+211 - 013+182	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	24,850	3,976,000.06	4.66	5,024	2.29	2.18	
แพร่	แพร่	2561	1124	200	032+777 - 037+733	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	0	0.00	4,409	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2563	1333	100	040+716 - 042+730	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	10,050	1,607,999.96	0.12	111	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	013+182 - 018+170	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	24,950	3,992,000.03	3.54	5,024	2.18	2.10	
แพร่	แพร่	2561	1124	200	037+733 - 042+709	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	0	0.00	4,409	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	018+170 - 022+230	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	20,300	3,248,000.00	3.75	5,024	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2561	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานฉาบน้ำ	5,390	862,400.02	3.01	4,420	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1125	100	000+000 - 004+565	4.56	L1	งานบำรุงปกติ	25,080	0	0.00	3,762	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	022+230 - 027+172	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	24,700	3,951,999.98	3.30	5,024	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2561	1125	100	004+565 - 009+131	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	25,135	0	0.00	3,762	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1209	100	027+172 - 029+180	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	10,050	1,608,000.01	3.70	5,024	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1211	100	000+800 - 005+782	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	6,374,400.00	11.09	10,598	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2561	1125	100	013+722 - 018+203	4.48	L1	งานฉาบน้ำ	24,640	0	0.00	3,762	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2562	1211	100	005+782 - 009+827	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	25,250	4,040,110.94	6.94	10,598	2.16	2.08	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2561	1134	100	021+024 - 017+245	3.78	R1	งานฉาบผิว	37,800	6,048,177.72	2.69	3,583	2.15	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1211	100	009+827 - 013+869	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	4,039,999.93	5.80	10,598	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานฉาบผิว	21,600	0	0.00	3,592	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1211	100	013+869 - 018+849	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	4,979,999.96	7.75	10,598	2.19	2.11	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	0	0.00	3,592	2.04	2.04	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	2,959,999.93	2.88	3,592	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1211	100	018+849 - 023+789	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,199.93	12.84	10,598	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานฉาบผิว	18,600	2,976,000.07	3.26	3,592	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1211	100	023+789 - 027+851	4.06	L1	งานฉาบผิว	25,375	4,060,000.04	7.85	10,598	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	2,960,000.04	4.29	3,592	2.29	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1211	100	027+851 - 029+837	1.99	L1	งานฉาบผิว	12,438	1,990,000.00	9.14	10,598	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1232	100	001+248 - 006+210	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.01	4.26	10,808	2.15	2.08	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบผิว	18,700	2,991,822.42	3.72	3,592	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2561	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานฉาบผิว	21,800	3,488,177.29	2.33	3,592	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1232	100	006+210 - 011+086	4.88	L1	งานฉาบผิว	26,840	4,294,400.04	3.48	10,808	2.15	2.08	
แพร่	แพร่	2561	1154	100	000+031 - 002+993	2.96	L1	งานฉาบผิว	20,720	3,315,199.94	4.22	5,816	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,493.49	16.44	14,618	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานบำรุงปกติ	28,880	4,620,799.99	0.06	86	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2561	1154	100	003+202 - 008+187	4.99	L1	งานฉาบผิว	34,930	0	0.00	5,816	2.33	2.33	
แพร่	แพร่	2561	1154	100	008+251 - 013+216	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	5,566,275.46	3.04	5,816	2.09	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1306	100	015+548 - 011+527	4.02	R1	งานฉาบผิว	32,160	5,145,457.85	5.45	3,090	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1306	100	011+527 - 007+507	4.02	R1	งานฉาบผิว	32,160	5,145,599.89	5.35	3,090	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2561	1154	100	013+216 - 014+221	1	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,123.84	3.92	5,826	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	004+165 - 008+354	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	29,330	0	0.00	185	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1154	100	014+440 - 018+505	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	28,490	0	0.00	5,816	2.41	2.41	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานบำรุงปกติ	1050	168,000.00	0.20	169	2.43	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1154	100	023+467 - 027+461	3.99	L1	งานฉาบผิว	27,930	0	0.00	5,816	2.43	2.43	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	000+038 - 004+137	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,608,097.78	0.47	702	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานฉาบผิว	980	156,800.02	0.23	190	2.44	2.28	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	004+137 - 008+289	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	0	0.00	702	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานฉาบผิว	4,480	716,675.01	0.18	180	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานบำรุงปกติ	4,340	0	0.00	190	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	008+289 - 012+453	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	22,880	0	0.00	702	2.34	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	29,260	0	0.00	190	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	012+453 - 016+595	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	22,770	0	0.00	702	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานบำรุงปกติ	4,550	728,123.48	0.23	190	2.44	2.28	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	016+595 - 019+686	3.09	L1	งานฉาบผิว	16,995	0	0.00	702	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	008+354 - 008+390	0.04	L1	งานบำรุงปกติ	280	0	0.00	190	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	019+876 - 024+014	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	0	0.00	702	2.27	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	008+390 - 012+654	4.26	L1	งานบำรุงปกติ	29,820	0	0.00	185	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	024+014 - 028+150	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	22,770	0	0.00	702	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานบำรุงปกติ	5,950	952,000.03	0.22	183	2.46	2.29	
แพร่	แพร่	2561	1216	100	032+319 - 036+473	4.15	L1	งานฉาบผิว	22,825	0	0.00	702	2.23	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานบำรุงปกติ	280	0	0.00	190	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2561	1217	100	017+047 - 013+000	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	32,400	0	0.00	1,178	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1217	100	013+000 - 008+972	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	32,240	0	0.00	1,178	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1334	100	013+458 - 018+411	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	34,650	0	0.00	185	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2561	1217	100	004+357 - 000+348	4.01	R1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,657.84	1.19	1,178	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1338	100	019+440 - 014+583	4.86	R1	งานฉาบผิว	26,730	4,276,897.78	0.27	316	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2561	1342	100	000+037 - 002+081	2.04	L1	งานฉาบผิว	15,810	2,529,599.88	1.94	1,985	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1338	100	014+583 - 010+737	3.85	R1	งานฉาบผิว	21,175	3,388,000.06	0.18	316	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2561	1342	100	002+603 - 006+637	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	31,233	0	0.00	1,985	2.37	2.37	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1338	100	010+000 - 005+611	4.39	R1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,102.25	0.29	316	2.38	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1338	100	005+611 - 001+240	4.37	R1	งานบำรุงปกติ	24,035	3,845,697.70	0.28	316	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2561	1342	100	010+646 - 014+667	4.02	L1	งานฉาบผิว	31,155	0	0.00	1,985	2.35	2.35	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานบำรุงปกติ	5,995	959,200.01	0.26	322	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2561	1342	100	014+667 - 017+687	3.02	L1	งานฉาบผิว	23,405	0	0.00	1,985	2.37	2.37	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานบำรุงปกติ	10,430	0	0.00	119	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2561	1343	100	010+725 - 006+665	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	80	2.40	2.40	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	0	0.00	119	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2561	1343	100	006+665 - 002+604	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	10,048,774.92	0.21	80	2.52	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	000+258 - 003+272	3.01	L1	งานบำรุงปกติ	21,070	9,481,499.81	0.35	119	2.55	2.00	
แพร่	แพร่	2561	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,550	0	0.00	5,300	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	0	0.00	119	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2561	1419	100	004+194 - 006+294	2.1	L2	งานบำรุงปกติ	11,550	1,848,000.02	0.00	0	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	21,140	3,382,400.03	0.15	119	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	890+370 - 894+453	4.08	L2	งานฉาบผิว	22,440	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	004+031 - 005+028	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	3,150,351.03	0.34	119	2.51	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	902+639 - 906+723	4.08	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานบำรุงปกติ	10,360	0	0.00	119	2.27	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	906+723 - 910+807	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	005+028 - 006+033	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	1,120,123.84	0.16	119	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	908+276 - 904+274	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	005+945 - 007+416	1.47	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	4,630,849.65	0.34	119	2.51	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	904+274 - 900+261	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	21,210	3,393,599.97	0.15	119	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1401	895+268 - 891+272	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	11,596	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	007+029 - 008+026	1	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,124.80	0.15	119	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	912+300 - 917+242	4.94	L2	งานฉาบผิว	27,170	4,347,199.97	9.30	30,857	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	007+416 - 010+368	2.95	L1	งานฉาบผิว	20,650	3,304,000.03	0.17	115	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	917+242 - 921+249	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.03	12.73	30,857	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานฉาบผิว	10,290	1,646,524.32	0.15	119	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	921+249 - 925+310	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.99	9.15	30,857	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1384	100	000+034 - 004+121	4.09	L1	งานฉาบผิว	25,563	4,090,111.08	4.26	2,484	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	925+310 - 928+325	3.02	L2	งานฉาบผิว	16,610	2,657,600.04	7.21	30,857	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1384	100	004+121 - 008+140	4.02	L1	งานฉาบผิว	25,125	11,305,937.58	8.50	2,484	2.51	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	929+118 - 925+128	3.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	3,511,200.06	13.18	30,857	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1388	100	002+322 - 006+507	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	25,140	4,022,293.25	1.28	1,021	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1402	925+128 - 921+074	4.05	R2	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	30,857	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,180	988,906.36	1.18	1,027	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1403	941+189 - 943+197	2.01	L2	งานฉาบผิว	11,055	1,768,799.91	10.56	30,544	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1389	100	000+000 - 001+951	1.95	L1	งานฉาบผิว	12,188	0	0.00	1,678	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1403	944+001 - 939+009	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,122.89	18.68	30,544	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานบำรุงปกติ	5,130	0	0.00	1,685	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1403	934+017 - 930+005	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	30,544	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1418	100	000+000 - 002+060	2.06	L2	งานฉาบผิว	11,330	1,812,800.05	0.00	0	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	948+998 - 953+985	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.99	13.59	28,240	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	818+781 - 822+821	4.04	L2	งานฉาบผิว	63,428	10,148,479.90	20.01	15,265	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	953+985 - 957+997	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	9.30	28,240	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	827+796 - 832+789	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	78,343	12,534,880.24	22.38	15,265	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	957+997 - 962+034	4.04	L2	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	28,240	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	832+789 - 837+731	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	77,558	12,409,279.92	23.15	15,265	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	962+034 - 966+053	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	28,240	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	351+740 - 356+731	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.00	3.95	11,165	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	837+731 - 838+727	1	L2	งานฉาบผิว	15,700	2,511,999.97	20.15	15,277	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	966+053 - 969+051	3	L2	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.02	11.30	28,240	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	356+731 - 361+726	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	5.17	11,165	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	834+655 - 829+686	4.97	R2	งานฉาบผิว	78,029	12,484,640.10	16.47	15,265	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1	1404	970+000 - 965+009	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.05	6.42	28,240	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	366+687 - 371+683	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,399,999.99	6.59	11,165	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	829+686 - 824+704	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	78,186	12,509,759.84	15.32	15,265	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1404	965+009 - 960+990	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,599.99	13.67	28,240	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	371+683 - 375+758	4.07	L2	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	11,165	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	824+704 - 820+697	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	62,957	10,073,120.24	8.76	15,265	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1404	960+990 - 956+958	4.03	R2	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,483.69	21.61	28,240	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	375+758 - 379+820	4.06	L2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.03	4.06	11,165	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1301	820+697 - 816+657	4.04	R2	งานฉาบน้ำ	63,428	10,148,479.90	23.30	15,265	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1404	951+962 - 946+979	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.98	15.79	28,240	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	381+513 - 385+595	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,309.82	5.75	11,165	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	841+246 - 851+143	9.9	L2	งานฉาบน้ำ	118,800	19,007,787.22	25.24	13,863	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1404	946+979 - 944+979	2	R2	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.00	15.78	28,250	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	385+595 - 389+613	4.02	L2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.00	15.14	11,165	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานฉาบน้ำ	102,720	16,435,200.80	25.23	13,863	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	970+000 - 973+996	4	L2	งานฉาบน้ำ	48,000	7,680,000.10	11.29	9,901	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	389+613 - 393+667	4.05	L2	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,999.91	12.67	11,165	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบน้ำ	97,560	15,609,600.21	29.55	13,863	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	973+996 - 978+028	4.03	L2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.90	11.41	9,901	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	401+810 - 405+878	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.07	15.12	11,165	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานบำรุงปกติ	1680	269,015.04	26.55	13,863	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	978+028 - 982+042	4.01	L2	งานฉาบน้ำ	48,120	0	0.00	9,901	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	405+878 - 409+972	4.09	L2	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,200.09	11.03	11,165	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	876+390 - 883+789	7.4	L2	งานฉาบน้ำ	88,800	14,207,786.96	25.24	13,863	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	987+037 - 992+036	5	L2	งานฉาบน้ำ	60,000	9,600,000.14	6.94	9,901	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	409+972 - 414+015	4.04	L2	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,102.38	7.67	11,165	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	890+370 - 886+365	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,698,986.51	28.61	13,852	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	992+036 - 994+043	2.01	L2	งานฉาบน้ำ	24,120	3,859,199.94	8.95	9,901	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	370+329 - 365+381	4.95	R2	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,000.06	4.64	11,165	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	886+365 - 881+400	4.96	R2	งานฉาบน้ำ	59,520	9,523,412.96	25.14	13,852	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	994+617 - 990+606	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,699,200.08	7.88	9,901	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	601	355+418 - 352+439	2.98	R2	งานฉาบน้ำ	16,390	2,622,400.03	3.01	11,165	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	871+452 - 867+444	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,200.03	22.23	13,852	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	990+606 - 985+614	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	59,880	0	0.00	9,901	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	381+899 - 385+971	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.02	5.98	9,968	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	867+444 - 863+427	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,613.42	23.71	13,852	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	985+614 - 980+622	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	59,880	9,580,800.08	6.54	9,901	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	389+973 - 394+026	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,999.98	10.49	9,968	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	863+427 - 859+340	4.09	R2	งานฉาบน้ำ	49,080	7,852,586.54	26.48	13,852	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	980+622 - 976+601	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,400.06	7.98	9,901	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	394+026 - 398+098	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	9,968	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	859+340 - 855+306	4.03	R2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.84	25.82	13,852	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	976+601 - 972+581	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,399.96	6.46	9,901	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	402+144 - 406+211	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.92	11.21	9,968	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	855+306 - 850+346	4.96	R2	งานฉาบน้ำ	59,520	9,523,199.84	12.83	13,852	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1	1405	972+581 - 970+587	1.99	R2	งานฉาบน้ำ	23,880	3,820,799.92	7.44	9,901	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	107	300	209+222 - 213+329	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	19,523	0	0.00	1,539	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	406+211 - 410+294	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	3,590,399.96	8.06	9,968	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	845+365 - 841+299	4.07	R2	งานฉาบน้ำ	48,840	7,814,399.97	28.98	13,852	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	107	300	221+543 - 225+652	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	19,523	0	0.00	1,539	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	410+294 - 414+324	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.08	6.22	9,968	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานฉาบน้ำ	12,240	1,958,613.91	25.31	13,863	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	120	100	000+020 - 004+073	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	5,507,999.96	0.40	1,889	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	107	300	225+652 - 229+770	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	19,570	0	0.00	1,539	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	11	602	419+603 - 420+027	0.42	L2	งานฉาบน้ำ	2,310	0	0.00	9,978	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	120	100	004+073 - 008+123	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	5,507,999.93	0.50	1,889	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	401	190+972 - 195+294	4.32	L1	งานบำรุงปกติ	28,080	0	0.00	3,936	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	107	300	229+770 - 233+869	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,475	0	0.00	1,539	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	120	100	012+153 - 017+107	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	42,075	6,732,000.07	0.95	1,889	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2560	101	401	195+294 - 199+597	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	27,950	0	0.00	3,936	1.95	1.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	107	300	233+869 - 237+984	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,570	0	0.00	1,539	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	120	100	017+107 - 020+112	3	L1	งานบำรุงปกติ	25,500	4,080,000.00	1.01	1,889	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2560	101	401	199+597 - 203+897	4.3	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,950	0	0.00	3,936	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	107	300	237+984 - 240+055	2.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,833	1,573,199.98	0.63	1,539	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	109	100	000+000 - 004+109	4.11	L1	งานบำรุงปกติ	25,688	0	0.00	2,263	2.34	2.34	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	012+210 - 017+194	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	54,780	8,764,800.15	11.38	8,542	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2560	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,020	0	0.00	3,947	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	109	100	004+109 - 008+229	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,750	4,120,000.00	1.90	2,263	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	022+112 - 027+011	4.9	L1	งานฉาบน้ำผิว	53,900	8,623,999.87	11.63	8,542	2.30	2.18	
แพร่	แพร่	2560	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,799.97	3.43	3,947	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	000+000 - 004+073	4.07	L2	งานฉาบน้ำผิว	44,770	7,163,040.24	5.94	8,542	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	109	100	024+368 - 028+410	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	0	0.00	2,263	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2560	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	1.92	3,947	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	004+073 - 008+177	4.1	L2	งานฉาบน้ำผิว	45,100	7,216,000.16	5.79	8,542	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	109	100	028+410 - 031+413	3	L1	งานบำรุงปกติ	18,750	0	0.00	2,263	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2560	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,800.04	3.84	3,947	2.39	2.25	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	007+129 - 003+032	4.1	R2	งานฉาบน้ำผิว	45,100	7,215,839.89	6.54	8,542	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	095+935 - 100+846	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	36,825	5,891,999.94	7.91	12,268	2.18	2.09	
แพร่	แพร่	2560	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	2.00	3,947	2.15	2.07	
แพร่	พะเยา	2562	1021	101	003+032 - 001+007	2.03	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,639.77	6.78	8,542	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,188,109.42	6.85	12,278	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2560	101	401	208+831 - 209+922	1.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,085	1,133,599.99	3.11	3,886	2.32	2.19	
แพร่	พะเยา	2562	1021	102	027+750 - 032+655	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	31,915	5,106,400.03	2.65	3,947	2.36	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	112+455 - 117+424	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,268	2.11	2.11	
แพร่	แพร่	2560	101	401	209+772 - 210+773	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.05	2.69	3,947	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2562	1021	102	032+655 - 036+740	4.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,585	4,253,600.04	2.41	3,947	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	117+424 - 119+398	1.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	14,775	2,363,999.97	5.69	12,268	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2560	101	401	209+922 - 211+738	1.82	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,830	1,892,800.05	2.54	3,935	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2562	1021	102	053+574 - 058+540	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	32,305	5,168,799.96	1.97	3,947	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	120+123 - 125+088	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	12,268	2.10	2.10	
แพร่	แพร่	2560	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,435	0	0.00	3,928	2.32	2.32	
แพร่	พะเยา	2562	1021	102	063+166 - 067+265	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,650	4,263,999.97	2.11	3,947	2.26	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	125+088 - 129+100	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	30,075	4,811,893.51	5.02	12,268	2.12	2.05	
แพร่	แพร่	2560	101	401	211+768 - 212+790	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,630	1,060,799.99	3.16	3,886	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานฉาบน้ำผิว	2,925	0	0.00	12,278	2.10	2.10	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	068+274 - 070+265	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,935	0	0.00	6,201	1.99	1.99	
แพร่	แพร่	2560	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	1,071,200.05	2.07	3,947	2.15	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	053+689 - 055+185	1.5	L2	งานฉาบน้ำผิว	11,250	0	0.00	12,266	2.10	2.10	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	071+896 - 073+879	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	12,870	2,059,200.04	2.94	6,201	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2560	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,565	1,050,400.06	3.97	3,947	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานบำรุงปกติ	5,850	0	0.00	12,278	2.10	2.10	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	075+363 - 077+341	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	12,870	2,059,199.99	1.94	6,201	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2560	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,575	0	0.00	3,947	1.77	1.77	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	065+505 - 069+554	4.05	L2	งานฉาบน้ำผิว	30,375	4,859,890.91	10.60	12,268	2.32	2.20	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	078+600 - 083+583	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,370	5,179,199.91	1.92	6,201	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2560	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.05	1.89	3,947	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	075+208 - 080+147	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	37,050	5,927,890.93	6.48	12,268	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	083+583 - 086+587	3	L1	งานฉาบน้ำผิว	19,500	3,119,999.95	2.08	6,201	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2560	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,640	0	0.00	3,947	1.61	1.61	
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	074+959 - 075+363	0.4	L2	งานฉาบน้ำผิว	2,600	416,000.01	5.68	6,213	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	118	201	080+147 - 085+058	4.91	L2	งานฉาบน้ำผิว	36,825	5,892,000.01	5.06	12,268	2.14	2.07	
แพร่	แพร่	2560	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,695	1,071,200.03	3.01	3,947	2.28	2.17	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2562	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานบำรุงปกติ	5,395	863,200.00	2.31	6,213	2.12	2.05	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	201	085+058 - 089+961	4.9	L2	งานฉาบผิว	36,750	5,879,947.92	6.18	12,268	2.18	2.10	
แพร่	แพร่	2560	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานฉาบผิว	3,575	0	0.00	3,947	1.89	1.89	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	022+000 - 017+060	4.94	R1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,200.00	2.50	3,732	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	131+000 - 135+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,600.12	6.50	10,122	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	229+109 - 233+476	4.37	L2	งานฉาบผิว	28,405	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	017+060 - 013+059	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,519,999.89	2.34	3,732	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	135+977 - 140+968	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.00	5.10	10,122	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	233+476 - 237+808	4.33	L2	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	013+059 - 008+995	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,732	1.80	1.80	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	140+968 - 144+975	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.82	5.11	10,122	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	237+808 - 242+154	4.35	L2	งานบำรุงปกติ	28,275	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	888,799.94	2.13	3,742	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	144+975 - 149+021	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	0	0.00	10,122	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	242+154 - 244+758	2.6	L2	งานฉาบผิว	16,900	0	0.00	13,513	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	006+996 - 002+974	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.07	2.41	3,732	2.21	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	149+021 - 153+083	4.06	L1	งานฉาบผิว	48,720	7,795,200.06	6.01	10,122	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	245+315 - 240+984	4.33	R2	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	101	002+974 - 000+971	2	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	1,760,000.01	2.50	3,732	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	153+083 - 157+178	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	10,122	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	240+984 - 236+653	4.33	R2	งานฉาบผิว	28,145	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	102	032+017 - 031+017	1	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	720,000.00	1.82	2,407	2.26	2.15	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	10,132	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	402	236+653 - 232+338	4.31	R2	งานฉาบผิว	28,015	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1091	102	030+355 - 028+338	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	2,396	2.12	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	120	300	055+959 - 059+954	3.99	L1	งานฉาบผิว	33,915	5,426,523.41	3.64	5,062	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2560	101	402	232+338 - 228+839	3.5	R2	งานบำรุงปกติ	22,750	0	0.00	13,514	2.04	2.04	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	123	100	004+986 - 007+926	2.94	L1	งานฉาบผิว	24,990	0	0.00	1,856	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1091	102	028+045 - 023+060	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,800.01	1.63	2,396	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2560	101	403	251+107 - 256+097	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	4.43	13,093	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1016	100	001+971 - 006+967	5	L1	งานฉาบผิว	32,500	5,200,063.65	2.08	4,951	2.31	2.18	
แพร่	พะเยา	2562	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	0	0.00	2,407	1.98	1.98	
แพร่	แพร่	2560	101	403	256+097 - 261+063	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,599.96	4.75	13,093	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1016	100	006+967 - 009+982	3.01	L1	งานบำรุงปกติ	19,565	3,130,399.99	1.68	4,951	2.32	2.20	
แพร่	พะเยา	2562	1091	103	044+156 - 048+318	4.16	L1	งานฉาบผิว	18,720	2,995,199.96	2.68	1,856	2.47	2.30	
แพร่	แพร่	2560	101	403	261+063 - 266+060	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	0	0.00	13,093	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	001+054 - 005+271	4.22	L1	งานฉาบผิว	67,520	10,803,200.03	13.74	10,945	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1091	103	048+318 - 052+456	4.14	L1	งานฉาบผิว	18,630	2,980,799.92	2.25	1,856	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2560	101	403	266+060 - 270+041	3.98	L2	งานฉาบผิว	21,890	3,502,400.01	3.95	13,093	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	005+271 - 009+461	4.19	L1	งานฉาบผิว	67,040	10,726,399.84	14.62	10,945	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1091	103	056+577 - 058+634	2.06	L1	งานฉาบผิว	9,270	1,483,199.94	1.56	1,856	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2560	101	403	270+041 - 274+112	4.07	L2	งานฉาบผิว	22,385	3,581,599.98	2.68	13,093	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1092	100	003+895 - 000+895	3	R1	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.00	1.63	2,011	2.33	2.20	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	009+461 - 013+635	4.17	L1	งานฉาบผิว	66,720	10,675,200.05	10.90	10,945	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	403	274+429 - 270+367	4.06	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	4.19	13,093	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	000+040 - 004+097	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	32,480	5,196,683.76	2.45	3,550	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	013+635 - 017+753	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,546,956.17	20.35	10,945	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	403	270+367 - 265+391	4.98	R2	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	13,093	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	004+097 - 008+134	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	32,320	5,171,083.63	2.43	3,550	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	017+753 - 021+871	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,547,200.07	29.23	10,945	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	403	265+391 - 261+404	3.99	R2	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	13,093	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	008+134 - 013+122	4.99	L1	งานฉาบผิว	39,920	6,387,199.97	2.26	3,550	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,955	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	101	403	261+404 - 256+437	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	5.92	13,093	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1089	100	000+012 - 004+089	4.08	L1	งานฉาบผิว	25,500	0	0.00	36,448	2.20	2.20	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	013+705 - 017+716	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	32,080	0	0.00	3,550	2.16	2.16	
แพร่	แพร่	2560	101	403	256+437 - 251+458	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,400.03	5.17	13,093	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,500	0	0.00	36,458	2.20	2.20	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	017+716 - 022+597	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	39,040	0	0.00	3,550	2.29	2.29	
แพร่	แพร่	2560	101	404	300+299 - 296+179	4.12	R1	งานบำรุงปกติ	49,440	7,910,399.78	4.14	6,172	2.10	2.04	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1089	100	006+184 - 010+294	4.11	L1	งานฉาบผิว	25,688	0	0.00	36,448	2.20	2.20	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	022+597 - 027+538	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	39,520	6,323,316.33	1.49	3,550	2.28	2.16	
แพร่	แพร่	2560	101	404	296+179 - 292+078	4.1	R1	งานฉาบผิว	49,200	7,871,999.69	5.79	6,172	2.18	2.10	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1130	100	003+084 - 007+152	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	1,736	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	028+946 - 033+913	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	39,760	6,361,483.58	2.75	3,550	2.47	2.30	
แพร่	แพร่	2560	101	404	292+078 - 287+961	4.12	R1	งานฉาบผิว	49,440	7,910,399.98	6.00	6,172	2.19	2.10	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	0	0.00	1,745	2.31	2.31	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	035+818 - 038+818	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	3,839,999.93	2.67	3,550	2.45	2.28	
แพร่	แพร่	2560	101	404	287+961 - 283+828	4.13	R1	งานฉาบผิว	49,560	7,929,600.26	6.37	6,172	2.21	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	002+492 - 006+871	4.38	L1	งานฉาบผิว	19,710	0	0.00	1,648	2.43	2.43	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานบำรุงปกติ	3,520	563,315.07	1.64	3,560	2.35	2.21	
แพร่	แพร่	2560	101	404	283+828 - 279+714	4.11	R1	งานฉาบผิว	49,320	7,891,200.17	9.84	6,172	2.41	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	006+871 - 011+226	4.36	L1	งานบำรุงปกติ	19,620	0	0.00	1,648	2.36	2.36	
แพร่	พะเยา	2562	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานบำรุงปกติ	2,560	409,484.76	1.69	3,560	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2560	101	404	278+413 - 275+390	3.02	R1	งานฉาบผิว	36,240	0	0.00	6,172	1.86	1.86	
แพร่	แพร่	2560	103	100	004+054 - 008+155	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.95	15.33	10,168	2.35	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	011+226 - 015+566	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	19,530	0	0.00	1,648	2.38	2.38	
แพร่	พะเยา	2562	1120	200	045+358 - 043+387	1.97	R1	งานฉาบผิว	9,850	1,576,000.01	1.71	1,087	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2560	103	100	008+155 - 012+203	4.05	L1	งานฉาบผิว	26,325	4,212,000.04	16.75	10,168	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	015+566 - 019+910	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	19,530	0	0.00	1,648	2.38	2.38	
แพร่	พะเยา	2562	1120	200	043+092 - 039+089	4	R1	งานฉาบผิว	20,000	3,200,000.06	2.04	1,087	2.45	2.29	
แพร่	แพร่	2560	103	100	012+203 - 017+178	4.97	L1	งานฉาบผิว	32,305	5,168,799.96	7.92	10,168	2.12	2.06	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	4,860	0	0.00	1,655	2.41	2.41	
แพร่	พะเยา	2562	1120	200	038+562 - 034+492	4.07	R1	งานฉาบผิว	20,350	3,256,000.04	1.74	1,087	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2560	103	100	017+178 - 021+168	3.99	L1	งานฉาบผิว	25,935	4,149,599.95	18.69	10,168	2.46	2.29	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	021+513 - 025+896	4.38	L1	งานฉาบผิว	19,710	3,153,600.01	1.47	1,648	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2562	1120	200	026+452 - 022+436	4.02	R1	งานฉาบผิว	20,100	3,216,000.03	1.85	1,087	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2560	103	100	021+168 - 025+205	4.04	L1	งานฉาบผิว	26,260	4,201,600.18	18.30	10,168	2.45	2.29	
แพร่	พะเยา	2562	1120	200	022+436 - 018+392	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	20,200	3,232,000.02	1.86	1,087	2.39	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานฉาบผิว	5,550	0	0.00	1,655	2.29	2.29	
แพร่	แพร่	2560	103	100	030+134 - 033+093	2.96	L1	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.99	15.02	10,168	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2562	1126	200	045+795 - 050+544	4.75	L1	งานบำรุงปกติ	26,125	4,179,902.22	0.32	663	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	053+000 - 057+092	4.09	L1	งานฉาบผิว	24,540	0	0.00	2,688	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	103	100	033+295 - 037+344	4.05	L1	งานฉาบผิว	26,325	4,212,000.03	13.80	10,168	2.29	2.18	
แพร่	พะเยา	2562	1126	200	055+340 - 060+233	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	26,895	4,303,297.67	0.59	663	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	057+092 - 061+223	4.13	L1	งานฉาบผิว	24,780	0	0.00	2,688	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	103	100	037+344 - 040+368	3.02	L1	งานฉาบผิว	19,630	3,140,799.92	12.08	10,168	2.24	2.14	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	061+223 - 065+366	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	0	0.00	2,688	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1148	200	113+021 - 111+016	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.95	1.14	2,994	2.07	2.02	
แพร่	แพร่	2560	129	100	000+750 - 004+828	4.08	L2	งานฉาบผิว	48,960	7,833,599.98	12.81	12,286	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	065+366 - 069+529	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	24,960	0	0.00	2,688	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1148	200	110+323 - 105+641	4.68	R1	งานฉาบผิว	25,740	4,118,400.04	2.07	2,994	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2560	129	100	004+828 - 009+803	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	59,640	0	0.00	12,286	1.99	1.99	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	069+529 - 073+645	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	24,720	0	0.00	2,688	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.04	2.28	3,005	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2560	1022	100	004+778 - 007+777	3	L1	งานฉาบผิว	36,000	5,760,000.02	2.52	5,077	2.21	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1150	200	073+645 - 077+792	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	24,900	0	0.00	2,688	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1148	200	104+343 - 099+344	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,399,902.33	2.75	2,994	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	5.60	4,899	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2560	1022	100	008+586 - 012+732	4.15	L1	งานฉาบผิว	51,875	8,300,000.06	14.14	5,077	2.37	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1150	200	077+792 - 082+000	4.21	L1	งานฉาบน้ำ	25,260	4,041,599.95	2.47	2,688	2.36	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1152	100	000+038 - 005+037	5	L1	งานบำรุงปกติ	30,000	4,799,893.33	5.77	5,641	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.02	5.58	4,899	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2560	1022	100	012+732 - 016+899	4.17	L1	งานฉาบน้ำ	50,040	0	0.00	5,077	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	002+027 - 003+027	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	880,000.00	5.55	4,899	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1152	100	013+108 - 017+131	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,697.66	6.09	5,641	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2560	1022	100	016+899 - 021+057	4.16	L1	งานฉาบน้ำ	52,000	0	0.00	5,077	2.25	2.25	
แพร่	แพร่	2560	1023	101	001+660 - 006+552	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	24,450	0	0.00	4,990	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	007+937 - 012+661	4.72	L1	งานบำรุงปกติ	25,960	4,153,600.09	5.71	4,889	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1181	100	014+351 - 010+329	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	26,130	0	0.00	1,192	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1181	100	006+274 - 001+319	4.96	R1	งานฉาบน้ำ	32,240	0	0.00	1,192	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2560	1023	101	006+552 - 011+374	4.82	L1	งานบำรุงปกติ	24,100	3,856,000.02	3.36	4,990	2.25	2.15	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	012+661 - 017+496	4.83	L1	งานฉาบน้ำ	26,565	4,250,497.61	6.18	4,889	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานฉาบน้ำ	6,565	0	0.00	1,201	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2560	1023	101	011+374 - 016+259	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	24,400	3,904,088.74	4.72	4,990	2.41	2.25	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	017+496 - 022+220	4.72	L1	งานฉาบน้ำ	25,960	4,153,600.09	5.67	4,889	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1190	100	004+003 - 008+106	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	2,165	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1023	101	021+169 - 026+076	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	24,550	0	0.00	4,990	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	022+220 - 027+046	4.83	L1	งานฉาบน้ำ	26,565	4,250,399.98	5.54	4,889	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1190	100	012+136 - 016+183	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,097.79	1.46	2,165	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1023	101	026+076 - 030+948	4.87	L1	งานฉาบน้ำ	24,350	3,896,000.03	2.59	4,990	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2562	1179	100	027+046 - 030+212	3.17	L1	งานฉาบน้ำ	17,435	2,789,600.01	3.23	4,889	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2562	1186	100	006+514 - 002+499	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.94	0.53	2,136	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1190	100	016+183 - 021+130	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	2,165	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานฉาบน้ำ	4,550	0	0.00	5,000	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2562	1186	100	002+499 - 000+498	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.04	0.49	2,136	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1190	100	021+130 - 023+120	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,945	0	0.00	2,165	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1023	101	039+296 - 044+205	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	24,550	3,927,911.13	2.42	4,990	2.14	2.07	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	000+000 - 003+110	3.11	L1	งานฉาบน้ำ	24,880	3,980,800.03	2.10	1,677	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1208	100	004+753 - 000+749	4	R1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.01	1.65	2,439	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2560	1023	101	044+205 - 049+118	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	24,550	3,928,088.83	4.96	4,990	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	003+819 - 008+800	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	39,840	6,374,257.81	2.70	1,677	2.45	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	004+134 - 008+211	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	20,400	3,263,999.92	5.06	4,929	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2560	1023	101	049+118 - 053+968	4.85	L1	งานฉาบน้ำ	24,250	3,880,000.02	2.26	4,990	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	008+211 - 013+182	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	24,850	3,976,000.06	4.69	4,929	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	008+800 - 010+858	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	16,480	0	0.00	1,677	2.28	2.28	
แพร่	แพร่	2560	1023	102	077+349 - 072+394	4.95	R1	งานบำรุงปกติ	27,225	4,356,097.67	5.64	5,199	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	011+492 - 013+509	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,160	2,585,742.39	2.17	1,677	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	013+182 - 018+170	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	24,950	3,992,000.03	2.65	4,929	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2560	1023	102	068+365 - 064+281	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	22,440	0	0.00	5,199	2.63	2.63	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	013+578 - 017+618	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	32,320	5,171,199.95	2.47	1,677	2.41	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	018+170 - 022+230	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	20,300	3,248,000.00	3.04	4,929	2.14	2.07	
แพร่	แพร่	2560	1023	102	064+281 - 060+161	4.12	R1	งานฉาบน้ำ	22,660	0	0.00	5,199	2.94	2.94	
แพร่	พะเยา	2562	1188	100	017+618 - 020+668	3.05	L1	งานฉาบน้ำ	24,400	10,979,999.82	5.65	1,677	2.55	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	022+230 - 027+172	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	24,700	0	0.00	4,929	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2560	1023	102	060+161 - 057+142	3.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,610	2,657,697.81	3.82	5,199	2.18	2.10	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	011+852 - 015+976	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,660	13,029,499.85	1.04	669	3.91	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1209	100	027+172 - 029+180	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	10,050	1,608,000.01	2.95	4,929	2.14	2.07	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	031+204 - 026+211	4.99	R1	งานฉาบน้ำ	39,920	6,387,057.97	2.83	3,648	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	000+800 - 005+782	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	39,840	6,374,400.00	11.94	10,396	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	015+976 - 020+094	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	22,660	13,029,499.72	0.74	669	3.52	2.22	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	026+211 - 021+279	4.93	R1	งานฉาบน้ำ	39,440	6,310,399.98	2.02	3,648	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	005+782 - 009+827	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	4,040,110.94	6.32	10,396	2.13	2.06	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	020+094 - 024+255	4.16	L1	งานฉาบน้ำ	22,880	0	0.00	669	2.43	2.43	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	021+279 - 016+355	4.92	R1	งานฉาบน้ำ	39,360	6,297,600.04	2.63	3,648	2.21	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	009+827 - 013+869	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,250	4,039,999.93	4.64	10,396	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	016+355 - 011+421	4.93	R1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,399.88	3.16	3,648	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	024+255 - 028+407	4.15	L1	งานฉาบผิว	22,825	13,124,374.84	0.54	669	3.00	2.17	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	011+421 - 007+440	3.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,840	5,094,257.82	2.09	3,648	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	013+869 - 018+849	4.98	L1	งานฉาบผิว	31,125	4,979,999.96	7.83	10,396	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	028+407 - 029+452	1.04	L1	งานฉาบผิว	5,720	2,574,223.83	0.54	677	2.54	2.00	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	007+440 - 003+344	4.1	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,800	5,248,000.09	2.08	3,648	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	018+849 - 023+789	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,199.93	14.03	10,396	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	029+768 - 031+798	2.03	L1	งานฉาบผิว	11,165	5,024,250.22	0.55	669	2.56	2.00	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	1,305,741.51	2.07	3,658	2.14	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	023+789 - 027+851	4.06	L1	งานฉาบผิว	25,375	4,060,000.04	8.01	10,396	2.19	2.11	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	032+169 - 036+247	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	10,098,000.17	1.86	669	2.95	2.01	
แพร่	พะเยา	2562	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	1,318,542.58	2.57	3,658	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1211	100	027+851 - 029+837	1.99	L1	งานฉาบผิว	12,438	1,990,000.00	9.94	10,396	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2560	1024	100	036+247 - 038+310	2.06	L1	งานฉาบผิว	11,330	6,515,100.79	1.86	669	3.67	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1232	100	001+248 - 006+210	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	0	0.00	10,602	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	004+749 - 008+772	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,502.35	3.94	7,251	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2560	1120	100	010+000 - 005+990	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.95	4.53	3,560	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2560	1120	100	005+990 - 001+971	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.04	3.71	3,560	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1232	100	006+210 - 011+086	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	26,840	0	0.00	10,602	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	008+772 - 013+735	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,702.33	4.08	7,251	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,060	969,493.49	17.27	14,336	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	013+735 - 017+758	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	4.18	7,251	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	016+707 - 020+725	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	4,327	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานบำรุงปกติ	28,880	0	0.00	85	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	017+758 - 022+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,251	2.16	2.16	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	020+725 - 024+737	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	4,327	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1306	100	015+548 - 011+527	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	32,160	0	0.00	3,034	2.33	2.33	
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	022+744 - 027+705	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,897.74	5.66	7,251	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	024+737 - 028+744	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	4,327	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1306	100	011+527 - 007+507	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	32,160	0	0.00	3,034	2.32	2.32	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	028+744 - 032+777	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	4,327	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,261	2.10	2.10	
แพร่	พะเยา	2562	1210	100	004+027 - 000+010	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	20,100	3,216,072.78	0.73	2,994	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	004+165 - 008+354	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	29,330	0	0.00	182	2.22	2.22	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	032+777 - 037+733	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	0	0.00	4,327	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	000+030 - 004+075	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,297.62	2.33	2,478	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานบำรุงปกติ	1050	0	0.00	167	2.37	2.37	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	037+733 - 042+709	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	4,327	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานฉาบผิว	980	0	0.00	187	2.38	2.38	
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	012+152 - 015+130	2.98	L1	งานบำรุงปกติ	16,390	0	0.00	2,478	2.34	2.34	
แพร่	แพร่	2560	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	862,400.02	2.76	4,337	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1125	100	000+000 - 004+565	4.56	L1	งานบำรุงปกติ	25,080	0	0.00	3,692	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานบำรุงปกติ	4,480	0	0.00	177	2.28	2.28	
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	1,815	0	0.00	2,489	2.78	2.78	
แพร่	แพร่	2560	1125	100	004+565 - 009+131	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	25,135	0	0.00	3,692	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานบำรุงปกติ	4,340	0	0.00	187	2.30	2.30	
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	016+470 - 019+503	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	2,666,497.67	2.69	2,478	2.44	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	29,260	0	0.00	187	2.22	2.22	
แพร่	แพร่	2560	1125	100	013+722 - 018+203	4.48	L1	งานบำรุงปกติ	24,640	0	0.00	3,692	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,489	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานฉาบผิว	4,550	0	0.00	187	2.38	2.38	
แพร่	แพร่	2560	1134	100	021+024 - 017+245	3.78	R1	งานบำรุงปกติ	37,800	6,048,177.72	2.28	3,515	2.10	2.04	
แพร่	พะเยา	2562	1251	101	022+530 - 027+498	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	1.34	2,478	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2561	1334	100	008+354 - 008+390	0.04	L1	งานบำรุงปกติ	280	0	0.00	187	2.30	2.30	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2560	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานบำรุงปกติ	21,600	0	0.00	3,524	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	034+071 - 038+126	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,702.17	2.08	1,941	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1334	100	008+390 - 012+654	4.26	L1	งานบำรุงปกติ	29,820	0	0.00	182	2.23	2.23	
แพร่	แพร่	2560	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	0	0.00	3,524	1.93	1.93	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	038+126 - 042+226	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,608,000.02	2.51	1,941	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานฉาบผิว	5,950	0	0.00	180	2.39	2.39	
แพร่	แพร่	2560	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	2,959,999.93	2.54	3,524	2.12	2.05	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	042+226 - 046+309	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	3,590,302.36	2.28	1,941	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานฉาบผิว	280	0	0.00	187	2.30	2.30	
แพร่	แพร่	2560	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานบำรุงปกติ	18,600	2,976,000.07	3.01	3,524	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	046+309 - 050+348	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.23	2.34	1,941	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	2,960,000.04	4.36	3,524	2.30	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1334	100	013+458 - 018+411	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	34,650	0	0.00	182	2.25	2.25	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	050+348 - 054+449	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	1,941	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบผิว	18,700	2,991,822.42	3.60	3,524	2.22	2.13	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1338	100	019+440 - 014+583	4.86	R1	งานบำรุงปกติ	26,730	0	0.00	312	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	054+449 - 058+543	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	3,599,199.99	2.47	1,941	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานบำรุงปกติ	21,800	0	0.00	3,524	2.01	2.01	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1338	100	014+583 - 010+737	3.85	R1	งานฉาบผิว	21,175	3,388,000.06	0.18	312	2.28	2.16	
แพร่	พะเยา	2562	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.29	2.45	1,951	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1154	100	000+031 - 002+993	2.96	L1	งานฉาบผิว	20,720	3,315,199.94	4.43	5,706	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2562	1292	100	000+867 - 004+883	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.02	1.57	1,526	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1338	100	010+000 - 005+611	4.39	R1	งานฉาบผิว	24,145	0	0.00	312	2.32	2.32	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	003+202 - 008+187	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	34,930	0	0.00	5,706	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1338	100	005+611 - 001+240	4.37	R1	งานบำรุงปกติ	24,035	0	0.00	312	2.30	2.30	
แพร่	พะเยา	2562	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	353	2.28	2.28	
แพร่	พะเยา	2562	1353	100	000+000 - 002+996	3	L2	งานบำรุงปกติ	21,000	3,359,999.99	1.91	1,678	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานบำรุงปกติ	5,995	0	0.00	318	2.27	2.27	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	008+251 - 013+216	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	0	0.00	5,706	1.98	1.98	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานฉาบผิว	10,430	0	0.00	118	2.25	2.25	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	013+216 - 014+221	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	1,120,123.84	3.36	5,716	2.10	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	309+270 - 313+287	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,700.97	4.47	6,443	2.27	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	118	2.25	2.25	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	014+440 - 018+505	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	28,490	0	0.00	5,706	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	313+287 - 317+335	4.05	L1	งานฉาบผิว	26,325	4,211,999.97	7.09	6,443	2.31	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	000+258 - 003+272	3.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,070	0	0.00	118	2.49	2.49	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	018+505 - 023+467	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	34,720	15,623,999.84	17.43	5,706	2.61	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	317+335 - 321+410	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,084.35	6.96	6,443	2.30	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	118	2.22	2.22	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	023+467 - 027+461	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,930	0	0.00	5,706	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	321+410 - 325+508	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.93	5.96	6,443	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,140	0	0.00	118	2.32	2.32	
แพร่	แพร่	2560	1154	100	027+461 - 030+524	3.06	L1	งานบำรุงปกติ	21,420	9,638,650.62	20.16	5,706	2.74	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	325+508 - 329+590	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,200.01	8.11	6,443	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2560	1216	100	000+038 - 004+137	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	3,608,097.78	0.49	692	2.28	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	004+031 - 005+028	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	118	2.45	2.45	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	365+490 - 360+561	4.93	R1	งานฉาบผิว	32,045	5,127,199.96	3.11	6,443	2.32	2.20	
แพร่	แพร่	2560	1216	100	004+137 - 008+289	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	0	0.00	692	2.22	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานบำรุงปกติ	10,360	0	0.00	118	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	360+561 - 357+605	2.96	R1	งานฉาบผิว	19,240	3,078,400.03	2.66	6,443	2.25	2.14	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	005+028 - 006+033	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	118	2.37	2.37	
แพร่	แพร่	2560	1216	100	008+289 - 012+453	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	22,880	0	0.00	692	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2562	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	2.81	6,453	2.28	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,320	1,331,083.58	1.21	3,828	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2561	1378	100	005+945 - 007+416	1.47	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	118	2.45	2.45	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2560	1216	100	012+453 - 016+595	4.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,770	0	0.00	692	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	102	002+000 - 006+981	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	6,374,247.72	3.04	1,941	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	21,210	0	0.00	118	2.33	2.33	
แพร่	แพร่	2560	1216	100	016+595 - 019+686	3.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,995	0	0.00	692	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	102	006+981 - 011+010	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,240	5,158,399.90	2.61	1,941	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1378	100	007+029 - 008+026	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	118	2.32	2.32	
แพร่	แพร่	2560	1216	100	019+876 - 024+014	4.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,840	14,282,999.62	1.65	692	3.48	2.22	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1378	100	007+416 - 010+368	2.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,650	0	0.00	114	2.40	2.40	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	102	011+010 - 015+068	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	32,480	5,196,800.12	3.58	1,941	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1216	100	024+014 - 028+150	4.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,770	13,092,749.74	0.78	692	3.54	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,290	0	0.00	118	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	018+200 - 022+291	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	3,272,072.68	0.81	2,523	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1216	100	028+150 - 032+319	4.17	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,935	10,320,525.02	0.55	692	2.53	2.00	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1384	100	000+034 - 004+121	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,563	0	0.00	2,439	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	022+291 - 026+319	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	20,150	3,224,000.00	0.82	2,523	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1216	100	032+319 - 036+473	4.15	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,825	13,124,374.76	0.62	692	3.11	2.18	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1384	100	004+121 - 008+140	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,125	0	0.00	2,439	2.43	2.43	
แพร่	แพร่	2560	1217	100	017+047 - 013+000	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	32,400	18,630,511.18	4.64	1,158	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	026+319 - 030+357	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,200	3,231,999.99	0.81	2,523	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1388	100	002+322 - 006+507	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,140	0	0.00	1,004	2.39	2.39	
แพร่	แพร่	2560	1217	100	013+000 - 008+972	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	32,240	18,537,999.98	4.83	1,158	3.60	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	034+396 - 038+420	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,100	3,216,067.96	0.18	2,523	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1217	100	004+357 - 000+348	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,080	5,132,657.84	1.26	1,158	2.29	2.18	
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,180	0	0.00	1,010	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	038+420 - 042+456	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,200	3,231,999.97	0.25	2,523	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1389	100	000+000 - 001+951	1.95	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,188	0	0.00	1,648	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1342	100	000+037 - 002+081	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	15,810	2,529,599.88	1.96	1,951	2.32	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	042+456 - 046+503	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,250	3,240,000.04	0.26	2,523	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานบำรุงปกติ	5,130	0	0.00	1,655	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1342	100	002+603 - 006+637	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	31,233	0	0.00	1,951	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	046+503 - 050+604	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,500	3,279,999.96	0.41	2,523	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 1	2561	1418	100	000+000 - 002+060	2.06	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,330	0	0.00	0	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1342	100	006+637 - 010+646	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	31,078	13,984,503.02	6.66	1,951	2.54	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	050+604 - 054+624	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,100	3,215,999.98	0.27	2,523	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1342	100	010+646 - 014+667	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	31,155	0	0.00	1,951	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	054+624 - 058+661	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	20,200	3,232,000.05	0.41	2,523	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	818+781 - 822+821	4.04	L2	งานฉาบน้ำผิว	63,428	0	0.00	14,971	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1342	100	014+667 - 017+687	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	23,405	0	0.00	1,951	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	058+661 - 062+735	4.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,350	3,255,999.90	1.70	2,523	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	827+796 - 832+789	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	78,343	12,534,880.24	24.14	14,971	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1343	100	010+725 - 006+665	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	80	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1026	103	062+735 - 066+773	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,200	3,231,999.99	1.26	2,523	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	832+789 - 837+731	4.94	L2	งานฉาบน้ำผิว	77,558	12,409,279.92	24.90	14,971	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1343	100	006+665 - 002+604	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	80	2.47	2.47	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1081	200	017+778 - 019+695	1.92	L1	งานบำรุงปกติ	9,600	1,536,089.03	0.53	503	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	837+731 - 838+727	1	L2	งานฉาบน้ำผิว	15,700	0	0.00	14,982	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1343	100	002+604 - 000+579	2.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,774.28	0.19	80	2.55	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1081	200	029+088 - 033+993	4.9	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,500	3,920,088.78	0.65	503	2.50	2.32	
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	834+655 - 829+686	4.97	R2	งานฉาบน้ำผิว	78,029	12,484,640.10	14.34	14,971	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานบำรุงปกติ	11,550	0	0.00	5,201	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1081	200	033+993 - 038+943	4.95	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,750	3,959,999.99	0.39	503	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	829+686 - 824+704	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	78,186	12,509,759.84	12.17	14,971	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2560	1419	100	004+194 - 006+294	2.1	L2	งานฉาบน้ำผิว	11,550	1,848,000.02	0.00	0	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	073+351 - 069+207	4.14	R1	งานบำรุงปกติ	22,770	3,643,199.94	0.74	1,449	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	824+704 - 820+697	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	62,957	0	0.00	14,971	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	069+207 - 065+150	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,702.19	1.30	1,449	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2561	1	1301	820+697 - 816+657	4.04	R2	งานฉาบผิว	63,428	10,148,479.90	25.05	14,971	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	890+370 - 894+453	4.08	L2	งานฉาบผิว	22,440	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	065+150 - 063+102	2.05	R1	งานบำรุงปกติ	11,275	1,803,999.98	0.85	1,449	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	841+246 - 851+143	9.9	L2	งานบำรุงปกติ	118,800	0	0.00	13,597	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	902+639 - 906+723	4.08	L2	งานฉาบผิว	22,440	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	062+695 - 058+635	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,800.05	1.53	1,449	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานบำรุงปกติ	102,720	0	0.00	13,597	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	906+723 - 910+807	4.08	L2	งานฉาบผิว	22,440	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	054+567 - 050+515	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,000.04	0.73	1,449	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบผิว	97,560	15,609,600.21	31.18	13,597	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	908+276 - 904+274	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	050+515 - 046+486	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,321.79	0.65	1,449	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานฉาบผิว	1680	269,015.04	27.83	13,597	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	904+274 - 900+261	4.01	R2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	046+486 - 042+430	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,800.05	0.54	1,449	2.47	2.30	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	876+390 - 883+789	7.4	L2	งานบำรุงปกติ	88,800	0	0.00	13,597	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1401	895+268 - 891+272	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	11,373	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	042+430 - 038+329	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	22,550	10,147,500.17	1.02	1,449	2.51	2.00	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	890+370 - 886+365	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,698,986.51	30.18	13,586	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	912+300 - 917+242	4.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	0	0.00	30,257	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	038+329 - 034+227	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	10,147,499.99	1.05	1,449	2.55	2.00	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	886+365 - 881+400	4.96	R2	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	13,586	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	917+242 - 921+249	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.03	12.30	30,257	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1083	200	034+227 - 033+198	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	2,549,250.11	1.07	1,456	2.55	2.00	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	871+452 - 867+444	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.03	21.97	13,586	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	921+249 - 925+310	4.06	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.99	7.37	30,257	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	117+656 - 113+590	4.07	R1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,599.99	3.75	6,026	2.22	2.13	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	867+444 - 863+427	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,613.42	24.21	13,586	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	925+310 - 928+325	3.02	L2	งานฉาบผิว	16,610	0	0.00	30,257	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	4.03	6,038	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	863+427 - 859+340	4.09	R2	งานฉาบผิว	49,080	7,852,586.54	27.81	13,586	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	929+118 - 925+128	3.99	R2	งานฉาบผิว	21,945	3,511,200.06	12.13	30,257	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	112+077 - 108+999	3.08	R1	งานบำรุงปกติ	16,940	2,710,399.95	3.35	6,026	2.19	2.10	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	859+340 - 855+306	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.84	27.06	13,586	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1402	925+128 - 921+074	4.05	R2	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	30,257	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	104+992 - 102+991	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,902.31	8.10	6,026	2.47	2.30	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	855+306 - 850+346	4.96	R2	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	13,586	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1403	941+189 - 943+197	2.01	L2	งานฉาบผิว	11,055	1,768,799.91	9.85	29,949	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	098+947 - 096+873	2.07	R1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,600.00	7.24	6,026	2.41	2.26	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	845+365 - 841+299	4.07	R2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.97	30.59	13,586	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1403	944+001 - 939+009	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,122.89	20.19	29,949	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	092+837 - 090+801	2.04	R1	งานบำรุงปกติ	11,220	1,795,200.01	7.13	6,026	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2561	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	13,597	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1403	934+017 - 930+005	4.01	R2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	29,949	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	120	100	000+020 - 004+073	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	0	0.00	1,856	2.00	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	087+442 - 082+629	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	4,232,799.91	3.39	6,026	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1404	948+998 - 953+985	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.99	14.10	27,690	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	120	100	004+073 - 008+123	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,999.93	0.42	1,856	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	082+629 - 078+542	4.09	R1	งานฉาบผิว	22,495	3,599,200.01	5.46	6,026	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1404	953+985 - 957+997	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	8.26	27,690	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	120	100	012+153 - 017+107	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	42,075	0	0.00	1,856	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	078+277 - 074+175	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	22,550	3,608,000.00	6.50	6,026	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1	1404	957+997 - 962+034	4.04	L2	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	27,690	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	120	100	017+107 - 020+112	3	L1	งานบำรุงปกติ	25,500	0	0.00	1,856	2.32	2.32	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	074+175 - 070+105	4.07	R1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,600.05	6.65	6,026	2.37	2.23	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	962+034 - 966+053	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	27,690	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	012+210 - 017+194	4.98	L1	งานฉาบผิว	54,780	8,764,800.15	11.13	8,381	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	6.56	6,038	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	966+053 - 969+051	3	L2	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.02	10.60	27,690	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	022+112 - 027+011	4.9	L1	งานบำรุงปกติ	53,900	8,623,999.87	11.59	8,381	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานฉาบผิว	5,775	924,097.70	4.60	6,038	2.29	2.18	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	970+000 - 965+009	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	27,690	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	000+000 - 004+073	4.07	L2	งานฉาบผิว	44,770	7,163,040.24	5.46	8,381	2.16	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1162	100	026+369 - 022+362	4.01	R1	งานฉาบผิว	28,070	4,491,324.51	0.90	1,152	2.25	2.15	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	965+009 - 960+990	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.99	14.26	27,690	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	004+073 - 008+177	4.1	L2	งานฉาบผิว	45,100	7,216,000.16	5.31	8,381	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1162	100	018+305 - 014+261	4.04	R1	งานฉาบผิว	28,280	4,524,800.17	1.07	1,152	2.32	2.19	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	960+990 - 956+958	4.03	R2	งานฉาบผิว	22,165	3,546,483.69	24.29	27,690	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	007+129 - 003+032	4.1	R2	งานฉาบผิว	45,100	7,215,839.89	5.94	8,381	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1162	100	014+261 - 010+206	4.05	R1	งานฉาบผิว	28,350	4,536,124.23	0.75	1,152	2.19	2.11	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	951+962 - 946+979	4.98	R2	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.98	17.75	27,690	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	101	003+032 - 001+007	2.03	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,639.77	6.21	8,381	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1162	100	010+206 - 006+125	4.08	R1	งานฉาบผิว	28,560	4,569,475.68	1.15	1,152	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1404	946+979 - 944+979	2	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	17.73	27,700	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1162	100	006+125 - 002+089	4.04	R1	งานฉาบผิว	28,280	4,524,800.02	1.08	1,152	2.32	2.20	
แพร่	พะเยา	2561	1021	102	027+750 - 032+655	4.91	L1	งานฉาบผิว	31,915	5,106,400.03	2.75	3,872	2.38	2.23	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	970+000 - 973+996	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.10	11.09	9,712	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	101	009+887 - 005+823	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.91	0.33	1,048	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2561	1021	102	032+655 - 036+740	4.09	L1	งานฉาบผิว	26,585	4,253,600.04	2.43	3,872	2.31	2.19	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	973+996 - 978+028	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.90	11.20	9,712	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	101	005+823 - 002+753	3.07	R1	งานบำรุงปกติ	16,885	2,701,600.05	0.42	1,048	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2561	1021	102	053+574 - 058+540	4.97	L1	งานฉาบผิว	32,305	5,168,799.96	1.74	3,872	2.19	2.10	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	978+028 - 982+042	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	0	0.00	9,712	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	871,297.69	1.46	1,058	2.37	2.23	
แพร่	พะเยา	2561	1021	102	063+166 - 067+265	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.97	1.97	3,872	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	987+037 - 992+036	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	0	0.00	9,712	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	014+000 - 018+112	4.11	L1	งานฉาบผิว	34,935	5,589,599.99	0.65	1,039	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	068+274 - 070+265	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,935	0	0.00	6,085	1.88	1.88	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	992+036 - 994+043	2.01	L2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.94	7.81	9,712	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	018+112 - 022+202	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.04	0.66	1,039	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	071+896 - 073+879	1.98	L1	งานฉาบผิว	12,870	2,059,200.04	2.72	6,085	2.15	2.08	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	994+617 - 990+606	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.08	5.80	9,712	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	026+279 - 030+358	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	34,680	5,548,800.16	0.46	1,039	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	075+363 - 077+341	1.98	L1	งานฉาบผิว	12,870	2,059,199.99	1.67	6,085	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	990+606 - 985+614	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	9,712	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	039+374 - 044+368	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	42,415	6,786,542.90	0.99	1,039	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	078+600 - 083+583	4.98	L1	งานฉาบผิว	32,370	5,179,199.91	1.63	6,085	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	985+614 - 980+622	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	9,712	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	048+413 - 052+507	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,543.00	1.22	1,039	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	083+583 - 086+587	3	L1	งานฉาบผิว	19,500	3,119,999.95	2.07	6,085	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	980+622 - 976+601	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	6.01	9,712	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	052+507 - 056+609	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	34,850	5,575,857.08	1.66	1,039	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	074+959 - 075+363	0.4	L2	งานบำรุงปกติ	2,600	0	0.00	6,097	2.28	2.28	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	976+601 - 972+581	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	9,712	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	056+609 - 060+658	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,928.44	1.86	1,039	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานบำรุงปกติ	5,395	0	0.00	6,097	2.01	2.01	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1	1405	972+581 - 970+587	1.99	R2	งานฉาบผิว	23,880	3,820,799.92	4.87	9,712	2.06	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	022+000 - 017+060	4.94	R1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,200.00	2.34	3,663	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	060+658 - 064+752	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,543.00	1.70	1,039	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	209+222 - 213+329	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	19,523	0	0.00	1,512	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	017+060 - 013+059	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	3,519,999.89	2.10	3,663	2.15	2.08	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	064+752 - 068+797	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	34,340	5,494,328.46	1.71	1,039	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	221+543 - 225+652	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	19,523	11,225,437.42	3.70	1,512	3.41	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	013+059 - 008+995	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,663	1.68	1.68	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	068+797 - 072+859	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	34,510	15,529,709.15	4.17	1,039	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	225+652 - 229+770	4.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,570	0	0.00	1,512	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,673	2.05	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	072+859 - 076+938	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	34,680	5,548,951.15	2.32	1,039	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	229+770 - 233+869	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	19,475	0	0.00	1,512	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	006+996 - 002+974	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.07	2.20	3,663	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	076+938 - 080+995	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	34,510	5,521,448.84	2.04	1,039	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	233+869 - 237+984	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	19,570	0	0.00	1,512	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1091	101	002+974 - 000+971	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	1,760,000.01	2.35	3,663	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	080+995 - 085+067	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	34,595	5,535,199.87	2.12	1,039	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	107	300	237+984 - 240+055	2.07	L1	งานฉาบน้ำ	9,833	1,573,199.98	0.69	1,512	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	109	100	000+000 - 004+109	4.11	L1	งานบำรุงปกติ	25,688	0	0.00	2,221	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2561	1091	102	032+017 - 031+017	1	R1	งานฉาบน้ำ	4,500	720,000.00	1.64	2,364	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1168	102	085+067 - 087+104	2.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,340	7,803,425.42	4.35	1,039	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	109	100	004+109 - 008+229	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	25,750	4,120,000.00	2.05	2,221	2.39	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	101	015+000 - 010+977	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,502.30	1.43	1,438	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2561	1091	102	030+355 - 028+338	2.02	R1	งานฉาบน้ำ	9,090	0	0.00	2,353	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	101	010+977 - 005+981	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,399,999.99	0.82	1,438	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	109	100	024+368 - 028+410	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	25,250	0	0.00	2,221	2.25	2.25	
แพร่	พะเยา	2561	1091	102	028+045 - 023+060	4.99	R1	งานฉาบน้ำ	22,455	3,592,800.01	1.33	2,353	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	101	005+981 - 001+934	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,097.79	1.39	1,438	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2561	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,364	1.85	1.85	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	109	100	028+410 - 031+413	3	L1	งานฉาบน้ำ	18,750	0	0.00	2,221	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	101	001+934 - 000+933	1	R1	งานฉาบน้ำ	5,500	879,902.37	1.62	1,449	2.42	2.26	
แพร่	พะเยา	2561	1091	103	044+156 - 048+318	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	18,720	0	0.00	1,823	2.39	2.39	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	095+935 - 100+846	4.91	L1	งานฉาบน้ำ	36,825	5,891,999.94	7.11	12,031	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	102	015+000 - 019+129	4.13	L1	งานฉาบน้ำ	22,715	3,634,399.95	1.04	2,478	2.45	2.28	
แพร่	พะเยา	2561	1091	103	048+318 - 052+456	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	18,630	0	0.00	1,823	2.28	2.28	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	7,425	1,188,109.42	6.17	12,041	2.12	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	102	019+129 - 023+305	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	22,990	3,678,483.81	1.52	2,478	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2561	1091	103	056+577 - 058+634	2.06	L1	งานฉาบน้ำ	9,270	1,483,199.94	1.64	1,823	2.32	2.19	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	112+455 - 117+424	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	37,275	0	0.00	12,031	2.02	2.02	
แพร่	พะเยา	2561	1092	100	003+895 - 000+895	3	R1	งานฉาบน้ำ	16,500	0	0.00	1,974	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1169	102	035+362 - 037+366	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	1,760,000.06	1.75	2,478	2.33	2.20	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	117+424 - 119+398	1.97	L1	งานฉาบน้ำ	14,775	2,363,999.97	4.78	12,031	2.06	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	101	000+024 - 004+050	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	34,255	5,480,799.87	0.45	1,167	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	000+040 - 004+097	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	32,480	0	0.00	3,484	2.33	2.33	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	120+123 - 125+088	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	37,275	0	0.00	12,031	2.01	2.01	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	004+097 - 008+134	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	32,320	0	0.00	3,484	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	101	004+836 - 007+876	3.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,840	4,134,400.11	1.65	1,167	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	125+088 - 129+100	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	30,075	4,811,893.51	4.34	12,031	2.08	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	101	007+944 - 011+646	3.7	L1	งานบำรุงปกติ	31,450	5,032,000.12	1.49	1,167	2.42	2.26	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	008+134 - 013+122	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	39,920	0	0.00	3,484	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานฉาบน้ำ	2,925	0	0.00	12,041	2.05	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	102	012+000 - 014+012	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,085	0	0.00	1,167	2.35	2.35	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	013+705 - 017+716	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	32,080	0	0.00	3,484	2.04	2.04	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	053+689 - 055+185	1.5	L2	งานบำรุงปกติ	11,250	0	0.00	12,029	2.05	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	102	017+136 - 021+115	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	33,830	0	0.00	1,167	2.30	2.30	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	017+716 - 022+597	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	39,040	0	0.00	3,484	2.16	2.16	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานบำรุงปกติ	5,850	0	0.00	12,041	2.05	2.05	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	022+597 - 027+538	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	39,520	6,323,316.33	1.37	3,484	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1225	102	025+340 - 027+583	2.24	L1	งานฉาบน้ำ	19,040	0	0.00	1,167	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	065+505 - 069+554	4.05	L2	งานบำรุงปกติ	30,375	4,859,890.91	12.11	12,031	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	028+946 - 033+913	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	39,760	0	0.00	3,484	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	075+208 - 080+147	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	37,050	5,927,890.93	5.84	12,031	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	096+433 - 092+186	4.25	R1	งานฉาบน้ำ	23,375	3,739,902.24	1.13	814	2.46	2.29	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	035+818 - 038+818	3	L1	งานฉาบน้ำ	24,000	0	0.00	3,484	2.38	2.38	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	080+147 - 085+058	4.91	L2	งานบำรุงปกติ	36,825	5,892,000.01	4.50	12,031	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	092+186 - 087+979	4.21	R1	งานฉาบน้ำ	23,155	3,704,702.17	1.08	814	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานฉาบน้ำ	3,520	563,315.07	1.78	3,494	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	201	085+058 - 089+961	4.9	L2	งานฉาบน้ำ	36,750	5,879,947.92	5.74	12,031	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	087+979 - 083+749	4.23	R1	งานฉาบน้ำ	23,265	3,722,400.01	1.04	814	2.42	2.26	
แพร่	พะเยา	2561	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานฉาบน้ำ	2,560	409,484.76	1.87	3,494	2.38	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	083+018 - 082+518	0.5	R1	งานฉาบน้ำ	2,750	440,000.00	1.00	822	2.38	2.24	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	131+000 - 135+977	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	59,760	9,561,600.12	6.21	9,928	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1120	200	045+358 - 043+387	1.97	R1	งานฉาบน้ำ	9,850	0	0.00	1,069	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานบำรุงปกติ	5,720	915,199.99	0.71	822	2.33	2.20	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	135+977 - 140+968	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	59,880	9,580,800.00	4.57	9,928	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1120	200	043+092 - 039+089	4	R1	งานฉาบน้ำ	20,000	0	0.00	1,069	2.38	2.38	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	081+146 - 076+901	4.24	R1	งานบำรุงปกติ	23,320	0	0.00	814	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	140+968 - 144+975	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.82	4.58	9,928	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1120	200	038+562 - 034+492	4.07	R1	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	1,069	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	076+901 - 072+628	4.27	R1	งานบำรุงปกติ	23,485	0	0.00	814	2.37	2.37	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	144+975 - 149+021	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	0	0.00	9,928	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1120	200	026+452 - 022+436	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	20,100	0	0.00	1,069	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	064+093 - 059+855	4.24	R1	งานบำรุงปกติ	23,320	0	0.00	814	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	149+021 - 153+083	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	48,720	7,795,200.06	5.74	9,928	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1120	200	022+436 - 018+392	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	20,200	0	0.00	1,069	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	201	055+601 - 051+400	4.2	R1	งานบำรุงปกติ	23,100	0	0.00	814	2.33	2.33	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	153+083 - 157+178	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	9,928	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1126	200	045+795 - 050+544	4.75	L1	งานบำรุงปกติ	26,125	4,179,902.22	0.28	652	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	202	107+248 - 103+060	4.19	R1	งานฉาบน้ำ	23,045	0	0.00	927	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	9,938	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1126	200	055+340 - 060+233	4.89	L1	งานฉาบน้ำ	26,895	0	0.00	652	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	120	300	055+959 - 059+954	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	33,915	5,426,523.41	3.40	4,967	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1243	202	103+060 - 098+861	4.2	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,100	10,395,000.00	1.74	927	2.59	2.00	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	123	100	004+986 - 007+926	2.94	L1	งานบำรุงปกติ	24,990	0	0.00	1,824	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1257	100	024+233 - 020+136	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	0	0.00	633	2.32	2.32	
แพร่	พะเยา	2561	1148	200	113+021 - 111+016	2	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	2,939	1.95	1.95	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1016	100	001+971 - 006+967	5	L1	งานฉาบน้ำ	32,500	5,200,063.65	2.27	4,856	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1257	100	016+291 - 012+193	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	26,650	4,264,000.06	0.77	633	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2561	1148	200	110+323 - 105+641	4.68	R1	งานฉาบน้ำ	25,740	4,118,400.04	1.93	2,939	2.18	2.10	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1016	100	006+967 - 009+982	3.01	L1	งานฉาบน้ำ	19,565	3,130,399.99	1.90	4,856	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2562	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,314.98	0.78	641	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2561	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.04	2.18	2,949	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1020	100	001+054 - 005+271	4.22	L1	งานฉาบน้ำ	67,520	10,803,200.03	13.99	10,737	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2562	1257	100	002+353 - 000+310	2.04	R1	งานบำรุงปกติ	13,260	5,967,324.50	1.57	633	2.53	2.00	
แพร่	พะเยา	2561	1148	200	104+343 - 099+344	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	0	0.00	2,939	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	5,555	0	0.00	4,806	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1020	100	005+271 - 009+461	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	67,040	10,726,399.84	15.66	10,737	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2562	1016	200	010+000 - 014+955	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	59,400	0	0.00	5,799	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,806	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายได้ 1	2560	1020	100	009+461 - 013+635	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	66,720	0	0.00	10,737	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2562	1016	200	014+955 - 019+870	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	59,040	0	0.00	5,799	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	002+027 - 003+027	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	0	0.00	4,806	2.30	2.30	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1020	100	013+635 - 017+753	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	65,920	10,546,956.17	21.39	10,737	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1016	200	019+870 - 023+899	4.03	L1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,813.26	9.85	5,799	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	007+937 - 012+661	4.72	L1	งานฉาบผิว	25,960	0	0.00	4,796	2.31	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1020	100	017+753 - 021+871	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	65,920	10,547,200.07	28.87	10,737	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1016	200	023+899 - 027+908	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,698,986.75	11.59	5,799	2.28	2.16	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	012+661 - 017+496	4.83	L1	งานบำรุงปกติ	26,565	0	0.00	4,796	2.36	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,747	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1016	200	027+908 - 029+916	2.01	L1	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.95	12.27	5,799	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1089	100	000+012 - 004+089	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	25,500	0	0.00	35,738	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	017+496 - 022+220	4.72	L1	งานบำรุงปกติ	25,960	0	0.00	4,796	2.31	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	027+849 - 031+899	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,999.94	10.78	4,726	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	35,748	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	022+220 - 027+046	4.83	L1	งานบำรุงปกติ	26,565	0	0.00	4,796	2.30	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	031+899 - 035+948	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,848.97	5.30	4,726	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1089	100	006+184 - 010+294	4.11	L1	งานบำรุงปกติ	25,688	0	0.00	35,738	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2561	1179	100	027+046 - 030+212	3.17	L1	งานฉาบผิว	17,435	2,789,600.01	2.99	4,796	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	035+948 - 040+041	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,550.91	9.18	4,726	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1130	100	003+084 - 007+152	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,374.87	6.53	1,705	3.09	2.18	
แพร่	พะเยา	2561	1186	100	006+514 - 002+499	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	0.55	2,098	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	040+041 - 044+133	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.02	5.32	4,726	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1186	100	002+499 - 000+498	2.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	1,760,000.04	0.51	2,098	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	3,194,124.97	10.12	1,714	3.90	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	044+133 - 048+134	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.99	6.02	4,726	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	000+000 - 003+110	3.11	L1	งานบำรุงปกติ	24,880	0	0.00	1,647	2.36	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	002+492 - 006+871	4.38	L1	งานบำรุงปกติ	19,710	0	0.00	1,619	2.37	2.37	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	201	048+134 - 052+120	3.99	L1	งานฉาบผิว	33,915	5,426,400.08	6.59	4,726	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	003+819 - 008+800	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	0	0.00	1,647	2.39	2.39	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	006+871 - 011+226	4.36	L1	งานบำรุงปกติ	19,620	0	0.00	1,619	2.30	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานฉาบผิว	55	8,800.00	1.43	6,248	2.18	2.09	
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	008+800 - 010+858	2.06	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	1,647	2.23	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	011+226 - 015+566	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	19,530	0	0.00	1,619	2.32	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานฉาบผิว	174,185	27,869,599.33	1.77	6,248	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	011+492 - 013+509	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,160	0	0.00	1,647	2.27	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	015+566 - 019+910	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	19,530	0	0.00	1,619	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานฉาบผิว	174,735	27,957,502.38	5.72	6,248	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	013+578 - 017+618	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	32,320	0	0.00	1,647	2.34	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	4,860	0	0.00	1,626	2.35	2.35	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1021	200	087+551 - 092+522	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	42,245	0	0.00	1,935	2.12	2.12	
แพร่	พะเยา	2561	1188	100	017+618 - 020+668	3.05	L1	งานฉาบผิว	24,400	0	0.00	1,647	2.48	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	021+513 - 025+896	4.38	L1	งานบำรุงปกติ	19,710	3,153,600.01	1.60	1,619	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1021	200	092+522 - 096+555	4.03	L1	งานฉาบผิว	34,255	5,480,950.98	1.68	1,935	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานบำรุงปกติ	5,550	0	0.00	1,626	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	031+204 - 026+211	4.99	R1	งานฉาบผิว	39,920	6,387,057.97	2.76	3,579	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1021	200	096+555 - 098+586	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	17,255	0	0.00	1,935	2.09	2.09	
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	026+211 - 021+279	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	39,440	6,310,399.98	1.39	3,579	2.06	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	053+000 - 057+092	4.09	L1	งานฉาบผิว	24,540	0	0.00	2,638	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานฉาบผิว	2,805	448,800.02	2.19	1,945	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	021+279 - 016+355	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	39,360	6,297,600.04	2.40	3,579	2.18	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	057+092 - 061+223	4.13	L1	งานฉาบผิว	24,780	0	0.00	2,638	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,945	1.84	1.84	
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	016+355 - 011+421	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	39,440	6,310,399.88	3.23	3,579	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	048+123 - 052+267	4.14	L1	งานฉาบผิว	33,120	5,299,200.07	0.47	1,188	2.45	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	061+223 - 065+366	4.14	L1	งานฉาบผิว	24,840	0	0.00	2,638	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	011+421 - 007+440	3.98	R1	งานบำรุงปกติ	31,840	5,094,257.82	1.49	3,579	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	052+267 - 056+493	4.23	L1	งานฉาบผิว	33,840	5,414,400.09	0.40	1,188	2.38	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	065+366 - 069+529	4.16	L1	งานฉาบผิว	24,960	0	0.00	2,638	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	007+440 - 003+344	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	32,800	0	0.00	3,579	2.02	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	057+300 - 061+420	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	32,960	5,273,600.00	0.39	1,188	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	069+529 - 073+645	4.12	L1	งานฉาบผิว	24,720	0	0.00	2,638	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	1,305,741.51	1.46	3,589	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	061+420 - 065+544	4.12	L1	งานฉาบผิว	32,960	5,273,599.94	0.41	1,188	2.40	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	073+645 - 077+792	4.15	L1	งานฉาบผิว	24,900	0	0.00	2,638	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,542.58	2.29	3,589	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	069+685 - 072+807	3.12	L1	งานฉาบผิว	24,960	3,993,599.97	0.44	1,188	2.42	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1150	200	077+792 - 082+000	4.21	L1	งานฉาบผิว	25,260	4,041,599.95	2.62	2,638	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1152	100	000+038 - 005+037	5	L1	งานฉาบผิว	30,000	4,799,893.33	5.58	5,535	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	004+749 - 008+772	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	3.76	7,113	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	073+237 - 075+300	2.06	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,916.16	0.42	1,188	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	008+772 - 013+735	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,702.33	3.99	7,113	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1152	100	013+108 - 017+131	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.66	6.33	5,535	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	075+605 - 077+722	2.12	L1	งานฉาบผิว	16,960	2,713,716.52	0.47	1,188	2.46	2.29	
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	013+735 - 017+758	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,502.35	4.15	7,113	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1181	100	014+351 - 010+329	4.02	R1	งานฉาบผิว	26,130	0	0.00	1,173	2.23	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานฉาบผิว	8,400	1,344,116.01	0.39	1,194	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1181	100	006+274 - 001+319	4.96	R1	งานบำรุงปกติ	32,240	0	0.00	1,173	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	017+758 - 022+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,113	2.05	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	079+997 - 081+043	1.05	L1	งานฉาบผิว	8,400	1,344,000.00	0.49	1,194	2.47	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	1,182	2.25	2.25	
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	022+744 - 027+705	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,897.74	5.91	7,113	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1093	200	086+196 - 089+332	3.14	L1	งานฉาบผิว	25,120	4,019,199.90	0.49	1,188	2.50	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2562	1098	101	000+000 - 004+960	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,800.04	2.12	1,428	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1190	100	004+003 - 008+106	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	2,127	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	0	0.00	7,123	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2561	1210	100	004+027 - 000+010	4.02	R1	งานฉาบผิว	20,100	0	0.00	2,939	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	101	004+960 - 009+027	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,502.18	2.01	1,428	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1190	100	012+136 - 016+183	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.79	1.37	2,127	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	000+030 - 004+075	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,432	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	102	010+780 - 014+814	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.93	2.11	1,709	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1190	100	016+183 - 021+130	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	0	0.00	2,127	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	012+152 - 015+130	2.98	L1	งานบำรุงปกติ	16,390	0	0.00	2,432	2.21	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	102	019+753 - 023+801	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,563,999.98	2.39	1,709	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1190	100	021+130 - 023+120	1.99	L1	งานฉาบผิว	10,945	0	0.00	2,127	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1208	100	004+753 - 000+749	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.01	1.41	2,396	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	1,815	0	0.00	2,443	2.64	2.64	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	102	023+801 - 027+808	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,709	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	004+134 - 008+211	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,263,999.92	5.00	4,835	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	016+470 - 019+503	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,665	0	0.00	2,432	2.36	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	102	027+808 - 031+825	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.23	1.12	1,709	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	008+211 - 013+182	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	3,976,000.06	4.43	4,835	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,443	2.23	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	102	039+913 - 044+903	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,709	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	013+182 - 018+170	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	24,950	0	0.00	4,835	2.00	2.00	
แพร่	พะเยา	2561	1251	101	022+530 - 027+498	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	1.26	2,432	2.19	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	103	045+200 - 050+194	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.85	3.24	2,456	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	018+170 - 022+230	4.06	L1	งานฉาบผิว	20,300	3,248,000.00	2.34	4,835	2.08	2.03	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	034+071 - 038+126	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	1,906	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1098	103	050+194 - 054+162	3.97	L1	งานฉาบผิว	21,835	3,493,600.00	3.45	2,456	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	000+000 - 004+116	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	49,440	7,910,399.88	5.92	4,992	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	022+230 - 027+172	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	24,700	0	0.00	4,835	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	038+126 - 042+226	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	0	0.00	1,906	2.42	2.42	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	008+230 - 012+351	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,613.15	14.21	4,992	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1209	100	027+172 - 029+180	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	10,050	1,608,000.01	2.21	4,835	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	042+226 - 046+309	4.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,440	0	0.00	1,906	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	000+800 - 005+782	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	39,840	6,374,400.00	12.47	10,197	2.26	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	012+351 - 016+473	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	49,440	7,910,399.73	13.90	4,992	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	046+309 - 050+348	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	0	0.00	1,906	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	005+782 - 009+827	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	0	0.00	10,197	2.05	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	016+853 - 020+961	4.11	L1	งานบำรุงปกติ	49,320	7,891,199.84	15.17	4,992	2.45	2.28	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	050+348 - 054+449	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,550	0	0.00	1,906	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	009+827 - 013+869	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	0	0.00	10,197	1.98	1.98	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	025+008 - 029+019	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,413.13	8.74	4,992	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	054+449 - 058+543	4.09	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,495	0	0.00	1,906	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	013+869 - 018+849	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	31,125	4,979,999.96	8.05	10,197	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	037+002 - 041+012	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,200.11	9.88	4,992	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2561	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,665	0	0.00	1,916	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2561	1292	100	000+867 - 004+883	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	0	0.00	1,500	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	018+849 - 023+789	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	39,520	6,323,199.93	16.05	10,197	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1126	100	041+012 - 043+080	2.07	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,840	3,974,400.16	9.17	4,992	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1128	100	000+000 - 004+014	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,800.05	2.73	1,924	2.47	2.30	
แพร่	พะเยา	2561	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	348	2.22	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	023+789 - 027+851	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,375	4,060,000.04	8.26	10,197	2.20	2.11	
แพร่	พะเยา	2561	1353	100	000+000 - 002+996	3	L2	งานฉาบน้ำผิว	21,000	0	0.00	1,648	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1128	100	004+014 - 008+037	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,502.30	2.62	1,924	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1211	100	027+851 - 029+837	1.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,438	1,990,000.00	10.70	10,197	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1232	100	001+248 - 006+210	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	10,400	2.04	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,610	897,502.19	2.47	1,935	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	309+270 - 313+287	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,130	4,180,700.97	4.41	6,321	2.25	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานบำรุงปกติ	4,015	642,400.01	6.01	3,376	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1232	100	006+210 - 011+086	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,840	0	0.00	10,400	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	313+287 - 317+335	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,325	4,211,999.97	7.48	6,321	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,060	969,493.49	19.45	14,060	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1152	202	038+838 - 042+872	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,399.93	6.16	4,537	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	317+335 - 321+410	4.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,520	4,243,084.35	7.27	6,321	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานบำรุงปกติ	28,880	0	0.00	84	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1152	202	042+872 - 046+917	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,297.62	6.06	4,537	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	321+410 - 325+508	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,650	4,263,999.93	5.47	6,321	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1306	100	015+548 - 011+527	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	32,160	0	0.00	2,979	2.27	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1152	202	046+917 - 048+936	2.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,110	1,777,697.77	4.75	4,535	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	325+508 - 329+590	4.08	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,520	4,243,200.01	8.61	6,321	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	101	000+065 - 004+080	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,897.54	2.01	1,935	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1306	100	011+527 - 007+507	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,160	0	0.00	2,979	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	365+490 - 360+561	4.93	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,045	5,127,199.96	3.35	6,321	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	101	004+080 - 008+092	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.07	1.91	1,935	2.36	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	004+165 - 008+354	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	29,330	16,864,302.73	0.40	179	3.10	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	360+561 - 357+605	2.96	R1	งานฉาบน้ำผิว	19,240	3,078,400.03	2.49	6,321	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานบำรุงปกติ	1050	0	0.00	165	2.32	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	013+000 - 017+196	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	3,695,999.99	1.64	1,465	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	6,435	1,029,600.02	2.85	6,331	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,320	1,331,083.58	1.21	3,757	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	980	0	0.00	184	2.33	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	017+196 - 021+419	4.22	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,210	3,713,697.65	2.03	1,465	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	102	002+000 - 006+981	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	6,374,247.72	2.48	1,909	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,480	0	0.00	174	2.24	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	021+419 - 025+618	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	3,695,902.20	1.82	1,465	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	102	006+981 - 011+010	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,240	5,158,399.90	1.79	1,909	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,340	2,495,500.05	0.63	184	3.90	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	025+618 - 029+809	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	3,687,102.33	1.95	1,465	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,260	16,824,500.48	0.41	184	3.10	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	102	011+010 - 015+068	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,480	5,196,800.12	2.96	1,909	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	029+809 - 034+035	4.23	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,265	3,722,399.95	2.02	1,465	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานบำรุงปกติ	4,550	0	0.00	184	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	018+200 - 022+291	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	0	0.00	2,478	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	034+035 - 038+257	4.22	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,210	3,713,600.11	2.01	1,465	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	008+354 - 008+390	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.71	184	3.90	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	022+291 - 026+319	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	20,150	0	0.00	2,478	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	038+257 - 042+464	4.21	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,155	10,419,474.85	3.99	1,465	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	008+390 - 012+654	4.26	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,820	17,146,500.00	0.42	179	3.16	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	026+319 - 030+357	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	20,200	0	0.00	2,478	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	042+464 - 046+654	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	3,687,200.16	1.88	1,465	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานบำรุงปกติ	5,950	0	0.00	177	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	034+396 - 038+420	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,100	3,216,067.96	0.16	2,478	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	047+000 - 051+020	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.04	1.93	1,465	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.58	184	3.90	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	038+420 - 042+456	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,200	3,231,999.97	0.19	2,478	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	051+020 - 055+080	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.05	2.02	1,465	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	013+458 - 018+411	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,650	19,923,303.09	0.48	179	3.38	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	042+456 - 046+503	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,250	3,240,000.04	0.29	2,478	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	060+079 - 065+055	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.01	1.22	1,465	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	023+379 - 028+370	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,849.92	0.36	179	2.56	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	046+503 - 050+604	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	20,500	0	0.00	2,478	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	065+055 - 069+093	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,199.99	1.22	1,465	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1334	100	028+370 - 033+358	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,500.11	0.43	179	2.70	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	050+604 - 054+624	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,100	3,215,999.98	0.33	2,478	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	069+093 - 073+086	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	21,945	3,511,297.68	1.80	1,465	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1338	100	019+440 - 014+583	4.86	R1	งานบำรุงปกติ	26,730	0	0.00	308	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	054+624 - 058+661	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	20,200	0	0.00	2,478	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	073+086 - 077+118	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,400.00	1.99	1,465	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1338	100	014+583 - 010+737	3.85	R1	งานฉาบน้ำผิว	21,175	3,388,000.06	0.19	308	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	058+661 - 062+735	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	2,478	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	077+118 - 081+163	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,563,902.17	1.61	1,465	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1338	100	010+000 - 005+611	4.39	R1	งานบำรุงปกติ	24,145	0	0.00	308	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1026	103	062+735 - 066+773	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	20,200	3,231,999.99	1.30	2,478	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	081+163 - 085+224	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,897.74	0.97	1,465	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1338	100	005+611 - 001+240	4.37	R1	งานบำรุงปกติ	24,035	0	0.00	308	2.25	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1081	200	017+778 - 019+695	1.92	L1	งานบำรุงปกติ	9,600	0	0.00	495	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	085+224 - 089+252	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,400.10	0.89	1,465	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานบำรุงปกติ	5,995	0	0.00	314	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1081	200	029+088 - 033+993	4.9	L1	งานบำรุงปกติ	24,500	0	0.00	495	2.42	2.42	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,102.16	0.99	1,474	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,430	5,997,250.03	0.36	117	3.40	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1173	100	020+974 - 025+972	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,500	0	0.00	3,049	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1081	200	033+993 - 038+943	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	24,750	3,959,999.99	0.42	495	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,249.97	0.36	117	3.40	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1173	100	025+972 - 029+999	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,400.01	0.64	3,049	2.15	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	073+351 - 069+207	4.14	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,770	3,643,199.94	0.69	1,423	2.18	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1378	100	000+258 - 003+272	3.01	L1	งานบำรุงปกติ	21,070	0	0.00	117	2.44	2.44	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1173	100	029+999 - 034+085	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	3,599,199.97	0.61	3,049	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	069+207 - 065+150	4.06	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	0	0.00	1,423	2.27	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1378	100	001+010 - 002+026	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,213,000.11	0.35	117	2.78	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1173	100	034+085 - 038+113	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	0	0.00	3,049	2.03	2.03	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	065+150 - 063+102	2.05	R1	งานบำรุงปกติ	11,275	1,803,999.98	0.85	1,423	2.25	2.14	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	001+490 - 002+989	1.5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,500	4,725,350.12	0.35	117	2.78	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1173	100	038+113 - 043+092	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	3,049	1.88	1.88	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	062+695 - 058+635	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	1,423	2.36	2.36	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	002+026 - 003+025	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,649.74	0.26	117	2.52	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1173	100	043+092 - 047+078	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	3,049	2.02	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	054+567 - 050+515	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	1,423	2.38	2.38	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	000+000 - 001+002	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	879,999.98	1.82	2,699	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	002+989 - 004+462	1.47	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	4,630,150.89	0.26	117	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	050+515 - 046+486	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	1,423	2.37	2.37	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	146,465	23,434,400.23	1.75	2,699	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	4,065,250.17	0.30	117	3.10	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	046+486 - 042+430	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	0	0.00	1,423	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	001+002 - 005+002	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.05	1.69	2,689	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	21,140	0	0.00	117	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	042+430 - 038+329	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	0	0.00	1,423	2.45	2.45	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	004+031 - 005+028	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	117	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	005+002 - 009+008	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.99	1.41	2,689	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	038+329 - 034+227	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	0	0.00	1,423	2.48	2.48	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,360	5,956,553.87	0.30	117	3.10	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	009+008 - 013+034	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.91	2.07	2,689	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1083	200	034+227 - 033+198	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	0	0.00	1,430	2.48	2.48	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	005+028 - 006+033	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	117	2.32	2.32	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	013+034 - 017+983	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,356,000.00	0.87	2,689	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	117+656 - 113+590	4.07	R1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,599.99	3.66	5,913	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	005+945 - 007+416	1.47	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	117	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	022+064 - 026+043	3.98	L1	งานฉาบผิว	21,890	3,502,497.78	1.44	2,689	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	4.08	5,924	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	006+033 - 007+029	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.97	0.26	117	2.52	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	026+628 - 031+570	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,199.98	1.71	1,532	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	112+077 - 108+999	3.08	R1	งานฉาบผิว	16,940	2,710,399.95	3.05	5,913	2.15	2.07	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	21,210	0	0.00	117	2.28	2.28	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	101	039+698 - 042+714	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,610	2,657,599.98	0.96	1,532	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	104+992 - 102+991	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	0	0.00	5,913	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	007+029 - 008+026	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	117	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	084+141 - 080+064	4.08	R1	งานบำรุงปกติ	22,440	3,590,497.82	1.69	2,239	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	098+947 - 096+873	2.07	R1	งานฉาบผิว	11,385	0	0.00	5,913	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	007+416 - 010+368	2.95	L1	งานบำรุงปกติ	20,650	0	0.00	113	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	080+064 - 075+098	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.01	1.69	2,239	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	092+837 - 090+801	2.04	R1	งานฉาบผิว	11,220	0	0.00	5,913	2.33	2.33	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	117	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	075+098 - 072+051	3.05	R1	งานฉาบผิว	16,775	2,683,902.18	2.71	2,239	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	087+442 - 082+629	4.81	R1	งานฉาบผิว	26,455	4,232,799.91	3.36	5,913	2.28	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1384	100	000+034 - 004+121	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	25,563	0	0.00	2,396	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	066+301 - 063+273	3.03	R1	งานบำรุงปกติ	16,665	2,666,400.05	1.71	2,239	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	082+629 - 078+542	4.09	R1	งานฉาบผิว	22,495	0	0.00	5,913	2.33	2.33	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1384	100	004+121 - 008+140	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	25,125	0	0.00	2,396	2.36	2.36	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	058+236 - 054+210	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.07	1.59	2,239	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	078+277 - 074+175	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	0	0.00	5,913	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1384	100	008+140 - 010+179	2.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,750	5,737,187.46	10.21	2,396	2.95	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	054+210 - 049+229	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,302.24	2.02	2,239	2.38	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	074+175 - 070+105	4.07	R1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	5,913	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายที่ 1	2560	1388	100	002+322 - 006+507	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	25,140	0	0.00	987	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1174	102	049+229 - 044+257	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.05	1.88	2,239	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	0	0.00	5,924	2.29	2.29	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,180	0	0.00	993	2.28	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1202	200	033+922 - 038+888	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	1,678	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานบำรุงปกติ	5,775	924,097.70	4.69	5,924	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1389	100	000+000 - 001+951	1.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,188	7,007,413.55	5.37	1,619	3.44	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1162	100	026+369 - 022+362	4.01	R1	งานฉาบผิว	28,070	4,491,324.51	0.87	1,133	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1202	200	038+888 - 042+881	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,102.32	1.83	1,678	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,130	2,950,120.57	6.35	1,626	3.42	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1162	100	018+305 - 014+261	4.04	R1	งานฉาบผิว	28,280	4,524,800.17	1.05	1,133	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1202	200	042+881 - 044+953	2.07	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	1,678	2.97	2.97	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1417	100	000+000 - 000+616	0.62	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,410	1,534,499.99	0.00	0	2.86	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1222	100	000+025 - 004+053	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.00	1.89	1,896	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1162	100	014+261 - 010+206	4.05	R1	งานฉาบผิว	28,350	4,536,124.23	0.66	1,133	2.15	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2560	1418	100	000+000 - 002+060	2.06	L2	งานบำรุงปกติ	11,330	0	0.00	0	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1222	100	004+053 - 006+054	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,097.72	1.83	1,896	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1162	100	010+206 - 006+125	4.08	R1	งานฉาบผิว	28,560	4,569,475.68	1.19	1,133	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1162	100	006+125 - 002+089	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	28,280	4,524,800.02	1.07	1,133	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1271	100	014+452 - 009+480	4.97	R1	งานฉาบผิว	32,305	14,537,250.01	6.80	1,930	2.53	2.00	
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	818+781 - 822+821	4.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	63,428	0	0.00	14,681	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1271	100	004+502 - 000+451	4.05	R1	งานฉาบผิว	26,325	11,846,574.76	6.73	1,930	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	101	009+887 - 005+823	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.91	0.30	1,032	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	827+796 - 832+789	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	78,343	12,534,880.24	26.40	14,681	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานฉาบผิว	78,760	12,601,502.32	5.76	3,608	2.47	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	101	005+823 - 002+753	3.07	R1	งานฉาบผิว	16,885	2,701,600.05	0.41	1,032	2.29	2.18	
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	832+789 - 837+731	4.94	L2	งานฉาบผิว	77,558	12,409,279.92	27.92	14,681	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	2,549,249.93	11.42	3,608	2.53	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,042	2.31	2.31	
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	837+731 - 838+727	1	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	0	0.00	14,691	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	001+030 - 005+131	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	10,147,774.82	11.10	3,598	2.50	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	014+000 - 018+112	4.11	L1	งานฉาบผิว	34,935	5,589,599.99	0.69	1,022	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	834+655 - 829+686	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	78,029	12,484,640.10	13.20	14,681	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	005+131 - 009+261	4.13	L1	งานฉาบผิว	22,715	10,221,749.99	11.24	3,598	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	018+112 - 022+202	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.04	0.70	1,022	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	829+686 - 824+704	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	78,186	12,509,759.84	9.91	14,681	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	009+261 - 013+316	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	10,048,224.68	11.19	3,598	2.51	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	026+279 - 030+358	4.08	L1	งานฉาบผิว	34,680	5,548,800.16	0.42	1,022	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	824+704 - 820+697	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,957	0	0.00	14,681	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	013+316 - 014+342	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	2,549,250.06	11.30	3,608	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	039+374 - 044+368	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,542.90	0.87	1,022	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1301	820+697 - 816+657	4.04	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	63,428	10,148,479.90	28.21	14,681	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานบำรุงปกติ	76,395	12,223,199.58	5.12	3,608	2.39	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	048+413 - 052+507	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,543.00	1.32	1,022	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	841+246 - 851+143	9.9	L2	งานฉาบผิว	118,800	0	0.00	13,336	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	014+342 - 018+388	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,000.11	5.76	3,598	2.47	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	052+507 - 056+609	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	34,850	0	0.00	1,022	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานฉาบผิว	102,720	0	0.00	13,336	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	018+388 - 022+466	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	3,590,400.01	5.61	3,598	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	056+609 - 060+658	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	1,022	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบผิว	97,560	15,609,600.21	35.10	13,336	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	026+403 - 028+435	2.03	L1	งานฉาบผิว	11,165	1,786,399.95	5.37	3,598	2.43	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	060+658 - 064+752	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	34,765	0	0.00	1,022	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานฉาบผิว	1680	269,015.04	28.77	13,336	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานบำรุงปกติ	75,020	12,003,199.58	3.16	3,608	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	064+752 - 068+797	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	34,340	0	0.00	1,022	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	876+390 - 883+789	7.4	L2	งานฉาบผิว	88,800	0	0.00	13,336	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2562	1290	101	028+435 - 032+624	4.19	L1	งานฉาบผิว	23,045	3,687,102.21	5.65	3,598	2.46	2.29	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	068+797 - 072+859	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	34,510	0	0.00	1,022	2.44	2.44	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	890+370 - 886+365	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,698,986.51	33.20	13,326	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานบำรุงปกติ	880	140,800.00	3.71	3,608	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	072+859 - 076+938	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	34,680	0	0.00	1,022	2.42	2.42	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	886+365 - 881+400	4.96	R2	งานฉาบผิว	59,520	0	0.00	13,326	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบผิว	76,505	12,240,897.71	3.02	3,608	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	076+938 - 080+995	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	34,510	0	0.00	1,022	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	871+452 - 867+444	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.03	21.28	13,326	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานฉาบผิว	79,255	0	0.00	3,608	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	080+995 - 085+067	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	34,595	0	0.00	1,022	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	867+444 - 863+427	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	7,718,613.42	23.73	13,326	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R2	งานฉาบผิว	330	52,800.00	3.74	3,608	2.39	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1168	102	085+067 - 087+104	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	17,340	0	0.00	1,022	2.44	2.44	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	863+427 - 859+340	4.09	R2	งานฉาบผิว	49,080	7,852,586.54	28.88	13,326	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	101	015+000 - 010+977	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	1,414	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานบำรุงปกติ	220	0	0.00	3,608	1.89	1.89	
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	859+340 - 855+306	4.03	R2	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,599.84	27.59	13,326	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	101	010+977 - 005+981	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,399,999.99	0.79	1,414	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานฉาบผิว	385	61,600.00	5.36	3,608	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	855+306 - 850+346	4.96	R2	งานฉาบผิว	59,520	0	0.00	13,326	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	101	005+981 - 001+934	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	1,414	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานบำรุงปกติ	330	52,693.55	2.75	3,382	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	845+365 - 841+299	4.07	R2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.97	33.97	13,326	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	101	001+934 - 000+933	1	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,425	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	906,498.02	3.89	3,608	2.39	2.25	
แพร่	พะเยา	2560	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานฉาบผิว	12,240	0	0.00	13,336	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	120	100	000+020 - 004+073	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	1,824	1.89	1.89	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	102	015+000 - 019+129	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	22,715	0	0.00	2,432	2.38	2.38	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.94	5.53	3,608	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2560	120	100	004+073 - 008+123	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,999.93	0.34	1,824	2.08	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	102	019+129 - 023+305	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	22,990	0	0.00	2,432	2.37	2.37	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	039+055 - 037+930	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,301.83	3.68	3,588	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	120	100	012+153 - 017+107	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	42,075	0	0.00	1,824	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1169	102	035+362 - 037+366	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.06	1.76	2,432	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	037+930 - 037+830	0.1	R1	งานฉาบผิว	550	88,000.00	4.93	3,457	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	101	000+024 - 004+050	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	34,255	5,480,799.87	0.46	1,146	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2560	120	100	017+107 - 020+112	3	L1	งานฉาบผิว	25,500	0	0.00	1,824	2.26	2.26	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	036+821 - 035+632	1.19	R1	งานฉาบผิว	6,545	1,047,102.19	3.89	3,581	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	101	004+836 - 007+876	3.04	L1	งานฉาบผิว	25,840	0	0.00	1,146	2.28	2.28	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	012+210 - 017+194	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	54,780	8,764,800.15	11.96	8,224	2.30	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	030+869 - 026+326	4.54	R1	งานฉาบผิว	24,970	3,995,102.39	5.76	3,596	2.48	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	101	007+944 - 011+646	3.7	L1	งานฉาบผิว	31,450	0	0.00	1,146	2.35	2.35	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	022+112 - 027+011	4.9	L1	งานบำรุงปกติ	53,900	8,623,999.87	12.47	8,224	2.32	2.20	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	026+326 - 021+679	4.65	R1	งานฉาบผิว	25,575	4,092,097.75	5.45	3,596	2.44	2.27	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	000+000 - 004+073	4.07	L2	งานฉาบผิว	44,770	7,163,040.24	4.60	8,224	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	102	012+000 - 014+012	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,085	0	0.00	1,146	2.29	2.29	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	012+748 - 008+147	4.6	R1	งานฉาบผิว	25,300	4,048,097.69	3.69	3,594	2.37	2.23	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	101	003+567 - 001+257	2.31	R1	งานฉาบผิว	12,705	2,032,799.90	3.91	3,596	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	004+073 - 008+177	4.1	L2	งานบำรุงปกติ	45,100	7,216,000.16	4.39	8,224	2.12	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	102	017+136 - 021+115	3.98	L1	งานฉาบผิว	33,830	0	0.00	1,146	2.24	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	007+129 - 003+032	4.1	R2	งานฉาบผิว	45,100	7,215,839.89	5.76	8,224	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1225	102	025+340 - 027+583	2.24	L1	งานบำรุงปกติ	19,040	0	0.00	1,146	2.24	2.24	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	102	078+208 - 082+223	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,897.60	1.09	1,103	2.35	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	1021	101	003+032 - 001+007	2.03	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,639.77	6.25	8,224	2.20	2.11	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2562	1290	102	082+223 - 085+261	3.04	L1	งานบำรุงปกติ	16,720	2,675,200.04	1.25	1,103	2.42	2.27	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	096+433 - 092+186	4.25	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,375	0	0.00	801	2.38	2.38	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1292	200	016+912 - 021+893	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,302.24	3.23	3,539	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1021	102	027+750 - 032+655	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	31,915	5,106,400.03	2.99	3,798	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	092+186 - 087+979	4.21	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,155	0	0.00	801	2.35	2.35	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1292	200	021+893 - 026+879	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.05	2.73	3,539	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1021	102	032+655 - 036+740	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	26,585	4,253,600.04	2.49	3,798	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	087+979 - 083+749	4.23	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,265	0	0.00	801	2.33	2.33	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1292	200	030+860 - 034+917	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,702.24	2.72	3,539	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1021	102	053+574 - 058+540	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	32,305	5,168,799.96	1.53	3,798	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	083+018 - 082+518	0.5	R1	งานฉาบน้ำผิว	2,750	0	0.00	809	2.30	2.30	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1292	200	034+917 - 036+970	2.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,275	1,804,097.62	2.41	3,539	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1021	102	063+166 - 067+265	4.1	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,650	4,263,999.97	1.84	3,798	2.20	2.11	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานฉาบน้ำผิว	5,720	915,199.99	0.68	809	2.31	2.19	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1299	100	005+059 - 001+006	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,097.68	1.44	2,378	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	068+274 - 070+265	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,935	0	0.00	5,970	1.78	1.78	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	081+146 - 076+901	4.24	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,320	0	0.00	801	2.28	2.28	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1326	100	005+009 - 009+987	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.88	1.23	1,216	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	071+896 - 073+879	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	12,870	2,059,200.04	2.25	5,970	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	076+901 - 072+628	4.27	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,485	0	0.00	801	2.30	2.30	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1326	100	009+987 - 012+984	3	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,097.81	1.08	1,216	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	064+093 - 059+855	4.24	R1	งานบำรุงปกติ	23,320	0	0.00	801	2.24	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	075+363 - 077+341	1.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,870	2,059,199.99	1.61	5,970	2.14	2.07	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,555	888,800.05	3.53	2,516	2.45	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	201	055+601 - 051+400	4.2	R1	งานบำรุงปกติ	23,100	0	0.00	801	2.26	2.26	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	078+600 - 083+583	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,370	5,179,199.91	1.56	5,970	2.14	2.07	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1409	100	004+275 - 000+165	4.11	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,605	3,616,800.01	0.48	485	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	083+583 - 086+587	3	L1	งานบำรุงปกติ	19,500	3,119,999.95	2.11	5,970	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	202	107+248 - 103+060	4.19	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	0	0.00	912	2.26	2.26	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2562	1410	100	002+604 - 000+635	1.97	R1	งานบำรุงปกติ	10,835	1,733,599.98	0.83	3,049	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	074+959 - 075+363	0.4	L2	งานบำรุงปกติ	2,600	0	0.00	5,982	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	202	103+060 - 098+861	4.2	R1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	0	0.00	912	2.48	2.48	
แพร่	พะเยา	2560	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานบำรุงปกติ	5,395	0	0.00	5,982	1.91	1.91	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1243	202	098+861 - 097+191	1.67	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,185	4,133,250.05	1.42	912	2.51	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	371+341 - 375+403	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,720	7,795,199.84	11.89	5,543	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	022+000 - 017+060	4.94	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,170	4,347,200.00	2.04	3,596	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1257	100	024+233 - 020+136	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	0	0.00	623	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	375+403 - 379+452	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,600	7,775,786.67	7.30	5,543	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1257	100	016+291 - 012+193	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	0	0.00	623	2.35	2.35	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	017+060 - 013+059	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,596	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	379+452 - 384+446	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.03	6.64	5,543	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	631	2.34	2.34	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	013+059 - 008+995	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,596	1.58	1.58	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	384+446 - 388+441	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	47,880	7,661,012.97	7.48	5,543	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2561	1257	100	002+353 - 000+310	2.04	R1	งานบำรุงปกติ	13,260	0	0.00	623	2.44	2.44	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,606	1.94	1.94	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	388+441 - 392+464	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,240	7,718,186.94	11.91	5,543	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	006+996 - 002+974	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,600.07	1.90	3,596	2.12	2.05	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2561	1016	200	010+000 - 014+955	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	59,400	0	0.00	5,692	1.87	1.87	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	400+516 - 404+561	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,600	7,775,825.26	3.34	5,543	2.18	2.10	
แพร่	พะเยา	2560	1091	101	002+974 - 000+971	2	R1	งานฉาบน้ำผิว	11,000	1,760,000.01	2.05	3,596	2.14	2.07	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2561	1016	200	014+955 - 019+870	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	59,040	0	0.00	5,692	1.86	1.86	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	404+561 - 409+521	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,520	9,523,199.85	3.80	5,543	2.24	2.14	
แพร่	เข็ญรายที่ 2	2561	1016	200	019+870 - 023+899	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,360	7,737,813.26	8.84	5,692	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2560	1091	102	032+017 - 031+017	1	R1	งานฉาบน้ำผิว	4,500	720,000.00	1.57	2,322	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,880	1,900,974.39	4.07	5,554	2.27	2.16	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1016	200	023+899 - 027+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,698,986.75	11.34	5,692	2.25	2.15	
แพร่	พะเยา	2560	1091	102	030+355 - 028+338	2.02	R1	งานฉาบผิว	9,090	0	0.00	2,311	1.87	1.87	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	5.84	5,554	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1016	200	027+908 - 029+916	2.01	L1	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.95	12.07	5,692	2.28	2.17	
แพร่	พะเยา	2560	1091	102	028+045 - 023+060	4.99	R1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.01	1.09	2,311	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานฉาบผิว	12,480	1,996,800.11	12.99	5,554	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,322	1.74	1.74	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	027+849 - 031+899	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	4,639	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	441+786 - 443+821	2.03	L1	งานฉาบผิว	25,375	4,059,999.95	7.73	4,384	2.37	2.23	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	031+899 - 035+948	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	5,507,848.97	4.68	4,639	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1091	103	044+156 - 048+318	4.16	L1	งานฉาบผิว	18,720	0	0.00	1,790	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,750	2,040,000.10	7.81	4,395	2.37	2.23	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	035+948 - 040+041	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	34,765	0	0.00	4,639	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1091	103	048+318 - 052+456	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	18,630	0	0.00	1,790	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานฉาบผิว	11,750	1,879,999.95	8.30	4,395	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	040+041 - 044+133	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.02	4.70	4,639	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1091	103	056+577 - 058+634	2.06	L1	งานฉาบผิว	9,270	1,483,199.94	1.66	1,790	2.32	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	447+922 - 451+945	4.02	L1	งานฉาบผิว	50,250	8,039,999.88	8.79	4,384	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2560	1092	100	003+895 - 000+895	3	R1	งานบำรุงปกติ	16,500	0	0.00	1,938	2.22	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	044+133 - 048+134	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.99	5.48	4,639	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานฉาบผิว	11,875	1,900,000.04	4.25	4,395	2.41	2.26	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	000+040 - 004+097	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	32,480	0	0.00	3,419	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	201	048+134 - 052+120	3.99	L1	งานฉาบผิว	33,915	5,426,400.08	6.40	4,639	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.75	4,395	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	004+097 - 008+134	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	32,320	0	0.00	3,419	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานฉาบผิว	55	8,800.00	1.23	6,129	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	455+703 - 454+698	1	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	2.21	4,395	2.22	2.13	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	008+134 - 013+122	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	39,920	0	0.00	3,419	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานฉาบผิว	174,185	27,869,599.33	1.61	6,129	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.70	4,395	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	013+705 - 017+716	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	32,080	0	0.00	3,419	1.93	1.93	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานฉาบผิว	174,735	27,957,502.38	5.98	6,129	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,875	0	0.00	4,395	1.94	1.94	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	017+716 - 022+597	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	39,040	0	0.00	3,419	2.05	2.05	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1021	200	087+551 - 092+522	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	42,245	0	0.00	1,900	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	603	496+226 - 500+563	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	23,870	0	0.00	698	2.32	2.32	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	022+597 - 027+538	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,316.33	1.46	3,419	2.25	2.14	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1021	200	092+522 - 096+555	4.03	L1	งานฉาบผิว	34,255	5,480,950.98	1.51	1,900	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	707	2.40	2.40	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	028+946 - 033+913	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	39,760	0	0.00	3,419	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1021	200	096+555 - 098+586	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	17,255	0	0.00	1,900	1.96	1.96	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานฉาบผิว	660	105,600.00	1.76	707	2.45	2.28	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	033+913 - 034+909	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.97	4.93	3,429	2.67	2.00	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานฉาบผิว	2,805	448,800.02	2.16	1,910	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2562	101	603	502+234 - 506+366	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	22,715	0	0.00	698	2.40	2.40	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	101	002+119 - 006+153	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,417.40	3.43	2,727	2.36	2.23	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	035+818 - 038+818	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	3,419	2.32	2.32	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	0	0.00	1,910	1.72	1.72	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานฉาบผิว	3,520	563,315.07	1.85	3,429	2.38	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	047+150 - 051+333	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,294.44	0.53	955	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1093	200	048+123 - 052+267	4.14	L1	งานฉาบผิว	33,120	0	0.00	1,167	2.39	2.39	
แพร่	พะเยา	2560	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานฉาบผิว	2,560	409,484.76	1.95	3,429	2.42	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	051+333 - 055+505	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	27,105	4,336,800.05	0.52	955	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2561	1093	200	052+267 - 056+493	4.23	L1	งานฉาบผิว	33,840	0	0.00	1,167	2.32	2.32	
แพร่	พะเยา	2560	1120	200	045+358 - 043+387	1.97	R1	งานบำรุงปกติ	9,850	0	0.00	1,051	2.22	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	055+505 - 059+732	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	4,399,294.61	0.57	955	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	057+300 - 061+420	4.12	L1	งานฉาบผิว	32,960	0	0.00	1,167	2.31	2.31	
แพร่	พะเยา	2560	1120	200	043+092 - 039+089	4	R1	งานบำรุงปกติ	20,000	0	0.00	1,051	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	059+732 - 063+963	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	4,399,105.55	0.64	955	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	061+420 - 065+544	4.12	L1	งานฉาบผิว	32,960	0	0.00	1,167	2.33	2.33	
แพร่	พะเยา	2560	1120	200	038+562 - 034+492	4.07	R1	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	1,051	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	069+685 - 072+807	3.12	L1	งานบำรุงปกติ	24,960	0	0.00	1,167	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	072+287 - 076+427	4.14	L1	งานฉาบผิว	26,910	4,305,599.98	1.75	955	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1120	200	026+452 - 022+436	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	20,100	0	0.00	1,051	2.26	2.26	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	073+237 - 075+300	2.06	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	1,167	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	076+427 - 080+611	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	955	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1120	200	022+436 - 018+392	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	20,200	0	0.00	1,051	2.26	2.26	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	075+605 - 077+722	2.12	L1	งานบำรุงปกติ	16,960	0	0.00	1,167	2.39	2.39	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	080+611 - 084+755	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	955	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1126	200	045+795 - 050+544	4.75	L1	งานฉาบผิว	26,125	4,179,902.22	0.21	641	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	8,400	0	0.00	1,173	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	084+755 - 088+892	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	955	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1126	200	055+340 - 060+233	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	26,895	0	0.00	641	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	079+997 - 081+043	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	8,400	0	0.00	1,173	2.41	2.41	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	088+892 - 093+065	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	27,105	0	0.00	955	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1093	200	086+196 - 089+332	3.14	L1	งานบำรุงปกติ	25,120	0	0.00	1,167	2.44	2.44	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	093+065 - 097+195	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	26,845	0	0.00	955	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1148	200	113+021 - 111+016	2	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	2,885	1.84	1.84	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	101	000+000 - 004+960	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	0	0.00	1,405	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	102	097+195 - 098+225	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	965	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1148	200	110+323 - 105+641	4.68	R1	งานบำรุงปกติ	25,740	4,118,400.04	1.64	2,885	2.14	2.07	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	101	004+960 - 009+027	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	1,405	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	098+392 - 102+557	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	0	0.00	203	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	897,600.04	1.99	2,895	2.19	2.11	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	010+780 - 014+814	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,678	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	102+557 - 106+718	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1148	200	104+343 - 099+344	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	2,885	2.23	2.23	
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,715	2.24	2.24	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	014+814 - 019+753	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,224.97	4.09	1,678	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	106+718 - 110+859	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	17,595	0	0.00	203	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,715	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	019+753 - 023+801	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	1,678	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	110+859 - 115+009	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	17,638	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	002+027 - 003+027	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,715	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	023+801 - 027+808	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,678	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	115+009 - 119+195	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	17,808	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	007+937 - 012+661	4.72	L1	งานบำรุงปกติ	25,960	0	0.00	4,705	2.25	2.25	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	027+808 - 031+825	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.23	0.96	1,678	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	119+195 - 123+411	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	17,935	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	012+661 - 017+496	4.83	L1	งานบำรุงปกติ	26,565	0	0.00	4,705	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	102	039+913 - 044+903	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,678	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	123+411 - 127+588	4.18	L1	งานฉาบผิว	17,765	2,842,475.56	0.22	203	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	017+496 - 022+220	4.72	L1	งานบำรุงปกติ	25,960	0	0.00	4,705	2.25	2.25	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	103	045+200 - 050+194	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	2,413	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	127+588 - 131+809	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	2,869,675.51	0.21	203	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	022+220 - 027+046	4.83	L1	งานบำรุงปกติ	26,565	0	0.00	4,705	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1098	103	050+194 - 054+162	3.97	L1	งานบำรุงปกติ	21,835	0	0.00	2,413	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	131+809 - 136+018	4.21	L1	งานบำรุงปกติ	17,893	0	0.00	203	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1126	100	000+000 - 004+116	4.12	L1	งานฉาบผิว	49,440	0	0.00	4,898	2.30	2.30	
แพร่	พะเยา	2560	1179	100	027+046 - 030+212	3.17	L1	งานบำรุงปกติ	17,435	2,789,600.01	2.72	4,705	2.17	2.09	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	136+018 - 140+214	4.2	L1	งานบำรุงปกติ	17,850	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1186	100	006+514 - 002+499	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	0.59	2,060	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	008+230 - 012+351	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	49,440	0	0.00	4,898	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	140+214 - 144+426	4.21	L1	งานบำรุงปกติ	17,893	0	0.00	203	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1186	100	002+499 - 000+498	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.04	0.50	2,060	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	012+351 - 016+473	4.12	L1	งานบำรุงปกติ	49,440	0	0.00	4,898	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1081	103	148+665 - 152+888	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	2,869,599.95	0.32	203	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	000+000 - 003+110	3.11	L1	งานบำรุงปกติ	24,880	0	0.00	1,618	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1092	200	010+023 - 014+108	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	3,599,200.04	2.15	5,174	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	016+853 - 020+961	4.11	L1	งานฉาบผิว	49,320	0	0.00	4,898	2.37	2.37	
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	003+819 - 008+800	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	0	0.00	1,618	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1092	200	022+136 - 026+165	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.04	2.27	5,174	2.38	2.24	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	025+008 - 029+019	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,413.13	8.23	4,898	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	008+800 - 010+858	2.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,480	9,475,999.86	4.76	1,618	3.10	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1092	200	026+165 - 030+183	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.01	2.32	5,174	2.39	2.24	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	037+002 - 041+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.11	9.57	4,898	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	011+492 - 013+509	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,160	0	0.00	1,618	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1092	200	030+183 - 032+202	2.02	L1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.99	2.41	5,174	2.41	2.26	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1126	100	041+012 - 043+080	2.07	L1	งานฉาบผิว	24,840	3,974,400.16	8.66	4,898	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1128	100	000+000 - 004+014	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,891	2.40	2.40	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1097	100	001+370 - 005+447	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	3,590,400.01	4.42	3,034	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	013+578 - 017+618	4.04	L1	งานฉาบผิว	32,320	0	0.00	1,618	2.28	2.28	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1128	100	004+014 - 008+037	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,891	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1097	100	005+447 - 009+469	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.01	4.82	3,034	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	017+618 - 020+668	3.05	L1	งานฉาบผิว	24,400	0	0.00	1,618	2.42	2.42	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	0	0.00	1,902	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1097	100	009+469 - 013+478	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	3,034	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1188	100	021+145 - 024+188	3.04	L1	งานบำรุงปกติ	24,320	10,944,399.57	6.54	1,618	2.96	2.01	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานฉาบผิว	4,015	0	0.00	3,315	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1097	100	013+478 - 018+450	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.11	2.96	3,034	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	031+204 - 026+211	4.99	R1	งานฉาบผิว	39,920	6,387,057.97	2.59	3,512	2.19	2.10	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,042	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	026+211 - 021+279	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	39,440	0	0.00	3,512	1.95	1.95	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1152	202	038+838 - 042+872	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	4,452	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	000+000 - 004+037	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.20	2.09	3,094	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	021+279 - 016+355	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	39,360	6,297,600.04	2.15	3,512	2.14	2.07	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1152	202	042+872 - 046+917	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	4,452	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	004+037 - 009+011	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.04	2.30	3,094	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	016+355 - 011+421	4.93	R1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,399.88	3.23	3,512	2.27	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1152	202	046+917 - 048+936	2.02	L1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,697.77	4.75	4,450	2.39	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	101	000+065 - 004+080	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,900	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	009+011 - 013+020	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,702.26	2.68	3,094	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	011+421 - 007+440	3.98	R1	งานฉาบผิว	31,840	0	0.00	3,512	1.96	1.96	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	101	004+080 - 008+092	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,900	2.29	2.29	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	007+440 - 003+344	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	32,800	0	0.00	3,512	1.91	1.91	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	013+020 - 017+042	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	2.58	3,094	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,522	1.96	1.96	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	013+000 - 017+196	4.2	L1	งานบำรุงปกติ	23,100	0	0.00	1,440	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	017+042 - 021+080	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	2.88	3,094	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2560	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,542.58	1.99	3,522	2.11	2.05	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	017+196 - 021+419	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	23,210	0	0.00	1,440	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	021+080 - 025+103	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.61	2.80	3,094	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	004+749 - 008+772	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	3.47	6,978	2.15	2.07	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	021+419 - 025+618	4.2	L1	งานบำรุงปกติ	23,100	0	0.00	1,440	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	033+762 - 037+854	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	3,599,200.01	4.21	3,094	2.43	2.27	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	008+772 - 013+735	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,702.33	3.72	6,978	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	025+618 - 029+809	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	23,045	0	0.00	1,440	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	037+854 - 041+949	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	22,550	3,607,902.13	4.14	3,094	2.42	2.27	
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	013+735 - 017+758	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,502.35	3.90	6,978	2.19	2.10	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	029+809 - 034+035	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	23,265	0	0.00	1,440	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	041+949 - 046+042	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,102.35	4.14	3,094	2.42	2.27	
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	017+758 - 022+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	6,978	1.95	1.95	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	034+035 - 038+257	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	23,210	0	0.00	1,440	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	046+042 - 050+093	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,097.76	4.00	3,094	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	022+744 - 027+705	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,897.74	6.61	6,978	2.41	2.26	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	038+257 - 042+464	4.21	L1	งานบำรุงปกติ	23,155	0	0.00	1,440	2.45	2.45	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	050+093 - 054+128	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,102.18	3.89	3,094	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,988	1.90	1.90	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	042+464 - 046+654	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	23,045	0	0.00	1,440	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	054+128 - 058+150	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.06	4.32	3,094	2.45	2.29	
แพร่	พะเยา	2560	1210	100	007+918 - 004+893	3.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,240	10,907,672.33	2.66	2,885	2.70	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	047+000 - 051+020	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,440	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	058+150 - 062+189	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,102.23	4.24	3,094	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2560	1210	100	004+027 - 000+010	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	20,100	0	0.00	2,885	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	051+020 - 055+080	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	1,440	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	101	062+189 - 064+237	2.05	L1	งานฉาบน้ำ	11,275	1,803,999.98	3.05	3,094	2.40	2.25	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	000+030 - 004+075	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,388	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	060+079 - 065+055	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,400.01	1.23	1,440	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	069+221 - 073+257	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,200.06	2.36	2,862	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	012+152 - 015+130	2.98	L1	งานบำรุงปกติ	16,390	0	0.00	2,388	2.10	2.10	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	065+055 - 069+093	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,199.99	1.22	1,440	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	077+275 - 081+303	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,399.95	2.61	2,862	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	1,815	0	0.00	2,398	2.52	2.52	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	069+093 - 073+086	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	1,440	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	081+303 - 085+373	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.05	1.97	2,862	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	016+470 - 019+503	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,665	0	0.00	2,388	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	073+086 - 077+118	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,440	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	086+267 - 091+225	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,800.00	1.75	2,862	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	6.78	2,398	3.11	2.18	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	077+118 - 081+163	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	1,440	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	091+225 - 095+230	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,097.60	1.92	2,862	2.26	2.15	
แพร่	พะเยา	2560	1251	101	022+530 - 027+498	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.00	1.10	2,388	2.15	2.08	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	081+163 - 085+224	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,897.74	0.93	1,440	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1148	102	095+230 - 098+291	3.06	L1	งานฉาบน้ำ	16,830	2,692,897.74	2.21	2,862	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1170	100	000+044 - 004+070	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	4,191,200.02	4.67	4,821	2.44	2.27	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	034+071 - 038+126	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	22,330	0	0.00	1,872	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	085+224 - 089+252	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.10	0.81	1,440	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1170	100	009+058 - 013+093	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	4,191,309.31	6.99	4,821	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	038+126 - 042+226	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	22,550	0	0.00	1,872	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,102.16	0.95	1,449	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	000+025 - 004+229	4.2	L1	งานบำรุงปกติ	14,700	2,352,067.74	0.92	1,190	2.35	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1173	100	020+974 - 025+972	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	2,994	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	042+226 - 046+309	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	22,440	0	0.00	1,872	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	004+229 - 008+417	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	14,665	2,346,399.98	0.62	1,190	2.29	2.17	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1173	100	025+972 - 029+999	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.01	0.48	2,994	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	046+309 - 050+348	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	0	0.00	1,872	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	008+417 - 012+602	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,665	2,346,337.74	1.15	1,190	2.49	2.31	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2561	1173	100	029+999 - 034+085	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	22,495	3,599,199.97	0.43	2,994	2.05	2.01	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	050+348 - 054+449	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	22,550	12,965,898.93	4.54	1,872	3.24	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	012+602 - 016+832	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	14,805	2,368,800.01	0.96	1,190	2.37	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1173	100	034+085 - 038+113	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	2,994	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	054+449 - 058+543	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	22,495	0	0.00	1,872	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	016+832 - 021+048	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	14,770	2,363,200.05	0.59	1,190	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1173	100	038+113 - 043+092	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	2,994	1.76	1.76	
แพร่	พะเยา	2560	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	5,665	0	0.00	1,882	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1292	100	000+867 - 004+883	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,474	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	101	021+048 - 024+185	3.14	L1	งานบำรุงปกติ	10,990	1,758,400.04	1.35	1,190	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1173	100	043+092 - 047+078	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	21,945	0	0.00	2,994	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	000+000 - 001+002	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	879,999.98	1.82	2,650	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2560	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานฉาบน้ำ	3,190	1,834,249.95	0.25	343	3.08	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	102	027+635 - 032+180	4.54	L1	งานฉาบน้ำ	22,700	3,631,999.96	2.21	1,190	2.48	2.31	
แพร่	พะเยา	2560	1353	100	000+000 - 002+996	3	L2	งานบำรุงปกติ	21,000	0	0.00	1,619	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานฉาบน้ำ	146,465	23,434,400.23	1.72	2,650	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	102	032+180 - 036+754	4.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,850	10,282,734.08	2.60	1,190	2.50	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	001+002 - 005+002	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.05	1.65	2,640	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1256	102	041+309 - 045+838	4.53	L1	งานฉาบน้ำ	22,650	3,624,072.74	0.94	1,190	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	309+270 - 313+287	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	26,130	4,180,700.97	4.33	6,201	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	000+000 - 004+087	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	0	0.00	111	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	005+002 - 009+008	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.99	1.19	2,640	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	313+287 - 317+335	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	26,325	4,211,999.97	7.39	6,201	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	004+087 - 008+166	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	20,400	0	0.00	111	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	009+008 - 013+034	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.91	2.10	2,640	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	317+335 - 321+410	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	26,520	4,243,084.35	7.17	6,201	2.29	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	008+166 - 012+232	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	20,350	0	0.00	111	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	013+034 - 017+983	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	4,356,000.00	0.84	2,640	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	321+410 - 325+508	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	26,650	4,263,999.93	5.13	6,201	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	012+232 - 016+319	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	3,272,091.42	0.18	111	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	022+064 - 026+043	3.98	L1	งานฉาบน้ำ	21,890	3,502,497.78	1.25	2,640	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	325+508 - 329+590	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	26,520	4,243,200.01	9.50	6,201	2.42	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	016+319 - 020+396	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	0	0.00	111	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	026+628 - 031+570	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	1,506	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	365+490 - 360+561	4.93	R1	งานฉาบน้ำ	32,045	5,127,199.96	3.35	6,201	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	020+396 - 024+486	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	0	0.00	111	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	101	039+698 - 042+714	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,610	2,657,599.98	0.94	1,506	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	360+561 - 357+605	2.96	R1	งานบำรุงปกติ	19,240	3,078,400.03	2.48	6,201	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	024+486 - 028+565	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	20,400	3,264,088.91	0.15	111	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	084+141 - 080+064	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,497.82	1.58	2,200	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2560	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานฉาบน้ำ	6,435	1,029,600.02	2.83	6,211	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานฉาบน้ำ	8,320	1,331,083.58	1.22	3,688	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	032+627 - 036+685	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	20,300	3,247,999.87	0.20	111	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	080+064 - 075+098	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.01	1.57	2,200	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	102	002+000 - 006+981	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	0	0.00	1,877	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	036+685 - 040+716	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	20,150	3,223,999.92	0.16	111	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	075+098 - 072+051	3.05	R1	งานฉาบน้ำ	16,775	0	0.00	2,200	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	102	006+981 - 011+010	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	32,240	0	0.00	1,877	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2562	1333	100	040+716 - 042+730	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	10,050	1,607,999.96	0.14	111	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	066+301 - 063+273	3.03	R1	งานฉาบน้ำ	16,665	2,666,400.05	1.61	2,200	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	102	011+010 - 015+068	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	32,480	5,196,800.12	2.48	1,877	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	058+236 - 054+210	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.07	1.44	2,200	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	018+200 - 022+291	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	20,450	0	0.00	2,433	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	054+210 - 049+229	4.98	R1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,302.24	2.16	2,200	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	022+291 - 026+319	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	20,150	0	0.00	2,433	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1174	102	049+229 - 044+257	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.05	1.93	2,200	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	026+319 - 030+357	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,200	0	0.00	2,433	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2561	1202	200	033+922 - 038+888	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	27,335	15,717,625.26	5.69	1,648	3.13	2.18	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	034+396 - 038+420	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	20,100	3,216,067.96	0.15	2,433	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1202	200	038+888 - 042+881	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	21,945	0	0.00	1,648	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	038+420 - 042+456	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	20,200	3,231,999.97	0.22	2,433	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1202	200	042+881 - 044+953	2.07	L1	งานฉาบน้ำ	11,385	0	0.00	1,648	2.83	2.83	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1222	100	000+025 - 004+053	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,862	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	042+456 - 046+503	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	20,250	3,240,000.04	0.28	2,433	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1222	100	004+053 - 006+054	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	1,862	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	046+503 - 050+604	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	20,500	0	0.00	2,433	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1271	100	014+452 - 009+480	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	32,305	0	0.00	1,897	2.45	2.45	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	050+604 - 054+624	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	20,100	3,215,999.98	0.32	2,433	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1271	100	004+502 - 000+451	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	26,325	0	0.00	1,897	2.44	2.44	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	054+624 - 058+661	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	20,200	0	0.00	2,433	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานบำรุงปกติ	78,760	0	0.00	3,542	2.39	2.39	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	058+661 - 062+735	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	20,350	0	0.00	2,433	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	3,542	2.44	2.44	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1026	103	062+735 - 066+773	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	20,200	3,231,999.99	1.38	2,433	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	001+030 - 005+131	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	3,532	2.42	2.42	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1081	200	017+778 - 019+695	1.92	L1	งานฉาบน้ำ	9,600	0	0.00	487	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	005+131 - 009+261	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	22,715	0	0.00	3,532	2.43	2.43	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1081	200	020+274 - 024+059	3.79	L1	งานฉาบน้ำ	18,950	8,527,249.73	0.96	487	2.54	2.00	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	009+261 - 013+316	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,532	2.43	2.43	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1081	200	029+088 - 033+993	4.9	L1	งานฉาบน้ำ	24,500	0	0.00	487	2.36	2.36	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	013+316 - 014+342	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	3,542	2.43	2.43	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1081	200	033+993 - 038+943	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	24,750	3,959,999.99	0.43	487	2.37	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานบำรุงปกติ	76,395	0	0.00	3,542	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	073+351 - 069+207	4.14	R1	งานฉาบน้ำ	22,770	3,643,199.94	0.61	1,397	2.14	2.07	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	014+342 - 018+388	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	3,532	2.39	2.39	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	069+207 - 065+150	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	0	0.00	1,397	2.21	2.21	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	018+388 - 022+466	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	3,532	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	065+150 - 063+102	2.05	R1	งานฉาบน้ำ	11,275	1,803,999.98	0.81	1,397	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	026+403 - 028+435	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	11,165	0	0.00	3,532	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	062+695 - 058+635	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	0	0.00	1,397	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานฉาบน้ำ	75,020	12,003,199.58	2.90	3,542	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	058+635 - 054+567	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	10,073,249.91	1.70	1,397	2.52	2.00	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	028+435 - 032+624	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	23,045	0	0.00	3,532	2.38	2.38	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	054+567 - 050+515	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	22,275	0	0.00	1,397	2.32	2.32	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานฉาบน้ำ	880	140,800.00	3.81	3,542	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	050+515 - 046+486	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	22,165	0	0.00	1,397	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบน้ำ	76,505	12,240,897.71	2.68	3,542	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	046+486 - 042+430	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	0	0.00	1,397	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	042+430 - 038+329	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	1,397	2.39	2.39	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานฉาบน้ำ	79,255	0	0.00	3,542	1.90	1.90	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	038+329 - 034+227	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	22,550	0	0.00	1,397	2.42	2.42	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R1	งานฉาบน้ำ	330	52,800.00	3.95	3,542	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1083	200	034+227 - 033+198	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,404	2.42	2.42	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานฉาบน้ำ	220	0	0.00	3,542	1.76	1.76	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานบำรุงปกติ	385	0	0.00	3,542	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	117+656 - 113+590	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.99	3.38	5,803	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานฉาบน้ำ	330	52,693.55	2.49	3,320	2.19	2.10	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.05	3.84	5,813	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานฉาบน้ำ	5,665	906,498.02	4.11	3,542	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	112+077 - 108+999	3.08	R1	งานฉาบน้ำ	16,940	0	0.00	5,803	2.04	2.04	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	3,542	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	104+992 - 102+991	2	R1	งานฉาบน้ำ	11,000	0	0.00	5,803	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	039+055 - 037+930	1.13	R1	งานฉาบน้ำ	6,215	994,301.83	3.70	3,522	2.36	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	098+947 - 096+873	2.07	R1	งานฉาบน้ำ	11,385	0	0.00	5,803	2.28	2.28	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	037+930 - 037+830	0.1	R1	งานบำรุงปกติ	550	0	0.00	3,394	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	092+837 - 090+801	2.04	R1	งานฉาบน้ำ	11,220	0	0.00	5,803	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	036+821 - 035+632	1.19	R1	งานฉาบน้ำ	6,545	1,047,102.19	4.13	3,515	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	087+442 - 082+629	4.81	R1	งานฉาบน้ำ	26,455	4,232,799.91	3.57	5,803	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	030+869 - 026+326	4.54	R1	งานบำรุงปกติ	24,970	0	0.00	3,530	2.39	2.39	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	082+629 - 078+542	4.09	R1	งานฉาบน้ำ	22,495	0	0.00	5,803	2.27	2.27	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	026+326 - 021+679	4.65	R1	งานบำรุงปกติ	25,575	0	0.00	3,530	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	078+277 - 074+175	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	22,550	0	0.00	5,803	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	012+748 - 008+147	4.6	R1	งานฉาบน้ำ	25,300	4,048,097.69	3.74	3,528	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	074+175 - 070+105	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	0	0.00	5,803	2.24	2.24	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	101	003+567 - 001+257	2.31	R1	งานฉาบน้ำ	12,705	2,032,799.90	4.16	3,530	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	5,555	0	0.00	5,813	2.23	2.23	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	102	078+208 - 082+223	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,085	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานฉาบน้ำ	5,775	924,097.70	4.97	5,813	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1162	100	026+369 - 022+362	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	28,070	4,491,324.51	0.82	1,114	2.21	2.12	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1290	102	082+223 - 085+261	3.04	L1	งานฉาบน้ำ	16,720	0	0.00	1,085	2.36	2.36	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1292	200	016+912 - 021+893	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,302.24	3.21	3,472	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1162	100	018+305 - 014+261	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	28,280	4,524,800.17	1.15	1,114	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1162	100	014+261 - 010+206	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	28,350	4,536,124.23	0.54	1,114	2.09	2.03	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1292	200	021+893 - 026+879	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.05	2.60	3,472	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1162	100	010+206 - 006+125	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	28,560	4,569,475.68	1.33	1,114	2.41	2.26	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1292	200	030+860 - 034+917	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,702.24	2.58	3,472	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1162	100	006+125 - 002+089	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	28,280	4,524,800.02	1.19	1,114	2.35	2.21	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1292	200	034+917 - 036+970	2.05	L1	งานฉาบน้ำ	11,275	1,804,097.62	2.08	3,472	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1299	100	005+059 - 001+006	4.05	R1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,097.68	1.31	2,334	2.18	2.10	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	101	009+887 - 005+823	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.91	0.25	1,016	2.12	2.06	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1326	100	005+009 - 009+987	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.88	1.30	1,196	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	101	005+823 - 002+753	3.07	R1	งานฉาบน้ำ	16,885	2,701,600.05	0.44	1,016	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานฉาบน้ำ	5,445	0	0.00	1,026	2.25	2.25	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1326	100	009+987 - 012+984	3	L1	งานฉาบน้ำ	16,500	2,640,097.81	1.05	1,196	2.28	2.16	
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,471	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	014+000 - 018+112	4.11	L1	งานฉาบน้ำ	34,935	5,589,599.99	0.75	1,006	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1409	100	004+275 - 000+165	4.11	R1	งานบำรุงปกติ	22,605	0	0.00	477	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	018+112 - 022+202	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,400.04	0.76	1,006	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายนที่ 2	2561	1410	100	002+604 - 000+635	1.97	R1	งานฉาบน้ำ	10,835	1,733,599.98	0.73	2,994	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	026+279 - 030+358	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	34,680	5,548,800.16	0.36	1,006	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	039+374 - 044+368	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	42,415	6,786,542.90	0.84	1,006	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	371+341 - 375+403	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	48,720	0	0.00	5,438	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	048+413 - 052+507	4.09	L1	งานฉาบน้ำ	34,765	5,562,543.00	1.39	1,006	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	375+403 - 379+452	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	48,600	7,775,786.67	7.52	5,438	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	052+507 - 056+609	4.1	L1	งานฉาบน้ำ	34,850	0	0.00	1,006	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	379+452 - 384+446	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	59,880	9,580,800.03	6.41	5,438	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	056+609 - 060+658	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	0	0.00	1,006	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	384+446 - 388+441	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	47,880	7,661,012.97	7.80	5,438	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	060+658 - 064+752	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	34,765	0	0.00	1,006	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	388+441 - 392+464	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	48,240	0	0.00	5,438	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	064+752 - 068+797	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	34,340	0	0.00	1,006	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	400+516 - 404+561	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	48,600	7,775,825.26	2.82	5,438	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	068+797 - 072+859	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	34,510	0	0.00	1,006	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	404+561 - 409+521	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	59,520	9,523,199.85	3.74	5,438	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	072+859 - 076+938	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	34,680	0	0.00	1,006	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	11,880	1,900,974.39	4.28	5,449	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	076+938 - 080+995	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	34,510	0	0.00	1,006	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	11,880	1,900,799.97	4.87	5,449	2.12	2.06	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	080+995 - 085+067	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	34,595	0	0.00	1,006	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,449	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1168	102	085+067 - 087+104	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	17,340	0	0.00	1,006	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	441+786 - 443+821	2.03	L1	งานฉาบผิว	25,375	0	0.00	4,303	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	101	015+000 - 010+977	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,390	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,750	0	0.00	4,314	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	101	010+977 - 005+981	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,399,999.99	0.72	1,390	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานฉาบผิว	11,750	0	0.00	4,314	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	101	005+981 - 001+934	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	1,390	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	447+922 - 451+945	4.02	L1	งานฉาบผิว	50,250	0	0.00	4,303	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	101	001+934 - 000+933	1	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,401	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานฉาบผิว	11,875	0	0.00	4,314	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	102	015+000 - 019+129	4.13	L1	งานฉาบผิว	22,715	0	0.00	2,388	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.98	4,314	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	102	019+129 - 023+305	4.18	L1	งานฉาบผิว	22,990	0	0.00	2,388	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	455+703 - 454+698	1	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	1.77	4,314	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1169	102	035+362 - 037+366	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.06	1.91	2,388	2.35	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.83	4,314	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	101	000+024 - 004+050	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	34,255	5,480,799.87	0.47	1,126	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,875	0	0.00	4,314	1.82	1.82	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	101	004+836 - 007+876	3.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,840	0	0.00	1,126	2.22	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	603	487+674 - 492+358	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	11,583,000.04	3.23	689	2.53	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	101	007+944 - 011+646	3.7	L1	งานบำรุงปกติ	31,450	0	0.00	1,126	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	603	496+226 - 500+563	4.34	L1	งานฉาบผิว	23,870	0	0.00	689	2.25	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	102	012+000 - 014+012	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,085	9,823,874.83	5.00	1,126	3.70	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	0	0.00	698	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	102	017+136 - 021+115	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	33,830	19,451,707.28	3.93	1,126	3.24	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานฉาบผิว	660	0	0.00	698	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1225	102	025+340 - 027+583	2.24	L1	งานบำรุงปกติ	19,040	10,947,457.85	3.85	1,126	3.21	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2561	101	603	502+234 - 506+366	4.13	L1	งานฉาบผิว	22,715	0	0.00	689	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	101	002+119 - 006+153	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	2,677	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	096+433 - 092+186	4.25	R1	งานฉาบผิว	23,375	0	0.00	788	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	047+150 - 051+333	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	939	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	092+186 - 087+979	4.21	R1	งานฉาบผิว	23,155	0	0.00	788	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	051+333 - 055+505	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	27,105	0	0.00	939	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	087+979 - 083+749	4.23	R1	งานฉาบผิว	23,265	0	0.00	788	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	055+505 - 059+732	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	0	0.00	939	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	083+018 - 082+518	0.5	R1	งานฉาบผิว	2,750	0	0.00	796	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	059+732 - 063+963	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	0	0.00	939	2.42	2.42	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานฉาบผิว	5,720	915,199.99	0.69	796	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	072+287 - 076+427	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	939	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	081+146 - 076+901	4.24	R1	งานฉาบผิว	23,320	13,409,350.62	2.44	788	3.47	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	076+427 - 080+611	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	939	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	076+901 - 072+628	4.27	R1	งานฉาบผิว	23,485	13,503,524.25	2.71	788	3.70	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	072+628 - 068+367	4.26	R1	งานบำรุงปกติ	23,430	10,543,225.17	2.71	788	2.97	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	080+611 - 084+755	4.14	L1	งานฉาบผิว	26,910	0	0.00	939	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	068+367 - 064+093	4.27	R1	งานบำรุงปกติ	23,485	10,568,249.83	1.70	788	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	084+755 - 088+892	4.14	L1	งานฉาบผิว	26,910	0	0.00	939	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	064+093 - 059+855	4.24	R1	งานบำรุงปกติ	23,320	13,409,000.11	1.87	788	3.05	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	088+892 - 093+065	4.17	L1	งานฉาบผิว	27,105	0	0.00	939	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	201	055+601 - 051+400	4.2	R1	งานบำรุงปกติ	23,100	13,282,851.24	2.22	788	3.30	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	093+065 - 097+195	4.13	L1	งานฉาบผิว	26,845	0	0.00	939	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	102	097+195 - 098+225	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	949	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	202	107+248 - 103+060	4.19	R1	งานฉาบผิว	23,045	13,250,874.70	1.86	897	3.08	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	098+392 - 102+557	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	202	103+060 - 098+861	4.2	R1	งานฉาบผิว	23,100	0	0.00	897	2.39	2.39	
แพร่	น่านที่ 1	2560	1243	202	098+861 - 097+191	1.67	R1	งานบำรุงปกติ	9,185	0	0.00	897	2.42	2.42	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	102+557 - 106+718	4.16	L1	งานฉาบผิว	17,680	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	032+356 - 028+293	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	26,390	11,875,328.32	2.28	613	2.91	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	106+718 - 110+859	4.14	L1	งานฉาบผิว	17,595	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	028+293 - 024+233	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	26,390	11,875,499.84	2.04	613	2.96	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	110+859 - 115+009	4.15	L1	งานฉาบผิว	17,638	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	024+233 - 020+136	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	15,323,334.44	1.40	613	3.10	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	115+009 - 119+195	4.19	L1	งานฉาบผิว	17,808	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	020+136 - 017+060	3.08	R1	งานบำรุงปกติ	20,020	9,008,999.93	1.46	613	2.67	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	119+195 - 123+411	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	016+291 - 012+193	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	0	0.00	613	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	123+411 - 127+588	4.18	L1	งานฉาบผิว	17,765	0	0.00	201	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	621	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	127+588 - 131+809	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	0	0.00	201	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	010+526 - 006+449	4.08	R1	งานบำรุงปกติ	26,520	11,933,675.19	1.80	613	2.87	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	131+809 - 136+018	4.21	L1	งานฉาบผิว	17,893	0	0.00	201	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	006+449 - 002+353	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	11,992,499.87	1.76	613	2.84	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	136+018 - 140+214	4.2	L1	งานฉาบผิว	17,850	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2560	1257	100	002+353 - 000+310	2.04	R1	งานบำรุงปกติ	13,260	0	0.00	613	2.37	2.37	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	140+214 - 144+426	4.21	L1	งานฉาบผิว	17,893	0	0.00	201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1016	200	010+000 - 014+955	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	59,400	0	0.00	5,585	1.76	1.76	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1081	103	148+665 - 152+888	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	0	0.00	201	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1092	200	010+023 - 014+108	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	5,076	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1016	200	014+955 - 019+870	4.92	L1	งานฉาบผิว	59,040	0	0.00	5,585	1.74	1.74	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1016	200	019+870 - 023+899	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,813.26	7.73	5,585	2.12	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1092	200	022+136 - 026+165	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	5,076	2.32	2.32	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1016	200	023+899 - 027+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,698,986.75	10.65	5,585	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1092	200	026+165 - 030+183	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	5,076	2.33	2.33	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1016	200	027+908 - 029+916	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	24,120	3,859,199.95	11.96	5,585	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1092	200	030+183 - 032+202	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	5,076	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1097	100	001+370 - 005+447	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	2,977	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	027+849 - 031+899	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	0	0.00	4,553	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1097	100	005+447 - 009+469	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,977	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	031+899 - 035+948	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,507,848.97	3.88	4,553	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1097	100	009+469 - 013+478	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	2,977	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	035+948 - 040+041	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	0	0.00	4,553	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1097	100	013+478 - 018+450	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.11	2.91	2,977	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	040+041 - 044+133	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.02	3.92	4,553	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,985	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	044+133 - 048+134	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	5,439,848.99	5.33	4,553	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	000+000 - 004+037	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.20	1.81	3,035	2.17	2.09	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	201	048+134 - 052+120	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	33,915	5,426,400.08	6.61	4,553	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	004+037 - 009+011	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.04	2.07	3,035	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานฉาบผิว	55	8,800.00	0.92	6,014	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	009+011 - 013+020	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.26	2.59	3,035	2.31	2.19	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานฉาบผิว	174,185	27,869,599.33	1.38	6,014	2.14	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	013+020 - 017+042	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	2.44	3,035	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานฉาบผิว	174,735	27,957,502.38	5.94	6,014	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	017+042 - 021+080	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	2.90	3,035	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1021	200	087+551 - 092+522	4.97	L1	งานฉาบผิว	42,245	0	0.00	1,865	1.88	1.88	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	021+080 - 025+103	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.61	2.77	3,035	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1021	200	092+522 - 096+555	4.03	L1	งานฉาบผิว	34,255	5,480,950.98	1.24	1,865	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	033+762 - 037+854	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	3,035	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1021	200	096+555 - 098+586	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	17,255	0	0.00	1,865	1.85	1.85	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	037+854 - 041+949	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	3,035	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานฉาบผิว	2,805	448,800.02	2.31	1,875	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	041+949 - 046+042	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	3,035	2.34	2.34	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	0	0.00	1,875	1.62	1.62	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	046+042 - 050+093	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	3,035	2.32	2.32	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	048+123 - 052+267	4.14	L1	งานฉาบผิว	33,120	0	0.00	1,146	2.33	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	050+093 - 054+128	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	3,035	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	052+267 - 056+493	4.23	L1	งานฉาบผิว	33,840	0	0.00	1,146	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	054+128 - 058+150	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	3,035	2.37	2.37	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	057+300 - 061+420	4.12	L1	งานฉาบผิว	32,960	0	0.00	1,146	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	058+150 - 062+189	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	3,035	2.36	2.36	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	061+420 - 065+544	4.12	L1	งานฉาบผิว	32,960	0	0.00	1,146	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	101	062+189 - 064+237	2.05	L1	งานฉาบผิว	11,275	1,803,999.98	3.17	3,035	2.41	2.25	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	066+527 - 069+632	3.11	L1	งานฉาบผิว	24,880	11,195,672.28	0.99	1,146	2.87	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	069+221 - 073+257	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.06	2.41	2,810	2.34	2.21	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	069+685 - 072+807	3.12	L1	งานฉาบผิว	24,960	0	0.00	1,146	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	073+237 - 075+300	2.06	L1	งานฉาบผิว	16,480	0	0.00	1,146	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	077+275 - 081+303	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.95	2.70	2,810	2.40	2.25	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	075+605 - 077+722	2.12	L1	งานฉาบผิว	16,960	0	0.00	1,146	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	081+303 - 085+373	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,600.05	1.88	2,810	2.23	2.13	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานฉาบผิว	8,400	0	0.00	1,152	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	086+267 - 091+225	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.00	1.48	2,810	2.16	2.08	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	079+997 - 081+043	1.05	L1	งานฉาบผิว	8,400	0	0.00	1,152	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	091+225 - 095+230	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,097.60	1.80	2,810	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	082+020 - 086+196	4.18	L1	งานฉาบผิว	33,440	15,048,000.00	0.77	1,146	2.61	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1148	102	095+230 - 098+291	3.06	L1	งานฉาบผิว	16,830	2,692,897.74	2.23	2,810	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1170	100	000+044 - 004+070	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	0	0.00	4,730	2.35	2.35	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1093	200	086+196 - 089+332	3.14	L1	งานฉาบผิว	25,120	0	0.00	1,146	2.38	2.38	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	101	000+000 - 004+960	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	1,383	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1170	100	009+058 - 013+093	4.03	L1	งานฉาบผิว	26,195	0	0.00	4,730	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	000+025 - 004+229	4.2	L1	งานฉาบผิว	14,700	2,352,067.74	0.95	1,169	2.36	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	101	004+960 - 009+027	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	1,383	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	004+229 - 008+417	4.19	L1	งานฉาบผิว	14,665	2,346,399.98	0.60	1,169	2.27	2.16	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	010+780 - 014+814	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	1,649	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	008+417 - 012+602	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	14,665	0	0.00	1,169	2.41	2.41	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	014+814 - 019+753	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	0	0.00	1,649	2.44	2.44	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	012+602 - 016+832	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	14,805	0	0.00	1,169	2.30	2.30	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	019+753 - 023+801	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	1,649	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	016+832 - 021+048	4.22	L1	งานฉาบผิว	14,770	2,363,200.05	0.54	1,169	2.19	2.11	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	023+801 - 027+808	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	12,681,273.64	6.19	1,649	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	101	021+048 - 024+185	3.14	L1	งานบำรุงปกติ	10,990	0	0.00	1,169	2.31	2.31	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	027+808 - 031+825	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.23	0.78	1,649	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	102	027+635 - 032+180	4.54	L1	งานบำรุงปกติ	22,700	0	0.00	1,169	2.40	2.40	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	102	039+913 - 044+903	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	15,780,874.84	3.82	1,649	3.00	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	102	032+180 - 036+754	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	22,850	0	0.00	1,169	2.43	2.43	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	103	045+200 - 050+194	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	2,371	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1256	102	041+309 - 045+838	4.53	L1	งานบำรุงปกติ	22,650	0	0.00	1,169	2.39	2.39	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1098	103	050+194 - 054+162	3.97	L1	งานฉาบผิว	21,835	0	0.00	2,371	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	000+000 - 004+087	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	0	0.00	111	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1126	100	000+000 - 004+116	4.12	L1	งานฉาบผิว	49,440	0	0.00	4,805	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	004+087 - 008+166	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	0	0.00	111	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1126	100	008+230 - 012+351	4.12	L1	งานฉาบผิว	49,440	0	0.00	4,805	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	008+166 - 012+232	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	111	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2560	1126	100	012+351 - 016+473	4.12	L1	งานฉาบผิว	49,440	0	0.00	4,805	2.25	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	012+232 - 016+319	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	0	0.00	111	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1126	100	016+853 - 020+961	4.11	L1	งานฉาผิว	49,320	0	0.00	4,805	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	016+319 - 020+396	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	0	0.00	111	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1126	100	025+008 - 029+019	4.01	L1	งานฉาผิว	48,120	7,699,413.13	7.62	4,805	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	020+396 - 024+486	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	0	0.00	111	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1126	100	037+002 - 041+012	4.01	L1	งานฉาผิว	48,120	7,699,200.11	9.98	4,805	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	024+486 - 028+565	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	0	0.00	111	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1126	100	041+012 - 043+080	2.07	L1	งานฉาผิว	24,840	3,974,400.16	8.47	4,805	2.26	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1128	100	000+000 - 004+014	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,858	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	032+627 - 036+685	4.06	L1	งานฉาผิว	20,300	0	0.00	111	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1128	100	004+014 - 008+037	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,858	2.31	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	036+685 - 040+716	4.03	L1	งานฉาผิว	20,150	0	0.00	111	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,869	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2561	1333	100	040+716 - 042+730	2.01	L1	งานฉาผิว	10,050	0	0.00	111	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2561	1371	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,224.98	2.63	1,219	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานฉาผิว	4,015	0	0.00	3,254	2.29	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1152	202	038+838 - 042+872	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	0	0.00	4,368	2.25	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1152	202	042+872 - 046+917	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	0	0.00	4,368	2.24	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1152	202	046+917 - 048+936	2.02	L1	งานฉาผิว	11,110	1,777,697.77	5.13	4,366	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	101	000+065 - 004+080	4.01	L1	งานฉาผิว	22,055	0	0.00	1,865	2.25	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	101	004+080 - 008+092	4.01	L1	งานฉาผิว	22,055	0	0.00	1,865	2.23	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	013+000 - 017+196	4.2	L1	งานฉาผิว	23,100	0	0.00	1,415	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	017+196 - 021+419	4.22	L1	งานฉาผิว	23,210	0	0.00	1,415	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	021+419 - 025+618	4.2	L1	งานฉาผิว	23,100	0	0.00	1,415	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	025+618 - 029+809	4.19	L1	งานฉาผิว	23,045	0	0.00	1,415	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	029+809 - 034+035	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	23,265	0	0.00	1,415	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	034+035 - 038+257	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	23,210	0	0.00	1,415	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	038+257 - 042+464	4.21	L1	งานฉาผิว	23,155	0	0.00	1,415	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	042+464 - 046+654	4.19	L1	งานฉาผิว	23,045	0	0.00	1,415	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	047+000 - 051+020	4.02	L1	งานฉาผิว	22,110	0	0.00	1,415	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	051+020 - 055+080	4.06	L1	งานฉาผิว	22,330	0	0.00	1,415	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	060+079 - 065+055	4.98	L1	งานฉาผิว	27,390	4,382,400.01	1.34	1,415	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	065+055 - 069+093	4.04	L1	งานฉาผิว	22,220	3,555,199.99	1.33	1,415	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	069+093 - 073+086	3.99	L1	งานฉาผิว	21,945	0	0.00	1,415	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	073+086 - 077+118	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	0	0.00	1,415	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	077+118 - 081+163	4.05	L1	งานฉาผิว	22,275	0	0.00	1,415	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	081+163 - 085+224	4.06	L1	งานฉาผิว	22,330	3,572,897.74	0.85	1,415	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	085+224 - 089+252	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	3,546,400.10	0.69	1,415	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาผิว	5,445	871,102.16	0.87	1,424	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	020+974 - 025+972	5	L1	งานฉาผิว	27,500	0	0.00	2,940	1.80	1.80	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	025+972 - 029+999	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	0	0.00	2,940	1.95	1.95	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	029+999 - 034+085	4.09	L1	งานฉาผิว	22,495	0	0.00	2,940	1.94	1.94	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	034+085 - 038+113	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	0	0.00	2,940	1.80	1.80	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	038+113 - 043+092	4.98	L1	งานฉาผิว	27,390	0	0.00	2,940	1.65	1.65	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1173	100	043+092 - 047+078	3.99	L1	งานฉาผิว	21,945	0	0.00	2,940	1.78	1.78	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	000+000 - 001+002	1	L1	งานฉาผิว	5,500	879,999.98	1.78	2,603	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานฉาผิว	146,465	23,434,400.23	1.64	2,603	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	001+002 - 005+002	4	L1	งานฉาผิว	22,000	3,520,000.05	1.53	2,593	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	005+002 - 009+008	4.01	L1	งานฉาผิว	22,055	3,528,799.99	0.94	2,593	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	009+008 - 013+034	4.03	L1	งานฉาผิว	22,165	3,546,399.91	2.26	2,593	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	013+034 - 017+983	4.95	L1	งานฉาผิว	27,225	4,356,000.00	0.86	2,593	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	022+064 - 026+043	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	21,890	0	0.00	2,593	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	026+628 - 031+570	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	1,480	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	101	039+698 - 042+714	3.02	L1	งานฉาผิว	16,610	2,657,599.98	0.89	1,480	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	102	084+141 - 080+064	4.08	R1	งานฉาผิว	22,440	3,590,497.82	1.58	2,162	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2560	1174	102	080+064 - 075+098	4.97	R1	งานฉาผิว	27,335	4,373,600.01	1.57	2,162	2.24	2.14	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1174	102	075+098 - 072+051	3.05	R1	งานบำรุงปกติ	16,775	0	0.00	2,162	2.25	2.25	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1174	102	066+301 - 063+273	3.03	R1	งานฉาบผิว	16,665	2,666,400.05	1.62	2,162	2.25	2.14	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1174	102	058+236 - 054+210	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.07	1.34	2,162	2.19	2.10	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1174	102	054+210 - 049+229	4.98	R1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,302.24	2.29	2,162	2.42	2.27	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1174	102	049+229 - 044+257	4.97	R1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.05	2.00	2,162	2.35	2.21	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1202	200	033+922 - 038+888	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	1,619	3.00	3.00	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1202	200	038+888 - 042+881	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	1,619	2.24	2.24	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1202	200	042+881 - 044+953	2.07	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	1,619	2.71	2.71	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1222	100	000+025 - 004+053	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,829	2.26	2.26	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1222	100	004+053 - 006+054	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	1,829	2.25	2.25	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1271	100	014+452 - 009+480	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	32,305	0	0.00	1,866	2.38	2.38	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1271	100	009+480 - 004+502	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,370	14,566,499.96	5.58	1,866	2.59	2.00	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1271	100	004+502 - 000+451	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	26,325	0	0.00	1,866	2.36	2.36	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานบำรุงปกติ	78,760	0	0.00	3,479	2.32	2.32	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	3,479	2.37	2.37	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	001+030 - 005+131	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	3,469	2.35	2.35	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	005+131 - 009+261	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	22,715	0	0.00	3,469	2.36	2.36	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	009+261 - 013+316	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,469	2.35	2.35	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	013+316 - 014+342	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	3,479	2.36	2.36	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานบำรุงปกติ	76,395	0	0.00	3,479	2.24	2.24	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	014+342 - 018+388	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	3,469	2.32	2.32	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	018+388 - 022+466	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	3,469	2.30	2.30	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	026+403 - 028+435	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	11,165	0	0.00	3,469	2.27	2.27	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานฉาบผิว	75,020	12,003,199.58	2.69	3,479	2.21	2.12	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	028+435 - 032+624	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	23,045	0	0.00	3,469	2.30	2.30	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานฉาบผิว	880	140,800.00	3.97	3,479	2.38	2.24	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบผิว	76,505	12,240,897.71	2.34	3,479	2.17	2.09	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานบำรุงปกติ	79,255	0	0.00	3,479	1.77	1.77	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,800.00	4.11	3,479	2.42	2.27	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานบำรุงปกติ	220	0	0.00	3,479	1.63	1.63	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานบำรุงปกติ	385	0	0.00	3,479	2.25	2.25	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,693.55	2.01	3,259	2.13	2.06	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	4.28	3,479	2.42	2.27	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	3,479	2.29	2.29	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	039+055 - 037+930	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,301.83	3.87	3,459	2.36	2.22	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	037+930 - 037+830	0.1	R1	งานบำรุงปกติ	550	0	0.00	3,332	2.26	2.26	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	036+821 - 035+632	1.19	R1	งานฉาบผิว	6,545	1,047,102.19	4.34	3,452	2.44	2.28	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	030+869 - 026+326	4.54	R1	งานบำรุงปกติ	24,970	0	0.00	3,467	2.32	2.32	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	026+326 - 021+679	4.65	R1	งานบำรุงปกติ	25,575	0	0.00	3,467	2.28	2.28	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	012+748 - 008+147	4.6	R1	งานฉาบผิว	25,300	4,048,097.69	3.90	3,465	2.37	2.23	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	101	003+567 - 001+257	2.31	R1	งานฉาบผิว	12,705	2,032,799.90	4.38	3,467	2.44	2.28	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	102	078+208 - 082+223	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	1,067	2.24	2.24	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1290	102	082+223 - 085+261	3.04	L1	งานบำรุงปกติ	16,720	0	0.00	1,067	2.31	2.31	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1292	200	016+912 - 021+893	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,302.24	3.28	3,407	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1292	200	021+893 - 026+879	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.05	2.33	3,407	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1292	200	030+860 - 034+917	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,702.24	2.31	3,407	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1292	200	034+917 - 036+970	2.05	L1	งานฉาบผิว	11,275	1,804,097.62	1.67	3,407	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1299	100	005+059 - 001+006	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.68	1.11	2,291	2.13	2.06	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1326	100	005+009 - 009+987	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.88	1.40	1,176	2.41	2.25	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1326	100	009+987 - 012+984	3	L1	งานฉาบผิว	16,500	2,640,097.81	1.08	1,176	2.27	2.16	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1385	100	000+007 - 004+981	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,749.94	7.23	2,417	2.77	2.00	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,427	2.29	2.29	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1409	100	004+275 - 000+165	4.11	R1	งานบำรุงปกติ	22,605	0	0.00	469	2.26	2.26	
แพร่	เข็ญงรายที่ 2	2560	1410	100	002+604 - 000+635	1.97	R1	งานฉาบผิว	10,835	1,733,599.98	0.60	2,940	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	371+341 - 375+403	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	48,720	0	0.00	5,336	2.23	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	375+403 - 379+452	4.05	L1	งานฉาบผิว	48,600	7,775,786.67	7.43	5,336	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	379+452 - 384+446	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.03	6.25	5,336	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	384+446 - 388+441	3.99	L1	งานฉาบผิว	47,880	7,661,012.97	7.72	5,336	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	388+441 - 392+464	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	5,336	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	400+516 - 404+561	4.05	L1	งานฉาบผิว	48,600	7,775,825.26	2.45	5,336	2.10	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	404+561 - 409+521	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.85	3.85	5,336	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,974.39	4.25	5,346	2.26	2.16	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	3.98	5,346	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,346	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	441+786 - 443+821	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	25,375	0	0.00	4,224	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	12,750	0	0.00	4,234	2.23	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานบำรุงปกติ	11,750	0	0.00	4,234	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	447+922 - 451+945	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	50,250	0	0.00	4,224	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานบำรุงปกติ	11,875	0	0.00	4,234	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.88	4,234	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	455+703 - 454+698	1	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	1.47	4,234	2.12	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	2.73	4,234	2.32	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,875	0	0.00	4,234	1.70	1.70	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	487+674 - 492+358	4.68	L1	งานบำรุงปกติ	25,740	0	0.00	680	2.45	2.45	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	492+358 - 495+446	3.09	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,995	7,647,749.83	2.97	680	2.71	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	496+226 - 500+563	4.34	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,870	13,725,250.04	1.86	680	3.12	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	500+563 - 501+546	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	3.73	689	2.76	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	5.02	689	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานบำรุงปกติ	660	0	0.00	689	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2560	101	603	502+234 - 506+366	4.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,715	13,061,125.27	4.95	680	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	101	002+119 - 006+153	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	2,627	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	047+150 - 051+333	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	924	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	051+333 - 055+505	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	27,105	0	0.00	924	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	055+505 - 059+732	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	0	0.00	924	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	059+732 - 063+963	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	0	0.00	924	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	072+287 - 076+427	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	924	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	076+427 - 080+611	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,170	15,622,750.06	4.77	924	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	080+611 - 084+755	4.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,910	15,473,249.74	4.37	924	3.44	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	084+755 - 088+892	4.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,910	15,473,249.87	8.50	924	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	088+892 - 093+065	4.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,105	15,585,374.91	8.48	924	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	093+065 - 097+195	4.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,845	15,435,874.98	8.49	924	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	102	097+195 - 098+225	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,624.89	8.66	934	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	098+392 - 102+557	4.16	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,680	10,165,999.90	0.75	199	3.83	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	102+557 - 106+718	4.16	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,680	10,166,000.03	0.78	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	106+718 - 110+859	4.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,595	10,117,124.79	0.76	199	3.84	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	110+859 - 115+009	4.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,638	10,141,562.73	1.38	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	115+009 - 119+195	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,808	10,239,312.47	1.38	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	119+195 - 123+411	4.22	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,935	10,312,624.90	1.38	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	123+411 - 127+588	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	17,765	0	0.00	199	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	127+588 - 131+809	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	17,935	0	0.00	199	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	131+809 - 136+018	4.21	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,893	10,288,459.08	0.42	199	3.24	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	136+018 - 140+214	4.20	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,850	10,263,749.95	0.59	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	140+214 - 144+426	4.21	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,893	10,288,187.52	0.63	199	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	144+426 - 148+665	4.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,020	8,109,000.16	0.59	199	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1081	103	148+665 - 152+888	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	17,935	0	0.00	199	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	010+023 - 014+108	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	4,979	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	014+108 - 018+098	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,875,249.87	4.87	4,979	2.74	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	018+098 - 022+136	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,998,999.67	4.76	4,979	2.72	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	022+136 - 026+165	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	4,979	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	026+165 - 030+183	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	4,979	2.27	2.27	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2560	1092	200	030+183 - 032+202	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	4,979	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1097	100	001+370 - 005+447	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	2,921	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1097	100	005+447 - 009+469	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,921	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1097	100	009+469 - 013+478	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,625.01	8.57	2,921	3.09	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1097	100	013+478 - 018+450	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.11	3.18	2,921	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.12	13.21	2,929	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	000+000 - 004+037	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,978	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	004+037 - 009+011	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.04	1.82	2,978	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	009+011 - 013+020	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.26	2.65	2,978	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	013+020 - 017+042	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	2.38	2,978	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	017+042 - 021+080	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	3.07	2,978	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	021+080 - 025+103	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.61	2.91	2,978	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	033+762 - 037+854	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	2,978	2.28	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	037+854 - 041+949	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	2,978	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	041+949 - 046+042	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	2,978	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	046+042 - 050+093	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	2,978	2.25	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	050+093 - 054+128	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,978	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	054+128 - 058+150	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,978	2.30	2.30	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	058+150 - 062+189	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,978	2.29	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	101	062+189 - 064+237	2.05	L1	งานฉาบผิว	11,275	1,803,999.98	3.40	2,978	2.43	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	069+221 - 073+257	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.06	2.46	2,759	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	077+275 - 081+303	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.95	2.98	2,759	2.44	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	081+303 - 085+373	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,600.05	1.71	2,759	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	086+267 - 091+225	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.00	1.21	2,759	2.10	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	091+225 - 095+230	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,097.60	1.61	2,759	2.18	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1148	102	095+230 - 098+291	3.06	L1	งานฉาบผิว	16,830	2,692,897.74	2.18	2,759	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1170	100	000+044 - 004+070	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	0	0.00	4,641	2.27	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1170	100	009+058 - 013+093	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	0	0.00	4,641	2.26	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	000+025 - 004+229	4.2	L1	งานฉาบผิว	14,700	2,352,067.74	1.01	1,148	2.38	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	004+229 - 008+417	4.19	L1	งานฉาบผิว	14,665	2,346,399.98	0.60	1,148	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	008+417 - 012+602	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	14,665	0	0.00	1,148	2.35	2.35	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	012+602 - 016+832	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	14,805	0	0.00	1,148	2.24	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	016+832 - 021+048	4.22	L1	งานฉาบผิว	14,770	2,363,200.05	0.49	1,148	2.15	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	101	021+048 - 024+185	3.14	L1	งานบำรุงปกติ	10,990	0	0.00	1,148	2.25	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	102	027+635 - 032+180	4.54	L1	งานบำรุงปกติ	22,700	0	0.00	1,148	2.34	2.34	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	102	032+180 - 036+754	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	22,850	0	0.00	1,148	2.36	2.36	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	102	036+754 - 041+309	4.56	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,800	10,260,000.01	4.04	1,148	2.68	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1256	102	041+309 - 045+838	4.53	L1	งานบำรุงปกติ	22,650	0	0.00	1,148	2.32	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	000+000 - 004+087	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,450	11,758,750.04	0.39	111	3.09	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	004+087 - 008+166	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,400	11,730,319.52	0.37	111	3.36	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	008+166 - 012+232	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,350	11,701,249.96	0.48	111	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	012+232 - 016+319	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	0	0.00	111	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	016+319 - 020+396	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,400	11,729,680.40	0.48	111	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	020+396 - 024+486	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,450	11,758,750.10	0.48	111	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	024+486 - 028+565	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	0	0.00	111	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	032+627 - 036+685	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	20,300	0	0.00	111	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	036+685 - 040+716	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	20,150	0	0.00	111	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1333	100	040+716 - 042+730	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	10,050	0	0.00	111	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2560	1371	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	1,198	2.46	2.46	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	351+740 - 356+731	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.00	3.75	10,950	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	356+731 - 361+726	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	5.91	10,950	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	361+726 - 366+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	12,275,999.77	22.77	10,950	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	366+687 - 371+683	5	L2	งานบำรุงปกติ	27,500	4,399,999.99	7.53	10,950	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	371+683 - 375+758	4.07	L2	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	10,950	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	375+758 - 379+820	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	3.99	10,950	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	11	601	379+820 - 380+835	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	2,499,749.96	20.05	10,960	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	381+513 - 385+595	4.08	L2	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,309.82	5.15	10,950	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	385+595 - 389+613	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.00	17.36	10,950	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	389+613 - 393+667	4.05	L2	งานบำรุงปกติ	22,275	3,563,999.91	14.54	10,950	2.36	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	393+667 - 397+749	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	22,440	10,098,000.04	50.07	10,950	2.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	397+749 - 401+810	4.06	L2	งานบำรุงปกติ	22,330	10,048,774.92	58.20	10,950	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	401+810 - 405+878	4.07	L2	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.07	17.33	10,950	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	405+878 - 409+972	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	22,495	3,599,200.09	12.21	10,950	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	409+972 - 414+015	4.04	L2	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,102.38	7.12	10,950	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	414+015 - 418+995	4.98	L2	งานฉาบน้ำ	27,390	12,325,500.05	45.20	10,950	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	418+995 - 419+993	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	2,475,000.06	56.47	10,960	2.91	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	370+329 - 365+381	4.95	R2	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,000.06	5.11	10,950	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	365+381 - 360+403	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	27,390	12,325,500.11	18.11	10,950	2.50	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	360+403 - 355+418	4.98	R2	งานฉาบน้ำ	27,390	12,325,499.74	18.77	10,950	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	355+418 - 352+439	2.98	R2	งานฉาบน้ำ	16,390	0	0.00	10,950	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	602	381+899 - 385+971	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,600.02	4.49	9,778	2.07	2.02	
แพร่	แพร่	2559	11	602	385+971 - 389+973	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	9,899,999.93	35.49	9,778	2.61	2.00	
แพร่	แพร่	2559	11	602	389+973 - 394+026	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,563,999.98	11.12	9,778	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2559	11	602	394+026 - 398+098	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	22,385	0	0.00	9,778	2.17	2.17	
แพร่	แพร่	2559	11	602	398+098 - 402+144	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	10,023,750.01	35.91	9,778	2.63	2.00	
แพร่	แพร่	2559	11	602	402+144 - 406+211	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,599.92	12.00	9,778	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2559	11	602	406+211 - 410+294	4.08	L1	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,399.96	7.11	9,778	2.19	2.11	
แพร่	แพร่	2559	11	602	410+294 - 414+324	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.08	4.87	9,778	2.09	2.03	
แพร่	แพร่	2559	11	602	414+324 - 419+287	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	12,275,999.85	34.89	9,778	2.59	2.00	
แพร่	แพร่	2559	11	602	419+287 - 420+027	0.42	L2	งานฉาบน้ำ	2,310	2,321,549.97	23.69	9,788	3.39	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	190+972 - 195+294	4.32	L1	งานฉาบน้ำ	28,080	0	0.00	3,864	1.66	1.66	
แพร่	แพร่	2559	101	401	195+294 - 199+597	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	27,950	0	0.00	3,864	1.84	1.84	
แพร่	แพร่	2559	101	401	199+597 - 203+897	4.3	L1	งานฉาบน้ำ	27,950	16,071,249.38	13.96	3,864	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานฉาบน้ำ	7,020	4,036,500.16	14.02	3,874	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	101	401	205+663 - 206+679	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	2,983,500.09	15.97	3,874	2.87	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	1,060,799.97	3.73	3,874	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2559	101	401	206+679 - 207+693	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	6,565	2,954,250.17	12.96	3,874	2.52	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	1,071,200.03	1.57	3,874	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	6,630	1,060,800.04	4.26	3,874	2.45	2.28	
แพร่	แพร่	2559	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.03	1.68	3,874	2.10	2.04	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+709 - 208+831	0.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	780	351,000.00	15.07	3,874	2.79	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+760 - 209+772	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.90	15.51	3,874	2.82	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+831 - 209+922	1.09	L1	งานฉาบน้ำ	7,085	1,133,599.99	3.34	3,815	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	101	401	209+772 - 210+773	1	L1	งานฉาบน้ำ	6,500	1,040,000.05	2.68	3,874	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2559	101	401	209+922 - 211+738	1.82	L1	งานฉาบน้ำ	11,830	1,892,800.05	2.44	3,863	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2559	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	3,856	2.21	2.21	
แพร่	แพร่	2559	101	401	211+738 - 212+752	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.17	15.07	3,874	2.77	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	211+768 - 212+790	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	6,630	1,060,799.99	3.41	3,815	2.35	2.22	
แพร่	แพร่	2559	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.05	1.77	3,874	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2559	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	6,565	1,050,400.06	4.40	3,874	2.48	2.31	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	3,874	1.67	1.67	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.05	1.54	3,874	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+804 - 214+814	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	13.01	3,874	2.52	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานบำรุงปกติ	3,640	0	0.00	3,874	1.51	1.51	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบน้ำ	6,695	1,071,200.03	3.16	3,874	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+814 - 215+824	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	16.74	3,874	2.99	2.01	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	3,874	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	101	402	229+109 - 233+476	4.37	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,405	28,546,298.98	58.90	13,253	4.54	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	233+476 - 237+808	4.33	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,145	28,285,725.12	58.32	13,253	4.49	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	237+808 - 242+154	4.35	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,275	28,416,374.71	58.83	13,253	4.53	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	101	402	242+154 - 244+758	2.6	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,900	16,984,499.44	53.85	13,252	4.11	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	245+315 - 240+984	4.33	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,145	28,286,450.50	54.70	13,253	4.17	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	240+984 - 236+653	4.33	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,145	28,286,450.50	52.02	13,253	3.97	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	236+653 - 232+338	4.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,015	28,155,799.61	63.25	13,253	5.02	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	402	232+338 - 228+839	3.5	R2	งานบำรุงปกติ	22,750	22,864,475.76	65.86	13,253	5.39	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	403	251+107 - 256+097	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.01	4.79	12,843	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	256+097 - 261+063	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,599.96	5.34	12,843	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	261+063 - 266+060	5	L2	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	12,843	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	266+060 - 270+041	3.98	L2	งานอาบผิว	21,890	3,502,400.01	3.88	12,843	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	270+041 - 274+112	4.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,385	0	0.00	12,843	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	274+429 - 270+367	4.06	R2	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,800.03	4.37	12,843	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	270+367 - 265+391	4.98	R2	งานอาบผิว	27,390	0	0.00	12,843	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	265+391 - 261+404	3.99	R2	งานอาบผิว	21,945	0	0.00	12,843	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	261+404 - 256+437	4.97	R2	งานอาบผิว	27,335	4,373,600.01	6.66	12,843	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	256+437 - 251+458	4.98	R2	งานอาบผิว	27,390	4,382,400.03	5.81	12,843	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	404	300+299 - 296+179	4.12	R1	งานบำรุงปกติ	49,440	0	0.00	6,055	2.00	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	404	296+179 - 292+078	4.1	R1	งานอาบผิว	49,200	7,871,999.69	5.64	6,055	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2559	101	404	292+078 - 287+961	4.12	R1	งานบำรุงปกติ	49,440	7,910,399.98	5.93	6,055	2.18	2.09	
แพร่	แพร่	2559	101	404	287+961 - 283+828	4.13	R1	งานอาบผิว	49,560	7,929,600.26	6.42	6,055	2.21	2.11	
แพร่	แพร่	2559	101	404	283+828 - 279+714	4.11	R1	งานอาบผิว	49,320	7,891,200.17	11.30	6,055	2.48	2.30	
แพร่	แพร่	2559	101	404	279+714 - 278+709	1	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	5,399,999.98	33.35	6,066	2.71	2.00	
แพร่	แพร่	2559	101	404	278+413 - 275+390	3.02	R1	งานอาบผิว	36,240	0	0.00	6,055	1.76	1.76	
แพร่	แพร่	2559	103	100	000+041 - 004+054	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	11,729,250.38	49.21	9,973	2.58	2.00	
แพร่	แพร่	2559	103	100	004+054 - 008+155	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	26,650	4,263,999.95	15.17	9,973	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	103	100	008+155 - 012+203	4.05	L1	งานอาบผิว	26,325	4,212,000.04	17.40	9,973	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2559	103	100	012+203 - 017+178	4.97	L1	งานอาบผิว	32,305	0	0.00	9,973	1.99	1.99	
แพร่	แพร่	2559	103	100	017+178 - 021+168	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	25,935	4,149,599.95	19.83	9,973	2.50	2.32	
แพร่	แพร่	2559	103	100	021+168 - 025+205	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	26,260	4,201,600.18	19.41	9,973	2.48	2.31	
แพร่	แพร่	2559	103	100	025+205 - 030+134	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	32,045	14,420,250.07	50.78	9,973	2.62	2.00	
แพร่	แพร่	2559	103	100	030+134 - 033+093	2.96	L1	งานอาบผิว	19,240	3,078,399.99	14.59	9,973	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2559	103	100	033+295 - 037+344	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	26,325	4,212,000.03	12.42	9,973	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2559	103	100	037+344 - 040+368	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	19,630	3,140,799.92	10.18	9,973	2.19	2.10	
แพร่	แพร่	2559	129	100	000+750 - 004+828	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	48,960	7,833,599.98	12.56	12,049	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2559	129	100	004+828 - 009+803	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	59,640	0	0.00	12,049	1.90	1.90	
แพร่	แพร่	2559	129	100	010+418 - 005+450	4.97	R2	งานอาบผิว	42,245	19,010,249.99	37.62	12,049	2.55	2.00	
แพร่	แพร่	2559	129	100	005+450 - 001+401	4.05	R2	งานบำรุงปกติ	34,425	15,491,249.87	39.16	12,049	2.60	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	000+772 - 004+778	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	21,654,000.26	11.93	4,981	2.55	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	004+778 - 007+777	3	L1	งานอาบผิว	36,000	5,760,000.02	2.69	4,981	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	008+586 - 012+732	4.15	L1	งานอาบผิว	51,875	8,300,000.06	15.64	4,981	2.42	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	012+732 - 016+899	4.17	L1	งานอาบผิว	50,040	28,773,000.39	43.47	4,981	3.14	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	016+899 - 021+057	4.16	L1	งานอาบผิว	52,000	29,899,999.94	49.33	4,981	3.36	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	021+057 - 023+150	2.09	L1	งานอาบผิว	26,125	11,756,250.31	50.01	4,981	2.60	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	001+660 - 006+552	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	24,450	0	0.00	4,897	1.81	1.81	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	006+552 - 011+374	4.82	L1	งานบำรุงปกติ	24,100	3,856,000.02	3.36	4,897	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	011+374 - 016+259	4.88	L1	งานอาบผิว	24,400	3,904,088.74	5.14	4,897	2.46	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	016+259 - 021+169	4.91	L1	งานอาบผิว	24,550	11,047,499.79	18.67	4,897	2.94	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	021+169 - 026+076	4.91	L1	งานอาบผิว	24,550	14,116,569.49	13.57	4,897	3.09	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	026+076 - 030+948	4.87	L1	งานอาบผิว	24,350	3,896,000.03	2.11	4,897	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	030+948 - 035+804	4.86	L1	งานบำรุงปกติ	24,300	10,934,999.88	19.03	4,897	2.98	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานบำรุงปกติ	4,550	2,616,569.78	16.89	4,907	3.69	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	037+425 - 038+393	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,850	2,182,499.99	16.25	4,907	2.69	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	039+296 - 044+205	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	24,550	3,927,911.13	1.91	4,897	2.09	2.03	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	044+205 - 049+118	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	24,550	3,928,088.83	5.50	4,897	2.50	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	049+118 - 053+968	4.85	L1	งานบำรุงปกติ	24,250	0	0.00	4,897	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	077+349 - 072+394	4.95	R1	งานอาบผิว	27,225	4,356,097.67	6.22	5,103	2.37	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1023	102	072+394 - 068+365	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	9,974,525.04	21.81	5,103	2.63	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	068+365 - 064+281	4.08	R1	งานฉาบผิว	22,440	0	0.00	5,103	2.53	2.53	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	064+281 - 060+161	4.12	R1	งานฉาบผิว	22,660	0	0.00	5,103	2.83	2.83	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	060+161 - 057+142	3.02	R1	งานฉาบผิว	16,610	2,657,697.81	3.65	5,103	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	011+852 - 015+976	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	13,029,499.85	0.35	658	6.50	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	015+976 - 020+094	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	13,029,499.72	0.42	658	5.99	3.45	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	020+094 - 024+255	4.16	L1	งานฉาบผิว	22,880	13,155,712.62	0.91	658	4.56	2.37	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	024+255 - 028+407	4.15	L1	งานฉาบผิว	22,825	13,124,374.84	0.62	658	5.31	2.94	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	028+407 - 029+452	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	5,720	3,289,286.01	0.87	665	4.70	2.48	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	029+452 - 031+798	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	11,165	6,419,875.29	0.85	658	4.73	2.50	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	032+169 - 036+247	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	12,903,000.22	2.05	658	5.24	2.89	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	036+247 - 038+310	2.06	L1	งานบำรุงปกติ	11,330	6,515,100.79	1.40	658	6.18	3.59	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	000+000 - 004+081	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,032	9,914,235.15	5.86	1,708	2.67	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	004+081 - 009+073	4.99	L1	งานฉาบผิว	26,946	12,125,700.11	5.90	1,708	2.81	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	010+000 - 005+990	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.95	4.61	3,494	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	005+990 - 001+971	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.04	3.39	3,494	2.20	2.11	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	001+971 - 000+978	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	2,450,249.93	20.61	3,504	2.79	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1124	200	016+707 - 020+725	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	12,713,250.02	17.64	4,247	3.70	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	020+725 - 024+737	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,625.27	15.44	4,247	3.29	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	024+737 - 028+744	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,273.46	16.58	4,247	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	028+744 - 032+777	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	12,745,226.11	17.87	4,247	3.76	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	032+777 - 037+733	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	15,685,999.90	18.09	4,247	3.80	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	037+733 - 042+709	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	15,749,250.22	19.56	4,247	4.13	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	042+709 - 046+744	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	9,998,724.87	15.60	4,247	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	046+744 - 050+798	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	10,023,750.34	15.93	4,247	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	2.56	4,257	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	000+000 - 004+565	4.56	L1	งานฉาบผิว	25,080	14,421,350.82	17.49	3,623	4.23	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	004+565 - 009+131	4.57	L1	งานฉาบผิว	25,135	14,452,624.95	13.92	3,623	3.37	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	009+131 - 013+722	4.59	L1	งานฉาบผิว	25,245	11,360,524.85	14.83	3,623	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	013+722 - 018+203	4.48	L1	งานบำรุงปกติ	24,640	14,168,350.77	12.24	3,623	3.04	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	018+203 - 022+671	4.47	L1	งานฉาบผิว	24,585	11,063,249.84	16.67	3,623	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	022+671 - 027+138	4.47	L1	งานฉาบผิว	24,585	11,062,974.85	17.34	3,623	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	027+138 - 030+489	3.35	L1	งานบำรุงปกติ	18,425	8,291,524.80	15.22	3,623	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1134	100	021+024 - 017+245	3.78	R1	งานบำรุงปกติ	37,800	0	0.00	3,449	2.00	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	021+024 - 018+847	2.18	R1	งานบำรุงปกติ	21,800	9,809,499.54	21.07	3,458	2.76	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานฉาบผิว	21,600	12,419,361.51	17.08	3,458	3.15	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	0	0.00	3,458	1.84	1.84	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	016+686 - 014+501	2.18	R1	งานบำรุงปกติ	21,800	9,810,498.62	18.92	3,458	2.58	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	0	0.00	3,458	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	014+501 - 012+381	2.12	R1	งานบำรุงปกติ	21,200	9,539,999.49	22.66	3,458	2.90	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานบำรุงปกติ	18,600	2,976,000.07	2.69	3,458	2.13	2.06	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	012+381 - 010+206	2.17	R1	งานบำรุงปกติ	21,700	9,765,498.65	21.89	3,458	2.83	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	2,960,000.04	4.86	3,458	2.33	2.20	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	010+206 - 008+063	2.14	R1	งานบำรุงปกติ	21,400	9,630,498.82	21.21	3,458	2.77	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	009+839 - 007+961	1.88	R1	งานบำรุงปกติ	18,800	8,460,000.09	21.68	3,458	2.81	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	008+063 - 005+900	2.16	R1	งานบำรุงปกติ	21,600	9,719,501.21	22.89	3,458	2.93	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	007+961 - 004+236	3.72	R1	งานบำรุงปกติ	37,200	16,740,498.92	21.26	3,449	2.79	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	005+900 - 003+721	2.18	R1	งานบำรุงปกติ	21,800	9,810,499.81	19.72	3,458	2.65	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบผิว	18,700	2,991,822.42	3.60	3,458	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานฉาบผิว	21,800	0	0.00	3,458	1.91	1.91	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	002+365 - 000+494	1.87	R1	งานบำรุงปกติ	18,700	8,414,500.52	19.66	3,458	2.64	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	000+031 - 002+993	2.96	L1	งานบำรุงปกติ	20,720	3,315,199.94	4.79	5,598	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	003+202 - 008+187	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	34,930	20,084,750.30	24.09	5,598	3.47	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	008+251 - 013+216	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	34,790	0	0.00	5,598	1.89	1.89	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	013+216 - 014+221	1	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	5,608	2.00	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1154	100	014+440 - 018+505	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	28,490	16,381,302.47	31.89	5,598	4.23	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	018+505 - 023+467	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	34,720	19,963,999.81	31.14	5,598	4.80	2.55	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	023+467 - 027+461	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,930	16,059,749.60	33.05	5,598	4.44	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	027+461 - 030+524	3.06	L1	งานบำรุงปกติ	21,420	12,316,053.56	29.89	5,598	4.97	2.68	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	000+038 - 004+137	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	3,608,097.78	0.50	683	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	004+137 - 008+289	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	13,124,375.22	1.84	683	3.03	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	008+289 - 012+453	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	22,880	13,156,000.11	2.24	683	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	012+453 - 016+595	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	22,770	13,092,750.24	1.92	683	3.14	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	016+595 - 019+686	3.09	L1	งานบำรุงปกติ	16,995	9,772,476.17	1.90	683	3.11	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	019+876 - 024+014	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	14,282,999.62	1.54	683	5.94	3.41	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	024+014 - 028+150	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	22,770	13,092,749.74	0.48	683	6.03	3.47	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	028+150 - 032+319	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	22,935	13,187,337.53	0.93	683	4.70	2.48	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	032+319 - 036+473	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	22,825	13,124,374.76	0.64	683	5.45	3.04	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	036+473 - 037+514	1.04	L1	งานฉาบผิว	5,720	2,573,775.26	1.32	692	5.86	2.53	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	017+047 - 013+000	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	32,400	18,630,511.18	4.29	1,138	5.99	3.45	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	013+000 - 008+972	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	32,240	18,537,999.98	4.08	1,138	6.10	3.53	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	008+421 - 004+357	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	32,480	14,616,000.25	5.27	1,138	2.61	2.00	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	004+357 - 000+348	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	32,080	5,132,657.84	1.31	1,138	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	000+037 - 002+081	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	15,810	2,529,599.88	2.13	1,917	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	002+603 - 006+637	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	31,233	17,958,263.70	8.98	1,917	3.85	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	006+637 - 010+646	4.01	L1	งานฉาบผิว	31,078	17,869,087.20	13.94	1,917	4.70	2.48	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	010+646 - 014+667	4.02	L1	งานฉาบผิว	31,155	17,913,630.39	13.33	1,917	3.66	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	014+667 - 017+687	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	23,405	13,457,875.45	13.97	1,917	3.83	2.25	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	010+725 - 006+665	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	12,839,750.20	0.40	80	4.38	2.31	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	006+665 - 002+604	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	12,840,101.28	0.40	80	4.63	2.43	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	002+604 - 000+579	2.02	R1	งานฉาบผิว	11,110	6,388,600.47	0.39	80	4.74	2.51	
แพร่	แพร่	2559	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานฉาบผิว	11,550	0	0.00	5,104	1.43	1.43	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	000+000 - 004+194	4.19	L2	งานฉาบผิว	23,045	10,370,250.01	0.00	0	2.89	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	004+194 - 006+294	2.1	L2	งานบำรุงปกติ	11,550	1,848,000.02	0.00	0	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	890+370 - 894+453	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	22,440	22,552,813.43	30.14	11,155	3.56	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	894+453 - 898+547	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	22,495	10,122,750.24	49.64	11,155	2.86	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	898+547 - 902+639	4.09	L2	งานฉาบผิว	22,495	10,122,750.02	47.75	11,155	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	902+639 - 906+723	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	22,440	22,552,199.95	24.13	11,155	3.02	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	906+723 - 910+807	4.08	L2	งานฉาบผิว	22,440	22,552,199.95	28.53	11,155	3.40	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	910+807 - 911+836	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	2,548,974.87	24.00	11,165	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	912+300 - 908+276	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	9,949,500.12	46.10	11,155	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	908+276 - 904+274	4	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	22,110,000.51	27.81	11,155	3.34	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	904+274 - 900+261	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	22,055	22,164,661.37	25.14	11,155	3.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	900+261 - 895+268	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	12,350,524.77	46.73	11,155	2.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	895+268 - 891+272	4	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	22,110,000.28	25.31	11,155	3.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	912+300 - 917+242	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	29,668	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	917+242 - 921+249	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,800.03	12.69	29,668	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	921+249 - 925+310	4.06	L2	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	29,668	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	925+310 - 928+325	3.02	L2	งานบำรุงปกติ	16,610	0	0.00	29,668	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	929+118 - 925+128	3.99	R2	งานฉาบผิว	21,945	3,511,200.06	11.56	29,668	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	925+128 - 921+074	4.05	R2	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	29,668	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	921+074 - 916+084	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	12,350,250.03	48.82	29,668	2.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	916+084 - 913+124	2.96	R2	งานบำรุงปกติ	16,280	7,326,000.09	29.94	29,668	2.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	929+117 - 933+135	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	22,110	9,949,500.02	59.79	29,366	2.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	933+135 - 937+164	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	22,165	9,974,503.43	104.93	29,366	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	937+164 - 941+189	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	22,110	9,949,735.42	70.93	29,366	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	941+189 - 943+197	2.01	L2	งานบำรุงปกติ	11,055	1,768,799.91	8.54	29,366	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	944+001 - 939+009	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,122.89	23.20	29,366	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	939+009 - 934+017	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	12,349,992.48	91.77	29,366	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1403	934+017 - 930+005	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	22,055	22,165,275.18	42.51	29,366	3.33	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	944+000 - 948+998	5	L2	งานบำรุงปกติ	27,500	12,375,000.36	59.77	27,152	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	948+998 - 953+985	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,199.99	15.39	27,152	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	953+985 - 957+997	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	27,152	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	957+997 - 962+034	4.04	L2	งานบำรุงปกติ	22,220	22,331,626.25	42.56	27,152	3.08	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	962+034 - 966+053	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	0	0.00	27,152	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	966+053 - 969+051	3	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	2,640,000.02	10.39	27,152	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	970+000 - 965+009	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	27,152	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	965+009 - 960+990	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,599.99	15.55	27,152	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	960+990 - 956+958	4.03	R2	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,483.69	28.11	27,152	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	956+958 - 951+962	5	R2	งานบำรุงปกติ	27,500	12,374,999.83	49.78	27,152	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	951+962 - 946+979	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,399.98	20.21	27,152	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	946+979 - 944+979	2	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	1,760,000.00	20.18	27,162	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	970+000 - 973+996	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	7,680,000.10	10.84	9,525	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	973+996 - 978+028	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,599.90	11.07	9,525	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	978+028 - 982+042	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	48,360,600.70	25.74	9,525	3.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	982+042 - 987+037	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	27,000,000.34	44.77	9,525	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	987+037 - 992+036	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	0	0.00	9,525	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	992+036 - 994+043	2.01	L2	งานบำรุงปกติ	24,120	0	0.00	9,525	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	994+617 - 990+606	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	9,525	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	990+606 - 985+614	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	9,525	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	985+614 - 980+622	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	9,525	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	980+622 - 976+601	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	9,525	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	976+601 - 972+581	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	9,525	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	972+581 - 970+587	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	0	0.00	9,525	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	205+121 - 209+222	4.1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,475	8,763,749.90	2.61	1,485	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	209+222 - 213+329	4.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,523	11,225,437.48	1.93	1,485	3.08	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	213+329 - 217+424	4.1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,475	8,763,750.06	2.43	1,485	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	217+424 - 221+543	4.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,570	8,806,500.16	2.33	1,485	2.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	221+543 - 225+652	4.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,523	11,225,437.42	4.16	1,485	5.86	3.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	225+652 - 229+770	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,570	11,252,759.09	2.57	1,485	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	229+770 - 233+869	4.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,475	11,198,124.93	2.09	1,485	3.28	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	233+869 - 237+984	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,570	11,252,750.03	2.35	1,485	3.66	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	237+984 - 240+055	2.07	L1	งานฉาบผิว	9,833	1,573,199.98	0.81	1,485	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	000+000 - 004+109	4.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,688	14,770,711.37	8.18	2,180	3.81	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	004+109 - 008+229	4.12	L1	งานฉาบผิว	25,750	4,120,000.00	2.39	2,180	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	008+229 - 012+259	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,188	11,334,374.92	7.08	2,180	2.54	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	012+259 - 016+307	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,313	11,390,625.28	7.68	2,180	2.66	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	016+307 - 020+343	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,250	11,362,500.04	7.97	2,180	2.73	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	020+343 - 024+368	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,188	11,334,062.38	8.68	2,180	2.88	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	024+368 - 028+410	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,250	14,518,750.19	7.29	2,180	3.41	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	028+410 - 031+413	3.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,750	10,780,851.18	8.36	2,180	3.90	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	055+410 - 059+505	4.1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,750	13,837,193.32	44.72	11,800	2.81	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	060+418 - 063+471	3.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,875	10,294,056.43	39.95	11,800	2.63	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	091+014 - 095+935	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,900	16,604,687.79	41.80	11,800	2.56	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	095+935 - 100+846	4.91	L1	งานฉาบผิว	36,825	5,891,999.94	6.92	11,800	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	100+846 - 105+777	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,975	16,639,056.75	39.26	11,800	2.61	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	105+777 - 110+739	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,200	16,739,999.84	36.49	11,800	2.51	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,109.42	5.03	11,810	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	112+455 - 117+424	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	11,800	1.93	1.93	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	117+424 - 119+398	1.97	L1	งานบำรุงปกติ	14,775	0	0.00	11,800	1.98	1.98	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	120+123 - 125+088	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	37,275	0	0.00	11,800	1.92	1.92	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	125+088 - 129+100	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	30,075	0	0.00	11,800	1.99	1.99	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	129+100 - 130+122	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,499.85	28.03	11,810	2.57	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	2,925	2,938,941.70	22.55	11,810	3.03	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	053+689 - 055+185	1.5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,250	11,306,249.71	24.34	11,798	3.19	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,850	5,879,250.04	18.53	11,810	3.25	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	064+096 - 065+426	1.33	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,975	4,488,749.95	48.10	11,798	2.95	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	065+505 - 069+554	4.05	L2	งานฉาบผิว	30,375	4,859,890.91	13.85	11,800	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	069+554 - 074+486	4.93	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,975	16,638,749.93	37.13	11,800	2.53	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	075+208 - 080+147	4.94	L2	งานฉาบผิว	37,050	5,927,890.93	5.31	11,800	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	080+147 - 085+058	4.91	L2	งานบำรุงปกติ	36,825	0	0.00	11,800	2.02	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	085+058 - 089+961	4.9	L2	งานฉาบผิว	36,750	5,879,947.92	5.76	11,800	2.15	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	089+961 - 007+942	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,193.55	37.91	11,810	2.56	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	119+654 - 120+123	0.47	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,525	1,585,942.63	39.95	11,810	2.63	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	131+000 - 135+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,600.12	6.30	9,738	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	135+977 - 140+968	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.00	3.73	9,738	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	140+968 - 144+975	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	9,738	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	144+975 - 149+021	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	0	0.00	9,738	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	149+021 - 153+083	4.06	L1	งานฉาบผิว	48,720	7,795,200.06	5.36	9,738	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	153+083 - 157+178	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	9,738	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	9,748	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	120	300	055+959 - 059+954	3.99	L1	งานฉาบผิว	33,915	5,426,523.41	3.20	4,874	2.19	2.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,415	19,086,750.23	4.72	1,792	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	004+986 - 007+926	2.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,990	14,369,250.28	5.33	1,792	3.78	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	001+971 - 006+967	5	L1	งานฉาบผิว	32,500	5,200,063.65	2.39	4,763	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	006+967 - 009+982	3.01	L1	งานฉาบผิว	19,565	3,130,399.99	2.04	4,763	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	001+054 - 005+271	4.22	L1	งานฉาบผิว	67,520	10,803,200.03	14.69	10,532	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	005+271 - 009+461	4.19	L1	งานฉาบผิว	67,040	10,726,399.84	16.50	10,532	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	009+461 - 013+635	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	66,720	0	0.00	10,532	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	013+635 - 017+753	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,546,956.17	22.40	10,532	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	017+753 - 021+871	4.12	L1	งานฉาบผิว	65,920	10,547,200.07	30.48	10,532	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	021+871 - 026+021	4.15	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	66,400	29,879,361.02	61.76	10,532	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	000+012 - 004+089	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	25,500	25,628,197.84	116.40	35,042	3.78	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,500.35	106.63	35,052	3.54	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	006+184 - 010+294	4.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	25,688	25,815,937.59	36.90	35,042	3.20	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	010+294 - 011+322	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,896,874.99	126.00	35,052	4.55	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	003+084 - 007+152	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,374.87	10.32	1,675	5.44	3.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	7.10	1,684	6.50	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	000+175 - 002+301	2.13	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,585	4,313,250.09	8.18	1,590	2.70	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	002+492 - 006+871	4.38	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,710	11,332,880.46	10.18	1,590	4.46	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	006+871 - 011+226	4.36	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,620	11,281,130.00	8.70	1,590	3.78	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	011+226 - 015+566	4.34	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,530	11,229,749.78	9.28	1,590	4.03	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	015+566 - 019+910	4.34	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,530	11,229,749.95	9.31	1,590	4.05	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,860	2,794,499.87	9.91	1,597	4.30	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	021+513 - 025+896	4.38	L1	งานฉาบผิว	19,710	3,153,600.01	1.63	1,590	2.33	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,550	3,191,249.97	5.88	1,597	3.10	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	027+372 - 032+061	4.69	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,450	10,552,500.03	6.14	1,590	2.51	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	032+061 - 036+798	4.74	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,330	9,598,499.83	6.78	1,590	2.84	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	036+798 - 041+554	4.76	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,420	9,639,000.09	6.21	1,590	2.68	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	041+554 - 042+766	1.21	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	6.01	1,597	2.63	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	053+000 - 057+092	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,540	14,110,500.03	11.29	2,589	4.23	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	057+092 - 061+223	4.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,780	14,248,116.92	9.96	2,589	3.69	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	061+223 - 065+366	4.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,840	14,282,616.98	9.45	2,589	3.52	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	065+366 - 069+529	4.16	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,960	14,352,383.03	9.67	2,589	3.59	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	069+529 - 073+645	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,720	14,213,999.79	11.37	2,589	4.26	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	073+645 - 077+792	4.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,900	14,317,883.46	8.13	2,589	3.10	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	077+792 - 082+000	4.21	L1	งานฉาบผิว	25,260	4,041,599.95	3.00	2,589	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	000+038 - 005+037	5	L1	งานฉาบผิว	30,000	4,799,893.33	5.76	5,432	2.26	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	005+037 - 009+053	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.09	24.51	5,432	2.74	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	009+053 - 013+108	4.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,224.84	26.83	5,432	2.89	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	013+108 - 017+131	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.66	7.03	5,432	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	017+131 - 018+145	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	27.29	5,442	2.94	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	014+351 - 010+329	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,130	15,024,749.83	4.06	1,154	3.14	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	010+329 - 006+274	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,325	11,846,574.45	4.22	1,154	2.50	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	006+274 - 001+319	4.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,240	18,537,584.47	4.99	1,154	3.74	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,288.22	4.35	1,163	3.29	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	000+000 - 004+003	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,725.26	9.04	2,089	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	004+003 - 008+106	4.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,965,899.02	6.25	2,089	3.00	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	008+106 - 012+136	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,249.93	7.22	2,089	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	012+136 - 016+183	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.79	1.39	2,089	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	016+183 - 021+130	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	2,089	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	021+130 - 023+120	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,945	0	0.00	2,089	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1208	100	004+753 - 000+749	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	2,353	2.02	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	000+000 - 004+134	4.13	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,650	9,292,500.14	22.87	4,743	2.79	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	004+134 - 008+211	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,263,999.92	5.38	4,743	2.32	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	008+211 - 013+182	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	3,976,000.06	4.57	4,743	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	013+182 - 018+170	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	24,950	0	0.00	4,743	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	018+170 - 022+230	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	20,300	0	0.00	4,743	1.97	1.97	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	022+230 - 027+172	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	24,700	0	0.00	4,743	1.81	1.81	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	027+172 - 029+180	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	10,050	0	0.00	4,743	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	000+800 - 005+782	4.98	L1	งานฉาบผิว	39,840	6,374,400.00	14.37	10,002	2.30	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	005+782 - 009+827	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	0	0.00	10,002	1.97	1.97	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	009+827 - 013+869	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	25,250	0	0.00	10,002	1.91	1.91	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	013+869 - 018+849	4.98	L1	งานฉาบผิว	31,125	4,979,999.96	8.27	10,002	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	018+849 - 023+789	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,199.93	18.61	10,002	2.45	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	023+789 - 027+851	4.06	L1	งานฉาบผิว	25,375	4,060,000.04	8.65	10,002	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	027+851 - 029+837	1.99	L1	งานฉาบผิว	12,438	1,990,000.00	12.35	10,002	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	001+248 - 006+210	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,280	27,416,400.07	11.59	10,201	3.09	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	006+210 - 011+086	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,840	26,974,200.26	11.88	10,201	3.67	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	011+086 - 012+316	1.23	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,765	3,044,250.05	15.63	10,211	2.57	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	002+638 - 001+388	1.25	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,875	3,093,750.00	17.67	10,211	2.75	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	000+044 - 005+041	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,500	19,125,425.19	94.15	13,779	2.74	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,493.49	22.64	13,789	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	28,880	16,605,999.94	0.16	83	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	015+548 - 011+527	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,160	18,491,489.15	15.45	2,925	3.49	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	011+527 - 007+507	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,160	18,491,999.64	14.95	2,925	3.39	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	007+507 - 003+444	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,480	14,615,600.61	14.70	2,925	2.56	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	003+444 - 000+371	3.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,560	11,052,399.46	18.15	2,925	2.92	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	000+000 - 003+316	3.32	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,240	10,457,999.95	0.98	176	6.50	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	003+316 - 007+717	4.4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,800	13,859,650.17	0.98	181	3.75	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	004+165 - 008+354	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,330	16,864,302.73	0.67	176	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1050	603,750.03	0.66	163	4.09	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	980	563,500.03	0.79	181	4.15	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,340	2,495,500.05	0.48	181	6.50	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,480	2,575,550.80	0.56	172	3.25	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,260	16,824,500.48	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,693.78	0.76	181	4.15	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+354 - 008+390	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.54	181	6.50	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+390 - 012+654	4.26	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,820	17,146,500.00	0.65	176	5.53	3.10	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,250.09	0.77	174	4.31	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.44	181	6.50	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	013+458 - 018+411	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,650	19,923,303.09	0.60	176	5.83	3.33	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	018+411 - 023+379	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,790	15,655,500.17	0.98	176	6.50	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	023+379 - 028+370	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,930	20,085,197.13	0.77	176	4.75	2.52	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	028+370 - 033+358	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,930	20,084,750.14	0.75	176	4.93	2.65	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	019+440 - 014+583	4.86	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,730	15,370,101.41	0.83	304	3.30	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	014+583 - 010+737	3.85	R1	งานฉาบผิว	21,175	3,388,000.06	0.21	304	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	010+000 - 005+611	4.39	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,145	13,883,023.72	0.91	304	3.57	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	005+611 - 001+240	4.37	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,035	13,820,476.10	0.86	304	3.41	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,125.02	0.77	310	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,249.97	0.42	116	5.86	3.35	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,430	5,997,250.03	0.42	116	5.86	3.35	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+258 - 003+272	3.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,070	12,115,249.75	0.57	116	4.59	2.40	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	001+010 - 002+026	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.12	0.52	116	5.04	2.73	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	001+490 - 002+989	1.50	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,500	6,037,947.37	0.52	116	5.04	2.73	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	002+026 - 003+025	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,552.43	0.56	116	4.70	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	002+989 - 004+462	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,916,303.92	0.56	116	4.70	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,250.17	0.47	116	5.45	3.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,140	12,155,500.12	0.47	116	3.61	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	004+031 - 005+028	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	0.58	116	4.54	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,360	5,956,553.87	0.47	116	5.45	3.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	005+028 - 006+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,445.03	0.53	116	4.04	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	005+945 - 007+416	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,917,196.78	0.58	116	4.54	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	006+033 - 007+029	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.97	0.56	116	4.70	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,210	12,195,749.89	0.48	116	3.65	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	007+029 - 008+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	0.47	116	3.60	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	007+416 - 010+368	2.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,650	11,873,750.09	0.55	112	4.37	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	009+318 - 012+325	3.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,070	9,481,850.27	0.53	116	2.92	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,917,196.78	0.47	116	3.60	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	000+034 - 004+121	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,563	14,698,836.72	12.04	2,353	3.73	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	004+121 - 008+140	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,125	14,446,475.80	13.54	2,353	4.24	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	008+140 - 010+179	2.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,750	7,330,850.65	11.91	2,353	5.23	2.88	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1387	100	000+000 - 002+045	2.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,158.33	5.14	1,194	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	002+322 - 006+507	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,140	14,455,116.37	4.20	970	4.20	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,882.23	3.66	976	3.65	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1389	100	000+000 - 001+951	1.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,188	7,007,413.55	6.17	1,590	5.89	3.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,130	2,950,120.57	7.67	1,597	5.86	3.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1417	100	000+000 - 000+616	0.62	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,410	1,960,749.99	0.00	0	5.14	2.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1418	100	000+000 - 002+060	2.06	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,330	6,514,750.20	0.00	0	3.64	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	814+777 - 818+781	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,800	28,259,999.22	84.79	14,399	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	818+781 - 822+821	4.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	63,428	63,745,139.40	54.43	14,399	3.32	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	822+821 - 827+796	4.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	78,029	35,113,049.74	79.16	14,399	2.56	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	827+796 - 832+789	4.99	L2	งานฉาบผิว	78,343	12,534,880.24	29.66	14,399	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	832+789 - 837+731	4.94	L2	งานฉาบผิว	77,558	12,409,279.92	31.28	14,399	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	837+731 - 838+727	1	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,700	15,778,499.87	75.48	14,409	4.56	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	839+617 - 834+655	4.96	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,872	35,042,400.08	81.03	14,399	2.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	834+655 - 829+686	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	78,029	0	0.00	14,399	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	829+686 - 824+704	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	78,186	0	0.00	14,399	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	824+704 - 820+697	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	62,957	0	0.00	14,399	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	820+697 - 816+657	4.04	R2	งานฉาบผิว	63,428	10,148,479.90	31.61	14,399	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	816+657 - 815+665	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,349.90	94.05	14,409	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	839+617 - 841+246	1.63	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,560	8,801,399.81	116.10	13,041	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	841+246 - 851+143	9.9	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	118,800	119,392,663.37	82.20	13,080	3.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	851+143 - 851+679	0.54	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,480	2,916,000.08	132.25	13,043	2.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	102,720	103,233,605.07	79.31	13,080	3.43	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	860+239 - 860+375	0.14	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1680	756,000.03	127.69	13,080	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบผิว	97,560	15,609,600.21	39.23	13,080	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	868+505 - 876+251	7.75	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	93,000	41,849,998.99	112.53	13,080	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานฉาบผิว	1680	269,015.04	32.18	13,080	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+390 - 883+789	7.4	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,800	89,242,661.87	86.36	13,080	3.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	883+789 - 885+949	2.16	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,920	11,664,000.45	111.48	13,040	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	885+949 - 890+269	4.32	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	51,840	23,327,999.81	131.17	13,064	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	890+370 - 886+365	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,698,986.51	37.13	13,070	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	886+365 - 881+400	4.96	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,520	59,818,937.64	79.92	13,070	3.46	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	881+400 - 876+433	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	26,838,599.76	121.56	13,070	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+433 - 871+452	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,400.16	107.66	13,070	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	871+452 - 867+444	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.03	20.32	13,070	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	867+444 - 863+427	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,613.42	24.76	13,070	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	863+427 - 859+340	4.09	R2	งานฉาบผิว	49,080	7,852,586.54	32.34	13,070	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	859+340 - 855+306	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.84	30.85	13,070	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	855+306 - 850+346	4.96	R2	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	13,070	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	850+346 - 845+365	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,400.16	116.26	13,070	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	845+365 - 841+299	4.07	R2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.97	37.99	13,070	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,240	12,302,543.62	90.27	13,080	3.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	120	100	000+020 - 004+073	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	1,794	1.79	1.79	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	004+073 - 008+123	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	1,794	1.97	1.97	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	008+123 - 012+153	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,255	15,414,750.11	2.63	1,794	2.52	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	012+153 - 017+107	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	42,075	24,193,125.27	2.38	1,794	3.04	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	017+107 - 020+112	3.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,500	14,662,499.97	2.73	1,794	3.41	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	012+210 - 017+194	4.98	L1	งานฉาบผิว	54,780	8,764,800.15	12.92	8,069	2.33	2.20	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	017+194 - 022+112	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,120	24,353,999.91	44.49	8,069	2.51	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	022+112 - 027+011	4.9	L1	งานฉาบผิว	53,900	8,623,999.87	13.77	8,069	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	000+000 - 004+073	4.07	L2	งานบำรุงปกติ	44,770	0	0.00	8,069	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	004+073 - 008+177	4.1	L2	งานฉาบผิว	45,100	7,216,000.16	3.78	8,069	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	008+177 - 011+230	3.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	33,550	15,097,050.92	31.41	8,069	2.63	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	011+211 - 007+129	4.08	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,880	20,196,000.08	29.20	8,069	2.52	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	007+129 - 003+032	4.1	R2	งานฉาบผิว	45,100	7,215,839.89	5.47	8,069	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	003+032 - 001+007	2.03	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,639.77	6.06	8,069	2.19	2.11	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	027+750 - 032+655	4.91	L1	งานฉาบผิว	31,915	5,106,400.03	3.33	3,728	2.47	2.30	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	032+655 - 036+740	4.09	L1	งานฉาบผิว	26,585	4,253,600.04	2.68	3,728	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	036+740 - 040+808	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,455	11,904,750.23	10.21	3,728	2.60	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	040+808 - 042+844	2.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.04	10.62	3,728	2.66	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	043+635 - 048+633	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,500	14,625,000.16	11.07	3,728	2.73	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	048+633 - 053+574	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,110	14,449,499.96	10.09	3,728	2.58	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	053+574 - 058+540	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	32,305	0	0.00	3,728	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	059+116 - 063+166	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,325	11,846,249.69	9.56	3,728	2.50	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	063+166 - 067+265	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.97	1.72	3,728	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	042+906 - 041+890	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.09	10.63	3,738	2.65	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	068+274 - 070+265	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,935	0	0.00	5,859	1.69	1.69	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	071+896 - 073+879	1.98	L1	งานฉาบผิว	12,870	2,059,200.04	1.88	5,859	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	075+363 - 077+341	1.98	L1	งานฉาบผิว	12,870	2,059,199.99	1.45	5,859	2.10	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	078+600 - 083+583	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	32,370	0	0.00	5,859	2.05	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	083+583 - 086+587	3	L1	งานฉาบผิว	19,500	3,119,999.95	2.03	5,859	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	074+959 - 075+363	0.40	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,600	1,495,000.05	13.59	5,870	3.03	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานบำรุงปกติ	5,395	0	0.00	5,870	1.82	1.82	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	022+000 - 017+060	4.94	R1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,200.00	1.68	3,529	2.10	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	017+060 - 013+059	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,529	1.94	1.94	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	013+059 - 008+995	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	3,529	1.48	1.48	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	1.84	1.84	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	006+996 - 002+974	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.07	1.42	3,529	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	002+974 - 000+971	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.01	1.71	3,529	2.10	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	037+000 - 032+017	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,410	10,084,499.96	9.65	2,271	2.76	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	032+017 - 031+017	1	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.43	2,281	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	030+355 - 028+338	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	2,271	1.77	1.77	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	028+045 - 023+060	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	2,271	2.00	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,281	1.64	1.64	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	044+156 - 048+318	4.16	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,720	10,763,999.84	8.15	1,758	4.07	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	048+318 - 052+456	4.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,630	10,712,249.72	5.85	1,758	3.03	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	052+456 - 056+577	4.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,540	8,343,000.10	6.95	1,758	2.63	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	056+577 - 058+634	2.06	L1	งานฉาบผิว	9,270	1,483,199.94	1.83	1,758	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	067+857 - 068+889	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,635	2,085,749.89	7.89	1,768	2.84	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	008+870 - 003+895	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,301,024.64	5.94	1,903	2.83	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	003+895 - 000+895	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,500	9,487,500.00	4.40	1,903	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	000+040 - 004+097	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,480	18,675,582.26	6.32	3,356	3.55	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	004+097 - 008+134	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,320	18,583,581.79	6.26	3,356	3.51	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	008+134 - 013+122	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	39,920	22,953,999.88	5.57	3,356	3.16	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	013+705 - 017+716	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	32,080	0	0.00	3,356	1.83	1.83	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	017+716 - 022+597	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	39,040	0	0.00	3,356	1.94	1.94	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	022+597 - 027+538	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,316.33	1.40	3,356	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+946 - 033+913	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	39,760	22,861,581.60	7.10	3,356	4.16	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	033+913 - 034+909	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.96	6.28	3,366	4.88	2.61	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	035+818 - 038+818	3.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	13,799,999.72	6.91	3,356	3.97	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานฉาบผิว	3,520	563,315.07	2.13	3,366	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานฉาบผิว	2,560	409,484.76	2.27	3,366	2.48	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	045+358 - 043+387	1.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,850	5,663,750.05	4.57	1,034	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	043+092 - 039+089	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,000	11,500,000.24	6.29	1,034	3.98	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	038+562 - 034+492	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,350	11,701,250.15	4.75	1,034	3.11	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	034+492 - 030+461	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,150	9,067,500.04	6.35	1,034	2.91	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	030+461 - 026+452	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,050	9,022,499.87	6.40	1,034	2.92	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	026+452 - 022+436	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,100	11,557,500.09	5.28	1,034	3.38	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	022+436 - 018+392	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,200	11,615,000.09	5.35	1,034	3.43	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	018+392 - 014+367	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,100	9,044,999.95	6.49	1,034	2.96	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	014+367 - 010+322	4.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,200	9,089,999.90	5.04	1,034	2.53	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	045+795 - 050+544	4.75	L1	งานบำรุงปกติ	26,125	0	0.00	630	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	050+544 - 055+340	4.8	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,400	11,879,999.87	2.05	630	2.75	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	055+340 - 060+233	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	15,464,976.01	1.61	630	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	060+233 - 062+183	1.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,725	4,826,249.98	2.25	630	2.92	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	113+021 - 111+016	2	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	2,833	1.75	1.75	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	110+323 - 105+641	4.68	R1	งานบำรุงปกติ	25,740	0	0.00	2,833	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.04	1.96	2,843	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	104+343 - 099+344	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,148.96	7.60	2,833	3.15	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	000+000 - 001+569	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,474.86	19.17	4,625	2.92	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	14.46	4,625	3.17	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	14.25	4,625	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	001+569 - 003+138	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,474.86	16.71	4,625	2.67	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	002+027 - 003+027	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	14.17	4,625	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	003+138 - 007+937	4.8	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,400	11,880,274.83	19.48	4,615	2.97	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	007+937 - 012+661	4.72	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,960	14,927,000.31	15.15	4,615	3.30	2.20	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	012+661 - 017+496	4.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,565	15,275,225.78	17.58	4,615	3.78	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	017+496 - 022+220	4.72	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,960	14,927,000.31	14.96	4,615	3.26	2.20	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	022+220 - 027+046	4.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,565	15,274,874.93	14.14	4,615	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	027+046 - 030+212	3.17	L1	งานฉาบผิว	17,435	2,789,600.01	2.33	4,615	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	006+514 - 002+499	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	0.64	2,022	2.38	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	002+499 - 000+498	2	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.04	0.57	2,022	2.30	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	000+000 - 003+110	3.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,880	14,306,000.10	6.41	1,589	3.88	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	003+819 - 008+800	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	39,840	22,907,489.04	8.52	1,589	4.12	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	008+800 - 010+858	2.06	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	9,475,999.86	7.33	1,589	5.45	3.04	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	011+492 - 013+509	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	16,160	9,292,511.72	5.98	1,589	3.00	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	013+578 - 017+618	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	32,320	18,583,999.82	7.62	1,589	3.67	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	017+618 - 020+668	3.05	L1	งานบำรุงปกติ	24,400	14,029,999.79	9.02	1,589	4.56	2.38	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	021+145 - 024+188	3.04	L1	งานบำรุงปกติ	24,320	13,984,510.55	7.70	1,589	5.27	2.90	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	035+210 - 031+204	4.01	R1	งานฉาบผิว	32,080	14,436,000.37	14.24	3,445	2.50	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	031+204 - 026+211	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	39,920	6,387,057.97	2.42	3,445	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	026+211 - 021+279	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	39,440	0	0.00	3,445	1.85	1.85	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	021+279 - 016+355	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	39,360	0	0.00	3,445	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	016+355 - 011+421	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	39,440	6,310,399.88	3.52	3,445	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	011+421 - 007+440	3.98	R1	งานบำรุงปกติ	31,840	0	0.00	3,445	1.86	1.86	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	007+440 - 003+344	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	32,800	0	0.00	3,445	1.81	1.81	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,455	1.86	1.86	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,542.58	1.54	3,455	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	000+034 - 002+069	2.03	L1	งานฉาบผิว	11,165	5,024,524.25	22.94	6,845	2.67	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	004+749 - 008+772	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.35	3.14	6,845	2.12	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	008+772 - 013+735	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,702.33	3.60	6,845	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	013+735 - 017+758	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,502.35	3.94	6,845	2.18	2.10	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	017+758 - 022+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	6,845	1.86	1.86	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	022+744 - 027+705	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,897.74	7.71	6,845	2.49	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	027+705 - 032+662	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	12,276,275.06	21.50	6,845	2.56	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.81	1.81	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	002+476 - 004+491	2.01	L2	งานบำรุงปกติ	11,055	4,975,024.30	20.77	6,845	2.52	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	007+918 - 004+893	3.03	R1	งานบำรุงปกติ	24,240	13,937,581.30	1.63	2,832	4.92	2.65	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	004+027 - 000+010	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	20,100	11,557,761.56	1.54	2,832	3.15	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	000+030 - 004+075	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	12,776,850.83	6.48	2,344	3.15	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	004+075 - 008+125	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	10,023,750.17	7.65	2,344	2.70	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	008+125 - 012+152	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	9,973,974.97	6.91	2,344	2.54	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	012+152 - 015+130	2.98	L1	งานฉาบผิว	16,390	0	0.00	2,344	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานฉาบผิว	1,815	0	0.00	2,354	2.41	2.41	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	016+470 - 019+503	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	9,582,726.03	8.13	2,344	3.85	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	0	0.00	2,354	2.99	2.99	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	022+530 - 027+498	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	0.93	2,344	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	027+498 - 029+484	1.99	L1	งานฉาบผิว	10,945	4,925,250.00	7.28	2,344	2.62	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	030+000 - 034+071	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	10,073,524.89	5.99	1,839	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	034+071 - 038+126	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	12,839,398.40	5.42	1,839	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	038+126 - 042+226	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	12,966,250.07	7.46	1,839	4.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	042+226 - 046+309	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	12,902,649.09	6.41	1,839	3.64	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	046+309 - 050+348	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	12,776,148.64	6.70	1,839	3.80	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	050+348 - 054+449	4.1	L1	งานบำรุงปกติ	22,550	12,965,898.93	5.61	1,839	5.63	3.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	054+449 - 058+543	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	12,934,624.94	7.29	1,839	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	3,257,724.62	7.16	1,849	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	000+867 - 004+883	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	12,713,250.10	4.73	1,449	3.61	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	004+883 - 008+879	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	9,899,999.83	5.44	1,449	2.96	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	009+821 - 012+834	3.01	L1	งานฉาบผิว	16,555	7,450,024.61	5.52	1,449	3.00	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1298	100	000+028 - 003+029	3	L1	งานบำรุงปกติ	16,500	7,424,725.37	6.35	2,599	2.54	2.00	
แพร่	พะเยา	2559	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	1,834,249.95	0.17	338	5.42	3.02	
แพร่	พะเยา	2559	1353	100	000+000 - 002+996	3	L2	งานฉาบผิว	21,000	12,074,999.97	5.68	1,590	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	300+299 - 305+278	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	32,370	14,566,499.92	11.94	6,083	2.58	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	305+278 - 309+270	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	25,935	11,670,750.13	13.55	6,083	2.77	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	309+270 - 313+287	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,700.97	4.23	6,083	2.22	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	313+287 - 317+335	4.05	L1	งานฉาบผิว	26,325	4,211,999.97	8.27	6,083	2.33	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	317+335 - 321+410	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,084.35	7.85	6,083	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	321+410 - 325+508	4.1	L1	งานฉาบผิว	26,650	4,263,999.93	4.42	6,083	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	325+508 - 329+590	4.08	L1	งานฉาบผิว	26,520	4,243,200.01	10.62	6,083	2.49	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	329+590 - 332+650	3.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,890	8,950,500.19	33.03	6,083	2.78	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	365+490 - 360+561	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	32,045	5,127,199.96	3.83	6,083	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	360+561 - 357+605	2.96	R1	งานฉาบผิว	19,240	3,078,400.03	2.17	6,083	2.17	2.09	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	1,029,600.02	2.82	6,093	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานฉาบน้ำ	8,320	1,331,083.58	1.27	3,619	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	002+000 - 006+981	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	39,840	0	0.00	1,845	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	006+981 - 011+010	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	32,240	0	0.00	1,845	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	011+010 - 015+068	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	32,480	5,196,800.12	1.85	1,845	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	015+068 - 018+087	3.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,160	10,872,000.20	17.54	1,845	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	018+200 - 022+291	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,450	11,759,011.20	1.95	2,389	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	022+291 - 026+319	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,150	11,586,249.99	2.05	2,389	3.23	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	026+319 - 030+357	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,200	11,614,999.96	1.97	2,389	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	030+357 - 034+396	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,200	9,089,795.48	2.29	2,389	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	034+396 - 038+420	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	20,100	0	0.00	2,389	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	038+420 - 042+456	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	20,200	3,231,999.97	0.20	2,389	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	042+456 - 046+503	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	20,250	3,240,000.04	0.35	2,389	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	046+503 - 050+604	4.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,500	11,787,499.86	0.80	2,389	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	050+604 - 054+624	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	20,100	3,215,999.98	0.37	2,389	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	054+624 - 058+661	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,200	11,615,000.18	0.92	2,389	3.38	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	058+661 - 062+735	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,350	11,701,249.66	4.74	2,389	3.04	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	062+735 - 066+773	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	20,200	3,231,999.99	1.54	2,389	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	066+773 - 070+821	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,250	9,112,499.96	6.10	2,389	2.77	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	070+821 - 074+912	4.09	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,450	9,202,250.25	5.38	2,389	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	074+912 - 075+918	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	5.75	2,397	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	013+034 - 017+778	4.74	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,700	10,664,999.92	1.24	479	2.54	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	017+778 - 019+695	1.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,600	5,520,319.95	1.37	479	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	020+274 - 024+059	3.79	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,950	10,895,930.22	1.97	479	4.71	2.48	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	024+059 - 029+088	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,450	11,002,749.95	1.84	479	2.86	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	029+088 - 033+993	4.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,500	14,087,819.05	2.00	479	4.33	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	033+993 - 038+943	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	24,750	3,959,999.99	0.49	479	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	038+943 - 043+810	4.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,350	10,957,250.09	1.76	479	2.78	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	043+810 - 044+782	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,500.01	1.88	487	2.86	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	045+340 - 046+287	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,249.29	1.63	487	2.62	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	077+479 - 073+351	4.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,715	10,221,750.05	4.69	1,372	2.77	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	073+351 - 069+207	4.14	R1	งานบำรุงปกติ	22,770	0	0.00	1,372	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	069+207 - 065+150	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,398.50	3.58	1,372	3.00	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	065+150 - 063+102	2.05	R1	งานฉาบน้ำ	11,275	1,803,999.98	0.85	1,372	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	062+695 - 058+635	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,750.20	4.89	1,372	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	058+635 - 054+567	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,374.88	3.36	1,372	4.69	2.47	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	054+567 - 050+515	4.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,125.14	2.08	1,372	4.07	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	050+515 - 046+486	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,593.92	1.76	1,372	3.96	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	046+486 - 042+430	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,750.17	1.47	1,372	4.29	2.30	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	042+430 - 038+329	4.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,966,250.22	1.48	1,372	4.52	2.35	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	038+329 - 034+227	4.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,966,249.99	1.46	1,372	4.56	2.38	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	034+227 - 033+198	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.14	1.48	1,379	4.57	2.38	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	126+767 - 122+656	4.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,605	10,172,524.79	18.25	5,696	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	122+656 - 117+656	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.00	18.28	5,696	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	117+656 - 113+590	4.07	R1	งานฉาบน้ำ	22,385	3,581,599.99	3.16	5,696	2.15	2.08	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	5,610	897,600.05	4.02	5,706	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	112+077 - 108+999	3.08	R1	งานบำรุงปกติ	16,940	0	0.00	5,696	1.95	1.95	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	108+437 - 105+580	2.86	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,730	7,078,775.29	22.31	5,696	2.82	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	104+992 - 102+991	2.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,648.95	24.11	5,696	4.15	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	102+522 - 099+394	3.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,215	7,746,750.05	19.59	5,696	2.62	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	098+947 - 096+873	2.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,385	6,546,375.00	20.79	5,696	3.59	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	096+802 - 093+732	3.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,885	7,598,250.13	19.94	5,696	2.64	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	092+837 - 090+801	2.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,220	6,451,500.04	20.30	5,696	3.50	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	087+442 - 082+629	4.81	R1	งานฉาบน้ำ	26,455	4,232,799.91	3.77	5,696	2.31	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	082+629 - 078+542	4.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,495	12,934,625.04	15.12	5,696	3.51	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	078+277 - 074+175	4.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,966,250.00	17.20	5,696	3.09	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	074+175 - 070+105	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,375.17	18.13	5,696	3.20	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	134+827 - 130+726	4.1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,550	10,147,225.25	20.86	5,696	2.71	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	130+726 - 127+650	3.08	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,940	7,622,999.94	23.62	5,696	2.93	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	17.59	5,706	3.14	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานฉาบผิว	5,775	924,097.70	5.44	5,706	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	026+369 - 022+362	4.01	R1	งานฉาบผิว	28,070	4,491,324.51	0.82	1,095	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	022+362 - 018+305	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,420	12,789,350.02	4.42	1,095	2.56	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	018+305 - 014+261	4.04	R1	งานฉาบผิว	28,280	4,524,800.17	1.23	1,095	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	014+261 - 010+206	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	28,350	0	0.00	1,095	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	010+206 - 006+125	4.08	R1	งานฉาบผิว	28,560	4,569,475.68	1.52	1,095	2.48	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	006+125 - 002+089	4.04	R1	งานฉาบผิว	28,280	4,524,800.02	1.28	1,095	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	002+089 - 000+061	2.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,210	6,394,500.17	4.58	1,095	2.62	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	014+000 - 009+887	4.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,605	10,172,249.79	1.69	1,000	2.53	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	009+887 - 005+823	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	1,000	2.00	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	005+823 - 002+753	3.07	R1	งานฉาบผิว	16,885	2,701,600.05	0.43	1,000	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	4.18	1,010	3.28	2.20	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	014+000 - 018+112	4.11	L1	งานฉาบผิว	34,935	5,589,599.99	0.85	990	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	018+112 - 022+202	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,400.04	0.87	990	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	022+202 - 026+279	4.08	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,680	15,606,000.09	2.32	990	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	026+279 - 030+358	4.08	L1	งานฉาบผิว	34,680	5,548,800.16	0.25	990	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	030+358 - 034+396	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,340	15,453,363.26	3.91	990	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	034+396 - 039+374	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,330	19,048,893.98	5.62	990	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	039+374 - 044+368	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,542.90	0.75	990	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	044+368 - 048+413	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,340	15,452,798.77	4.94	990	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	048+413 - 052+507	4.09	L1	งานฉาบผิว	34,765	5,562,543.00	1.57	990	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	052+507 - 056+609	4.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,850	20,038,236.36	4.37	990	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	056+609 - 060+658	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,425	19,794,117.83	5.36	990	3.78	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	060+658 - 064+752	4.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,765	19,990,388.89	4.56	990	3.28	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	064+752 - 068+797	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,340	19,745,242.87	4.59	990	3.29	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	068+797 - 072+859	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,510	19,843,517.24	6.94	990	4.48	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	072+859 - 076+938	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,680	19,941,543.18	6.99	990	4.24	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	076+938 - 080+995	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,510	19,842,706.77	5.70	990	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	080+995 - 085+067	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,595	19,892,124.55	6.06	990	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	085+067 - 087+104	2.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,340	9,971,043.60	7.27	990	4.44	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	015+000 - 010+977	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,712,898.88	4.20	1,367	3.19	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	010+977 - 005+981	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,399,999.99	0.65	1,367	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	005+981 - 001+934	4.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,476.44	3.98	1,367	3.06	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	001+934 - 000+933	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.25	1,378	3.82	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	015+000 - 019+129	4.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,715	13,061,124.83	2.82	2,344	3.98	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	019+129 - 023+305	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,990	13,219,551.18	4.17	2,344	3.94	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	023+305 - 027+479	4.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,935	10,320,749.77	7.87	2,344	2.75	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	027+479 - 029+597	2.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,660	5,247,000.07	7.55	2,344	2.68	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	030+370 - 035+362	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.25	5.88	2,344	2.97	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	035+362 - 037+366	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.06	2.06	2,344	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	000+024 - 004+050	4.03	L1	งานฉาบผิว	34,255	5,480,799.87	0.51	1,106	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	004+836 - 007+876	3.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,840	14,858,000.40	4.52	1,106	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	007+944 - 011+646	3.70	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,450	18,083,750.45	4.33	1,106	3.72	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	012+000 - 014+012	2.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,085	9,823,874.83	3.92	1,106	6.23	3.63	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	014+885 - 016+890	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,000	7,650,423.72	5.36	1,106	2.64	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	017+136 - 021+115	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	33,830	19,451,707.28	5.00	1,106	5.63	3.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	022+038 - 025+050	3.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,585	11,513,249.87	5.57	1,106	2.70	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	025+340 - 027+583	2.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,040	10,947,457.85	5.06	1,106	5.59	3.15	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	096+433 - 092+186	4.25	R1	งานบำรุงปกติ	23,375	13,440,273.68	3.12	775	3.76	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	092+186 - 087+979	4.21	R1	งานบำรุงปกติ	23,155	13,313,773.42	2.88	775	3.49	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	087+979 - 083+749	4.23	R1	งานฉาบน้ำ	23,265	13,377,375.06	2.73	775	3.33	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	083+018 - 082+518	0.5	R1	งานฉาบน้ำ	2,750	1,581,250.00	2.46	783	3.03	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานฉาบน้ำ	5,720	915,199.99	0.71	783	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	081+146 - 076+901	4.24	R1	งานฉาบน้ำ	23,320	13,409,350.62	2.42	775	5.92	3.40	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	076+901 - 072+628	4.27	R1	งานฉาบน้ำ	23,485	13,503,524.25	2.14	775	6.22	3.62	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	072+628 - 068+367	4.26	R1	งานฉาบน้ำ	23,430	13,471,898.82	3.02	775	5.27	2.90	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	068+367 - 064+093	4.27	R1	งานฉาบน้ำ	23,485	13,503,874.78	3.49	775	4.68	2.46	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	064+093 - 059+855	4.24	R1	งานบำรุงปกติ	23,320	13,409,000.11	2.94	775	5.36	2.97	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	059+855 - 055+601	4.25	R1	งานฉาบน้ำ	23,375	10,518,750.17	4.22	775	6.44	2.91	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	055+601 - 051+400	4.2	R1	งานฉาบน้ำ	23,100	13,282,851.24	2.64	775	5.69	3.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	111+418 - 108+003	3.42	R1	งานฉาบน้ำ	18,810	8,464,224.66	4.39	881	2.91	2.00	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	107+248 - 103+060	4.19	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,045	13,250,874.70	2.46	882	5.38	2.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	103+060 - 098+861	4.2	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,100	13,282,500.00	2.48	882	4.35	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	098+861 - 097+191	1.67	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,185	5,281,375.06	2.51	882	4.51	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	032+356 - 028+293	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	26,390	15,174,030.62	2.85	603	5.18	2.84	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	028+293 - 024+233	4.06	R1	งานฉาบน้ำ	26,390	15,174,249.78	2.31	603	5.24	2.89	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	024+233 - 020+136	4.1	R1	งานฉาบน้ำ	26,650	15,323,334.44	2.00	603	5.43	3.03	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	020+136 - 017+060	3.08	R1	งานบำรุงปกติ	20,020	11,511,499.91	2.38	603	4.86	2.60	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	016+291 - 012+193	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	15,323,750.19	1.98	603	3.38	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานฉาบน้ำ	6,695	3,850,038.19	1.99	611	3.37	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	010+526 - 006+449	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	26,520	15,248,584.96	2.21	603	5.13	2.80	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	006+449 - 002+353	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	26,650	15,323,749.84	2.23	603	5.09	2.77	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	002+353 - 000+310	2.04	R1	งานบำรุงปกติ	13,260	7,624,914.63	2.52	603	4.31	2.30	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1016	200	010+000 - 014+955	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	59,400	0	0.00	5,480	1.66	1.66	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1016	200	014+955 - 019+870	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	59,040	0	0.00	5,480	1.64	1.64	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1016	200	019+870 - 023+899	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,813.26	5.95	5,480	2.07	2.02	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1016	200	023+899 - 027+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,698,986.75	10.79	5,480	2.22	2.12	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1016	200	027+908 - 029+916	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	24,120	3,859,199.95	12.59	5,480	2.28	2.16	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	027+849 - 031+899	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	34,425	19,794,374.77	30.44	4,467	3.94	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	031+899 - 035+948	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	4,467	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	035+948 - 040+041	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	34,765	19,990,417.35	23.49	4,467	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	040+041 - 044+133	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	34,765	5,562,400.02	3.17	4,467	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	044+133 - 048+134	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	5,439,848.99	5.08	4,467	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	201	048+134 - 052+120	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	33,915	5,426,400.08	6.81	4,467	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานฉาบน้ำ	55	0	0.00	5,901	1.97	1.97	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานฉาบน้ำ	174,185	0	0.00	5,901	2.03	2.03	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานบำรุงปกติ	174,735	27,957,502.38	6.55	5,901	2.32	2.20	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1021	200	087+551 - 092+522	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	42,245	0	0.00	1,831	1.78	1.78	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1021	200	092+522 - 096+555	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	34,255	5,480,950.98	1.01	1,831	2.08	2.03	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1021	200	096+555 - 098+586	2.03	L1	งานฉาบน้ำ	17,255	0	0.00	1,831	1.75	1.75	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานฉาบน้ำ	2,805	448,800.02	2.46	1,841	2.35	2.21	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานฉาบน้ำ	8,585	0	0.00	1,841	1.52	1.52	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	040+426 - 044+568	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	33,120	14,903,999.86	1.87	1,125	2.91	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	044+568 - 047+690	3.12	L1	งานฉาบน้ำ	24,960	11,231,999.93	0.96	1,125	2.77	2.00	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	048+123 - 052+267	4.14	L1	งานฉาบน้ำ	33,120	19,044,000.25	0.73	1,125	4.22	2.29	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	052+267 - 056+493	4.23	L1	งานฉาบน้ำ	33,840	19,458,000.32	0.77	1,125	3.56	2.23	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	057+300 - 061+420	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	32,960	18,952,000.03	0.76	1,125	3.47	2.22	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	061+420 - 065+544	4.12	L1	งานฉาบน้ำ	32,960	18,951,999.78	0.77	1,125	3.73	2.24	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	066+527 - 069+632	3.11	L1	งานฉาบน้ำ	24,880	14,305,581.24	0.07	1,125	5.15	2.82	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	069+685 - 072+807	3.12	L1	งานฉาบน้ำ	24,960	14,351,999.90	0.76	1,125	3.97	2.27	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	073+237 - 075+300	2.06	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	9,476,417.43	0.77	1,125	3.80	2.25	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	075+605 - 077+722	2.12	L1	งานบำรุงปกติ	16,960	9,752,418.72	0.72	1,125	4.29	2.30	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานฉาบน้ำ	8,400	4,830,416.91	0.76	1,131	3.33	2.20	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	079+997 - 081+043	1.05	L1	งานฉาบน้ำ	8,400	4,830,000.01	0.72	1,131	4.43	2.31	
แพร่	เชียงรายที่ 2	2559	1093	200	082+020 - 086+196	4.18	L1	งานฉาบน้ำ	33,440	19,228,000.00	0.37	1,125	4.82	2.57	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	086+196 - 089+332	3.14	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,120	14,443,999.62	0.65	1,125	4.52	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	101	000+000 - 004+960	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	15,686,000.12	6.16	1,361	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	101	004+960 - 009+027	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	12,871,023.46	5.60	1,361	3.43	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	101	009+027 - 010+056	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,974.87	6.58	1,371	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	010+780 - 014+814	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	12,744,874.74	5.79	1,620	3.30	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	014+814 - 019+753	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	15,622,398.58	7.69	1,620	4.58	2.39	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	019+753 - 023+801	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	12,808,124.93	7.20	1,620	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	023+801 - 027+808	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	12,681,273.64	4.19	1,620	6.44	3.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	027+808 - 031+825	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,620	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	031+825 - 035+889	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	10,048,500.02	5.96	1,620	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	035+889 - 039+913	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	9,949,499.68	6.36	1,620	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	102	039+913 - 044+903	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	15,780,874.84	6.45	1,620	5.31	2.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	103	045+200 - 050+194	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	15,780,874.49	8.94	2,330	3.53	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1098	103	050+194 - 054+162	3.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	21,835	12,555,124.99	9.99	2,330	3.92	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	000+000 - 004+116	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	28,427,999.56	13.50	4,715	3.02	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	004+116 - 008+230	4.11	L1	งานบำรุงปกติ	49,320	22,193,999.15	38.59	4,715	2.66	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	008+230 - 012+351	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	28,428,766.02	36.39	4,715	3.36	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	012+351 - 016+473	4.12	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,440	28,427,999.04	34.95	4,715	3.25	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	016+473 - 020+961	4.11	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,320	28,358,999.47	40.44	4,715	3.69	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	020+961 - 025+008	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	21,870,600.09	42.94	4,715	2.83	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	025+008 - 029+019	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,413.13	7.40	4,715	2.20	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	029+019 - 030+017	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,000	5,400,000.13	35.44	4,725	2.53	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	030+454 - 035+401	4.95	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,400	26,730,600.19	43.32	4,715	2.85	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	035+401 - 036+424	1.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,240	5,507,401.82	44.94	4,725	2.92	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	037+002 - 041+012	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,200.11	10.24	4,715	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	041+012 - 043+080	2.07	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	3,974,400.16	8.41	4,715	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	043+917 - 044+930	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	5,453,401.90	41.15	4,725	2.76	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	000+000 - 004+014	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,625.18	8.35	1,828	4.14	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	004+014 - 008+037	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	12,712,898.88	7.84	1,828	3.87	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	3,225,398.48	7.01	1,838	3.46	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานบำรุงปกติ	4,015	2,308,625.04	15.82	3,195	3.57	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	201	036+891 - 037+730	0.84	L1	งานฉาบน้ำผิว	4,620	2,078,724.78	16.29	4,278	2.55	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	038+838 - 042+872	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	12,744,874.74	15.17	4,288	3.15	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	042+872 - 046+917	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	12,776,850.83	14.63	4,288	3.06	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	046+917 - 048+936	2.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,110	1,777,697.77	5.57	4,286	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	000+065 - 004+080	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,975.53	5.46	1,831	3.30	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	004+080 - 008+092	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,625.27	5.04	1,831	3.09	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	008+092 - 012+066	3.97	L1	งานบำรุงปกติ	21,835	9,825,750.09	6.77	1,831	2.88	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	013+000 - 017+196	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	13,282,499.94	4.62	1,391	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	017+196 - 021+419	4.22	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,210	13,346,100.93	6.37	1,391	4.26	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	021+419 - 025+618	4.2	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,100	13,282,148.54	5.57	1,391	3.69	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	025+618 - 029+809	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	13,250,524.03	6.09	1,391	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	029+809 - 034+035	4.23	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,265	13,377,374.84	6.33	1,391	4.22	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	034+035 - 038+257	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	23,210	13,345,750.39	6.32	1,391	4.22	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	038+257 - 042+464	4.21	L1	งานบำรุงปกติ	23,155	13,313,773.42	6.61	1,391	4.52	2.34	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	042+464 - 046+654	4.19	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,045	13,250,875.56	5.83	1,391	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	047+000 - 051+020	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	12,713,250.12	6.01	1,391	3.98	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	051+020 - 055+080	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	12,839,750.20	6.32	1,391	4.22	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	055+080 - 060+079	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,500	12,374,724.99	5.81	1,391	2.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	060+079 - 065+055	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,400.01	1.46	1,391	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	065+055 - 069+093	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,199.99	1.44	1,391	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	069+093 - 073+086	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,726.04	5.48	1,391	3.64	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	073+086 - 077+118	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,875.01	6.24	1,391	4.16	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	077+118 - 081+163	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,807,773.43	4.45	1,391	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	081+163 - 085+224	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,897.74	0.78	1,391	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	085+224 - 089+252	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,391	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,102.16	0.81	1,400	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	020+974 - 025+972	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	2,888	1.70	1.70	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	025+972 - 029+999	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	2,888	1.85	1.85	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	029+999 - 034+085	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	22,495	0	0.00	2,888	1.83	1.83	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	034+085 - 038+113	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	2,888	1.70	1.70	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	038+113 - 043+092	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	2,888	1.55	1.55	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	043+092 - 047+078	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	2,888	1.68	1.68	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานฉาบน้ำ	146,465	23,434,400.23	1.63	2,556	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	000+000 - 001+002	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	879,999.98	1.87	2,556	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	001+002 - 005+002	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.05	1.46	2,546	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	005+002 - 009+008	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	2,546	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	009+008 - 013+034	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,399.91	2.48	2,546	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	013+034 - 017+983	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,000.00	0.91	2,546	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	017+983 - 022+064	4.08	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	10,098,274.87	8.87	2,546	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	022+064 - 026+043	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	21,890	0	0.00	2,546	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	026+628 - 031+570	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,170	15,622,749.91	5.13	1,455	3.54	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	031+570 - 035+649	4.08	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	10,098,275.06	8.68	1,455	4.32	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	035+649 - 039+698	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,475.00	9.11	1,455	4.64	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	039+698 - 042+714	3.02	L1	งานฉาบน้ำ	16,610	2,657,599.98	0.85	1,455	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	084+141 - 080+064	4.08	R1	งานฉาบน้ำ	22,440	3,590,497.82	1.52	2,124	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	080+064 - 075+098	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.01	1.51	2,124	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	075+098 - 072+051	3.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,775	9,645,273.44	7.19	2,124	3.27	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	071+287 - 066+301	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,249.85	7.51	2,124	2.58	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	066+301 - 063+273	3.03	R1	งานฉาบน้ำ	16,665	2,666,400.05	1.58	2,124	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	063+192 - 058+236	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,276,000.07	8.72	2,124	2.83	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	058+236 - 054+210	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.07	1.22	2,124	2.15	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	054+210 - 049+229	4.98	R1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,302.24	2.62	2,124	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	049+229 - 044+257	4.97	R1	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,600.05	2.19	2,124	2.38	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	033+922 - 038+888	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	1,590	2.88	2.88	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	038+888 - 042+881	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,023.98	5.36	1,590	3.25	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	042+881 - 044+953	2.07	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	1,590	2.59	2.59	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	000+025 - 004+053	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,874.99	5.55	1,796	3.48	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	004+053 - 006+054	2.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,351.20	5.33	1,796	3.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	014+452 - 009+480	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,305	18,575,375.01	11.17	1,835	4.44	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	009+480 - 004+502	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,370	18,612,749.94	10.67	1,835	4.76	2.52	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	004+502 - 000+451	4.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,325	15,137,289.96	10.96	1,835	4.33	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	78,760	45,286,648.96	15.91	3,417	3.82	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	17.90	3,417	4.36	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	001+030 - 005+131	4.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,966,601.15	17.05	3,407	4.13	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	005+131 - 009+261	4.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,715	13,061,124.99	17.47	3,407	4.25	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	009+261 - 013+316	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,398.21	17.31	3,407	4.20	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	013+316 - 014+342	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	17.52	3,417	4.23	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	76,395	43,927,123.53	12.32	3,417	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	014+342 - 018+388	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,125.39	15.96	3,407	3.84	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	018+388 - 022+466	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,440	12,903,000.02	15.17	3,407	3.66	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	022+466 - 025+470	3	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,424,999.88	16.81	3,407	2.92	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	026+403 - 028+435	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,165	6,419,874.83	13.83	3,407	3.38	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานฉาบน้ำ	75,020	12,003,199.58	2.47	3,417	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+435 - 032+624	4.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,045	13,250,523.57	15.39	3,407	3.71	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานฉาบน้ำ	880	140,800.00	4.35	3,417	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบน้ำ	76,505	12,240,897.71	2.00	3,417	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานบำรุงปกติ	79,255	0	0.00	3,417	1.66	1.66	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R1	งานฉาบน้ำ	330	52,800.00	4.65	3,417	2.47	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานบำรุงปกติ	220	0	0.00	3,417	1.52	1.52	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	385	221,375.01	13.20	3,417	3.17	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,693.55	1.51	3,199	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+090 - 039+982	0.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	605	272,250.01	16.11	3,417	2.79	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	4.85	3,417	2.47	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,388,249.78	14.72	3,417	3.56	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	039+055 - 037+930	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,301.83	4.12	3,397	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+958 - 037+846	0.11	R1	งานบำรุงปกติ	605	272,250.01	14.94	3,417	2.72	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+930 - 037+830	0.1	R1	งานฉาบผิว	550	316,249.99	12.74	3,271	3.28	2.20	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+846 - 037+730	0.12	R1	งานฉาบผิว	660	297,000.01	15.65	3,312	2.77	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+830 - 036+821	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	2,500,025.17	15.72	3,417	2.78	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+730 - 035+667	2.06	R1	งานฉาบผิว	11,330	5,098,774.53	15.39	3,417	2.75	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	036+821 - 035+632	1.19	R1	งานฉาบผิว	6,545	1,047,102.19	4.95	3,390	2.49	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	035+667 - 030+869	4.8	R1	งานบำรุงปกติ	26,400	11,879,999.50	15.28	3,402	2.74	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	030+869 - 026+326	4.54	R1	งานบำรุงปกติ	24,970	14,357,399.21	15.96	3,405	3.85	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	026+326 - 021+679	4.65	R1	งานฉาบผิว	25,575	14,705,976.29	14.29	3,405	3.47	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	012+748 - 008+147	4.6	R1	งานบำรุงปกติ	25,300	4,048,097.69	4.18	3,403	2.39	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	003+567 - 001+257	2.31	R1	งานบำรุงปกติ	12,705	2,032,799.90	4.98	3,405	2.50	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	074+167 - 078+208	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	9,998,725.10	3.85	1,049	2.83	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	078+208 - 082+223	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,975.73	3.12	1,049	3.23	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	082+223 - 085+261	3.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,720	9,614,000.15	3.88	1,049	3.93	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	016+912 - 021+893	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,302.24	3.52	3,344	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	021+893 - 026+879	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.05	2.09	3,344	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	026+879 - 030+860	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	21,890	9,850,225.24	14.49	3,344	2.77	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	030+860 - 034+917	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,702.24	2.04	3,344	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	034+917 - 036+970	2.05	L1	งานบำรุงปกติ	11,275	0	0.00	3,344	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1299	100	005+059 - 001+006	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.68	0.88	2,248	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	000+028 - 005+009	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	12,325,774.82	4.93	1,156	2.65	2.00	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	005+009 - 009+987	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,399.88	1.61	1,156	2.46	2.30	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	009+987 - 012+984	3	L1	งานบำรุงปกติ	16,500	2,640,097.81	1.11	1,156	2.28	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	000+007 - 004+981	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	15,717,624.93	10.23	2,374	4.99	2.70	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	3,194,125.18	9.56	2,384	3.61	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1409	100	004+275 - 000+165	4.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,605	12,997,875.05	1.39	461	3.42	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1410	100	002+604 - 000+635	1.97	R1	งานบำรุงปกติ	10,835	0	0.00	2,888	2.01	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	371+341 - 375+403	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	48,720	28,013,999.44	31.86	5,236	3.14	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	375+403 - 379+452	4.05	L1	งานฉาบผิว	48,600	7,775,786.67	7.83	5,236	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	379+452 - 384+446	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.03	5.60	5,236	2.15	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	384+446 - 388+441	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	47,880	7,661,012.97	8.39	5,236	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	388+441 - 392+464	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	27,737,234.35	32.00	5,236	3.15	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	392+464 - 396+473	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	21,653,432.10	32.88	5,236	2.69	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	396+473 - 400+516	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	48,480	21,815,509.71	17.45	5,236	2.55	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	400+516 - 404+561	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	48,600	7,775,825.26	2.00	5,236	2.05	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	404+561 - 409+521	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	9,523,199.85	3.62	5,236	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	1,900,974.39	4.67	5,246	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,246	1.98	1.98	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานบำรุงปกติ	12,480	7,176,000.37	37.47	5,246	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	428+735 - 433+715	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	62,250	28,012,500.10	21.46	4,147	2.82	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	433+715 - 437+713	4	L1	งานบำรุงปกติ	50,000	22,499,999.81	47.46	4,147	2.80	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	437+713 - 441+786	4.07	L1	งานฉาบผิว	50,875	22,893,749.75	47.03	4,147	2.78	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	441+786 - 443+821	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	25,375	14,590,624.83	19.21	4,147	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,750	7,331,250.38	19.32	4,157	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานบำรุงปกติ	11,750	6,756,249.80	21.75	4,157	3.36	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	447+922 - 451+945	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	50,250	28,893,749.58	23.96	4,147	3.74	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	451+945 - 452+949	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,500	5,624,999.70	27.28	4,157	2.95	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานบำรุงปกติ	11,875	6,828,125.17	10.29	4,157	3.47	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,625	2,020,000.08	3.25	4,157	2.39	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	453+210 - 452+218	0.99	R1	งานฉาบผิว	12,375	5,568,749.92	12.44	4,157	2.89	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	455+703 - 454+698	1	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	1.13	4,157	2.05	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	3.08	4,157	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,875	0	0.00	4,157	1.60	1.60	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	412+464 - 411+458	1.01	R3	งานฉาบผิว	12,625	5,681,250.23	10.39	4,157	2.54	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	487+674 - 492+358	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	14,800,500.05	6.14	671	4.58	2.39	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	492+358 - 495+446	3.09	L1	งานบำรุงปกติ	16,995	9,772,124.78	4.86	671	4.92	2.64	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	496+226 - 500+563	4.34	L1	งานฉาบผิว	23,870	13,725,250.04	2.75	671	5.46	3.05	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	500+563 - 501+546	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	3,099,249.95	5.74	680	4.98	2.69	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	3,194,124.82	3.54	680	6.50	3.83	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานบำรุงปกติ	660	379,500.00	4.87	680	3.54	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	502+234 - 506+366	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	22,715	13,061,125.27	3.49	671	6.50	3.83	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	000+039 - 002+041	2	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	10,799,999.86	6.14	2,578	2.64	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	002+119 - 006+153	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	27,806,343.80	9.24	2,578	3.24	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	006+153 - 007+149	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	5,399,999.95	10.23	2,586	2.63	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	008+008 - 012+013	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	15,338,432.81	6.70	2,578	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	047+150 - 051+333	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	15,623,089.42	1.36	910	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	051+333 - 055+505	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	27,105	15,585,375.19	1.35	910	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	055+505 - 059+732	4.23	L1	งานบำรุงปกติ	27,495	15,809,965.01	1.59	910	3.64	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	059+732 - 063+963	4.23	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,495	15,809,285.56	1.84	910	4.43	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	063+963 - 068+170	4.21	L1	งานบำรุงปกติ	27,365	12,313,983.95	1.87	910	3.00	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	068+170 - 072+287	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,780	12,050,999.95	5.18	910	2.78	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	072+287 - 076+427	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	15,473,249.95	5.76	910	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	076+427 - 080+611	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	15,622,750.06	3.52	910	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	080+611 - 084+755	4.14	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,910	15,473,249.74	5.07	910	5.89	3.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	084+755 - 088+892	4.14	L1	งานฉาบผิว	26,910	15,473,249.87	6.27	910	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	088+892 - 093+065	4.17	L1	งานฉาบผิว	27,105	15,585,374.91	6.26	910	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	093+065 - 097+195	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	26,845	15,435,874.98	6.27	910	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	097+195 - 098+225	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	3,849,624.89	6.38	920	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	098+392 - 102+557	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	10,165,999.90	0.62	197	6.42	3.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	102+557 - 106+718	4.16	L1	งานบำรุงปกติ	17,680	10,166,000.03	0.60	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	106+718 - 110+859	4.14	L1	งานบำรุงปกติ	17,595	10,117,124.79	0.62	197	6.43	3.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	110+859 - 115+009	4.15	L1	งานบำรุงปกติ	17,638	10,141,562.73	1.07	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	115+009 - 119+195	4.19	L1	งานบำรุงปกติ	17,808	10,239,312.47	1.07	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	119+195 - 123+411	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	10,312,624.90	1.07	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	123+411 - 127+588	4.18	L1	งานฉาบผิว	17,765	10,215,146.55	0.75	197	4.43	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	127+588 - 131+809	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	17,935	10,312,896.37	0.73	197	4.26	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	131+809 - 136+018	4.21	L1	งานฉาบผิว	17,893	10,288,459.08	0.59	197	5.64	3.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	136+018 - 140+214	4.2	L1	งานฉาบผิว	17,850	10,263,749.95	0.43	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	140+214 - 144+426	4.21	L1	งานฉาบผิว	17,893	10,288,187.52	0.47	197	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	144+426 - 148+665	4.24	L1	งานบำรุงปกติ	18,020	10,361,500.20	0.92	197	5.04	2.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	148+665 - 152+888	4.22	L1	งานฉาบผิว	17,935	10,312,624.83	1.11	197	4.35	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	103	152+888 - 156+059	3.17	L1	งานบำรุงปกติ	13,473	6,062,758.42	0.90	197	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	010+023 - 014+108	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	12,934,625.12	5.30	4,884	3.23	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	014+108 - 018+098	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	12,618,374.84	5.60	4,884	4.98	2.69	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	018+098 - 022+136	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	12,776,499.59	5.68	4,884	4.95	2.66	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	022+136 - 026+165	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	12,744,875.14	5.71	4,884	3.46	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	026+165 - 030+183	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	12,713,250.02	5.85	4,884	3.55	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1092	200	030+183 - 032+202	2.02	L1	งานฉาบผิว	11,110	6,388,249.98	6.15	4,884	3.75	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	001+370 - 005+447	4.08	L1	งานฉาบผิว	22,440	12,903,000.07	13.29	2,867	3.52	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	005+447 - 009+469	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	12,713,250.04	14.85	2,867	3.93	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	009+469 - 013+478	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	12,681,625.01	13.64	2,867	5.44	3.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	013+478 - 018+450	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.11	3.31	2,867	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	018+450 - 023+436	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	12,350,544.74	10.86	2,867	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	3,194,125.12	9.37	2,874	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	000+000 - 004+037	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,924	1.93	1.93	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	004+037 - 009+011	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.04	1.54	2,924	2.12	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	009+011 - 013+020	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,702.26	2.66	2,924	2.30	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	013+020 - 017+042	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	2.37	2,924	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	017+042 - 021+080	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	3.29	2,924	2.40	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	021+080 - 025+103	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.61	3.03	2,924	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	025+103 - 030+070	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	12,300,474.86	10.29	2,924	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	030+070 - 033+073	3	L1	งานฉาบผิว	16,500	7,425,274.49	12.44	2,924	2.82	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	033+762 - 037+854	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	12,934,625.02	11.26	2,924	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	037+854 - 041+949	4.1	L1	งานฉาบผิว	22,550	12,965,898.28	10.88	2,924	3.41	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	041+949 - 046+042	4.09	L1	งานฉาบผิว	22,495	12,934,274.05	10.87	2,924	3.42	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	046+042 - 050+093	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	12,808,476.31	10.14	2,924	3.22	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	050+093 - 054+128	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	12,776,148.45	9.53	2,924	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	054+128 - 058+150	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	12,713,250.23	11.83	2,924	3.69	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	058+150 - 062+189	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	12,776,148.64	11.39	2,924	3.55	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	062+189 - 064+237	2.05	L1	งานบำรุงปกติ	11,275	1,803,999.98	3.84	2,924	2.49	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	065+177 - 069+221	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	9,999,000.07	8.85	2,709	2.52	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	069+221 - 073+257	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.06	2.69	2,709	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	073+257 - 077+275	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	9,949,500.01	10.05	2,709	2.71	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	077+275 - 081+303	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.95	3.31	2,709	2.50	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	081+303 - 085+373	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,600.05	1.51	2,709	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	086+267 - 091+225	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	0	0.00	2,709	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	091+225 - 095+230	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,097.60	1.38	2,709	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	095+230 - 098+291	3.06	L1	งานฉาบผิว	16,830	2,692,897.74	2.31	2,709	2.29	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	000+044 - 004+070	4.03	L1	งานฉาบผิว	26,195	15,062,125.08	11.11	4,554	3.31	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	004+070 - 009+058	4.99	L1	งานฉาบผิว	32,435	14,595,749.75	11.57	4,554	2.59	2.00	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	009+058 - 013+093	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	26,195	15,062,517.84	16.59	4,554	3.21	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	013+093 - 014+103	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	2,954,249.97	40.30	4,563	5.03	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	000+025 - 004+229	4.2	L1	งานบำรุงปกติ	14,700	2,352,067.74	1.12	1,129	2.42	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	004+229 - 008+417	4.19	L1	งานฉาบผิว	14,665	2,346,399.98	0.59	1,129	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	008+417 - 012+602	4.19	L1	งานฉาบผิว	14,665	8,432,151.25	3.49	1,129	4.23	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	012+602 - 016+832	4.23	L1	งานฉาบผิว	14,805	8,512,875.04	2.56	1,129	3.16	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	016+832 - 021+048	4.22	L1	งานบำรุงปกติ	14,770	2,363,200.05	0.40	1,129	2.10	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	021+048 - 024+185	3.14	L1	งานบำรุงปกติ	10,990	6,319,250.17	3.78	1,129	3.30	2.20	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	027+635 - 032+180	4.54	L1	งานฉาบผิว	22,700	13,052,499.88	6.90	1,129	4.16	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	032+180 - 036+754	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	22,850	13,139,049.10	4.32	1,129	4.39	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	036+754 - 041+309	4.56	L1	งานบำรุงปกติ	22,800	13,110,000.03	6.81	1,129	4.90	2.63	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	041+309 - 045+838	4.53	L1	งานฉาบผิว	22,650	13,024,011.38	2.74	1,129	3.98	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	000+000 - 004+087	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	11,758,750.04	0.68	111	5.44	3.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	004+087 - 008+166	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	11,730,319.52	0.48	111	5.80	3.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	008+166 - 012+232	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	20,350	11,701,249.96	0.37	111	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	012+232 - 016+319	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	11,759,078.54	0.64	111	4.29	2.30	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	016+319 - 020+396	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	11,729,680.40	0.37	111	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	020+396 - 024+486	4.09	L1	งานบำรุงปกติ	20,450	11,758,750.10	0.37	111	6.50	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	024+486 - 028+565	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	20,400	11,730,319.52	0.51	111	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	028+565 - 032+627	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	20,300	9,135,000.09	0.70	111	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	032+627 - 036+685	4.06	L1	งานฉาบผิว	20,300	11,672,499.56	0.64	111	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	036+685 - 040+716	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	11,586,249.70	0.48	111	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	040+716 - 042+730	2.01	L1	งานฉาบผิว	10,050	5,778,749.82	0.45	111	3.30	2.20	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1371	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	12,839,398.58	4.65	1,177	4.61	2.41	โครงการสำรวจปี 57