



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 17 / 11 / 2561 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวง นครปฐม เลขรหัสสำรวจ ๕๐.๔๒๐๔

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

อภิชัย

(นายอภิชัย ใจเพชร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 17 / 1 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพวทจน.จว. นครปฐม เลขรหัสสำรวจ ๐๐.๔๒๐๑

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 2 คน	สภาพอากาศประจำวัน 1 2 3 4 5 6 ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อดิวิทย์ 2 ธีรศักดิ์ 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 177.9 กิโลเมตร สำรวจจริง 177.1 กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า (100% x A)P,%
หมายเหตุ		

อดิวิทย์

(นว อดิวิทย์ ธีรศักดิ์)

ตำแหน่ง ๕ ตำแหน่งสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปิงงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ ๓๑/๑๒/๖๕ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครปฐม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๕

เลขรถสำรวจ ๐๖.๔๒๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พงศาวดาร ๖๖๖ นครปฐม

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ๖๐๕)	
หน้าซ้าย ๕๐ หน้าขวา ๕๐	
หลังซ้าย ๕๐ หลังขวา ๕๐	

๐๖/๖๕

(๓๓๐๖/๖๕ ๖๓๖๕)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ ๒

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 17/1/256 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครปฐม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทงหวทางหลวง นครปฐม

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.10
2. Left Wheelpath	0.04	0.12
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอภิสิทธิ์ ไกรสร)

ตำแหน่ง วิศวกร

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสม ฟูโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กิจกรรมทางพลาน

วันที่ 17 / 1 / 2566 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรณสำรวจ ๘๐.๔๒๐ L

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทว ม.๖๖ นครปฐม

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณป้-รุงรักษาทางหลวงในระแยะยาว

RECEIVED

วันที่ ๑๗/๑๒๕๖ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด

เลขประจำตัว ๘๐. ๔๒๐๒

9964

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานหลวง

แนวทางการทำ/สำเนาทำเรื่องทาง

Hard Drive No.

[illegible]

0032

www.zoo.gov

๑๖๗๙๓๕

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

[illegible]

วันที่ ๒๑/๕/๖๒ (ปี/เดือน/วัน)

จังหวัด
มอญ/๕๖

เลขตรวจสำรวจ ๙๖. 42๐๗

١٠٠

สำนักทางหลวงที่สำนักงานทางหลวง ๕

แขวงการทำงาน/สำนักงานบำรุงทาง

Hard Drive No

[illegible]

053

$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

๑๗๖๕๗๙๕๓



ใบบันทึกผลงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 17/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด มทข. ๖

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรณสำรวจ ๘. 4202

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพทว ๕๖๖ นครปฐม

[illegible]