



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 31/1/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด ปทุมธานี / นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพว.ทพ.๑๖๖ ปทุมธานี / นครปฐม เลขรหัสสำรวจ ๘๐. 4๒๐๒

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี

(อธิบดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 31 / 1 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด หนองบัวลำภู

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพวทว หนองบัวลำภู / ๕๖๖๖ เลขรหัสสำรวจ ๕๖.๔๕๐๔

ลำดับ	รายการ	ตรวจสอบ/พิจารณา
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 <u>อภิสิทธิ์</u> 2 <u>วิรัตน์</u> 3 _____ 4 _____ 5 _____ สภาพอากาศประจำวัน ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) _____ กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง _____ กิโลเมตร (100% x A)P.% _____	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ 7พรพงษ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 31/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 08.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย <u>ปอนด์</u>)	
หน้าซ้าย <u>50</u> หน้าขวา <u>50</u>	
หลังซ้าย <u>50</u> หลังขวา <u>50</u>	

อธิบดี

(นายอธิบดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 31/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 70.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงนครราชสีมา

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.1
2. Left Wheelpath	0.07	0.09
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอธิบดี 7 มรณ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 31 / 1 12562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทท/นครบุรี/ประจวบฯ

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 31/1/2562 วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

เลขปรณสำรวจ ๘๖.4๒๐2

หน้า 11

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานหลวง 15

แฉ่งการทาง/ลั้งการนำร้งทาง ทวงพรอญร/ปส, จวงHard Drive No.

[illegible]

055532

(5) 7-8

โรงเรียนบ้านนาหว้า

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อย่างประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 31/1/62 (วันเดือนปี)

จังหวัด นครราชสีมา

๒๕๔๕

หน้า

สำนักทางหลวง ๕/สำนักงานทางหลวง 15

แนวทางการทำ/สำนักงานบำรุงทาง ทพว.เพชรบูรณ์ / ส:จพท Hard Drive No

[illegible]

2550

gross revenue)

ตำแหน่ง

[illegible]