



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๒๖ / ๒ / ๒๕๖๑ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ทพวทว นครศรีธรรมราช ๕ เลขรหัสสำรวจ ๐๖.๔๑๐๔

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ 7มรณ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 19/12/2561 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ขยวภทพ นครราชสีมา เลขรหัสสำรวจ 80.4102

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลา
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 2 คน	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. อภิสิทธิ์ 2. ลอศักดิ์ 3. 4. 5.	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า	เหตุการณ์พิเศษ
	สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% x A)P,%	
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ ไนรัมย์)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 14 / 12 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๗๖,๔๒๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทว นครราชสีมา

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย ๑๐๗)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 5๐ หน้าขวา 5๐	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 5๐ หลังขวา 5๐	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ ไพรสงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 19/2/502 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 89.4207

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวท.นครศรีธรรมราช 2

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.05	0.09
2. Left Wheelpath	0.04	0.04
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(น.อ.อธิบดี 7 ม.ค.)

ตำแหน่ง

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จำยงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 19 | 2 | 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรณสำรวจ ๘๖. ๔๒๐๔

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงกาทาง นครราชสีมา ๒

[illegible]



กรมทางหลวง


หน้า ๑

Hard Drive No.

รวมระยะทางสำรวจ(กม.)

2017/04/25

ตำแห่ง



2025年12月15日

Hard Drive No

รวมระยะทางสำรวจ(กม)

Quasimodo's Tale

๕๗๖๘๙๑๓๐

๕๕๔๕๖๗๘๙๑๒๓๔๕

[illegible]