

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 12 / 12 / 2561 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 เลขรหัสสำรวจ ๕๑. 42๐๑

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

อธิษฐิ์
(นาย อธิษฐิ์ ไพรผล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 12/12/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง พวทลงหว สุราษฎร์ธานี 2 เลขรอยสำรวจ อจ. 4202

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>9</u> คน	
2	รายชื่อที่ปรึกษา	
	1. <u>อริวิทย์</u>	
	2. <u>สุรศักดิ์</u>	
	3. _____	
	4. _____	
	5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน	
	3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒	
	3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒	
	3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล	
	4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒	
	4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒	
	4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ)	
	5.1 _____ ☐	
	5.2 _____ ☐	
	5.3 _____ ☐	
	5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า _____
	สำรวจจริง..... กิโลเมตร	(100% × A)P,% _____
หมายเหตุ		

สภาพอากาศประจำวัน

ทำางานได้ >> ☒ (1)

ทำางานไม่ได้ >> ☐ (2)

เหตุการณ์พิเศษ

(อริวิทย์ ไม่พบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการส่งเสริมและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปังงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 12/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พทท.สุราษฎร์ธานี 2

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย 40.00)	
หน้าซ้าย 59 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 59 หลังขวา 50	

อธิบดี

(นายนริศ นิธิไชย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 12/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 80.4101

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.07
2. Left Wheelpath	0.06	0.09
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*ขีดสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอธิบดี 7687)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 12/12/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรณสำรวจ ๐๑ ๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงกา อรชยุร์ อาน 2

[illegible]



โครงการที่สำคัญและประเมินศักยภาพโครงการนี้ เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

วันที่ ๑๒/๑๕๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เลขปรณสำรวจ ๐๑.๔๑๐๒

หน้า

สำนักทางหลวงที่สำนักงานทางหลวง ๒

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง


Hard Drive No.

[illegible]

1255

Washburn

5. 11. 1996



ACCESSIONS

จังหวัด ตราด

เลขบรรณสำรวจ ๕๐.๕๒๐๑

พจนานุกรม

แขวงทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ต.วังทองระยอง ไร่พ 2

Hard Drive No

20550

Handwritten notes:

1. Y_{H_2}

2. Y_{H_2}

3. Y_{H_2}

4. Y_{H_2}

5. Y_{H_2}

6. Y_{H_2}

7. Y_{H_2}

8. Y_{H_2}

9. Y_{H_2}

10. Y_{H_2}

11. Y_{H_2}

12. Y_{H_2}

13. Y_{H_2}

14. Y_{H_2}

15. Y_{H_2}

16. Y_{H_2}

17. Y_{H_2}

18. Y_{H_2}

19. Y_{H_2}

20. Y_{H_2}

21. Y_{H_2}

22. Y_{H_2}

23. Y_{H_2}

24. Y_{H_2}

25. Y_{H_2}

26. Y_{H_2}

27. Y_{H_2}

28. Y_{H_2}

29. Y_{H_2}

30. Y_{H_2}

31. Y_{H_2}

32. Y_{H_2}

33. Y_{H_2}

34. Y_{H_2}

35. Y_{H_2}

36. Y_{H_2}

37. Y_{H_2}

38. Y_{H_2}

39. Y_{H_2}

40. Y_{H_2}

41. Y_{H_2}

42. Y_{H_2}

43. Y_{H_2}

44. Y_{H_2}

45. Y_{H_2}

46. Y_{H_2}

47. Y_{H_2}

48. Y_{H_2}

49. Y_{H_2}

50. Y_{H_2}

51. Y_{H_2}

52. Y_{H_2}

53. Y_{H_2}

54. Y_{H_2}

55. Y_{H_2}

56. Y_{H_2}

57. Y_{H_2}

58. Y_{H_2}

59. Y_{H_2}

60. Y_{H_2}

61. Y_{H_2}

62. Y_{H_2}

63. Y_{H_2}

64. Y_{H_2}

65. Y_{H_2}

66. Y_{H_2}

67. Y_{H_2}

68. Y_{H_2}

69. Y_{H_2}

70. Y_{H_2}

71. Y_{H_2}

72. Y_{H_2}

73. Y_{H_2}

74. Y_{H_2}

75. Y_{H_2}

76. Y_{H_2}

77. Y_{H_2}

78. Y_{H_2}

79. Y_{H_2}

80. Y_{H_2}

81. Y_{H_2}

82. Y_{H_2}

83. Y_{H_2}

84. Y_{H_2}

85. Y_{H_2}

86. Y_{H_2}

87. Y_{H_2}

88. Y_{H_2}

89. Y_{H_2}

90. Y_{H_2}

91. Y_{H_2}

92. Y_{H_2}

93. Y_{H_2}

94. Y_{H_2}

95. Y_{H_2}

96. Y_{H_2}

97. Y_{H_2}

98. Y_{H_2}

99. Y_{H_2}

100. Y_{H_2}

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

[illegible]