

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๗/๒/๒๕๖๑ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง หววทอ สุราษฎร์ธานี / ไร่ขลุ่ยไร่ ๒ เลขรหัสสำรวจ ๕๐.๔๒๐๑

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๗ 1๒/๒๕๖๖ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวงกรุงเทพ ๑๒ เลขรถสำรวจ ๘๐-๔๒๐๒

ลำดับ	รายการ	พิจารณา/พิจารณา
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) ๒ คน	
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อภิสิทธิ์ 2 สุรศักดิ์ 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 5.2 5.3 5.4	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร สำรวจจริง..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า..... (100% × A)P,%
หมายเหตุ		

สภาพอากาศประจำวัน

ทำงานได้ >> ☒ ☐
ทำงานไม่ได้ >> ☐ ☒

เหตุการณ์พิเศษ

อภิสิทธิ์
(นาย อภิสิทธิ์ ไทผ่อง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ย้าย

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 7/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 00.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทงหวทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/2

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ปอนด์)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อธิบดี

(นายอธิบดี ทรัพย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๗/๒/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖

เลขรถสำรวจ ๕๐. 4๕๐๑

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พงพพพ สุราษฎร์ธานี

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	๐.๐๖	๐.๑๑
2. Left Wheelpath	๐.๐๗	๐.๐๙
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อภิสัยสิทธิ์

(นางอภิสัยสิทธิ์ ไนศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค


กรมท. ๑๗๕๑๑

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เลขรณสำรวจ ๘๐. ๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทวาททกรรช ๑ / ๒

รายการเอกสารแนบที่ 4



กรมทางหลวง

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

หน้า ๗

นางสาวสุภาวดี งาม

Hard Drive No

Year	1950	1951
1950	1950	1950
1951	1951	1951

ตั้งตำแหน่ง
เจ้านาย



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

පළමුවැන්න

วันที่ 7/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
ตราด

เลขประจำตัว ๘๖.๔๑๐๒

หน้า 1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานหลวง ๑๙

แขวงทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง

Hard Drive No.

[illegible]

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

[illegible]