

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 10 / 2 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด ศรีสะเกษ

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพว.ศรีสะเกษ 3 เลขรหัสสำรวจ ๑๖. 4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี
(นาย อภิสิทธิ์ ไกรสร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 10/2/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด ราชบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางราชบุรี 3 เลขรถสำรวจ 80.4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเขตพิจารณา
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>   ทำงานไม่ได้ >> 
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 <u>อริวิทย์</u> 2 <u>ศรีศักดิ์</u> 3 _____ 4 _____ 5 _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% x A)P,% _____	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อริวิทย์ ไทผล
 (นายอริวิทย์ ไทผล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 10/12/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๐๗-4๔๐๔

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย 4 คน)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

อธิบดี

(นาย อธิบดี ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการ/การสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 10 / 2 / 2561 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 03 4201

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวท สุราษฎร์ธานี 3

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.04
2. Left Wheelpath	0.09	0.10
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*ขีดสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอธิบดี ไกรภักดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยื่นสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 10 / 2 / 2560 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๒

เลขรณสำรวจ ๘๖ ๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพทวสารท/โธน 3

[illegible]

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะเวลา

กรมทางหลวง

วันที่: 10/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

เลขรณสำรวจ ๕๖. ๔๒๐๒

หน้า ๑

๑) ส่วนงาน/กลุ่มงาน

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง

Hard Drive No. _____


[illegible]

0525

2025-2026

١٠٠٠

CCVLS 14 August 09.



โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 10/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
สงขลา

เลขประจำตัว ๔๕๔๖๕๗๗๗ ๘๘ ๔๘๐๘

16

สำนักทางหลวงที่สำนักงานหลวง

นางสาวรุ่งนภา นามะ

Hard Drive No

[illegible]

10

2000

๑๕๔๕
๑๕๔๕

[illegible]