



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561


วันที่ 9 / 2 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพท.สุราษฎร์ธานี 2/3 เลขรหัสสำรวจ 80. 4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี
(นาย อภิสิทธิ์ ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๑๒/๒/๕๖๒

(วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพท.สุราษฎร์ 2/3

เลขรหัสสำรวจ ๕๐.๔๒๐๒

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) ๕ คน	สภาพอากาศประจำวัน ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. อภิรักษ์ 2. สุวิมล 4. 5.	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า ☐ สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% x A)P,% ☐	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อภิรักษ์
(นายอภิรักษ์ ไหมง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าส้วมและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปิงงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 9/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ศรีสะเกษ

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 03-4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพท.ศรีสะเกษ 2/3

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย <u>ปอนด์</u>)	
หน้าซ้าย <u>50</u> หน้าขวา <u>50</u>	
หลังซ้าย <u>50</u> หลังขวา <u>50</u>	

อภิชัย

(นายอภิชัย ไพร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๑/๒/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖

เลขรหัสสำรวจ ๐๑ ๔๒๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พังงา-ทวน-คลอง-สุราษฎร์ ๒ / ๓

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	๐.๕๕	๐.๐๙
2 Left Wheelpath	๐.๐๘	๐.๑๐
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1.Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ้างงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๑/๒/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๒๖

เลขรณสำรวจ ๐๑ - 4202

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทว.สวท.บุรีรัมย์ 2/3

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๑/๑/๒๕๖๑ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ศรีสะเกษ ๖๓

เลขปรณสำรวจ ๕๖.-4๕๐๔

หน้า 1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง

แนวทางการทำ/สำนักงานทำเรื่อง

Hard Drive No. _____

[illegible]

100

720506-720507

๕๗.๗๙๒๓๒๑



รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๑/๒/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
จันทบุรี

เลขรณสำรวจ 87.4292 หน้า 1

หน้า 1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง

แผนผังการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ๓๔๖๖๖๖ ๑/๓

Hard Drive No

[illegible]

550

3/25/14 2:00 PM

တံခါးမပိတ်

การนำผลไปใช้



ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จำแนกปริมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๑/๒/๕๖๐ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ราชบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๘๖ - 42๐๔

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง พชรพจน์ 2/3

[illegible]