

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว


วันที่ 19 มีนาคม 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17 จังหวัด ระนอง .

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ขท.ระนอง เลขรหัสสำรวจ สจ.4202 .

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อภิสิทธิ์ ไพเราะศรี

(นาย อภิสิทธิ์ ไพเราะศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 19 / 3 / 62 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง สทล.17 จังหวัด ระนอง

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ขท.ระนอง เลขรหัสสำรวจ ฮจ 4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน 8.30 – 16.30 น.
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) _____ คน	สภาพอากาศประจำวัน ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. อภิสิทธิ์ 2. สรุศักดิ์ 3. สมใจ 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% × A)P,% _____	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์ ไพรศรี

(นาย อภิสิทธิ์ ไพรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 19/3/62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ระนอง

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

เลขรถสำรวจ ฮจ 4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ระนอง

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ปอนด์)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อภิสิตี ไพศรี

(นาย อภิสิตี ไพศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 19/3/62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ระนอง

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.15

เลขรหัสสำรวจ ฮจ4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ระนอง

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.09
2.Left Wheelpath	0.09	0.13
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1.Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อภิสิตธิ์ ไพศรี

(นาย อภิสิตธิ์ ไพศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 19 / 3 / 62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด หนอง

เลขรหัสสำรวจ 4202

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.หนอง

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิว ทาง	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		
1	4139	100	เขาค่าย - เขาทะลุ	0+000	0+088	0.088	0.088	4	ลาดยาง
2	4139	100	เขาค่าย - เขาทะลุ	0+088	7+629	7.541		2	ลาดยาง
3	4091	102	เขาค่าย - เขาศีป	56+173	56+260	0.087	0.087	4	ลาดยาง
4	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	3+500	10+000	6.5		2	ลาดยาง
5	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	2+325	3+500	1.175		2	ลาดยาง
6	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	56+023	56+173	0.15	0.15	4	ลาดยาง
7	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	10+000	12+438	2.438		2	ลาดยาง
8	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	36+173	56+023	19.85		2	ลาดยาง
9	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	12+438	19+088	6.65		2	ลาดยาง
10	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	19+088	36+173	17.085		2	ลาดยาง
11	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	0+000	2+325	2.325		2	ลาดยาง
12	4091	102	เขาค่าย - เขาศีป	56+260	69+028	12.768		2	ลาดยาง
13	4091	102	เขาค่าย - เขาศีป	69+028	70+358	1.33	1.33	4	ลาดยาง
รวม (กม.)						79.642			

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 19 / 3 / 62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ระนอง

เลขรหัสสำรวจ ฮจ.4202

หน้า 1 / 1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ระนอง

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิว ทาง	Data folder name.	เวลา สิ้นสุดการ สำรวจ	หมายเหตุ
						ไป	กลับ Backward				
1	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	588+903	610+821	21.446		AC	AC33100040802		
2	4091	101	บางสีกิม - เขาค่าย	56+023	56+173	0.114		AC	AC33140910101		
3	4091	102	เขาค่าย - เขापิบ	56+173	0+000		56.063	AC	AC33140910101		
4	4091	102	เขาค่าย - เขापิบ	69+028	70+358	1.446		AC	AC33140910102		
5	4091	102	เขาค่าย - เขापิบ	56+173	56+260	0.167		AC	AC33140910102		
7	4139	100	เขาค่าย - เขาทะลุ	0+000	7+629	7.634		AC	AC33141390100		
8	4139	100	เขาค่าย - เขาทะลุ	0+088	0+000	0.241		AC	AC33141390100		
รวม						87.111					

[illegible]