

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 13-11-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11(ลพบุรี) จังหวัด ลพบุรี

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง 433 แขวงทางหลวงลพบุรี เลขรหัสสำรวจ 801308 (Romdas)

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☐ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☐ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☐ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☐ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☐ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 13-11-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11 (ลพบุรี) จังหวัด สิงห์บุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 433 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เลขรถสำรวจ ซอ 7308

ลำดับ	รายการ	ช่วงการทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน	 สภาพอากาศประจำวัน เหตุการณ์พิเศษ
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. อชยไพฑูริย์ ธีระวัฒน์ 2. อชยไพฑูริย์ ธีระวัฒน์ 3. อชยไพฑูริย์ ธีระวัฒน์ 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☐ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☐ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% × A)P,% _____	
หมายเหตุ		

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์

Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ _____ (วัน/เดือน/ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง _____

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง _____

จังหวัด _____

เลขรถสำรวจ _____

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(_____)

ตำแหน่ง _____

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 13-11-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11

เลขรถสำรวจ 807308

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 433

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย <u>psi</u>)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย <u>45</u> หน้าขวา <u>45</u>	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย <u>45</u> หลังขวา <u>45</u>	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☐
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☐

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อย่างมีประสิทธิภาพบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 13-11-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สิงห์บุรี

เลขรณสำรวจ ๖๐๗๓๐๘

หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๑

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง 433

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	00320301	โชโย - ลินไต้	6+800	8+000	34.200	✓	✓				
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)											

ตำแหน่ง _____

ตำแหน่ง _____

