

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 2-10-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11 (ลพบุรี) จังหวัด ลพบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 435 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 เลขรหัสสำรวจ 007308 (Romdas)

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☐ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☐ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☐ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☐ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☐ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 2-10-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11 (ลพบุรี) จังหวัด ลพบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 435 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 เลขรถสำรวจ จ07308

ลำดับ	รายการ	ช่วงการทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>4</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>นายณัฐพงศ์ นวลจิต</u> 2. <u>นายไพโรจน์ รุ่งเรือง</u> 3. <u>นายคุณิษฐ์ อารีธรรม</u> 4. <u>นายอดิศักดิ์ ลีทอง</u> 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☐ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☐ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☐ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร สำรวจจริง..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า _____ (100% × A)P,% _____
หมายเหตุ		

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ _____ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด _____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง _____

เลขรถสำรวจ _____

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง _____

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(_____)

ตำแหน่ง _____

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

()

២ ព្រះបាទសីហមុនីវរ្ម័នទី១

[illegible]

556. ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧/ព្រះនរោត្តម

១១ ប្រមាណស្រុកស្រុក/ប្រមាណស្រុកស្រុក

(ရ/မဝ/မ/မ) ၆၀၇-၀၁-၇ မိုး

[illegible]

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 2-10-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ฉะบือ

เลขรณสำรวจ ๕๐๗๓๐๘

หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๗๗

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง 435

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1.	23400100	ตลิ่งโพธิ์-โศกเสริมสาบ	0+000	36+363	36.363	✓					
2.	23210100	โหล่วไร่-นิคมชัย	0+000	34+301	34.301	✓					
3.	22560101	คานต์คว-ชนอน้ำใส	0+000	16+905	33.810	✓	✓				
4	22560102	ชนอน้ำใส-ป่าโก	16+905	39+088	22.183		✓				
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)											

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง _____

[illegible]