

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 02-08-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11 (ฉะบุรี) จังหวัด นครสวรรค์

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 437 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เลขรถสำรวจ 807308 (Romdas)

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☐ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☐ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☐ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☐ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☐ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

()

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 02-08-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11 (ถนนบุรี) จังหวัด นครศรีธรรมราช

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 437 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เลขรหัสสำรวจ 007708

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) _____ คน	 สภาพอากาศประจำวัน    1 2 3    4 5 6  ทำงานได้ >>   ทำงานไม่ได้ >>  เหตุการณ์พิเศษ

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ _____ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด _____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง _____

เลขรถสำรวจ _____

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง _____

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(_____)

ตำแหน่ง _____

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 02-08-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 11

เลขรถสำรวจ 807308

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 437

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☐
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☐
ลมยาง(หน่วย psi)	
หน้าซ้าย 45 หน้าขวา 45	
หลังซ้าย 45 หลังขวา 45	

()

ตำแหน่ง

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อย่างมีประสิทธิภาพบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 02-08-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

เลขรณสำรวจ ๕๐73๐8

หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๑

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 437

Hard Drive No. _____

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	00010801	บ้านใหม่หนองแขม - บ้านนอ	305+578	329+576	50.556	✓	✓		✓	✓	
2	00010802	บ้านนอ - อู่ไผ่	329+576	346+576	34.000	✓	✓		✓		
3	00010803	อู่ไผ่ - โนนปอนน้อย	346+576	386+176	45.005	✓	✓		✓	✓	
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)											

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง _____

ใบบันทึกผลงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด _____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง

เลขรถสำรวจ

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง _____

[illegible]