

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 09-05-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 13 (กรุงเทพฯ) จังหวัด สมุทรสาคร, นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 415 สมุทรสาคร ; 419 นครปฐม เลขรหัสสำรวจ 5944

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☐ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☐ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☐ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☐ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☐ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☐ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 09-05-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 13 (กรุงเทพ) จังหวัด สมุทรสาคร, นคร

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 415 สมุทรสาคร, 419 นคร เลขรหัสสำรวจ 5944

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>3</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>   ทำงานไม่ได้ >> 
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>ประภา อึ้งดี</u> 2. <u>ผอ.สนง. บอ.ช.บ.ว.ล.ค.</u> 3. <u>อ.อ.ส.ส. ส.ค.ร.</u> 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ (100% x A)P,% _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 09-05-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสาคร, มหานคร

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 13 (กรุงเทพ)

เลขรถสำรวจ ชุด 5944

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 115 สมุทรสาคร, 419 มหานคร

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(_____)

ตำแหน่ง _____

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 09-05-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสาคร, ชลบุรี

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 13 (กรุงเทพ)

เลขรถสำรวจ 81 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 415 สมุทรสาคร, 419 ชลบุรี

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย <u>PSI</u>)	
หน้าซ้าย <u>45</u> หน้าขวา <u>45</u>	
หลังซ้าย <u>45</u> หลังขวา <u>45</u>	

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2

ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยางงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 09-05-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสาคร หมู่ ๑

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 13 (กรุงเทพฯ)

เลขรถสำรวจ ขบ 5944

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง 115 ถนนพหลโยธิน, 119 ถนน

[illegible]