

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 22-03-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่ , 2 แพร่ จังหวัด เชียงใหม่ , เชียงราย

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 522 เชียงใหม่ 2 , 533 เชียงราย 1 เลขรหัสสำรวจ 8A 5944

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน ☐
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน ☐
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ ☐
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค ☐
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☐
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) ☐
- 7.รายงานความล่าช้า ☐
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ ☐
- 9.อื่นๆ ☐

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 22-03-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่, 2 แม่ฮ่องสอน จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 522 เชียงใหม่ 2, 523 เชียงราย 1 เลขรหัสสำรวจ SA.5944

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>3</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน เหตุการณ์พิเศษ
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>นายประชา อินัน</u> 2. <u>นายอินวัฒน์ เจริญกิจ</u> 3. <u>นายอดิศักดิ์ ลาคะ</u> 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☐	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร ตรวจจริง..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ (100% x A)P,% _____	
หมายเหตุ		

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อย่างมีประสิทธิภาพบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 22-03-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่, 2 นพ

เลขรถสำรวจ SA 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 522 เชียงใหม่ 2, 533 เชียงราย 1

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*ใช้สถานะหรือค่าที่อ่านได้)

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

รายการเอกสารแนบที่ 3



ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 22-03-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย

สำนักงานทางหลวง/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่, 2 แม่

เลขรถสำรวจ ฮค 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 522 เชียงใหม่ 2, 533 เชียงราย 1

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย <u>PSI</u>)	
หน้าซ้าย <u>45</u> หน้าขวา <u>45</u>	
หลังซ้าย <u>45</u> หลังขวา <u>45</u>	

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 22-03-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 บั๊ว ๑๔๖, ๒๑๗

เลขรถสำรวจ ๕A5๙44

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ๕๒๒, ๕๓๓

[illegible]

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง _____

[illegible]