

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (นครราชสีมา) จังหวัด นครราชสีมา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทางการศึกษาที่ 3 เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

กฤษณ์จักร์ ตัณฑิ ชนวงศ์
()

ตำแหน่ง จิตกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๓.๗.๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ (นครราชสีมา)

เลขรถสำรวจ ๕๙๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง นครราชสีมาที่ ๓

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย psi)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย ๕๕ หน้าขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย ๕๕ หลังขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

รพช. ศรีสะเกษ

(นายรพช. ศรีสะเกษ)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ ๒

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด น่าน

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ (น่าน)

เลขรถสำรวจ ๕๙๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง น่าน

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.08	0.17
2. Left Wheelpath	0.09	0.18
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.014	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.014	-0.086

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

บันทึก สรไกร

(นายสรไกร)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561 กรมทางหลวง

วันที่ 3 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี) จังหวัด นครราชสีมา เลขที่สำรวจ 5962 หน้า 1 / 1

สำนักงานหลวงที่สำนักงานทางหลวง 10 แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง นครราชสีมาที่ 3 Hard Drive No. -

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	00240201	เส้นทาง - เส้นทางหลวง	1+412	39+200	37.788		37.788		✓	✓	
2	00240201	เส้นทาง - เส้นทางหลวง	1+412	39+200	37.788	37.788			✓	✓	
3	00240202	เส้นทางหลวง - เส้นทางหลวง	39+200	51+430	12.230	12.230			✓	✓	
4	00240203	เส้นทางหลวง - ถนน	53+517	80+431	26.914	26.914			✓	✓	
5	00240203	เส้นทางหลวง - ถนน	53+517	80+431	26.914		26.914		✓	✓	
6	00240204	เส้นทางหลวง - เส้นทางหลวง	53+517	93+517	14.317		14.317		✓	✓	
7	00240205	เส้นทางหลวง - ถนน	93+517	120+015	26.498		26.498		✓	✓	
8	00240206	ถนน - ถนน	120+015	141+500	21.485		21.485		✓	✓	
9	00240207	ถนน - ถนน	141+500	161+000	20.500	20.500			✓	✓	
10	00240208	ถนน - ถนน	161+000	181+500	20.500	20.500			✓	✓	
11	00240209	ถนน - ถนน	181+500	201+989	20.489	20.489			✓	✓	
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)					271.433						

รพท. ๕๕๕๕๕
(นายรพท. ๕๕๕๕๕)
ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ



รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561 กรมทางหลวง

วันที่ ก.พ. ๒๖๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด พชรบูรณ์

เลขรหัสสำรวจ 5962

หน้า 1 / 1

สำนักงานหลวงที่สำนักงานทางหลวง 10

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ขจรบุรีรัมย์ 3

Hard Drive No -

ลำดับ	หมายเลข ดอควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		เวลา สิ้นสุดการ สำรวจ	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC		
1	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788		37.788		✓	✓	10.12	
2	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788	37.788			✓	✓	10.52	
3	00240202	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	3+200	5+480	13.280	13.280			✓	✓	11.13	
4	00240203	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	5+480	8+431	32.951	32.951			✓	✓	11.48	
5	00240203	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	8+431	11+431	32.914		32.914		✓	✓	12.31	
6	00240202	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	3+200	5+480	13.280		13.280		✓	✓	12.50	
7	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788		37.788		✓	✓	13.49	
8	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788		37.788		✓	✓	14.35	
9	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788		37.788		✓	✓	14.56	
10	00240201	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	1+412	3+200	37.788		37.788		✓	✓	15.36	
11	00240202	เส้นทาง - บ้านกุ่ม	3+200	5+480	13.280		13.280		✓	✓	16.09	
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)					271.433							

รณพณ ศรีทอง
(นาย รณพณ ศรีทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

[illegible]