

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 21 มี.ค. 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 นครราชสีมา จังหวัด ราชสีมา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ราชสีมา เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

ภาพรวม ต้นตอของปัญหา
(1)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖ (นครราชสีมา) จังหวัด สระแก้ว

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ๕๓๕๖๖ เลขรหัสสำรวจ ๕๑๐๒

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน ๐๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) ๓ คน	สภาพอากาศประจำวัน เหตุการณ์พิเศษ
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. ก้องภพ เจริญกิจ 2. ภาณุพงศ์ ศันติธนาภรณ์ 3. อนุชา ศรีเทศ 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 293.03 กิโลเมตร สำรวจจริง 293.03 กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า ตามแผน ☒ (100% × A)P,% _____
หมายเหตุ		

ภาณุพงศ์ ศันติธนาภรณ์
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๑ แขวงราชบุรี

เลขรถสำรวจ ๕๙๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย psi)	
หน้าซ้าย ๕๖ หน้าขวา ๕๕	
หลังซ้าย ๕๖ หลังขวา ๕๖	

รณพล ส.โสม

(นาย รณพล ส.โสม)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สระแก้ว

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (นครราชสีมา)

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง สระแก้ว

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.08	0.17
2. Left Wheelpath	0.09	0.18
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.070	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.070	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086

(*ขีดสถานะหรือค่าที่อ่านได้)


ตรวจ ส.คพ

(นายสมพงษ์ ศรีทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ




กรมทางหลวง

หน้า 1 / 1

Hard Drive No. -

[illegible]

๒๕๕๖๖๖	๒๕/๒๖
(๒๕๕๖๖๖)	๒๕/๒๖
๒๕๕๖๖๖	๒๕/๒๖



กรมทางหลวง

หน้า 1 / 1

Hard Drive No

[illegible]

Date		Page	
10/10/20	10/10/20	10/10/20	10/10/20

[illegible]