

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๒4-๐6-2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14 จังหวัด อุบลราชธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง อุบลราชธานี เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☐ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

จางค์สาร ตันติ ขนหวัด
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 04-06-2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ฉะเชิงเทรา เลขรหัสสำรวจ 5902

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน	08.00 น. - 16.00 น.
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. นายพิษณุ วัฒนศิริ 2. นายภาณุวัฒน์ ตันเจริญวงศ์ 3. นายทองสุข วัฒนศิริ 4. _____ 5. _____	 สภาพอากาศประจำวัน   ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >>  
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 141.098 กิโลเมตร สำรวจจริง 141.098 กิโลเมตร	
หมายเหตุ		

อำเภอฉะเชิงเทรา ตำบลฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 04-06-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด จ.พิษณุโลก

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14

เลขรถสำรวจ ๗๑๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พิษณุโลก

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย psi)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 55 หน้าขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 55 หลังขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

(นายวิชาญ วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 04-06-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ท.ฉะเชิงเทรา

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.04	0.14
2. Left Wheelpath	0.07	0.14
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)


 (นายสมชาย ภูมิพัฒน์)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 04-06-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ศรีสะเกษ

เลขรสำรวจ 5902

หน้า 1 / 1

สำนักงานหลวงที่สำนักงานทางหลวง 14

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง จ.ศรีสะเกษ

Hard Drive No. -

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	32401000	ม.ศรีสะเกษ - ม.ขามเฒ่า	0+000	4+000	4.000	0.000			✓		
2	32401000	ม.ศรีสะเกษ - ม.ขามเฒ่า	2+000	4+000	1.1		1.1		✓		
3	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	0+000	18+225	18.225	18.225			✓		
4	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
5	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
6	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
7	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
8	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
9	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
10	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
11	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
12	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
13	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
14	32401000	จ.ศรีสะเกษ - ม.ศรีสะเกษ	18+225	18+225	0.000		0.000		✓		
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)					18.000						

(นายวิชาญ งามจิต)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณอนุรักษ์ทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๐4-๐6-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่

เลขรณสำราจ ๕๐๒

หน้า ๑ / ๑

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14

นางสาว อรุณรัตน์

Hard Drive No

[illegible][illegible]

ตำแหน่ง

[illegible]