

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 20 ต.พ. 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑ (๑๓๓๓๓๓๓) จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง ๕๕๕๕๕๕๕/๒ เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ทอง
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 20 ก.พ. 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๓๕๖๖๐๐๐๐ จังหวัด สงขลา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง สขส.ขอนแก่น 1/2 เลขตรวจ 5402

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>3</u> คน	<u>08.00 น. - 16.00 น.</u>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>ก้องภพ พิมพ์กิจ</u> 2. <u>อานันท์ อัมรินทร์</u> 3. <u>สมพล ศรีโสม</u> 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	สภาพอากาศประจำวัน  ทำงานได้ >> ☒ ทำงานไม่ได้ >> ☐
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) _____ 5.1 _____ 5.2 _____ 5.3 _____ 5.4 _____	
หมายเหตุ	ระยะทาง <u>วางแผน(P) 117.689 กิโลเมตร</u> <u>เร็วหรือล่าช้า</u> <u>ตามแผน</u> <u>สำรวจจริง 117.689 กิโลเมตร</u> <u>(100% x A)P,%</u>	เหตุการณ์พิเศษ

การวัด: ต้นตึกหนอง

ตำแหน่ง _____ จิตอาสาสำเร็จ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 20 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สงขลา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 4 (เขตนครหลวง)

เลขรถสำรวจ 5402

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง สงขลา

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย psi)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 55 หน้าขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 55 หลังขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

สมทบ ด.โพธิ์

(นายสมทบ ด.โพธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 20 ก.พ 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ศรีสะเกษ

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑ เฉลิมพระเกียรติ

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ศรีสะเกษ 1/2

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.13
2. Left Wheelpath	0.07	0.14
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.074	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.074	-0.086

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)


รพพล ศรีทอง

(นายรพพล ศรีทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3


ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



หน้า 1 / 1

Hard Drive No. 1

ตั้งแต่วันที่	๑๖	๒๕	๖๒
ถึงวันที่	๑๖	๒๕	๖๒



หน้า ๑ / ๑

1

117.631

ตำแหน่ง

ใบบันทึกผลงานความล่าช้า