



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 23/1/2561 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง พวทพ.ฉว.นครปฐม เลขรหัสสำรวจ 80.4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิวิท

(นาย อธิวิท ภูมิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 23 / 1 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครปฐม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวง นครปฐม เลขรหัสสำรวจ 80.4202

ลำดับ	รายละเอียด	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 2 คน	สภาพอากาศประจำวัน ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อภิสิทธิ์	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล	
5	อื่นๆ (ระบุ)	
ระยะทาง	วางแผน(P) _____ กิโลเมตร	เหตุการณ์พิเศษ
	สำรวจจริง _____ กิโลเมตร	
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์
(นางอภิสิทธิ์ ไหมผล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๖/๑/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครปฐม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๕

เลขรถสำรวจ ๘๗-๔๑๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวง นครปฐม

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ๖๐๙)	
หน้าซ้าย ๕๐ หน้าขวา ๕๐	
หลังซ้าย ๕๐ หลังขวา ๕๐	

อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ ไกรสร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ ๒

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 23/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครปฐม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ จ. 4202

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวท. ๑๖๖ นครปฐม

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.11
2. Left Wheelpath	0.09	0.14
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*ใช้สถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อภินันท์

(นาย อภินันท์ ใจภักดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิศวกร

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๓ / 1 / ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด มอญ

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ ๘๖. 42๐2

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง หนองคาย และ นครพนม

[illegible]




กรมทางหลวง

หน้า ๑

Hard Drive No. _____

รวมระยะทางสำรวจ(กม.)[illegible]



กรมทางหลวง

គេឲ្យប្រឡង។

หน้า ๑ /

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพว.ทว.๖๖๖๗๗๗๗ Hard Drive No

[illegible]

ตำแน่ง

[illegible]