



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 1 / 2 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด ปทุมธานี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวงปทุมธานี เลขรหัสสำรวจ 80.4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี
(อธิบดี กรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 1 / 2 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด ภูเก็ต

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทงหวทาง ภูเก็ต เลขรหัสสำรวจ ๑๑.๔๑.๒

ลำดับ	รายการ	ตรวจสอบ/พิจารณา
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 2 คน	
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อภิสิทธิ์ 2 อรรถสิทธิ์ 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
 สภาพอากาศประจำวัน 1 2 3 4 5 6 7. Working (ทำงานได้) >> ☒ 8. Not working (ทำงานไม่ได้) >> ☐		
ระยะทาง วางแผน(P)..... กิโลเมตร สำรวจจริง..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า..... (100% x A)P,%		เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ ทองคำ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสาร และประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปังงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 1/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ปทุมธานี

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพท.ปทุมธานี

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย PSI)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

อติวิทย์ 7มท

(นายอติวิทย์ 7มท)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 1 / 2 / 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด จ.ระยอง

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรหัสสำรวจ ธอ ๔๔๐๒

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพว ทอจ ๔๔๐๒

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.05	0.04
2. Left Wheelpath	0.04	0.09
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)


อธิบดี

(นายอธิบดี 7 มรณ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



วันที่ 12/2525 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
ขอนแก่น

เลขกรณีสำรวจ ๐๖.๕๒๐๒

7/1

สำนักทางหลวงที่ ๕

นางสาว อรุณรัตน์ นาคผ่องแผ้ว


Hard Drive No.

[illegible]

05/03/2019

[illegible]

เจ้าแม่กวนอิม



กรมทางหลวง

เลขบรรณสำรวจ ๒๐.๔๔๐๖

หน้า 1

นางสาว นฤมล

Hard Drive No

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิวทาง		วัสดุ	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward				
1.	00040604	๑๐๐4	835+613	944+312	๑7	44.5	48.5	/			
2.	00040603	๐๐๐4	944+313	975+813	59	-	59	/			
3.	00040602	0004	235+413	276+613	41	-	41	/			
4.	91690100	3169	0+000	11+710	23.42	11.710	11.710	/			
5.	00040601	0004	216+413	235+413	25.64	-	25.64	-			
					รวมระยะทางสำรวจ(กม.)						

福

2000

๑๕๖๖

ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภ.พ.โคราช เขตทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จำแนกบับระมู เหน็บำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

ก.นุภาพทลวง

วันที่ 1/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ปทุมธานี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรณสำรวจ ๖๐.๔๕๐๓

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทว ประสบ ๗

[illegible]