



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561


วันที่ 25 / 11 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด ราชบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพท. ๑๖๖ ราชบุรี เลขรถสำรวจ ๘๐. 4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ ไพรสงค์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 25/1/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด ราชบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพวทชนอมราชบุรี เลขรหัสสำรวจ 80.4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน  ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >> 
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>อภิวิทย์</u> 2. <u>ศิริศักดิ์</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) _____ กิโลเมตร สำรวจจริง _____ กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า _____ (100% x A)P, % _____ เหตุการณ์พิเศษ <u>ระบ: ลาว ทาว จวิวิ ไม่ทราบ ผปน</u>
หมายเหตุ		

(อภิวิทย์ ไมรณ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าบำรุงและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปังงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 25 / 1 / 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ราชบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 87.4209

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพ.ทว. นวราชบุรี

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ปอนด์)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อรรถวิทย์ (นว อรรถวิทย์ 7/มค/62)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บำรุงทาง

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 25 / 1 / 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ระยอง

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4201

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขงขวาง น.ฉะวราชบุรี

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.09
2. Left Wheelpath	0.04	0.11
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

0.03 มม.
(ณ 0.03 มม. ไม่น่า)

ตำแหน่ง จุดนำที่ 3 กม

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๕๕/๑/๕๕๖๔ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด
ราชบุรี

เลขประจำตัว ๐๖.๒๐๖

หน้า

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๖๕

นางสาวศรียุทธ์

Hard Drive No.

[illegible]

2050

2017
10/10/17

ตัวแม่หญิง



ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสม เพ็โครงการช่วยเหลือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งบบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๕ / ๗ / ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ราชบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 5

เลขรณสำรวจ ๕๖.๔๒๐๒

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพทว.ราชบุรี

[illegible]