

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๒๓ / 11 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด สมุทรสาคร

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง หนองแขวง-สมุทรสาคร เลขรหัสสำรวจ 01.4202

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

อธิบดี

(นาย อธิษฐ์ ใจเมศ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 27/1/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด สมุทรสาคร

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพวทอ นวอ สมุทรสาคร เลขรถสำรวจ 80.4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาสำรวจ
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	<u>8.30 - 16.30</u>
2	รายชื่อที่ปรึกษา <u>1. อภิสิทธิ์</u> <u>2. ศิริศักดิ์</u> <u>4.</u> <u>3.</u> <u>5.</u>	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>   ทำงานไม่ได้ >> 
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
หมายเหตุ		

(อภิสิทธิ์ ศิริศักดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 27 / 1 / 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสงคราม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย psi)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อธิบดี

(นายอธิบดี ใจธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๗ / 1 / ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสาคร

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๕

เลขรถสำรวจ ๕๐.๔๒๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	๐.๐๕	๐.๑๓
2. Left Wheelpath	๐.๐๔	๐.๑๒
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอธิบดี ใจผ่อง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมท๑งหลวง

วันที่ ๒๗/๑/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สมุทรสาคร

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรณสำรวจ ๘๐.๔๒๐๒

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวง ๒๑๖ นครหลวง

ลำดับ	ช่วงเวลาทำงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
หมายเหตุ			

กรมทางหลวง

เลขรณสำรวจ

หน้า 1.

นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์

รวมระยะทางสำรวจ(กม.)

250

Post-agonist

ตำแห่ง

[illegible]