

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๑๙/๑/๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๕ จังหวัด นครบุรี

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง พทอพนม ๑๖๕๒ เลขรหัสสำรวจ ๑๖. ๔๑๐๒

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน ☒
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน ☒
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ ☒
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค ☒
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) ☒
- 7.รายงานความล่าช้า ☒
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ ☐
- 9.อื่นๆ ☐

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ ไชยศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 29/1/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด เพชรบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ เลขรถสำรวจ ๕๖.42๐๒

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน เหตุการณ์พิเศษ
2	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 1. <u>อดิวิทย์</u> 2. <u>สุรศักดิ์</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% x A)P,% _____	
หมายเหตุ		

อดิวิทย์
 (นางอดิวิทย์ ไผ่พันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าบำรุงและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปังงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 29 / 1 / 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.420L

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพอ.ทอ. นครราชสีมา

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย <u>ปอนด์</u>)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย <u>50</u> หน้าขวา <u>50</u>	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย <u>50</u> หลังขวา <u>50</u>	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

อธิบดี

(นายอธิบดี ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๙/๑/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด 1๗๕๖๖

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ ๐๐.๔๔๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพ.๒๓๓๓๓ 1๗๕๖๖

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.13
2. Left Wheelpath	0.06	0.10
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/


(*ขีดสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี
(นายอธิบดี 1๗๕๖๖)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



CCMILLINIS

11

แนวทางการดำเนินงานด้าน

Hard Drive No

[illegible]

25/5/20

unusquisque

๑๖๘๖๙๙๙๙

๑๖๘๖๙๙๙๙



ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๙/๑/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เพชรบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรณสำรวจ ๐๖.42๐2

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง สวททว 1 มอช 5

[illegible]