

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 30 / 11 / 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพ.แขวงทางหลวง นครราชสีมา เลขรหัสสำรวจ ๕๐. 4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี

(นายอธิบดี งามวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ






รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๑๐ / 11 / ๒๕๖๒ , (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15 จังหวัด นครบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทพวทบ.นครบุรี เลขรถสำรวจ ๒๑.๔๒๐๑

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) ๒ คน	4.30 - 17.00
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อภิสิทธิ์ 2 ธีรศักดิ์ 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	สภาพอากาศประจำวัน 
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 5.2 5.3 5.4	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% x A)P,%	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสาร วมและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปังงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 30/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด หนองบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวง หนองบุรี

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย ปอนด์)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อธิบดี

(นายอธิบดี ใจจริง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 30/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ 80.4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง นครบุรี

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.07	0.08
2. Left Wheelpath	0.08	0.10
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ ไบศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว :

กรมทางหลวง

วันที่ 30/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ ๕๐. ๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทท, นครราชสีมา

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

SCIENCE

วันที่ ๒๐/๑๕๖ (วันเดือนปี)

จังหวัด เมธัยรี

เลขรณสารวจ ๕๖.๔๒๐๙

หน้า 1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง

นางสาว นพรัตน์ นพรัตน์

Hard Drive No.

[illegible]

2019

2015-05-05

จำนวนเงิน



รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 30/1/2562 (วันเดือนปี)

พิกัด

เลขประจำตัว ๘๖.๔๒๐๔

၁၈၅၆

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๕

นางสาวพัชรพร พงษ์พานิช

Hard Drive No

[illegible]

2000

Handwritten: Handwritten

၆၂၆၁၂၆၂

15 October 2017



ใบบันทึกผลงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 30/1/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด 1 นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 15

เลขรถสำรวจ ๕๖.42๐2

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพจ ทบ ๑๗๘๔๕

[illegible]