

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 14 12 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง แขวงทาง นครราชสีมา 1 เลขรหัสสำรวจ ๐๖.๔๑๐๒

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อดิวิทย์
(นาย อดิวิทย์ 7๙๙๙)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 14/12/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง แขวงทางหลวง นครราชสีมา 1 เลขรหัสสำรวจ 00.4201

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>2</u> คน	 สภาพอากาศประจำวัน
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 <u>อธิบดี</u> 2 <u>อธิบดี</u> 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 5.2 5.3 5.4	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า	เหตุการณ์พิเศษ
	สำรวจจริง..... กิโลเมตร (100% × A)P,%	
หมายเหตุ		

อธิบดี
(นายอธิบดี ไทรยง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อย่างมีประสิทธิภาพบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 14 12 2561 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๐๖.4๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พว.กน. นครศรีฯ 1

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย <u>ปอนด์</u>)	
หน้าซ้าย <u>50</u> หน้าขวา <u>50</u>	
หลังซ้าย <u>50</u> หลังขวา <u>50</u>	

อริศฤทธิ์

(นาย อริศฤทธิ์ ไทสง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 16/2/2561 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๕๐ 4๒๐๑

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ทพวทว นครราชสีมา 1

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	๐.๐4	๐.13
2. Left Wheelpath	๐.๐4	๐.13
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นายอภิสิทธิ์ ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะย . .

กรมทางหลวง

วันที่ 12/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรณสำรวจ ๘๐.๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทวาท ๕๓๗๕๕ ๑

[illegible]

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 14/2/2562 (วันเดือนปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

เลขรณสำรวจ ๐๖.๔๖๐๖

หน้า 1

สำนักทางหลวง๘/สำนักงานทางหลวง ๑๖

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพว ๕๐๗๘๖๓

Hard Drive No.

[illegible]

255

2017

วันที่ ๑๑/๑๒/๖๒

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

หน้า 1 /

Hard Drive No

ความระบือทางสารวจ(กม.)

100

ben O'Singh

07664910

ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยบนระยะเวลานานบำรุงรักษาแหล่งในระยะเวลา

กรมทางหลวง

วันที่ 14/1 1256 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรณสำรวจ ๘๐,๔๒๐๒

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทงคท นตรร ๔ ๑

[illegible]