



ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 17 12 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ทบวทว นครราชสีมา 56 1/2 เลขรหัสสำรวจ ๐๖.42๐๒

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ งามศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ





รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 17/2/2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16 จังหวัด นครราชสีมา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง 11 แขวง นครราชสีมา เลขรถสำรวจ ๐๑.4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 2 คน	 สภาพอากาศประจำวัน  ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >>  เหตุการณ์พิเศษ
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1 อติวิทย์ 2 วรรณดี 3 4 5	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร สำรวจจริง..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า..... (100% x A)P,%
หมายเหตุ		

อติวิทย์
(นายอติวิทย์ ไตรพร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าบำรุงและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 17/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 00.4201

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา 12

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย psi)	
หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50	
หลังซ้าย 50 หลังขวา 50	

อธิบดี

(นายอธิบดี ไพฑูริ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 17 12 2561 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ 80 4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พว ๗๗๗ 1

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.05	0.07
2. Left Wheelpath	0.07	0.09
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Current Offsets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

อธิบดี

(นาย อภิสิทธิ์ ไผ่สี)

ตำแหน่ง 16 สำนักสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จำนวนประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 17/2/2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรณสำรวจ ๘๘. ๔๒๐๑

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง พวงทาว นตรกัธรรมา 1 / 2

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 17/2/2562 (วันเดือนปี)

๔๕ หน้า
ฉบับร่าง

เลขรณสำรวจ ๐๖.๔๒๐๔

ဟေ့

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง

แนวทางการทำ/สำนักงานบำรุงทาง ทพว. นครศรีฯ ๑/๕

Hard Drive No.

[illegible]

25/5/20

2021-2022

๕๓๗๙๕

১৯৮৫



โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

๗๕
๒๕๖๑

จังหวัด นครราชสีมา

เลขประจำตัว ๒๖.๕๕๐๒

หน้า ๗. !

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๖

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง

Hard Drive No

[illegible]

1000

Yay - awesome

2021-2022

เจ้าหม่อมราชวงศ์

ใบบันทึกผลงานความล่าช้า

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จำแนกประเภทบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กิจกรรมทางหลวง

วันที่ ๑๗/๒/๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 16

เลขรถสำรวจ ๘๖,๔๒๐๗

แขวงกาทาง/สำนักงานบำรุงทาง ทพว นครพนม 112

[illegible]