

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 12 มีนาคม 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17 จังหวัด ภูเก็ต

แขวงทาง/สำนักบำรุงทาง ขท.ภูเก็ต เลขรถสำรวจ สจ.4202

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



อภิสิทธิ์ ไพรศรี

( นาย อภิสิทธิ์ ไพรศรี )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 12 / 3 / 62 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17 จังหวัด ภูเก็ต

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ขท.ภูเก็ต เลขรถสำรวจ ฮจ 4202

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) _____ คน	8.30 – 16.30 น.
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. อภิสิทธิ์ 2. สรุศักดิ์ 3. สมใจ 4. _____ 5. _____	 <b>สภาพอากาศประจำวัน</b>  1 2 3 4 5 6 [Hatched box] ทำงานได้ >> [Circle] [Dotted box] ทำงานไม่ได้ >> [Circle]
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ <input checked="" type="checkbox"/> 3.3 ปัญหาอุปสรรค <input type="checkbox"/>	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) <input checked="" type="checkbox"/> 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) <input checked="" type="checkbox"/> 4.3 รายงานความล่าช้า <input type="checkbox"/>	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ <input type="checkbox"/> 5.2 _____ <input type="checkbox"/> 5.3 _____ <input type="checkbox"/> 5.4 _____ <input type="checkbox"/>	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร      เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร      (100% ×A)P,% _____	
หมายเหตุ		

อภิสิทธิ์ ไพรศรี

( นาย อภิสิทธิ์ ไพรศรี )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการรายการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปิงงบประมาณ

กรมทางหลวง

วันที่ 12/3/62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ภูเก็ต

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

เลขรถสำรวจ ฮจ 4202

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ภูเก็ต

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
<p>น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>น้ำมันเบรค <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ลมยาง(หน่วย ปอนด์ )</p> <p>หน้าซ้าย 50 หน้าขวา 50</p> <p>หลังซ้าย 50 หลังขวา 50</p>	<p>สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>

อภิสิตธิ์ ไพรศรี

( นาย อภิสิตธิ์ ไพรศรี )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์  
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 12/3/62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ภูเก็ต

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

เลขรถสำรวจ ฮจ4202

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ภูเก็ต

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.06	0.09
2. Left Wheelpath	0.09	0.13
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	/	/	/	/	/	/	/
2. Current Offsets	/	/	/	/	/	/	/

(\*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

\_\_\_\_\_ อภิสิตธิ์ ไพโรศรี \_\_\_\_\_

( นาย อภิสิตธิ์ ไพโรศรี )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

**ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค**

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ \_\_\_\_\_ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด \_\_\_\_\_

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง \_\_\_\_\_

เลขรหัสสำรวจ \_\_\_\_\_

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง \_\_\_\_\_

ลำดับ	ช่วงเวลาทำงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>หมายเหตุ</b>			

**แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)**

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว กรมทางหลวง

วันที่ 12 / 3 / 62 (วัน/เดือน/ปี)      จังหวัด ภูเก็ต      เลขรถสำรวจ ฮจ.4202

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17      แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ขท.ภูเก็ต      Hard Drive No. \_\_\_\_\_

ลำดับ	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิว ทาง	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		
1	4353	100	ท่าฉัตรไชย - หมวดกลาง	0+000	0+825	0.825		ลาดยาง	
2	4304	100	ท่าด่าน - สามแยกสะพานสารสิน	0+000	2+171	2.171		ลาดยาง	
3	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	0+351	2+664	2.313		ลาดยาง	
4	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	4+721	5+141	0.42	0.42	ลาดยาง	
5	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	0+000	0+351	0.351	0.351	ลาดยาง	
6	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	2+664	3+089	0.425	0.425	ลาดยาง	
7	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	3+089	4+721	1.632		ลาดยาง	
8	4277	100	ท่าด่าน - ในหยง	0+000	5+650	5.65		ลาดยาง	
9	4240	100	ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม	0+000	14+800	14.8		ลาดยาง	
10	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	0+360	1+370	1.01	1.01	ลาดยาง	
11	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	2+420	3+236	0.816		ลาดยาง	
12	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	0+000	0+360	0.36		ลาดยาง	
13	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	2+070	2+420	0.35	0.35	ลาดยาง	
14	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	1+370	2+070	0.7		ลาดยาง	
รวม (กม.)						34.379			

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

กรมทางหลวง

วันที่ 12 / 3 / 62 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ภูเก็ต

เลขรถสำรวจ ๕๖.4202

หน้า 1 / 1

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง สทล.17

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง ๕๖.ภูเก็ต

Hard Drive No. \_\_\_\_\_

ลำดับ	หมายเลข	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิวทาง	Data folder name.	เวลา สิ้นสุดการสำรวจ	หมายเหตุ
						ไป	กลับ				
1	4353	100	ท่าฉัตรไชย - หมวดกลาง	0+000	0+825	0.825		AC	AC3244353100		
2	4304	100	ท่าด่าน - สามแยกสะพานสารสิน	0+000	2+171	2.171		AC	AC3244304100		
3	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	0+351	2+664	2.313		AC	AC3244282100		
4	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	4+721	5+141	0.42	0.42	AC	AC3244282100		
5	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	0+000	0+351	0.351	0.351	AC	AC3244282100		
6	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	2+664	3+089	0.425	0.425	AC	AC3244282100		
7	4282	100	ทางเข้าทุ่งมะพร้าว	3+089	4+721	1.632		AC	AC3244282100		
8	4277	100	ท่าด่าน - ในหยง	0+000	5+650	5.65		AC	AC3244277100		
9	4240	100	ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม	0+000	14+800	14.8		AC	AC3244240100		
10	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	0+360	1+370	1.01	1.01	AC	AC3244029100		
11	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	2+420	3+236	0.816		AC	AC3244029100		
12	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	0+000	0+360	0.36		AC	AC3244029100		
13	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	2+070	2+420	0.35	0.35	AC	AC3244029100		

ลำดับ	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อสายทาง	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)		ชนิดผิวทาง	Data folder name.	เวลา สิ้นสุด การสำรวจ	หมายเหตุ
						ไป	กลับ				
14	4029	100	กะทู้ - ป่าตอง	1+370	2+070	0.7		AC	AC3244029100		
รวม						34.379					



