

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 23-03-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 ๖๕๖วใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ๕21 ๖๕๖วใหม่ 1 , 522 ๖๕๖วใหม่ 2 เลขรดสำรวจ ธค 5944

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. รายงานการสำรวจประจำวัน | <input type="radio"/> |
| 2. ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | <input type="radio"/> |
| 3. ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | <input type="radio"/> |
| 4. ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | <input type="radio"/> |
| 5. แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | <input type="radio"/> |
| 6. รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | <input type="radio"/> |
| 7. รายงานความล่าช้า | <input type="radio"/> |
| 8. แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | <input type="radio"/> |
| 9. อื่นๆ | <input type="radio"/> |

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ









รายงานประจำวันโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 23-03-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 521 เชียงใหม่ 1, 522 เชียงใหม่ 2 เลขรถสำรวจ 805944

| ลำดับ | รายการ | ช่วงเวลาทำงาน |
|----------|---|--|
| 1 | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน |  <p>สภาพอากาศประจำวัน</p>  <p>ทำงานได้ >>  </p> <p>ทำงานไม่ได้ >>  </p> <p>เหตุการณ์พิเศษ</p> |
| 2 | รายชื่อที่ปรึกษา 1. นาย ประชา ชัยนวล 2. นาย อภิวัฒน์ เจริญกิจ 3. นาย อดิศักดิ์ ศักดิ์ 4. _____ 5. _____ | |
| 3 | การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ <input checked="" type="checkbox"/> 3.3 ปัญหาอุปสรรค <input type="checkbox"/> | |
| 4 | การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) <input checked="" type="checkbox"/> 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) <input checked="" type="checkbox"/> 4.3 รายงานความสำคัญ <input type="checkbox"/> | |
| 5 | อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ <input type="checkbox"/> 5.2 _____ <input type="checkbox"/> 5.3 _____ <input type="checkbox"/> 5.4 _____ <input type="checkbox"/> | |
| ระยะทาง | วางแผน(P)..... กิโลเมตร | เร็วหรือล่าช้า _____ |
| | สำรวจจริง..... กิโลเมตร | (100% x A)P,% _____ |
| หมายเหตุ | | |

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเสเชอร์
 Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 23-03-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่

เลขรถสำรวจ SA 5944

แขวงทาง/สำนักงานบำรุงทาง 521, 522

| Still and Bounce Test(Daily) | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| Description | IRI | |
| | Still Vehicle Phase | Bounce Phase |
| 1. Right Wheelpath | | |
| 2. Left Wheelpath | | |
| IRI Limits (Defaults) | 0.1 | 0.2 |

| Straight Edge (Daily) | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|-----|--------|-----------|-----|------|
| Descriptions | Left(mm) | | | Center | Right(mm) | | |
| | 1350 | 950 | 750 | 0 | 750 | 950 | 1350 |
| 1. Previous Offsets | | | | | | | |
| 2. Current Offsets | | | | | | | |

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

รายการเอกสารแนบที่ 3



ใบบันทึกรายการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 23-03-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด เชียงใหม่

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 1 เชียงใหม่

เลขรถสำรวจ 8A 5044

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 521, 522

| ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ | ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ |
|--|--|
| น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/> | สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> |
| น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> | |
| น้ำมันเบรก <input checked="" type="checkbox"/> | |
| แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/> | ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง |
| | - กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/> |
| ลมยาง(หน่วย PSI) | |
| หน้าซ้าย 45 หน้าขวา 45 | |
| หลังซ้าย 45 หลังขวา 45 | |

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2

