ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 15-12-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (แพร่) จังหวัด แพร่

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง 531 แขวงทางหลวงแพร่ เลขรถสำรวจ ข07308 (Romdas)

<u>รายการเอกสารที่แนบ</u>

1.รายงานการสำรวจประจำวัน ○

2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน ○

3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ ○

4.ใบบันทึกบัญหาและอุปสรรค ○

5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ○

6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) ○

7.รายงานความล่าช้า ○

8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ ○

9.อื่นๆ ○

_____

( )

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 15-12-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (แพร่) จังหวัด แพร่

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง 531 แขวงทางหลวงแพร่ เลขรถสำรวจ 3073008

ลำดับ	รายการ		ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน		
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. นายณัฐพงษ์ นาคลาด 2. นายศิศักดิ์ สาคร 3. นายบุหงา ดาวไธสง 4. ____ 5. ____		
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน		
	3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน	☐	
	3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์	☐	**สภาพอากาศประจำวัน**
	3.3 ปัญหาอุปสรรค	☐	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล		
	4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)	☑	
	4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)	☑	
	4.3 รายงานความล่าช้า	☐	
5	อื่นๆ (ระบุ)		
	5.1 ____	☐	
	5.2 ____	☐	
	5.3 ____	☐	
	5.4 ____	☐	
			เหตุการณ์พิเศษ
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า ____	
	สำรวจจริง..... กิโลเมตร	(100% ×A)P,% ____	
หมายเหตุ			

____

( )

ตำแหน่ง ____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์

Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่_____(วัน/เดือน/ปี) จังหวัด_____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง_____ เลขรถสำรวจ_____

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง_____

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2.Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1.Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

_____

( )

ตำแหน่ง_____

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ใบบันทึกรายการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 15-12-2019 (วัน/เดือน/ปี) จังหวัด แพร่

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 เลขรถสำรวจ 807308

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 531

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ		ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ	
น้ำมันเชื้อเพลิง	/	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์	/
น้ำมันเครื่อง	/		
น้ำมันเบรค	/		
แบตเตอรี่	/	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง	
		-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1)	/
		-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2)	/
		-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3)	/
ลมยาง(หน่วย psi)		-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4)	
หน้าซ้าย 45 หน้าขวา 45		-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5)	
หลังซ้าย 45 หลังขวา 45			

( )

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2

ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่_____(วัน/เดือน/ปี) จังหวัด_____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง_____ เลขรถสำรวจ_____

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง_____

ลำดับ	ช่วงเวลาทำงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
หมายเหตุ			

รายการเอกสารแนบที่ 4

แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 15-12-2019 (วัน/เดือน/ปี) จังหวัด แพร่ เลขรถสำรวจ 807308 หน้า ____/____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 531 Hard Drive No. ____

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1.	14190100	ทางเข้าเด่นชัย	0+000	6+315	12.630	✓	✓				

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 15-12-2019 (วัน/เดือน/ปี) จังหวัด แพร่ เลขรถสำรวจ ฮอ7308 หน้า ____/____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 531 Hard Drive No _____

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทางสำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.) ไป Forward	ระยะทางสำรวจ(กม.) กลับ Backward	Data folder name.	ชนิดผิวทาง AC	ชนิดผิวทาง CC	เวลาสิ้นสุดการสำรวจ	หมายเหตุ
1.	14190100	ทางเข้าเด่นชัย	0+000	6+315	12.630	✓	✓		✓	✓		

ใบบันทึกรายงานความล่าช้า

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่_____(วัน/เดือน/ปี) จังหวัด_____

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง_____ เลขรถสำรวจ_____

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง_____

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง – ตอนควบคุม	ช่วงเวลาช้า	สาเหตุความล่าช้า