

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26-02-2014 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (11พร) จังหวัด น่าน 1

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 536 เลขรถสำรวจ สก.5944

รายการเอกสารที่แนบ

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน                        | <input type="radio"/> |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน             | <input type="radio"/> |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | <input type="radio"/> |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค                       | <input type="radio"/> |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)               | <input type="radio"/> |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)          | <input type="radio"/> |
| 7.รายงานความล่าช้า                              | <input type="radio"/> |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ                        | <input type="radio"/> |
| 9.อื่นๆ   | <input type="radio"/> |

\_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ







รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26-02-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (นนทบุรี) จังหวัด นนทบุรี

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 536 เลขรถสำรวจ จก 5944

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>3</u> คน	 <p><b>สภาพอากาศประจำวัน</b></p>  <p>1. ☀️ 2. ☁️ 3. ☁️ 4. ☁️ 5. ☔ 6. 🌧️</p> <p> ทำงานได้ &gt;&gt;    ทำงานไม่ได้ &gt;&gt; </p>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>ประชา อินทวิ</u> 2. <u>ณัฏฐ์ เกษมศักดิ์</u> 3. <u>อดิศักดิ์ ศาสตร์</u> 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ <input checked="" type="checkbox"/> 3.3 ปัญหาอุปสรรค <input type="checkbox"/>	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) <input checked="" type="checkbox"/> 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) <input checked="" type="checkbox"/> 4.3 รายงานความล่าช้า <input type="checkbox"/>	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ <input type="checkbox"/> 5.2 _____ <input type="checkbox"/> 5.3 _____ <input type="checkbox"/> 5.4 _____ <input type="checkbox"/>	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร      เร็วหรือล่าช้า _____ สำรวจจริง..... กิโลเมตร      (100% × A)P,% _____	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์  
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26-02-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด น่าน

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (แพร่)

เลขรถสำรวจ ชด 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง น่าน

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(\*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

ใบบันทึกการรายการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26-02-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด น่าน

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2 (แม่ริ)

เลขรถสำรวจ ธด5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 536

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/>	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/>
น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/>	
น้ำมันเบรค <input checked="" type="checkbox"/>	
แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/>	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/>
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/>
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/>
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/>
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/>
ลมยาง(หน่วย <u>P51</u> )	
หน้าซ้าย <u>45</u> หน้าขวา <u>45</u>	
หลังซ้าย <u>45</u> หลังขวา <u>45</u>	

( )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค







แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26/02/2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด น่าน

เลขรหัสสำรวจ ชด 5499

หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 2

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 536

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	1081-200	ตอหม้อ - หลักกม. 1	13+000	47+150	34.15	/			/		
2	1091-200	ปัว - น่าน	69+927	126+927	75.41	/	/		/		
3	1169-101-102	ท่าลี่ - น่าน	0+000	78+183	34.183	/			/		
4	1257-100	ศรีบุญเรือง - หลักกม. 1	0+000	32+389	32.389	/			/		
					รวมระยะทางสำรวจ(กม.)	190.131					

( )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเมือง

วันที่ 26-02-2014 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ภูเก็ต

เลขรหัสสำรวจ ๕๐5๙๗๙

หน้า /

สถานที่ทางหลวง/สถานีงานทางหลวง 2

แนวทางการทาง/สถานีงานรับส่งทาง 536

Hard Drive No

ลำดับ	หมายเลข	คอนควม	ชื่อสายทาง	กม.	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	AC	CC	เวลา	หมายเหตุ
								ไป	กลับ					
1		1061-200	หาดใหญ่ - หนอง	13+000	47+150	34.15	/	/						
2		1091-200	หาดใหญ่ - หนอง	64+429	126+927	75.41	/	/						
3		1169-101-102	หาดใหญ่ - หนอง	0+009	38+183	38.183	/	/						
4		1257-100	หาดใหญ่ - หนอง	0+000	32+388	32.388	/	/						
รวมระยะทางสำรวจ(กม.) 140.131														





