

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) จังหวัด ตากที่ 1 , ตากที่ 2

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 512 ตากที่ 1 , 514 ตากที่ 2 เลขรหัสสำรวจ ชค 5944

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. รายงานการสำรวจประจำวัน | <input type="radio"/> |
| 2. ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | <input type="radio"/> |
| 3. ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | <input type="radio"/> |
| 4. ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | <input type="radio"/> |
| 5. แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | <input type="radio"/> |
| 6. รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | <input type="radio"/> |
| 7. รายงานความล่าช้า | <input type="radio"/> |
| 8. แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | <input type="radio"/> |
| 9. อื่นๆ | <input type="radio"/> |

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ







รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตทก) จังหวัด ตากที่ 1, ตากที่ 2

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง 512 ตากที่ 1, 514 ตากที่ 2 เลขรถสำรวจ 8ค ๖๙4

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) <u>3</u> คน	 <p>สภาพอากาศประจำวัน</p>  <p>ทำงานได้ >>  </p> <p>ทำงานไม่ได้ >>  </p>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. <u>ประชา อัมพลี</u> 2. <u>ชนวัฒน์ เสดานุกุลกิจ</u> 3. <u>ฉวีศักดิ์ สาร</u> 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ <input checked="" type="checkbox"/> 3.3 ปัญหาอุปสรรค <input type="checkbox"/>	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) <input checked="" type="checkbox"/> 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) <input checked="" type="checkbox"/> 4.3 รายงานความล่าช้า <input type="checkbox"/>	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ <input type="checkbox"/> 5.2 _____ <input type="checkbox"/> 5.3 _____ <input type="checkbox"/> 5.4 _____ <input type="checkbox"/>	
ระยะทาง	วางแผน(P)..... กิโลเมตร	เร็วหรือล่าช้า _____
	สำรวจจริง..... กิโลเมตร	(100% x A)P,% _____
หมายเหตุ		

(_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ตาก

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ที่ 4 ตาก

เลขรถสำรวจ สีด 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 512, ตากที่ 1, 514 ตากที่ 2

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath		
2. Left Wheelpath		
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets							
2. Current Offsets							

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

_____)

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

รายการเอกสารแนบที่ 3



ใบบันทึกการรายการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ตาก

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก)

เลขรถสำรวจ ๒๓ 5944

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 512 ตกที่ 1, 514 ตกที่ 2

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/>	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/>
น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/>	
น้ำมันเบรก <input checked="" type="checkbox"/>	
แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/>	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/>
	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/>
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/>
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/>
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/>
ลมยาง(หน่วย PSI)	
หน้าซ้าย 45 หน้าขวา 45	
หลังซ้าย 45 หลังขวา 45	

()

ตำแหน่ง _____

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 2



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ตาก

เลขรหัสสำรวจ 8๓ 5944

หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 4

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 512, 514.

Hard Drive No.

ลำดับ	หมายเลข - ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	12 0201	แม่ละเมา - ตาก	36+405	45+905	49.5	✓	✓		✓	✓	
2	12 0100	กลางสะพานมิตรภาพพม่า-แม่ละเมา	0+000	36+405	36.405	✓	✓		✓	✓	
3	105 0101-0103	แม่สอด - แม่เมาะ	0+000	190+318	190.318	✓	✓		✓	✓	
4.	1175 0100	แม่ละเมา - ชัยภูมิไปย	0+000	23+606	23.606	✓	✓		✓	✓	
5	1215 0100	หัวขบวน - รุ่งสา	0+000	7+685	7.685	✓			✓		
6	1355 0101-0102	ทางเข้าแม่สอด - ทางวงเวียนแม่สอด	0+000	0+671	0.671	✓	✓		.	✓	
					รวมระยะทางสำรวจ(กม.)						

(_____)

ตำแหน่ง _____

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 03-04-2019 (วัน/เดือน/ปี) จังหวัด ตาก เลขรถสำรวจ สีค 5944 หน้า /

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 4 แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 512, 514 Hard Drive No

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		เวลา สิ้นสุดการ สำรวจ	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC		
	12 0201	แม่ละเมา-ตาก	36+405	35+905	49.500	✓	✓		✓	✓		
	12 0100	กองสะพานมิตรภาพไทย-พม่า	0+000	36+405	36.405	✓	✓		✓	✓		
	105 0101-0103	แม่สอด-แม่เมาะ	0+000	190+318	190.318	✓	✓		✓	✓		
	1175 0100	แม่ละเมา-ชัยคีรีโปง	0+000	23+600	23+600	✓	✓		✓	✓		
	1215 0100	ชัยคีรี-วังเตา	0+000	7+685	7.685	✓			✓			
	1355 101-102	ทางม้าเหล็ก-ทางเวียนแม่สอด	0+000	0+671	0.671	✓	✓		✓	✓		
					รวมระยะทางสำรวจ(กม.)							

(_____)

ตำแหน่ง _____

