

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๒๐.๗.๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ (นตรราธิมา) จังหวัด นครราชสีมา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง นครราชสีมา ๒ เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.รายงานความล่าช้า                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ                        | <input type="checkbox"/>            |
| 9.อื่นๆ                                         | <input type="checkbox"/>            |

อานันท์ ตันตชีวนนท์  
( ๑ )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ (พชรราชสีมา) จังหวัด พชรราชสีมา

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง พชรราชสีมาที่ ๑ เลขรหัสสำรวจ ๕๗๐๒

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ    | รายการ                                                                                                                                                                                                                                            | ช่วงเวลาทำงาน ๐๙.๐๐๖. - ๑๖.๐๐๖.                                                  |
| 1        | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน                                                                                                                                                                                                | <p>สภาพอากาศประจำวัน</p> <p>เหตุการณ์พิเศษ</p>                                   |
| 2        | รายชื่อที่ปรึกษา<br>1. ก่อวุฒิ พิมศิริ<br>2. ราชนันท์ วัฒนศิริ<br>3. วัฒนศิริ วัฒนศิริ<br>4. _____ 5. _____                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 3        | การตรวจสอบบันทึกประจำวัน<br>3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/><br>3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ <input checked="" type="checkbox"/><br>3.3 ปัญหาอุปสรรค <input checked="" type="checkbox"/>          |                                                                                  |
| 4        | การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล<br>4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) <input checked="" type="checkbox"/><br>4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) <input checked="" type="checkbox"/><br>4.3 รายงานความล่าช้า <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                  |
| 5        | อื่นๆ (ระบุ)<br>5.1 _____ <input type="checkbox"/><br>5.2 _____ <input type="checkbox"/><br>5.3 _____ <input type="checkbox"/><br>5.4 _____ <input type="checkbox"/>                                                                              |                                                                                  |
| ระยะทาง  | วางแผน(P) ๒๔๙.๒๙๓ กิโลเมตร<br>สำรวจจริง ๒๔๙.๒๙๓ กิโลเมตร                                                                                                                                                                                          | เร็วหรือล่าช้า ตามแผน <input checked="" type="checkbox"/><br>(100% x A)P,% _____ |
| หมายเหตุ |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |

กนกจักร์ ตันตันทิพย์  
( )

ตำแหน่ง จิตกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ 6 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (นครราชสีมา)

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พทท.ราชสีมาที่ 1

| ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ                              | ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/> | สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> |
| น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/>    |                                                                      |
| น้ำมันเบรก <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                      |
| แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                      |
| ลมยาง(หน่วยpsi)                                      | ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง                                        |
| หน้าซ้าย 55 หน้าขวา 55                               | -กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/>    |
| หลังซ้าย 55 หลังขวา 55                               | -กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/>         |
|                                                      | -กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                      | -กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/>    |
|                                                      | -กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/>        |

รพท. ศรีโคม

( นายรพท. ศรีโคม )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค



ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์  
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (นครราชสีมา)

เลขรถสำรวจ ๕๗๐๒

แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง นครราชสีมาที่ 1

| Still and Bounce Test(Daily) |                     |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| Description                  | IRI                 |              |
|                              | Still Vehicle Phase | Bounce Phase |
| 1. Right Wheelpath           | 0.07                | 0.17         |
| 2. Left Wheelpath            | 0.08                | 0.18         |
| IRI Limits (Defaults)        | 0.1                 | 0.2          |

| Straight Edge (Daily) |          |     |       |        |           |        |        |
|-----------------------|----------|-----|-------|--------|-----------|--------|--------|
| Descriptions          | Left(mm) |     |       | Center | Right(mm) |        |        |
|                       | 1350     | 950 | 750   | 0      | 750       | 950    | 1350   |
| 1. Previous Offsets   | -0.085   | 0   | 0.030 | -0.211 | -0.010    | -0.094 | -0.086 |
| 2. Current Offsets    | -0.085   | 0   | 0.030 | -0.211 | -0.010    | -0.094 | -0.086 |

(\*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

วิศวกร ตรี/ทช  
( นายธนพล ตรี/ทช )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ






แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

กรมทางหลวง

เลขรํำรจ 5902 หน้า 1/1

Hard Drive No. \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
วิศกรจราจร \_\_\_\_\_  
( นายสมาน ศรีสุข )  
สมัคร \_\_\_\_\_



กรมทางหลวง

หน้า ๑ / ๑

Hard Drive No

|        |                    |                |                |
|--------|--------------------|----------------|----------------|
| ตำแห่ง | วัดป่ากรุดไร่จ     | วัดป่ากรุดไร่จ | วัดป่ากรุดไร่จ |
|        | ( วัดป่ากรุดไร่จ ) | วัดป่ากรุดไร่จ | วัดป่ากรุดไร่จ |

[illegible]