

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ ๔ ธ.พ. ๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา /บุรีรัมย์

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง นครราชสีมา /บุรีรัมย์ เลขรหัสสำรวจ ๐๑๐๒

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

เอกอัครราชทูต ตันติชนวงศ์
()

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

วันที่ 9 ก.พ. 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (พชรราชสีมา) จังหวัด นครราชสีมา /บุรีรัมย์

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง พชรราชสีมาที่ 3 /บุรีรัมย์ เลขรหัสสำรวจ ๒๓๐๒

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน ๐๘.๐๐ น. - 1๖.๐๐ น.
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 5 คน	สภาพอากาศประจำวัน ทำงานได้ >> ทำงานไม่ได้ >>
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. ก้องกมล พิมพ์ 2. รศ.ดร. อานันท์ นาวา 3. ธนพล ธิปไตย 4. _____ 5. _____	
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 274.1๙๖ กิโลเมตร เร็วหรือล่าช้า ตามเกณฑ์ สำรวจจริง 274.1๙๖ กิโลเมตร (100% x A)P,% _____	เหตุการณ์พิเศษ
หมายเหตุ		

ภาณุจิตร อานันท์ นาวา
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ 9 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นครราชสีมา /บุรีรัมย์

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 10 (นครราชสีมา)

เลขรถสำรวจ 19102

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง นครราชสีมา /บุรีรัมย์

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย psi)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย 55 หน้าขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย 55 หลังขวา 55	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

รณพล ศรีทอง

(นายรณพล ศรีทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด พะเยา / ชัยภูมิ

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐ (พชรราชสีมา)

เลขรถสำรวจ ๕๓๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง พชรราชสีมาที่ ๕ / ชัยภูมิ

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.07	0.15
2. Left Wheelpath	0.06	0.16
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086


(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

(พชรราชสีมา)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



กรมทางหลวง

เลขรณสำรารว 5902

หน้า ๑ / ๑

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง หมายเลข ๓ / ๒๕๖๕ Hard Drive No. _____

[illegible]

11/15/2018

(
MAY 1967
MAY 15 1967)

ตำแห่ง
๖๔๘๙

รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระบบชลประทาน 2560-2561

กรมทางหลวง

วันที่ ๑๓.๒๕๖๒ (วันเดือนปี)

จังหวัด นครราชสีมา / ๗๕๖

เลขรณสำรวจ 5902

หน้า 1 / 1

สำนักทางหลวงที่สำนักงานหลวง ๑๕

แนวทางการทำงานบำรุงทาง หมายเลข ๖๕๑ Hard Drive No ๑

Hard Drive No

[illegible]

214WA 22.4

769753692

ตำแหน่ง _____
 วิศวกรเครื่องจักร

[illegible]