

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 06-06-2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14 จังหวัด เชียงใหม่, สก. 5

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง จก. ๑๓๖, เชียงใหม่ เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

1. รายงานการสำรวจประจำวัน ☒
2. ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน ☒
3. ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ ☒
4. ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค ☒
5. แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒
6. รายงานการสำรวจ (Daily survey report) ☒
7. รายงานความล่าช้า ☒
8. แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ ☐
9. อื่นๆ ☐

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ


รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๐๖-๐๖-๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14 จังหวัด เชียงใหม่, เชียงใหม่

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง เชียงใหม่, เชียงใหม่ เลขรหัสสำรวจ 5902

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินการ
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน	08.00 - 16.00 น.
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. นายวิชาญ อธิกุล (กส.อ.) 2. นายวิชาญ อธิกุล (กส.อ.) 3. นายวิชาญ อธิกุล (กส.อ.) 4. _____ 5. _____	 สภาพอากาศประจำวัน  1  2  3  4  5  6  ทำงานได้ >>  ทำงานไม่ได้ >>
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 145.133 กิโลเมตร สำรวจจริง 145.133 กิโลเมตร	

นายวิชาญ อธิกุล (กส.อ.)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๐๔-๐๙-๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ระยอง, ระยอง

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 14

เลขรถสำรวจ 59๐2

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ระยอง, ระยอง

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย psi)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย ๕๕ หน้าขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย ๕๕ หลังขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒


()

ตำแหน่ง

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

รายการเอกสารแนบที่ 3



หน้า 1 / 1


Hard Drive No. 1

ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๑๒/๖๕

()

๒๕/๑๒/๖๕

๒๕/๑๒/๖๕



หน้า ๗ / ๗

Hard Drive No. 1

[illegible]

()
10394
Sundberg
178

()
10394
Sundberg
178

ตำแห่ง

[illegible]