

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21-05-2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๖ เพชรบูรณ์ จังหวัด พะเยาลำปาง

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ๖๒๑ พะเยาลำปาง เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- 1.รายงานการสำรวจประจำวัน
- 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน
- 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์
- 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค
- 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)
- 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)
- 7.รายงานความล่าช้า
- 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ
- 9.อื่นๆ



นางสาว ทัศนวิมลวงศ์
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ




รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21 - 05 - 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๖ เพชรบูรณ์ จังหวัด หนองบัวลำภู

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง ๖2๑ หนองบัวลำภู เลขรหัสสำรวจ 5902

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน	08.00 น. - 16.00 น.
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. ก้องภูมิ เพ็ญสง 2. อภินันท์ อ้นใจชัยวงศ์ 3. ชนพล ศรีไธสง 4. _____ 5. _____	 สภาพอากาศประจำวัน  
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 184.957 กิโลเมตร สำรวจจริง 184.957 กิโลเมตร	
หมายเหตุ		

(อภินันท์ อ้นใจชัยวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรรวม สำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21 - 05 - 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด หนองบัวลำภู

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 6 เพชรบูรณ์

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ๒๓ หนองบัวลำภู

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรค ☒	
แบตเตอรี่ ☒	
ลมยาง(หน่วย PSI)	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
หน้าซ้าย ๕๕ หน้าขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
หลังซ้าย ๕๕ หลังขวา ๕๕	-กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	-กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	-กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒

ภาคใต้ ชัยนาท

()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21-05-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด หนองบัวลำภู

สำนักงานหลวงที่/สำนักงานทางหลวง 6 เพชรบูรณ์

เลขรถสำรวจ 5402

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง 629 หนองบัวลำภู

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	0.08	0.17
2. Left Wheelpath	0.09	0.18
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086
2. Current Offsets	-0.085	0	0.030	-0.211	-0.010	-0.094	-0.086

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

ชนหล ศรีใหม่

(นายชนหล ศรีใหม่)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2560-2561

จังหวัด หนองบัวลำภู

เลขรณสำรวจ 5902

[illegible]



แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21-05-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ชลบุรี

เลขที่สำรวจ ๕๑๐2

หน้า 1 / 1

สำนักทางหลวงที่สำนักงานทางหลวง 6

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ๖๗๔๖๖๖

Hard Drive No. -

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC	
1	0228-0201	วิชัยราษฎร์ - ไร่ขิง	4๓+884	50+184	0.7	0.3			/		
2	0228-0201	วิชัยราษฎร์ - ไร่ขิง	52+๙๙4	๕๓+๙๘4	1.05	1.05			/		
3	0228-0201	วิชัยราษฎร์ - ไร่ขิง	๕๓+๙๐5	๕๓+884	1.79	1.79			/		
4	0228-0201	วิชัยราษฎร์ - ไร่ขิง	๕๓+884	๕๓+7๗๔	18.15		18.15		/		
5	0228-0202	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+884	๕๓+7๗๔	2.49	2.49			/		
6	0228-0202	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	0.44	0.44			/		
7	0228-0202	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	28.15	28.15			/		
8	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	2.85	2.85			/		
9	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	2.85		2.85		/		
10	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	20.12	20.12			/		
11	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	19.๕๗4		19.๕๗4		/		
12	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	๕๖.03	๕๖.03			/		
13	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	0.2		0.2		/		
14	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	0.58		0.58		/		
15	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	0.2		0.2		/		
16	0228-0203	ไร่ขิง - ไร่ขิง	๕๓+๗๗๔	๕๓+๗๗๔	44.4๗๖	44.4๗๖			/		
รวมระยะทางสำรวจ(กม.)					184.๙๗๖						

ดำเนินการโดย สำนักวิชา

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำรวจ



รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 21-05-2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด นนทบุรี

เลขรหัสสำรวจ 5002

หน้า 1 / 1

สำนักงานทางหลวงที่สำนักงานทางหลวง 6

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง ใหญ่

Hard Drive No -

ลำดับ	หมายเลข ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ระยะทาง สำรวจ(กม.)	ระยะทางสำรวจ(กม.)		Data folder name.	ชนิดผิวทาง		เวลา สิ้นสุดการ สำรวจ	หมายเหตุ
						ไป Forward	กลับ Backward		AC	CC		
1	0228-0201	ขงสขจ.นท-ศรีบุญเรือง	49+884	50+184	0.3	0.3			/			
2	0228-0201	ขงสขจ.นท-ศรีบุญเรือง	52+034	53+984	1.95	1.05			/			
3	0228-0201	ขงสขจ.นท-ศรีบุญเรือง	55+705	56+884	1.179	1.179			/			
4	0228-0201	ขงสขจ.นท-ศรีบุญเรือง	56+884	58+729	1.845		1.8.155		/			
5	0228-0202	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	50+584	51+974	2.49	2.49			/			
6	0228-0202	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	54+774	55+774	0.44	0.44			/			
7	0228-0202	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	56+074	58+884	2.815		2.8.15		/			
8	0228-0203	อวนสีห์ - นนทบุรี	57+074	59+884	2.815	2.85			/			
9	0228-0203	อวนสีห์ - นนทบุรี	57+884	59+074	2.85		2.85		/			
10	0228-0200	นท-ศรีบุญเรือง - ศรีบุญเรือง	10+446	30+546	20.12	20.12			/			
11	0228-0200	ศรีบุญเรือง - ศรีบุญเรือง	30+000	10+446	19.554		19.554		/			
12	0228-0200	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	36+030	35+890	0.2		0.2		/			
13	0228-0200	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	38+815	38+235	0.58		0.58		/			
14	0228-0200	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	0+200	0+000	0.2		0.2		/			
15	0228-0200	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	0+000	44+443	44.443				/			
16	0228-0200	ศรีบุญเรือง - อวนสีห์	รวมระยะทางสำรวจ(กม.)	รวมระยะทางสำรวจ(กม.)	184.947							

ดำเนินการโดย ทัศนวิสัย

ตำแหน่ง จิตอาสา

[illegible]