

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๘ เฉลียงขาม จังหวัด มหาสารคาม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง มหาสารคาม เลขรหัสสำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน | ☒ |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | ☒ |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค | ☒ |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) | ☒ |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report) | ☒ |
| 7.รายงานความล่าช้า | ☒ |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ | ☐ |
| 9.อื่นๆ | ☐ |

นายวัชร พันพิชเชนทร์
()

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

รายงานประจำวันโครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๘ (มหาสารคาม) จังหวัด มหาสารคาม

แขวงทางหลวง/สำนักบำรุงทาง มหาสารคาม เลขรหัสสำรวจ 5902

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาทำงาน
1	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (รวมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 3 คน	08.00 น. - 16.00 น.
2	รายชื่อที่ปรึกษา 1. ก้องกัมม์ เจริญศรี 2. กาญจนา วัฒนวงศ์ 3. ธนพล ศรีโสม 4. _____ 5. _____	 สภาพอากาศประจำวัน เหตุการณ์พิเศษ
3	การตรวจสอบบันทึกประจำวัน 3.1 ใบบันทึกการตรวจสอบรถประจำวัน ☒ 3.2 ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์ ☒ 3.3 ปัญหาอุปสรรค ☒	
4	การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4.1 แผนการสำรวจ (Survey plan/Order) ☒ 4.2 รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report) ☒ 4.3 รายงานความล่าช้า ☒	
5	อื่นๆ (ระบุ) 5.1 _____ ☐ 5.2 _____ ☐ 5.3 _____ ☐ 5.4 _____ ☐	
ระยะทาง	วางแผน(P) 126.64 กิโลเมตร สำรวจจริง 126.64 กิโลเมตร	
หมายเหตุ		

(ภาณุวัตร พันธุ์วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๒๕๓.๕๕.๕ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด สงขลา

สำนักงานทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๘ (สงขลา)

เลขรถสำรวจ 5902

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง สงขลา

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง ☒	สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ ☒
น้ำมันเครื่อง ☒	
น้ำมันเบรก ☒	
แบตเตอรี่ ☒	ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง
	- กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) ☒
	- กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) ☒
	- กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) ☒
ลมยาง(หน่วย psi)	
หน้าซ้าย ๕๕ หน้าขวา ๕๕	
หลังซ้าย ๕๕ หลังขวา ๕๕	

รณพล ด้วง
(นายนรพล ด้วง)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๒ มี.ค. ๕๖๕๕ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด มหาสารคาม

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๕ (มหาสารคาม)

เลขรถสำรวจ ๕๑๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง มหาสารคาม

Still and Bounce Test(Daily)		
Description	IRI	
	Still Vehicle Phase	Bounce Phase
1. Right Wheelpath	๐.๐๖	๐.๑๓
2. Left Wheelpath	๐.๐๘	๐.๑๔
IRI Limits (Defaults)	0.1	0.2

Straight Edge (Daily)							
Descriptions	Left(mm)			Center	Right(mm)		
	1350	950	750	0	750	950	1350
1. Previous Offsets	-๐.๐๘๕	๐	๐.๐๓๐	-๐.๒๑๑	-๐.๐๑๐	-๐.๐๙๔	-๐.๐๘๖
2. Current Offsets	-๐.๐๘๕	๐	๐.๐๓๐	-๐.๒๑๑	-๐.๐๑๐	-๐.๐๙๔	-๐.๐๘๖

(*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)


ธนพล สิริโสม

(นายธนพล สิริโสม)

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3


ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



1/1

Hard Drive No. 1

ตำแยพ่วง	วิเศษกรรม	ชว.ชว.	ชว.ชว.
(	ชว.ชว.	ชว.ชว.	ชว.ชว.



หน้า 1 / 1

Hard Drive No

[illegible][illegible]

