

ใบบันทึกผลการสำรวจโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26 ก.พ 2562 (วัน เดือน ปี)

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑๐๒๖๐๖๖๖ จังหวัด อ่างทอง

แขวงการทาง/สำนักบำรุงทาง อ่างทอง เลขที่สำรวจ 5902

รายการเอกสารที่แนบ

- |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.รายงานการสำรวจประจำวัน                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.ใบบันทึกการตรวจสอบรถสำรวจประจำวัน             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.ใบบันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือเลเซอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.ใบบันทึกปัญหาและอุปสรรค                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.รายงานการสำรวจ (Daily survey report)          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.รายงานความล่าช้า                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.แผนที่แสดงเส้นทางสำรวจ                        | <input type="checkbox"/>            |
| 9.อื่นๆ                                         | <input type="checkbox"/>            |

อภินันท์ อัมรินทร์  
( )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการสำรวจ

ใบบันทึกการสำรวจของรถประจำวัน

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด อำนาจเจริญ

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑ (ขอนแก่น)

เลขรถสำรวจ ๕๗๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง อำนาจเจริญ

| ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ                              | ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเลเซอร์ทางกายภาพ                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| น้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/> | สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> |
| น้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/>    |                                                                      |
| น้ำมันเบรค <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                      |
| แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/>        | ตำแหน่งและการทำความสะอาดกล้อง                                        |
| ลมยาง(หน่วย psi)                                     | -กล้องหน้าตำแหน่งผู้โดยสาร(1) <input checked="" type="checkbox"/>    |
| หน้าซ้าย 55 หน้าขวา 55                               | -กล้องหน้าตำแหน่งกลาง(2) <input checked="" type="checkbox"/>         |
| หลังซ้าย 55 หลังขวา 55                               | -กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ(3) <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                      | -กล้องหลังตำแหน่งผู้โดยสาร(4) <input checked="" type="checkbox"/>    |
|                                                      | -กล้องหลังตำแหน่งคนขับ(5) <input checked="" type="checkbox"/>        |

สทพ.ล สร.ทม  
( นายธนพล สร.ทม )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 2

ที่ปรึกษาผู้ทำการตรวจเช็ค

ใบบันทึกการตรวจสอบชุดเครื่องมือเลเซอร์  
Still and Bounce และ Test Straight Edge (Daily)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด ชลบุรี

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑ (ชลบุรี)

เลขรถสำรวจ ๕๙๐๒

แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทาง ชลบุรี

| Still and Bounce Test(Daily) |                     |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| Description                  | IRI                 |              |
|                              | Still Vehicle Phase | Bounce Phase |
| 1. Right Wheelpath           | 0.06                | 0.13         |
| 2. Left Wheelpath            | 0.08                | 0.15         |
| IRI Limits (Defaults)        | 0.1                 | 0.2          |

| Straight Edge (Daily) |          |     |       |        |           |        |        |
|-----------------------|----------|-----|-------|--------|-----------|--------|--------|
| Descriptions          | Left(mm) |     |       | Center | Right(mm) |        |        |
|                       | 1350     | 950 | 750   | 0      | 750       | 950    | 1350   |
| 1. Previous Offsets   | -0.085   | 0   | 0.030 | -0.211 | -0.010    | -0.094 | -0.086 |
| 2. Current Offsets    | -0.085   | 0   | 0.030 | -0.211 | -0.010    | -0.094 | -0.086 |

(\*เช็คสถานะหรือค่าที่อ่านได้)

รณพล ศรีทอง

( รณพล ศรีทอง )

ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

รายการเอกสารแนบที่ 3

ที่ปรึกษาผู้ทำการทดสอบ



## แผนการสำรวจ (Survey plan/Order)

โครงการสำรวจและประเมินสภาพไฟฟ้าโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

วันที่ 26 ก.พ. 2562 (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัด อ่างทอง

เลขรณสำรวจ 592

1/1

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑

แนวทางการทาง/สำนักงานบำรุงทาง

Hard Drive No. -

[illegible]

21/05/2025

( 22845 (a, b, 9b) )

ดำนางรอง

## รายงานการสำรวจประจำวัน (Daily report)

โครงการสร้างและประเมินสภาพโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว

หน้า ๒๖๗, ๒๖๘ (วัน/เดือน/ปี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขหมายสำรวจ 5902

$$\frac{27}{1} \div \frac{1}{1}$$

สำนักทางหลวงที่/สำนักงานทางหลวง ๑

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/งบประมาณ

Hard Drive No

[illegible]

22462  
22463

(  
12/25/2014  
Mina Solari)

ตำแหน่ง

[illegible]