



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------------|
| บทที่ 1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน..... | 1-1 |
| 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน..... | 1-1 |
| 1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน..... | 1-4 |
| บทที่ 2 ความก้าวหน้าของการจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ | 2-1 |
| 2.1 ประเภทของงานบำรุงทาง..... | 2-1 |
| 2.2 ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ของโครงข่ายทางหลวง.... | 2-4 |
| 2.3 เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง..... | 2-6 |
| 2.4 กรอบงบประมาณงานบำรุงรักษา..... | 2-8 |
| 2.5 แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางประจำปี..... | 2-9 |
| 2.6 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ..... | 2-15 |
| บทที่ 3 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา..... | 3-1 |
| 3.1 พื้นที่สำรวจ..... | 3-1 |
| 3.2 เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง..... | 3-4 |
| 3.3 การสำรวจสภาพทาง..... | 3-31 |
| 3.4 การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ | 3-75 |
| 3.5 การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet..... | 3-100 |
| 3.6 การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet ข้อมูลการสำรวจที่ถูกจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล Roadnet ต้องมีความครบถ้วนถูกต้องโดยสามารถตรวจสอบ ผ่านระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ได้อย่างน้อยดังนี้..... | 3-144 |
| 3.7 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของผิวทางในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง | 3-169 |
| บทที่ 4 ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร..... | 4-1 |
| บทที่ 5 ความล่าช้าและปัญหา | 5-1 |
| 5.1 รายงานความล่าช้า..... | 5-1 |
| 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน..... | 5-6 |

ภาคผนวก ก รายงานปัญหา อุปสรรคในการสำรวจและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาคผนวก ข รายงานปัญหา อุปสรรคในการสำรวจและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19



สารบัญตาราง

| | หน้า |
|---------------|---|
| ตารางที่ 1-1 | สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน..... 1-4 |
| ตารางที่ 1-2 | ตารางแสดงแผนและผลการดำเนินการในโครงการ 1-10 |
| ตารางที่ 2-1 | เกณฑ์ระดับการให้บริการ (ความเรียบของผิวทางหลวง) 2-5 |
| ตารางที่ 2-2 | เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง..... 2-6 |
| ตารางที่ 2-3 | ประเภททางหลวงจำแนกตามรูปแบบทางกายภาพและระดับปริมาณการจราจร 2-7 |
| ตารางที่ 2-4 | เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง ของกรมทางหลวง 2-7 |
| ตารางที่ 2-5 | เป้าหมายคุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง ของกรมทางหลวง..... 2-7 |
| ตารางที่ 2-6 | วิธีซ่อมและราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษา..... 2-8 |
| ตารางที่ 2-7 | สภาพโครงข่ายทางหลวงจากการวิเคราะห์โดย TPMS ในปี 2567 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง..... 2-9 |
| ตารางที่ 2-8 | รายละเอียดการซ่อมบำรุงทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2567 แบบไม่จำกัดงบประมาณ 1 ปี..... 2-10 |
| ตารางที่ 2-9 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)..... 2-12 |
| ตารางที่ 2-10 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)..... 2-12 |
| ตารางที่ 2-11 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) 2-13 |
| ตารางที่ 2-12 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)..... 2-13 |
| ตารางที่ 2-13 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)..... 2-14 |
| ตารางที่ 2-14 | ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณ ของสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) 2-14 |
| ตารางที่ 2-15 | ตารางเนื้อหาร่างสคริปต์การจัดทำวิดีโอทัศนศึกษาสัมพันธ์โครงการ..... 2-16 |
| ตารางที่ 3-1 | แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ 3-2 |
| ตารางที่ 3-2 | รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)..... 3-16 |
| ตารางที่ 3-3 | รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)..... 3-17 |
| ตารางที่ 3-4 | รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS 3-18 |
| ตารางที่ 3-5 | รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS 3-20 |



สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| ตารางที่ 3-6 รายละเอียดดatalogบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)..... | 3-22 |
| ตารางที่ 3-7 รายละเอียดดatalogบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | 3-22 |
| ตารางที่ 3-8 รายละเอียดดatalogบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | 3-24 |
| ตารางที่ 3-9 รายละเอียดดatalogบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง อุปกรณ์ LCMS..... | 3-24 |
| ตารางที่ 3-10 รายละเอียดดatalogบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ... | 3-25 |
| ตารางที่ 3-11 แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดระยะทาง..... | 3-26 |
| ตารางที่ 3-12 รายละเอียดของเครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS/GNSS)..... | 3-30 |
| ตารางที่ 3-13 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางปี 2565 | 3-35 |
| ตารางที่ 3-14 ระยะทางแผนการสำรวจ ปี 2565 ตามเกณฑ์การคัดเลือกสายทาง | 3-36 |
| ตารางที่ 3-15 ระยะทางแผนการสำรวจตามเกณฑ์การคัดเลือกสายทาง (แบ่งตามแขวงทางหลวง)..... | 3-39 |
| ตารางที่ 3-16 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ก่อนการสำรวจ..... | 3-44 |
| ตารางที่ 3-17 ความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งทดสอบ | 3-49 |
| ตารางที่ 3-18 ค่าเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์สำรวจที่ได้จากการวิ่งทดสอบ | 3-55 |
| ตารางที่ 3-19 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละ Section | 3-56 |
| ตารางที่ 3-20 ตารางเปรียบเทียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุปกรณ์สำรวจ ทั้ง 3 เครื่องมือ ในแต่ละ Section | 3-57 |
| ตารางที่ 3-21 ข้อมูลตัวอย่างค่าเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์สำรวจที่ได้จากการวิ่งทดสอบ | 3-58 |
| ตารางที่ 3-22 ข้อมูลตัวอย่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ ของอุปกรณ์สำรวจ ทั้ง 3 คัน | 3-59 |
| ตารางที่ 3-23 เกณฑ์ระดับการให้บริการ (ความเรียบของผิวทางหลวง) | 3-59 |
| ตารางที่ 3-24 ผลการวิเคราะห์การทำ Paired T-Test รวม ของทั้ง 3 เครื่องมือ | 3-60 |
| ตารางที่ 3-25 ค่าเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์สำรวจที่ได้จากการวิ่งทดสอบ | 3-64 |
| ตารางที่ 3-26 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์ ในแต่ละ Section และตารางเปรียบเทียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุปกรณ์สำรวจทั้ง 3 เครื่องมือ ในแต่ละ Section | 3-64 |
| ตารางที่ 3-27 ผลการวิเคราะห์การทำ Paired T-Test รวม ของทั้ง 3 ที่ปรึกษา | 3-69 |
| ตารางที่ 3-28 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง..... | 3-79 |
| ตารางที่ 3-29 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต | 3-79 |



สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

| | | |
|---------------|--|-------|
| ตารางที่ 3-30 | ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) จากการอุปกรณ์สำรวจด้วย LCMS และโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง | 3-88 |
| ตารางที่ 3-31 | แสดงรายชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error : RMSE) ที่ปรึกษาทีม CU | 3-105 |
| ตารางที่ 3-32 | ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง | 3-108 |
| ตารางที่ 3-33 | แสดงรายชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error : RMSE) ที่ปรึกษาอุปกรณ์ LCMS | 3-112 |
| ตารางที่ 3-34 | ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง | 3-118 |
| ตารางที่ 3-35 | แสดงรายชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error : RMSE) ที่ปรึกษาทีม TU (ต่อ) | 3-126 |
| ตารางที่ 3-36 | ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง | 3-131 |
| ตารางที่ 3-37 | แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet ในปัจจุบัน | 3-140 |
| ตารางที่ 3-38 | แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบรอบที่ 3 (Qc3) กระบวนการภายใน | 3-146 |
| ตารางที่ 3-39 | แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวแอสฟัลต์ | 3-150 |
| ตารางที่ 3-40 | แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวคอนกรีต | 3-154 |
| ตารางที่ 3-41 | ตารางข้อมูลระยะทางของค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) แจกแจงตามช่วงค่าของ IRI | 3-166 |
| ตารางที่ 3-42 | ข้อมูลระยะทางของค่าข้อมูลค่าความสึกกร่อน (Rutting) แจกแจงตามช่วงค่าของ RUT | 3-167 |
| ตารางที่ 3-43 | ข้อมูลระยะทางของข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth; MPD) แจกแจงตามช่วงค่าของ MPD | 3-168 |
| ตารางที่ 3-44 | จำนวนสายทางที่ได้จากการคัดเลือก | 3-170 |
| ตารางที่ 3-45 | ระดับความสัมพันธ์ของค่าสหสัมพันธ์ (Hinkle, 1988) | 3-184 |
| ตารางที่ 3-46 | สรุปการแปลผลข้อมูลทางสถิติ | 3-185 |
| ตารางที่ 3-47 | สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าระดับความสูง (Elevation) | 3-186 |
| ตารางที่ 3-48 | สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าความลาดชัน (Percent grad slope) | 3-186 |
| ตารางที่ 3-49 | สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าความลาดเอียง (Percent crown slope) | 3-187 |
| ตารางที่ 3-50 | สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่ารัศมีโค้ง (Radius) | 3-188 |
| ตารางที่ 3-51 | สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าระดับความสูง (Elevation) | 3-189 |





สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|---|-------|
| ตารางที่ 3-52 สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าความลาดชัน (Percent grad slope)..... | 3-190 |
| ตารางที่ 3-53 สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่าความลาดเอียง (Percent crown slope) | 3-191 |
| ตารางที่ 3-54 สรุปผลค่าทางสถิติของการเปรียบเทียบค่ารัศมีโค้ง (Radius) | 3-192 |
| ตารางที่ 3-55 แสดงค่ากำหนดความเสียหายที่ตรวจสอบตามเกณฑ์ อ้างอิงจาก ASTM International, 2008 และ Federal Highway Administration, 2014 | 3-206 |
| ตารางที่ 3-56 การจำแนกประเภทพื้นผิวตามการศึกษา HDM 4 | 3-210 |
| ตารางที่ 3-57 ระดับค่าของ SFC ที่ความเร็ว 50 กม./ชม สำหรับประเภทและลักษณะถนนต่าง ๆ รวม 4 ประเภท..... | 3-228 |
| ตารางที่ 3-58 องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อสภาพความเสียหายของผิวถนน..... | 3-236 |
| ตารางที่ 3-59 ผลการวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบที่ส่งผลต่อค่า IRI (กรณีสมการที่ 1) | 3-237 |
| ตารางที่ 3-60 ผลการวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบที่ส่งผลต่อค่า IRI (กรณีสมการที่ 2) | 3-238 |
| ตารางที่ 3-61 ประเภทชั้นผิวทางคอนกรีต..... | 3-242 |
| ตารางที่ 3-62 ค่า Present Serviceability Rating (PSR) | 3-246 |
| ตารางที่ 3-63 ค่าสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม, m | 3-248 |
| ตารางที่ 3-64 รายละเอียดหน้าตัดโครงสร้างทางและค่า SNC สำหรับประเภทชั้นทาง | 3-249 |
| ตารางที่ 3-65 รายละเอียดเบื้องต้นของสายทาง | 3-252 |
| ตารางที่ 3-66 หน่วยการวัดของแสง | 3-271 |
| ตารางที่ 3-67 ตำแหน่งของ Geophone เครื่องมือทดสอบ FWD | 3-275 |
| ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2..... | 4-1 |
| ตารางที่ 5-1 สรุปผลการดำเนินงาน และผลการล่าช้าคิดเป็นร้อยละ อุปกรณ์ LCMS..... | 5-2 |
| ตารางที่ 5-2 สรุปผลการดำเนินงาน และผลการล่าช้าคิดเป็นร้อยละ อุปกรณ์ Laser Profiler | 5-3 |
| ตารางที่ 5-3 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC4 และ QC5 อุปกรณ์ LCMS | 5-4 |
| ตารางที่ 5-4 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC4 และ QC5 อุปกรณ์ Laser Profiler..... | 5-5 |
| ตารางที่ 5-5 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ | 5-6 |



สารบัญญรูป

หน้า

| | | |
|-------------|--|------|
| รูปที่ 1-1 | ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ | 1-3 |
| รูปที่ 2-1 | กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า IRI กับความเร็วยานพาหนะ | 2-4 |
| รูปที่ 2-2 | เกณฑ์ค่า IRI ในการชี้วัดคุณภาพในการให้บริการของถนนของประเทศต่าง ๆ | 2-5 |
| รูปที่ 2-3 | สัดส่วนประเภทการซ่อมบำรุงตามค่าซ่อมบำรุงแบบไม่จำกัดงบ..... | 2-11 |
| รูปที่ 2-4 | ค่าซ่อมบำรุงของแต่ละสำนักงานทางหลวง ปี พ.ศ. 2567 | 2-15 |
| รูปที่ 3-1 | ตำแหน่งของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง..... | 3-3 |
| รูปที่ 3-2 | ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางที่ติดตั้งบนยานพาหนะ | 3-4 |
| รูปที่ 3-3 | ตัวอย่างการจำแนกระดับชั้น (Class) ของอุปกรณ์ตรวจวัดตามระดับความแม่นยำ และความถี่ของการบันทึกข้อมูลตามระยะทางสำรวจ เพื่อประมวลผลค่าโพโรไฟล์ของผิวทาง (Pavement Profile) ตามมาตรฐาน ASTM E950..... | 3-5 |
| รูปที่ 3-4 | ผังการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ | 3-6 |
| รูปที่ 3-5 | เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ | 3-7 |
| รูปที่ 3-6 | แสดงการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ | 3-8 |
| รูปที่ 3-7 | อุปกรณ์ Laser Crack Measurement System (LCMS)..... | 3-9 |
| รูปที่ 3-8 | หลักการการทำงานของอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดความเรียบของผิวทาง..... | 3-10 |
| รูปที่ 3-9 | หลักการการทำงานของอุปกรณ์เลเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์ Accelerometer ติดตั้งที่ ระยะ +/- 750 มิลลิเมตร จากแนวกึ่งกลางของรถสำรวจ | 3-10 |
| รูปที่ 3-10 | การตรวจวัดความลึกร่องล้อด้วยเลเซอร์ 7 หัว | 3-11 |
| รูปที่ 3-11 | แสดงตัวอย่างการเก็บค่า MPD | 3-11 |
| รูปที่ 3-12 | แสดงตัวอย่างการคำนวณหาค่า MPD..... | 3-12 |
| รูปที่ 3-13 | กราฟแสดงค่าการ bounce test | 3-13 |
| รูปที่ 3-14 | หน้าโปรแกรมแสดงการทำ block calibration..... | 3-13 |
| รูปที่ 3-15 | การคำนวณผลลัพธ์ค่า MPD จากเครื่องมือ Laser..... | 3-14 |
| รูปที่ 3-16 | ค่า MPD ที่ตรวจวัดได้เป็นค่าความผิดของผิวทางในระดับ Macro-texture | 3-14 |
| รูปที่ 3-17 | การประมวลผลค่า MTD ตามมาตรฐาน ASTM E965-15 | 3-15 |
| รูปที่ 3-18 | การประมวลผลค่า MTD ตามมาตรฐาน ASTM E1845-15 | 3-15 |
| รูปที่ 3-19 | อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) และตัวอย่างภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) | 3-19 |
| รูปที่ 3-20 | กล้องบันทึกภาพผิวทาง และตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพผิวทาง | 3-21 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 3-21 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง | 3-23 |
| รูปที่ 3-22 เครื่องมือวัดความเร่ง | 3-25 |
| รูปที่ 3-23 รายละเอียดเครื่องวัดระยะทาง | 3-26 |
| รูปที่ 3-24 เครื่องวัดระยะทาง | 3-27 |
| รูปที่ 3-25 อุปกรณ์รับสัญญาณและชุดบันทึกข้อมูล | 3-27 |
| รูปที่ 3-26 แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล | 3-28 |
| รูปที่ 3-27 ลักษณะของรถสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ | 3-28 |
| รูปที่ 3-28 ตัวอย่างเครื่องมือระบุพิกัดด้วยดาวเทียม | 3-29 |
| รูปที่ 3-29 หลักการทำงานของารรับพิกัดและค่าแก้ DGPS..... | 3-29 |
| รูปที่ 3-30 อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU)..... | 3-30 |
| รูปที่ 3-31 แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของกรมทางหลวง..... | 3-31 |
| รูปที่ 3-32 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงงานซ่อมบำรุงถนนจาก ระบบ Plannet..... | 3-32 |
| รูปที่ 3-33 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าสภาพทางจาก ระบบ MIIS | 3-32 |
| รูปที่ 3-34 เพื่อใช้ในประเมินจัดทำแผนวิเคราะห์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ระบบ HRIS | 3-32 |
| รูปที่ 3-35 เพื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรจากระบบ TIMS มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง | 3-33 |
| รูปที่ 3-36 แผนที่โครงข่ายการสำรวจปี 2565..... | 3-43 |
| รูปที่ 3-37 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 3050, 3052, 33 และ 3049 | 3-45 |
| รูปที่ 3-38 Section ที่ 1 และ Section ที่ 2..... | 3-45 |
| รูปที่ 3-39 Section ที่ 3 และ Section ที่ 4..... | 3-46 |
| รูปที่ 3-40 Section ที่ 5..... | 3-46 |
| รูปที่ 3-41 Sectionที่ 6 | 3-47 |
| รูปที่ 3-42 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100 ผิวทางลาดยาง มีพื้นที่ทางโค้งและทางลาดชัน | 3-47 |
| รูปที่ 3-43 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน 100 ผิวทางคอนกรีต | 3-48 |
| รูปที่ 3-44 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 501 ผิวทางลาดยาง ที่มีความเสียหายของผิวทางค่อนข้างมาก..... | 3-48 |
| รูปที่ 3-45 พื้นที่ทดสอบอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน 100 ผิวทางลาดยาง..... | 3-49 |
| รูปที่ 3-46 แสดงขั้นตอนการทำงานจากก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ..... | 3-50 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 3-47 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3052 ตอนควบคุม 0100 รถสำรวจทั้ง 3 คัน3-51 | 3-51 |
| รูปที่ 3-48 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวคอนกรีต สายทาง 3052 ตอนควบคุม 0100 รถสำรวจคันที่ 13-51 | 3-51 |
| รูปที่ 3-49 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวคอนกรีต สายทาง 3052 ตอนควบคุม 0100 รถสำรวจคันที่ 23-52 | 3-52 |
| รูปที่ 3-50 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวคอนกรีต สายทาง 3052 ตอนควบคุม 0100 รถสำรวจคันที่ 33-52 | 3-52 |
| รูปที่ 3-51 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 33 ตอนควบคุม 501 รถสำรวจทั้ง 3 คัน3-53 | 3-53 |
| รูปที่ 3-52 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวลาดยาง สายทาง 33 ตอนควบคุม 501 รถสำรวจคันที่ 13-53 | 3-53 |
| รูปที่ 3-53 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวลาดยาง สายทาง 33 ตอนควบคุม 501 รถสำรวจคันที่ 23-54 | 3-54 |
| รูปที่ 3-54 ข้อมูลสำรวจพื้นที่ตัวอย่างผิวลาดยาง สายทาง 33 ตอนควบคุม 501 รถสำรวจคันที่ 33-54 | 3-54 |
| รูปที่ 3-55 ภาพถนนคอนกรีต Section 3 และ Section 4.....3-62 | 3-62 |
| รูปที่ 3-56 การเข้าพื้นที่ทดสอบผิวทางคอนกรีตพื้นที่วิ่งทดสอบใหม่3-63 | 3-63 |
| รูปที่ 3-57 ลักษณะผิวทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน 200 กม. 70+500 ถึง กม. 72+500.....3-63 | 3-63 |
| รูปที่ 3-58 กราฟแสดงค่า IRI เฉลี่ย3-64 | 3-64 |
| รูปที่ 3-59 กราฟแสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า IRI.....3-65 | 3-65 |
| รูปที่ 3-60 กราฟเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุปกรณ์สำรวจ.....3-65 | 3-65 |
| รูปที่ 3-61 กราฟเปรียบเทียบการวิ่งเก็บค่ารวม ทิศทางสำรวจ ขา L.....3-66 | 3-66 |
| รูปที่ 3-62 กราฟเปรียบเทียบการวิ่งเก็บค่ารวม ทิศทางสำรวจ ขา R.....3-66 | 3-66 |
| รูปที่ 3-63 กราฟแสดงการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ทิศทางสำรวจขา L (IRI)3-69 | 3-69 |
| รูปที่ 3-64 กราฟแสดงการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ทิศทางสำรวจขา R (IRI).....3-70 | 3-70 |
| รูปที่ 3-65 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง3-71 | 3-71 |
| รูปที่ 3-66 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุด3-71 | 3-71 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 3-67 แสดงภาพมุมมองสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน..... | 3-72 |
| รูปที่ 3-68 แสดงภาพเมื่อเข้าสำรวจด้านซ้ายสุดของถนนไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น..... | 3-72 |
| รูปที่ 3-69 แสดงภาพการเข้าสำรวจทางขนาน..... | 3-73 |
| รูปที่ 3-70 ภาพมุมมองสูงแสดงการวิ่งเมื่อเข้าสู่ 2 ช่องจราจร..... | 3-73 |
| รูปที่ 3-71 แสดงภาพสายทางที่เปียกจนไม่สามารถสำรวจได้..... | 3-74 |
| รูปที่ 3-72 แสดงภาพเมื่อไม่สามารถเข้าสำรวจได้เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวาง ทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้..... | 3-74 |
| รูปที่ 3-73 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง..... | 3-75 |
| รูปที่ 3-74 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความถี่ร่องล้อบนผิวทาง..... | 3-75 |
| รูปที่ 3-75 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง..... | 3-76 |
| รูปที่ 3-76 แสดงภาพถ่ายผิวทางที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์..... | 3-77 |
| รูปที่ 3-77 แสดงความละเอียดภาพถ่ายสภาพความเสียหายผิวทาง (Distress) จากอุปกรณ์ ROMDAS pavement camera..... | 3-78 |
| รูปที่ 3-78 กระบวนการทำงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง..... | 3-80 |
| รูปที่ 3-79 ภาพรวมการประมวลผลของของระบบ Laser Crack Measurement System (LCMS) | 3-81 |
| รูปที่ 3-80 ภาพรวมการประมวลผลของซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง..... | 3-87 |
| รูปที่ 3-81 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายผิวทางด้วยวิธีการ Manual Process ผ่านโปรแกรมประเมินเฉพาะทางและอุปกรณ์ Lcms Process..... | 3-89 |
| รูปที่ 3-82 การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางจากอุปกรณ์ ROMDAS..... | 3-90 |
| รูปที่ 3-83 ตัวอย่างความละเอียดข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง..... | 3-91 |
| รูปที่ 3-84 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพถนนและพื้นที่ภายในบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บนระบบ Roadnet..... | 3-91 |
| รูปที่ 3-85 ผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายต่อเนื่องที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว บนระบบ Roadnet ได้..... | 3-92 |
| รูปที่ 3-86 ตัวอย่างข้อมูลสำรวจที่ผ่านการประมวลผล และถูกจัดอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access นามสกุล .mdb..... | 3-94 |
| รูปที่ 3-87 แผนผังแสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูล ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python และ SQL..... | 3-95 |
| รูปที่ 3-88 ตัวอย่างข้อมูล Rutting..... | 3-96 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|--|-------|
| รูปที่ 3-89 ตัวอย่างข้อมูล IRI | 3-96 |
| รูปที่ 3-90 ตัวอย่างข้อมูล MPD | 3-97 |
| รูปที่ 3-91 การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบพิกัดอ้างอิง ที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม | 3-97 |
| รูปที่ 3-92 แสดงภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับสายทางที่สำรวจ | 3-98 |
| รูปที่ 3-93 แสดงตัวอย่างข้อมูลประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง และระบบ LCMS..... | 3-99 |
| รูปที่ 3-94 แสดงการประมวลผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่ (GIS) ข้อมูลที่เกิดความเสียหายสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย IRI ที่สูงตามข้อมูลประเมิน..... | 3-99 |
| รูปที่ 3-95 แสดงโครงสร้างข้อมูลปริภูมิตามมาตรฐาน OGC..... | 3-101 |
| รูปที่ 3-96 การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ | 3-101 |
| รูปที่ 3-97 การ convert (*.csv file) to shapefile (point) | 3-102 |
| รูปที่ 3-98 การ convert points to Paths..... | 3-102 |
| รูปที่ 3-99 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม HKE ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจ ในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง (CRDB)..... | 3-103 |
| รูปที่ 3-100 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจในฐานข้อมูล | 3-103 |
| รูปที่ 3-101 แสดงจุดบังคับสภาพภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) ทั้ง 70 จุด..... | 3-107 |
| รูปที่ 3-102 แสดงจุดบังคับสภาพภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) ทั้ง 170 จุด..... | 3-117 |
| รูปที่ 3-103 แสดงจุดบังคับสภาพภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) ทั้ง 131 จุด..... | 3-130 |
| รูปที่ 3-104 แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง..... | 3-139 |
| รูปที่ 3-105 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล (NAS)..... | 3-140 |
| รูปที่ 3-106 แสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin..... | 3-141 |
| รูปที่ 3-107 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin..... | 3-142 |
| รูปที่ 3-108 เปรียบเทียบค่าความเสียหายที่ STA 2+025 – 2+050 บนทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 3-143 |
| รูปที่ 3-109 แสดงกระบวนการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet..... | 3-145 |
| รูปที่ 3-110 ตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงตำแหน่งบริเวณทางแยก | 3-147 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|--|-------|
| รูปที่ 3-111 ตัวอย่างการตรวจสอบพื้นที่สำรวจและอ้างอิงตำแหน่งภาพจาก Google Map..... | 3-147 |
| รูปที่ 3-112 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวแอสฟัลต์และรอยต่อผิวคอนกรีต | 3-148 |
| รูปที่ 3-113 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวคอนกรีตและรอยต่อผิวแอสฟัลต์ | 3-148 |
| รูปที่ 3-114 ตัวอย่างกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่สภาพความเสียหายสอดคล้องในพื้นที่..... | 3-149 |
| รูปที่ 3-115 ตัวอย่างการจำลองการแสดงผลตามสภาพความเสียหาย..... | 3-151 |
| รูปที่ 3-116 ตัวอย่างการแสดงผลตามสภาพความเสียหายของอุปกรณ์ Laser Profiler คันที่ 1 | 3-151 |
| รูปที่ 3-117 ตัวอย่างการแสดงผลตามสภาพความเสียหายของอุปกรณ์ Laser Profiler คันที่ 2 | 3-152 |
| รูปที่ 3-118 ตัวอย่างการแสดงผลตามสภาพความเสียหายของอุปกรณ์สำรวจ LCMS..... | 3-152 |
| รูปที่ 3-119 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายแอสฟัลต์ | 3-153 |
| รูปที่ 3-120 ตัวอย่างการแสดงผลผ่านระบบ Roadnet สภาพความเสียหายแอสฟัลต์ | 3-153 |
| รูปที่ 3-121 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายคอนกรีต..... | 3-154 |
| รูปที่ 3-122 ตัวอย่างการแสดงผลผ่านระบบ Roadnet สภาพความเสียหายคอนกรีต..... | 3-154 |
| รูปที่ 3-123 แสดงจุดพิกัดค่าความเสียหายผิวทาง ค่าเฉลี่ยความขรุขระสากล (IRI) และภาพถ่ายความ เสียหายผิวทางในรูปแบบแผนที่ (GIS)..... | 3-155 |
| รูปที่ 3-124 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบมูลนก | 3-156 |
| รูปที่ 3-125 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพสัดส่วนที่มีความสอดคล้อง | 3-157 |
| รูปที่ 3-126 ตัวอย่างการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำกัน | 3-157 |
| รูปที่ 3-127 ตัวอย่างการแสดงผลการแสดงผลพิกัดสายทางหมายเลขทางหลวงที่ 1 ตอนควบคุมที่ 1102..... | 3-158 |
| รูปที่ 3-128 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง..... | 3-160 |
| รูปที่ 3-129 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC5 | 3-161 |
| รูปที่ 3-130 กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ..... | 3-162 |
| รูปที่ 3-131 QR code LINE Open Chat สำหรับแจ้งระบบ HRIS..... | 3-165 |
| รูปที่ 3-132 การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง | 3-170 |
| รูปที่ 3-133 รถสำรวจระบบ Laser Crack Measurement System | 3-173 |
| รูปที่ 3-134 อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU)..... | 3-173 |
| รูปที่ 3-135 อุปกรณ์รับค่าพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS | 3-173 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

หน้า

| | | |
|--------------|---|-------|
| รูปที่ 3-136 | ผลการประมวลผลค่าลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง (Geometric) และค่าระดับความสูง (Elevation) โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตจากการสำรวจด้วยระบบ Laser Crack Measurement System (LCMS) | 3-174 |
| รูปที่ 3-137 | The position of all three axes | 3-175 |
| รูปที่ 3-138 | หลักการคำนวณค่าความลาดชันของสายทาง (Longitudinal Grade)..... | 3-175 |
| รูปที่ 3-139 | การกระจัดเชิงมุม (Angular Displacement)..... | 3-176 |
| รูปที่ 3-140 | รถสำรวจระบบ Spot Laser | 3-177 |
| รูปที่ 3-141 | ผลการประมวลผลค่าลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง (Geometric) และค่าระดับความสูง (Elevation) โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตจากการสำรวจด้วยระบบ Laser | 3-178 |
| รูปที่ 3-142 | ตัวอย่างค่าความสูงจากโปรแกรมสำรวจ | 3-178 |
| รูปที่ 3-143 | ตัวอย่างค่าความลาดชันจากโปรแกรมสำรวจ..... | 3-179 |
| รูปที่ 3-144 | ตัวอย่างค่าความลาดเอียงจากโปรแกรมสำรวจ | 3-179 |
| รูปที่ 3-145 | การสร้าง Surface และ Alignment | 3-180 |
| รูปที่ 3-146 | การสร้างรูปตัดตามยาว..... | 3-180 |
| รูปที่ 3-147 | การสร้างรูปตัดตามขวาง..... | 3-181 |
| รูปที่ 3-148 | อุปกรณ์ Lidar Drone | 3-181 |
| รูปที่ 3-149 | ข้อมูล Point cloud จากอุปกรณ์ Lidar Drone | 3-182 |
| รูปที่ 3-150 | การเก็บค่าพิกัดด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณ GNSS แบบ RTK | 3-182 |
| รูปที่ 3-151 | ข้อมูลจุดพิกัดที่ได้จาก อุปกรณ์รับสัญญาณ GNSS แบบ RTK..... | 3-183 |
| รูปที่ 3-152 | Scatter plot แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ใน 3 ลักษณะ | 3-184 |
| รูปที่ 3-153 | กราฟเปรียบเทียบค่าระดับความสูง (Elevation)..... | 3-185 |
| รูปที่ 3-154 | กราฟเปรียบเทียบค่าความลาดชัน (Percent grad slope) | 3-186 |
| รูปที่ 3-155 | กราฟเปรียบเทียบค่าความลาดเอียง (Percent crown slope)..... | 3-187 |
| รูปที่ 3-156 | กราฟเปรียบเทียบค่ารัศมีโค้ง (Radius)..... | 3-188 |
| รูปที่ 3-157 | กราฟเปรียบเทียบค่าระดับความสูง (Elevation)..... | 3-189 |
| รูปที่ 3-158 | กราฟเปรียบเทียบค่าความลาดชัน (Percent grad slope) | 3-190 |
| รูปที่ 3-159 | กราฟเปรียบเทียบค่าความลาดเอียง (Percent crown slope)..... | 3-190 |
| รูปที่ 3-160 | กราฟเปรียบเทียบค่ารัศมีโค้ง (Radius)..... | 3-191 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|---|-------|
| รูปที่ 3-161 ตัวอย่างแนวคิดการออกแบบการแสดงผลลัพท์เครื่องมือทางสถิติ (Geometric)..... | 3-193 |
| รูปที่ 3-162 ตัวอย่างแนวคิดการแสดงกราฟแผนภูมิจุดแบบกระจาย หรือ Scatter plot และแผนที่แสดงค่าระดับของข้อมูลค่าระดับความสูง (Elevation)..... | 3-194 |
| รูปที่ 3-163 ตัวอย่างแนวคิดการแสดงกราฟเส้น (Line Chart) และกราฟพื้นที่ (Area Chart) และแผนที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความชันของสายทาง..... | 3-195 |
| รูปที่ 3-164 ตัวอย่างแนวคิดการแสดงกราฟเส้น (Line Chart) และแผนที่แสดงค่ารัศมีทางโค้ง..... | 3-196 |
| รูปที่ 3-165 ตัวอย่างแนวคิดการแสดงกราฟเส้น (Line Chart) และแผนที่แสดงค่าความลาดเอียง..... | 3-197 |
| รูปที่ 3-166 ภาพแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บภาพถ่ายผิวทางของรถสำรวจคันที่ 1 คันที่ 2 และคันที่ 3 ตามลำดับ..... | 3-199 |
| รูปที่ 3-167 ภาพแสดงตัวอย่างความถี่การจัดเก็บภาพของรถสำรวจแต่ละคัน..... | 3-199 |
| รูปที่ 3-168 โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผิวทางอยู่ใน Folder “pavement”..... | 3-200 |
| รูปที่ 3-169 ช่องทางการเข้าดูข้อมูลภาพถ่ายผิวทางผ่านระบบ Roadnet..... | 3-201 |
| รูปที่ 3-170 แสดงรายละเอียดการเพิ่มเติมหน้าแสดงผลภาพถ่ายผิวทางและค่าความเสียหายผิวทาง..... | 3-201 |
| รูปที่ 3-171 การแสดงผลภาพความเสียหายของผิวทางจากรถสำรวจแบบที่ 1..... | 3-202 |
| รูปที่ 3-172 การแสดงผลภาพความเสียหายของผิวทางจากรถสำรวจแบบที่ 2..... | 3-202 |
| รูปที่ 3-173 การแสดงผลภาพความเสียหายของผิวทางจากรถสำรวจแบบที่ 3..... | 3-203 |
| รูปที่ 3-174 ผลการออกแบบการแสดงผลภาพความเสียหายของผิวทาง ผนวกกับการแสดงค่าความเสียหายทุก ๆ 25 เมตร..... | 3-203 |
| รูปที่ 3-175 ผลการออกแบบภาพรวมการสำรวจที่เพิ่มเติมภาพความเสียหายของผิวทาง..... | 3-204 |
| รูปที่ 3-176 ผลการออกแบบภาพรวมการสำรวจที่เพิ่มเติมข้อมูลความเสียหายของผิวทาง..... | 3-204 |
| รูปที่ 3-177 ผลการออกแบบแผนภูมิแสดงตำแหน่งและตารางข้อมูลความเสียหายผิวทาง..... | 3-205 |
| รูปที่ 3-178 ผลการออกแบบการค่าความเสียหายภาพรวมด้วยกระบวนการวิเคราะห์ Heat Map..... | 3-207 |
| รูปที่ 3-179 ผลการออกแบบค่าความเสียหายผิวทาง Icrack- รอยแตกต่อเนื่อง (ตรม.)..... | 3-207 |
| รูปที่ 3-180 ผลการออกแบบค่าความเสียหายผิวทาง Ucrack –รอยแตกตามยาว (เมตร)..... | 3-208 |
| รูปที่ 3-181 ผลการออกแบบค่าความเสียหายผิวทาง Rav –ผิวหลุดร่อน (ตรม.)..... | 3-208 |
| รูปที่ 3-182 ผลการออกแบบค่าความเสียหายผิวทาง Patch_ac – ปะซ่อม (ตรม.)..... | 3-209 |
| รูปที่ 3-183 ประเภทความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวบิตูมินัส..... | 3-212 |
| รูปที่ 3-184 การเกิดร่องล้อ อันเป็นผลจากความหนาของชั้นผิวทาง..... | 3-222 |
| รูปที่ 3-185 การเกิดร่องล้อ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนรูปพลาสติกของพื้นผิว..... | 3-223 |



สารบัญญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|--------------|--|
| รูปที่ 3-186 | สรุปลงค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความชรุขระตามการศึกษาของ HDM 43-233 |
| รูปที่ 3-187 | แนวทางการประยุกต์ใช้การพิจารณาองค์ประกอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่ส่งผลต่อสภาพความเสียหายของผิวถนน3-234 |
| รูปที่ 3-188 | ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรที่นำมาพิจารณา.....3-235 |
| รูปที่ 3-189 | กลุ่มขององค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อสภาพความเสียหายของผิวถนน3-236 |
| รูปที่ 3-190 | เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หิวเคราะห์ค่าความเสียหายของผิวทางด้วยวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบ3-239 |
| รูปที่ 3-191 | รูปแบบถนนคอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเหล็กกันร้าว กรณี : ไม่มีลูกเต๋อย.....3-241 |
| รูปที่ 3-192 | รูปแบบถนนคอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเหล็กกันร้าว กรณี : มีลูกเต๋อย3-241 |
| รูปที่ 3-193 | รูปแบบถนนคอนกรีตที่เสริมเหล็กกันร้าว.....3-241 |
| รูปที่ 3-194 | รูปแบบถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างโดยไม่มีรอยต่อตามขวาง3-242 |
| รูปที่ 3-195 | ประเภทความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวคอนกรีต3-243 |
| รูปที่ 3-196 | รูปแบบการเกิด Transverse Joint Faulting3-243 |
| รูปที่ 3-197 | รูปแบบการเกิด Transverse Joint Spalling.....3-244 |
| รูปที่ 3-198 | รูปแบบการเกิด Transverse Cracking.....3-245 |
| รูปที่ 3-199 | Flow Chart แสดงขั้นตอนการปรับแก้ค่า Kgp.....3-250 |
| รูปที่ 3-200 | การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง3-251 |
| รูปที่ 3-201 | ความสัมพันธ์ระหว่างค่า IRI จริง และ IRI จากแบบจำลอง3-255 |
| รูปที่ 3-202 | เครื่องมือ Fixed Slip.....3-259 |
| รูปที่ 3-203 | เครื่องมือ Dynamic Friction Tester (DFT).....3-260 |
| รูปที่ 3-204 | ตัวอย่างการทดสอบ DFT (หน่วย มิลลิเมตร).....3-261 |
| รูปที่ 3-205 | Water Supply (หน่วย มิลลิเมตร).....3-262 |
| รูปที่ 3-206 | แผ่นยางทดสอบ (Rubber slider).....3-263 |
| รูปที่ 3-207 | อุปกรณ์ Road Stripe Assessment at Highway Speeds.....3-264 |
| รูปที่ 3-208 | ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องมือ Pavement Marking Retro Reflectivity กับยานพาหนะ.....3-264 |
| รูปที่ 3-209 | มาตรฐาน ASTM E1710 และ EN 1436.....3-265 |
| รูปที่ 3-210 | รูปแบบการตรวจวัดตามแบบจำลองการมองเห็นที่ระยะ 30 เมตร.....3-266 |
| รูปที่ 3-211 | ตัวอย่างการเก็บข้อมูลขณะรถเคลื่อนที่3-266 |



สารบัญรูป (ต่อ)

| | หน้า |
|--|-------|
| รูปที่ 3-212 ตัวอย่างการระบุค่าพิกัดในระบบ GPS ของข้อมูล | 3-267 |
| รูปที่ 3-213 ตัวอย่างการแสดงผล และบันทึกผลการสำรวจแบบ Real-time Data Acquisition and Analysis | 3-267 |
| รูปที่ 3-214 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความส่องสว่าง (Illuminance, E) และความสว่าง (Luminance, L) | 3-269 |
| รูปที่ 3-215 ตัวอย่างของแสงไฟที่ทำให้เกิด Disability and Discomfort Glare | 3-270 |
| รูปที่ 3-216 อุปกรณ์ Photometer Imaging Light Technique | 3-272 |
| รูปที่ 3-217 ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์บนถนน | 3-273 |
| รูปที่ 3-218 ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ภายในพาหนะ | 3-273 |
| รูปที่ 3-219 ตัวอย่างภาพที่ได้ขณะใช้งานโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง | 3-274 |
| รูปที่ 3-220 ตัวอย่างรถตู้ลากจูงและรถลากพ่วงทดสอบเครื่องมือ FWD | 3-274 |
| รูปที่ 3-221 ตัวอย่างชุดอุปกรณ์ทดสอบ FWD | 3-275 |
| รูปที่ 3-222 ตัวอย่างการติดตั้ง Geophone บริเวณรอยต่อของผิวทางคอนกรีต | 3-276 |
| รูปที่ 3-223 ตัวอย่างการตรวจสอบโพรงใต้ผิวจราจร “ไม่มีความเสียหาย” | 3-277 |
| รูปที่ 3-224 ตัวอย่างการตรวจสอบโพรงใต้ผิวจราจร “พบโพรงใต้คันทางที่ความลึก 0.3 เมตร จากผิวทาง” | 3-277 |