



## สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน .....	1-1
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน .....	1-1
1.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน .....	1-4
บทที่ 2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา .....	2-1
2.1 พื้นที่สำรวจ .....	2-1
2.2 เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง .....	2-3
2.3 การสำรวจสภาพทาง .....	2-31
2.4 การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ .....	2-72
2.5 การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet .....	2-94
2.6 การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet .....	2-114
2.7 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของผิวทาง ในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง .....	2-131
2.8 การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง .....	2-136
บทที่ 3 ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร .....	3-1
บทที่ 4 ความล่าช้าและปัญหา .....	4-1
4.1 รายงานความล่าช้า .....	4-1
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน .....	4-3
บทที่ 5 สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ .....	5-1
5.1 สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ .....	5-1
บทที่ 6 สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ .....	6-1
6.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ .....	6-1
6.2 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan) .....	6-5
ภาคผนวก ก รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ	





## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1	สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ..... 1-4
ตารางที่ 2-1	แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ ..... 2-1
ตารางที่ 2-2	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ..... 2-14
ตารางที่ 2-3	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ..... 2-15
ตารางที่ 2-4	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS ..... 2-16
ตารางที่ 2-5	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS ..... 2-18
ตารางที่ 2-6	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ..... 2-20
ตารางที่ 2-7	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ..... 2-20
ตารางที่ 2-8	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ... 2-22
ตารางที่ 2-9	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ..... 2-22
ตารางที่ 2-10	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทางอุปกรณ์ LCMS ..... 2-23
ตารางที่ 2-11	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ... 2-23
ตารางที่ 2-12	แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดระยะทาง ..... 2-26
ตารางที่ 2-13	รายละเอียดของเครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS/GNSS) ..... 2-30
ตารางที่ 2-14	เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น ..... 2-35
ตารางที่ 2-15	ระยะทางสำรวจแบ่งตามประเภทชุดเครื่องมือเลเซอร์ ..... 2-38
ตารางที่ 2-16	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI ..... 2-46
ตารางที่ 2-17	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า RUTTING ..... 2-48
ตารางที่ 2-18	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า MPD ..... 2-50
ตารางที่ 2-19	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง ..... 2-75
ตารางที่ 2-20	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต ..... 2-76
ตารางที่ 2-21	ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) จากการอุปกรณ์สำรวจด้วย LCMS และโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง ..... 2-84
ตารางที่ 2-22	แสดงตัวอย่างชื่อแฉงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error : RMSE) ..... 2-103
ตารางที่ 2-23	ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง ..... 2-107
ตารางที่ 2-24	แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet ในปัจจุบัน ..... 2-111
ตารางที่ 2-25	แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) กระบวนการภายใน ..... 2-115
ตารางที่ 2-26	แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวลาดยาง ..... 2-118





สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 2-27 แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวคอนกรีต .....	2-119
ตารางที่ 2-28 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง .....	2-135
ตารางที่ 2-29 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต .....	2-135
ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 .....	3-1
ตารางที่ 4-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง .....	4-3
ตารางที่ 5-1 ร่างเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ .....	5-1
ตารางที่ 6-1 สรุปรายการส่งมอบงาน .....	6-4





## สารบัญญรูป

	หน้า
รูปที่ 2-1 ตำแหน่งของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง .....	2-2
รูปที่ 2-2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางที่ติดตั้งบนยานพาหนะ .....	2-3
รูปที่ 2-3 ตัวอย่างการจำแนกระดับชั้น (Class) ของอุปกรณ์ตรวจวัดตามระดับความแม่นยำ และความถี่ของการบันทึกข้อมูลตามระยะทางสำรวจ เพื่อประมวลผลค่าโปรไฟล์ของผิวทาง (Pavement Profile) ตามมาตรฐาน ASTM E950 .....	2-4
รูปที่ 2-4 ผังการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ .....	2-5
รูปที่ 2-5 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ .....	2-5
รูปที่ 2-6 แสดงการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ .....	2-6
รูปที่ 2-7 อุปกรณ์ Laser Crack Measurement System (LCMS).....	2-7
รูปที่ 2-8 หลักการทำงานของอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดความเรียบของผิวทาง .....	2-8
รูปที่ 2-9 หลักการทำงานของอุปกรณ์เลเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์ Accelerometer ติดตั้งที่ระยะ +/- 750 มิลลิเมตร จากแนวกึ่งกลางของรถสำรวจ.....	2-9
รูปที่ 2-10 การตรวจวัดความถี่ร่องล้อด้วยเลเซอร์ 7 หัว .....	2-9
รูปที่ 2-11 แสดงตัวอย่างการเก็บค่า MPD .....	2-10
รูปที่ 2-12 แสดงตัวอย่างการคำนวณหาค่า MPD.....	2-10
รูปที่ 2-13 กราฟแสดงค่าการ Bounce Test.....	2-11
รูปที่ 2-14 หน้าโปรแกรมแสดงการทำ Block Calibration .....	2-12
รูปที่ 2-15 การคำนวณผลลัพธ์ค่า MPD จากเครื่องมือ Laser .....	2-12
รูปที่ 2-16 ค่า MPD ที่ตรวจวัดได้เป็นค่าความถี่ของผิวทางในระดับ Macro-Texture .....	2-13
รูปที่ 2-17 การประมวลผลค่า MTD ตามมาตรฐาน ASTM E965-15 .....	2-13
รูปที่ 2-18 การประมวลผลค่า MTD ตามมาตรฐาน ASTM E1845-15 .....	2-14
รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) และตัวอย่างภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) ....	2-17
รูปที่ 2-20 กล้องบันทึกภาพผิวทาง และตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพผิวทาง .....	2-19
รูปที่ 2-21 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง .....	2-21
รูปที่ 2-22 ตัวอย่างภาพถ่ายที่มีขนาดความกว้างยาวครอบคลุมผิวทาง และทรัพย์สินข้างเขตทาง .....	2-24
รูปที่ 2-23 เครื่องมือวัดความเร่ง .....	2-25
รูปที่ 2-24 รายละเอียดเครื่องวัดระยะทาง .....	2-25
รูปที่ 2-25 เครื่องวัดระยะทาง .....	2-26
รูปที่ 2-26 อุปกรณ์รับสัญญาณและชุดบันทึกข้อมูล .....	2-27





สารบัญญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-27 แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล .....	2-27
รูปที่ 2-28 ลักษณะของรถสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ .....	2-28
รูปที่ 2-29 ตัวอย่างเครื่องมือระบุพิกัดด้วยดาวเทียม .....	2-29
รูปที่ 2-30 หลักการทำงานของกรับพิกัดและค่าแก้ DGPS .....	2-29
รูปที่ 2-31 อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU).....	2-30
รูปที่ 2-32 แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของกรมทางหลวง .....	2-31
รูปที่ 2-33 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงงานซ่อมบำรุงถนนจากระบบ Plannet.....	2-32
รูปที่ 2-34 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าสภาพทางจากระบบ MIIS.....	2-32
รูปที่ 2-35 เพื่อใช้ในประเมินจัดทำแผนวิเคราะห์ใช้ในงานซ่อมบำรุงจากระบบ HRIS.....	2-33
รูปที่ 2-36 เพื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรจากระบบ TIMS มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง .....	2-33
รูปที่ 2-37 แผนที่แสดงแผนการสำรวจสายทางแบ่งตามประเภทของสายทาง .....	2-39
รูปที่ 2-38 พื้นที่ทดสอบที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100.....	2-41
รูปที่ 2-39 พื้นที่ทดสอบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100.....	2-41
รูปที่ 2-40 พื้นที่ทดสอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน 200.....	2-42
รูปที่ 2-41 พื้นที่ทดสอบที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100.....	2-42
รูปที่ 2-42 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (Lind, 2023) .....	2-44
รูปที่ 2-43 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล, 2022) .....	2-44
รูปที่ 2-44 Boxplots ค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน .....	2-47
รูปที่ 2-45 Boxplots ค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน .....	2-49
รูปที่ 2-46 Boxplots ค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน .....	2-51
รูปที่ 2-47 ที่มา : Lavrakas (2008) .....	2-53
รูปที่ 2-48 LCMS คำนวณค่า IRI มาจากค่าเฉลี่ยจุดเลเซอร์ทั้งหมดในร่องล้อ (Wheel Path กว้าง 750 mm) จำนวน 750 จุด ทำให้มีข้อมูลสำรวจสำหรับคำนวณค่า IRI จำนวนมากกว่า .....	2-54
รูปที่ 2-49 (ก) LASER PROFILER ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลางร่องล้อ (ข.) LCMS มีจำนวนเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด เก็บข้อมูลได้กว้าง 4.0 ม. (ค.) การแบ่งพื้นที่ร่องล้อสำหรับคำนวณค่า IRI ของ LCMS.....	2-54
รูปที่ 2-50 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ .....	2-55
รูปที่ 2-51 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 15 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ .....	2-56





สารบัญญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-52 แสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง .....	2-56
รูปที่ 2-53 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด Rutting .....	2-57
รูปที่ 2-54 อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1 ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD .....	2-58
รูปที่ 2-55 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด .....	2-59
รูปที่ 2-56 แสดงขั้นตอนการทำงานจากก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ .....	2-60
รูปที่ 2-57 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 352 ตอนควบคุม 0100 อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile .....	2-60
รูปที่ 2-58 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3592 ตอนควบคุม 0100 อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile .....	2-61
รูปที่ 2-59 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3312 ตอนควบคุม 0200 อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile .....	2-61
รูปที่ 2-60 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3050 ตอนควบคุม 0100 อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile .....	2-61
รูปที่ 2-61 เอกสารรับรองผล Calibrate อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1 .....	2-62
รูปที่ 2-62 เอกสารรับรองผล Calibrate อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2 .....	2-63
รูปที่ 2-63 การ Calibrate อุปกรณ์สำรวจ Laser Profiler คันที่ 1 .....	2-64
รูปที่ 2-64 เอกสารรับรองผล Calibrate อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2 .....	2-65
รูปที่ 2-65 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุด .....	2-67
รูปที่ 2-66 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง .....	2-67
รูปที่ 2-67 แสดงภาพมุมสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน .....	2-68
รูปที่ 2-68 แสดงภาพการเข้าสำรวจทางขนาน .....	2-69
รูปที่ 2-69 ภาพมุมสูงแสดงการวิ่งเมื่อเข้าสู่สองช่องจราจร .....	2-69
รูปที่ 2-70 แสดงภาพเมื่อเข้าสำรวจด้านซ้ายสุดของถนนไม่ได้ .....	2-70
รูปที่ 2-71 แสดงภาพสายทางที่เปียกจนไม่สามารถสำรวจได้ .....	2-70
รูปที่ 2-72 แสดงภาพเมื่อไม่สามารถเข้าสำรวจได้ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวาง ทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้ .....	2-71
รูปที่ 2-73 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความสึกหรองล้อบนผิวทาง .....	2-72
รูปที่ 2-74 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง .....	2-72
รูปที่ 2-75 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง .....	2-73





สารบัญญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-76 แสดงภาพถ่ายผิวทางที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์ .....	2-74
รูปที่ 2-77 แสดงความละเอียดภาพถ่ายสภาพความเสียหายผิวทาง (Distress) จากอุปกรณ์ ROMDAS Pavement Camera.....	2-74
รูปที่ 2-78 กระบวนการทำงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง.....	2-76
รูปที่ 2-79 การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางจากอุปกรณ์ ROMDAS.....	2-77
รูปที่ 2-80 ภาพพื้นผิวถนนที่สร้างจากเลเซอร์สามารถทำความเข้าใจ สูงสุดได้ที่ 4090x10000 Pixels .....	2-83
รูปที่ 2-81 ภาพรวมการประมวลผลของซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง.....	2-83
รูปที่ 2-82 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายผิวทางด้วยวิธีการ Manual Process ผ่านโปรแกรมประเมินเฉพาะทางและอุปกรณ์ LCMS Process.....	2-85
รูปที่ 2-83 ตัวอย่างความละเอียดข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง.....	2-86
รูปที่ 2-84 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพถนนและพื้นที่ภายในบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บนระบบ Roadnet3.....	2-86
รูปที่ 2-85 ผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายต่อเนื่องที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว พร้อมบ่งชี้ช่วง กม. บนระบบ Roadnet3 ได้.....	2-87
รูปที่ 2-86 ตัวอย่างข้อมูลสำรวจที่ผ่านการประมวลผล.....	2-89
รูปที่ 2-87 แผนผังแสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูล ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python และ SQL.....	2-90
รูปที่ 2-88 การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึง ระบบพิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม.....	2-90
รูปที่ 2-89 แสดงภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับสายทางที่สำรวจ .....	2-91
รูปที่ 2-90 แสดงพิกัดค่าความเสียหายที่สัมพันธ์กับสายทางสำรวจ .....	2-92
รูปที่ 2-91 แสดงการประมวลผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่ (GIS) ข้อมูลที่เกิดความเสียหายสัมพันธ์ กับค่าเฉลี่ย IRI ที่สูงตามข้อมูลประเมิน .....	2-92
รูปที่ 2-92 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3.....	2-94
รูปที่ 2-93 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผิวทาง จากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3.....	2-95
รูปที่ 2-94 แสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ตามมาตรฐาน ISO/OGC .....	2-96





สารบัญญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-95 การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ .....	2-97
รูปที่ 2-96 การ Convert (*.csv file) to Shapefile (Point).....	2-97
รูปที่ 2-97 การ Convert Points to Paths .....	2-98
รูปที่ 2-98 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม HKE ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจ ในฐานะข้อมูลกลางงานบำรุงทาง (CRDB) .....	2-99
รูปที่ 2-99 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรมให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจในฐานะข้อมูล .....	2-100
รูปที่ 2-100 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีสายทาง .....	2-100
รูปที่ 2-101 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลสำรวจจากสำนักบำรุงทาง.....	2-101
รูปที่ 2-102 แสดงตัวอย่างจุดบังคับสภาพภาคพื้นดิน GCP.....	2-104
รูปที่ 2-103 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 1 .....	2-105
รูปที่ 2-104 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 2 .....	2-105
รูปที่ 2-105 แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง.....	2-109
รูปที่ 2-106 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล (NAS).....	2-111
รูปที่ 2-107 แสดงภาพ Database Storage คงเหลือ 18 TB ณ ปัจจุบัน .....	2-112
รูปที่ 2-108 แสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin.....	2-112
รูปที่ 2-109 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin.....	2-113
รูปที่ 2-110 แสดงกระบวนการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet3.....	2-114
รูปที่ 2-111 ตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงตำแหน่งบริเวณทางแยก .....	2-115
รูปที่ 2-112 ตัวอย่างการตรวจสอบพื้นที่สำรวจและอ้างอิงตำแหน่งภาพจาก Google Map .....	2-116
รูปที่ 2-113 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวแอสฟัลต์และรอยต่อผิวลาดยาง .....	2-116
รูปที่ 2-114 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวคอนกรีตและรอยต่อผิวลาดยาง.....	2-117
รูปที่ 2-115 ตัวอย่างกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่สภาพความเสียหายสอดคล้องในพื้นที่.....	2-118
รูปที่ 2-116 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายลาดยาง .....	2-119
รูปที่ 2-117 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายคอนกรีต.....	2-120
รูปที่ 2-118 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบมูลนก .....	2-121
รูปที่ 2-119 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพสัดส่วนที่มีความสอดคล้อง.....	2-121
รูปที่ 2-120 ตัวอย่างการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำกัน .....	2-122







สารบัญญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-121 ตัวอย่างการแสดงผลการแสดงผลพิกัดสายทางหมายเลขทางหลวงที่ 1 ตอนควบคุมที่ 1102.....	2-123
รูปที่ 2-122 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง.....	2-124
รูปที่ 2-123 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC5 .....	2-125
รูปที่ 2-124 กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ.....	2-126
รูปที่ 2-125 QR code LINE Open Chat สำหรับแจ้งระบบ HRIS .....	2-130
รูปที่ 2-126 QR code LINE Open Chat Roadnet Survey สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค .....	2-130
รูปที่ 2-127 ตัวอย่างเอกสารในการแจ้งผล กรณีหลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet3 ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสำรวจ โดยระบุหมายเลขสายทางหลวง ตอนควบคุม และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร .....	2-131
รูปที่ 2-128 การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง .....	2-132
รูปที่ 4-1 สรุปผลการดำเนินงาน และผลการล่าช้าคิดเป็นร้อยละ รวม 2 อุปกรณ์.....	4-1
รูปที่ 4-2 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC4 รวม 2 อุปกรณ์.....	4-2
รูปที่ 4-3 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC5 รวม 2 อุปกรณ์.....	4-2
รูปที่ 6-1 แผนการดำเนินงานโครงการ.....	6-5

