



โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพทาง
โครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่าย
งบประมาณทางหลวงในระยะยาว ปี 2567

ประชุมตรวจรับ
(รายงานเบื้องต้น)
Inception Report
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วาระการประชุม

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | เรื่องเพื่อทราบ - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 |
| วาระที่ 3 | เรื่องเพื่อพิจารณา - พิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) |
| วาระที่ 4 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

หัวข้อใน การนำเสนอ

- 01 ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 02 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
- 03 แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
- 04 แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
- 05 แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง (ไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)
- 06 สรุปผลการส่งมอบงาน



ความเป็นมาของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

1.ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

TPMS

งานบำรุงรักษาลาด

| ประเภท | เงื่อนไข | ความหนัก | วิเคราะห์เมื่อ |
|--------------------------|--|----------|------------------------|
| 1. บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ | แนวอาชญากรรม สำรวจ : มิลาฮายา, เบน : รังหนัด, รศกุ่มฉือโนนมี ส่วนลด : 1%, เงื่อนไข : จากดัชนีรวม, เป้าหมาย : ผลประโยชน์ผู้ใช้ทาง | 10/1/10 | 19 มิ.ย. 2560 17:11 น. |
| 2. บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ | แนวอาชญากรรม สำรวจ : มิลาฮายา, เบน : รังหนัด, รศกุ่มฉือโนนมี ส่วนลด : 0%, เงื่อนไข : จากดัชนีรวม, เป้าหมาย : ผลประโยชน์ผู้ใช้ทาง | 10/3/10 | 19 มิ.ย. 2560 11:23 น. |
| 3. บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ | แนวอาชญากรรม สำรวจ : มิลาฮายา, เบน : รังหนัด, รศกุ่มฉือโนนมี ส่วนลด : 0%, เงื่อนไข : จากดัชนีรวม, เป้าหมาย : ผลประโยชน์ผู้ใช้ทาง | ๑๘/3/10 | 19 มิ.ย. 2560 11:19 น. |
| 4. บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ | แนวอาชญากรรม สำรวจ : มิลาฮายา, เบน : รังหนัด, รศกุ่มฉือโนนมี ส่วนลด : 0%, เงื่อนไข : จากดัชนีรวม, เป้าหมาย : ผลประโยชน์ผู้ใช้ทาง | 5/3/2 | 19 มิ.ย. 2560 11:05 น. |
| 5. บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ | แนวอาชญากรรม สำรวจ : มิลาฮายา, เบน : รังหนัด, รศกุ่มฉือโนนมี | | 15 มิ.ย. 2560 17:13 น. |

ค่าสำรวจ กม.2+900-0+150 (ไลอู R1)
ข้อมูลจาก สดสำรวจ Laser Profiler

กม. 2+900 ถึง 0+125

IRI: 121 | 2.15 | 5.21 (>35 = 4.46%) ม./กม.
Rut Depth: 1.06 | 2.88 | 16.70 (>15 = 0.89%) มม.
MPD: 0.56 | 0.64 | 0.96 มม.
ระยะทาง: 2.774 กม. คิวผิว: แอลพีดี 5มที่สำรวจ: 14 พ.ค. 67

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลโครงข่ายสายทางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีระยะทางในความรับผิดชอบประมาณ 77,887 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) โดยประกอบด้วยผิวลาดยางประมาณ 70,477 กิโลเมตร ทางผิวคอนกรีตประมาณ 7,346 กิโลเมตร และทางผิวลูกรังประมาณ 64 กิโลเมตร (ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566) ที่ผ่านมากกรมทางหลวงได้นำเอาระบบบริหารงานบำรุงทางโดยใช้โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง TPMS Budgeting Module เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์วิธีการและงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทางจากสภาพความเสียหายตั้งแต่ปี 2530 เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบำรุงทางของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงจากนั้นเมื่อปี 2552 ได้พัฒนาเป็น TPMS Optimization Model พัฒนาแนวทางของ World Bank โดยข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ข้อมูลค่าความสึกร่อนล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth : MPD) ตลอดจนข้อมูลสภาพความเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวลาดยางผิวคอนกรีต และข้อมูลบนภาพถ่ายผิวทาง ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บในฐานข้อมูล Roadnet พร้อมแสดงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บนแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping) ในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง โดยได้เปิดให้บริการข้อมูลต่อหน่วยงานอื่นหรือเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ภายในกรมทางหลวงและมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันระบบสารสนเทศอื่น ๆ ภายในกรมทางหลวง และมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


IRI RUT MPD



ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

2

2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน



2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานกลาง

ติดต่อและประสานงาน

- ติดต่อประสานงานระหว่างทีมที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้าง
- เร่งรัดที่ปรึกษานำส่งบัญชี QC4 - QC5 รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี QC4 - QC5 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดความล่าช้า

สรุปรายงานการประชุม

- สรุปรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม ประกอบด้วย การประชุม หารือรับงาน (ทางการ) และการประชุมหารือนอกกรอบ (ไม่เป็นทางการ)
- สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นำส่งบัญชี QC4 - QC5

แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ

- การนำส่งบัญชี QC4 ที่ปรึกษาสามารถส่งข้อมูลได้จำนวน 2 ครั้ง/1 แขวงฯ
- นำส่งบัญชี QC4 ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ลงใน Google drive ทำการคัดลอกลิงก์ส่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
- การนำส่ง QC5 ส. เป็นผู้ออกหนังสือแจ้งแขวงฯ ตรวจสอบบัญชี QC5 ให้ตรวจสอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ติดตามผลการตรวจสอบ

- QC4 ติดตามผลการตรวจสอบ 3 วันทำการ (ไม่รวมวันส่ง)
- QC5 ติดตามผลการตรวจสอบ 5 วันทำการ (ไม่รวมวันส่ง)

แจ้งผลการตรวจสอบให้ที่ปรึกษาทราบ

- หากผลการตรวจสอบไม่สอดคล้อง/มีแก้ไข ต้องแจ้งที่ปรึกษาให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง


รายงานระยะทางสำรวจ

รายงานระยะสำรวจประจำวัน (Daily Report)

- รวบรวมระยะทางสำรวจประจำวัน หลังจากทีมสำรวจรายงาน ตรวจสอบระยะทางสำรวจ และกรอกระยะทางสำรวจบน Daily Report
- สรุปรายงานระยะทางสำรวจประจำวัน
- แบบกราฟแสดงความก้าวหน้า การดำเนินงานแต่ละกระบวนการ ใน Daily Report
- ส่งไปยัง Line group เป็นประจำทุกวัน (หากล่าช้าสามารถรายงานในวันถัดไปได้ไม่เกิน 09:00 น. และรายงานจนกว่าจะสำรวจแล้วเสร็จ

รายงานระยะสำรวจประจำสัปดาห์ (Weekly Report)

- สรุปรายงานระยะทางสำรวจประจำสัปดาห์
- แบบกราฟแสดงความก้าวหน้า การดำเนินงานแต่ละกระบวนการ ใน Weekly Report
- แบบกราฟแสดงผลระยะทางสำรวจของอุปกรณ์สำรวจ และระยะทางสำรวจ 18 สำนักรถทางหลวง
- แบบกราฟแสดงระยะทางสำรวจรายอุปกรณ์
- แบบกราฟแสดงผลการดำเนินงาน ตรวจสอบระยะทาง
- แผนและผลการดำเนินงานโครงการ (Master Plan)
- สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรค การสำรวจของแต่ละทีม
- รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเรียงเอกสาร ส่งให้ทีมเลขานุการที่ปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ (วันรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้)





แนวทางและวิธีการศึกษาตาม ขอบเขตของงานที่กำหนด

4

หัวข้อ

ขอบเขตของงาน

- 01 พื้นที่การสำรวจ (TOR4.1)
- 02 อุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง (TOR4.2)
- 03 การสำรวจสภาพทาง (TOR4.3)
- 04 ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) ที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)
- 05 การประมวลผลข้อมูลการสำรวจ (TOR 4.4)
- 06 การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet (TOR 4.5)
- 07 การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet (TOR 4.6)
- 08 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง (Long Term Pavement Performance) (TOR 4.7)
- 09 การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง (TOR 4.8)

1. พื้นที่สำรวจ และระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร (TOR 4.1)


เกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง

- ระยะทางสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก และทางหลวงหมายเลข 2 หลัก ทำการสำรวจทั้งหมด
- ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก และทางหลวงหมายเลข 4 หลัก ที่อยู่ในลำดับชั้นทางหลวงที่ 1 และ 2 ทำการสำรวจทั้งหมด
- ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก และ 4 หลัก ที่เหลือที่ยังไม่ผ่านการสำรวจในรอบการสำรวจที่ผ่านมา ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์จากเกณฑ์การคัดเลือกในข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อให้ระยะทางสำรวจครบถ้วนตามข้อกำหนด

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 30,190.676 กิโลเมตร

โดยแบ่งออกเป็น LCMS – 21,013.163 กิโลเมตร

Laser Profilometer – 9,177.513 กิโลเมตร



2. อุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง (TOR 4.2)


สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้ ดังนี้

1. ดัชนีความขรุขระสากล (IRI)
2. ค่าความลึกเฉลี่ยของผิวทาง (MPD)
3. ค่าความลึกร่องล้อ (Rutting)

LCMS



Laser Profilometer



รถสำรวจทั้ง 4 คัน ที่ติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์

2. อุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง (TOR 4.2)

ก่อนดำเนินการสำรวจ ต้องมีการตรวจสอบสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

รถสำรวจ LCMS คันที่ 1



รถสำรวจ LCMS คันที่ 2



| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Status: | Receiving positions.. | |
| Com Port: | COM6: 115200 8 N 1 | Event Count: 42 |
| Latitude: | 12.215385932 | Longitude: 102.650634384 |
| Altitude (HAE): | -6.87 | Heading: 151.99 |
| PDOP: | 1.60 | HDOP: 1.00 |
| GPS Time: | 02:39:42.060 | UTC Date: 03/05/2024 |
| Satellites: | 12 | GNS Quality: GPS Fix |
| Data Received: | \$PTN,EVT,023939.637992,2,216,2312,5,18*78 \$PAPLEV12,441598.128660,G,221,1212.94489994,N,10239.0267 \$PAPLEV12,441598.619231,G,226,1212.94033952,N,10239.0290 \$PAPLEV12,441599.109775,G,231,1212.93610400,N,10239.0312 \$PTN,EVT,023941.698532,2,237,2312,5,18*77 \$GNRMC,023942.20,A,1212.92669494,N,10239.03618138,E,34.8 \$PAPLEV12,441600.679861,G,247,1212.92245103,N,10239.0384 | |

GPS Status

Status: Receiving positions.

Latitude: 14.290141

Longitude: 101.283822

Altitude: -4.58

PDOP (Sats): 1.10 (19)

GPS Time: 07:31:53.080

DGPS: Off

Offset: None

Laser Crack Measurement System

Status: Fault (3): Laser Interlock Open-Section 97

Last Error:


Last Capture: 490.228

| | Left Laser | Right Laser |
|-------------|------------------------|------------------------|
| Status: | OK | OK |
| M/S/L Prft: | 326/0/326 | 326/0/326 |
| M/S/L Sec: | 0/0/0 | 0/0/0 |
| IMU Info | 0.977 g Temp - 32.7 °C | 1.007 g Temp - 35.6 °C |


2. อุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง (TOR 4.2)

ก่อนดำเนินการสำรวจ ต้องมีการตรวจสอบสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

รถสำรวจ Laser Profilometer คันที่ 1



รถสำรวจ Laser Profilometer คันที่ 2



Speed (km/h): 47

Lasers are ON

Distance (km): 49.328

Start: 10

End: 57.946

Grade (%): -2.6

Height (m): -2.5

X Slope (%): -1.7

Right Wheelpath graph showing distance vs. profile.

Left Wheelpath graph showing distance vs. profile.

Buttons: Stop, Close


3. การสำรวจสภาพทาง (TOR 4.3)

1

จัดทำแผนการสำรวจ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบ

- Roadnet
- Plannet
- HRIS
- TIMS
- MIMS

ข้อมูลวันที่ 20 มี.ค. 67




2

วางแผนสำรวจ ระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กม. ตามเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมรวบรวมแผนงานก่อสร้างจากทาง สร. เพื่อนำมาคัดเลือกสายทางที่มีงานก่อสร้าง

3

หลังจากนำเสนอแผนในที่ประชุมแล้ว ดำเนินการสำรวจได้โดยการแจ้งการขอเข้าพื้นที่สำรวจตามแผนที่ได้ทำการคัดเลือก



4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)


ดำเนินการสอบเทียบในวันอังคารที่ 14 พ.ค. 67

| section | ทางหลวง | ตอนควบคุม | กม. เริ่มต้น | กม. สิ้นสุด | ทิศทาง | ประเภทผิวทาง | ระยะทางจริง (กม.) | ระยะทางสำรวจ(กม.) |
|---------|---------|-----------|--------------|-------------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 352 | 100 | 2+000 | 3+000 | L2 | คอนกรีต | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 3592 | 100 | 1+869 | 0+000 | R2 | คอนกรีตเสียหาย | 1.869 | 1.869 |
| 3 | 3312 | 200 | 32+000 | 34+000 | L2 | ลาดยางเสียหาย | 2.000 | 2.000 |
| 4 | 3050 | 100 | 0+000 | 2+980 | L1 | ลาดยาง, โคนกรีต, ลาดชั้น | 2.980 | 2.980 |
| 5 | 3050 | 100 | 2+980 | 0+000 | R1 | ลาดยาง, โคนกรีต, ลาดชั้น | 2.980 | 2.980 |
| รวม | | | | | | | 10.829 | 10.829 |



4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)

ผลลัพธ์การสอบเทียบข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 352 ตอนควบคุม 0100 นำเข้าระบบ **Roadnet**



4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)

ผลลัพธ์การสอบเทียบข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3592 ตอนควบคุม 0100 นำเข้าระบบ Roadnet

ROADNET BHMM
Central Road Database
กรมทางหลวง
สำนักงานบริหารบำรุงทาง

3592

กลุ่ม: ทางหลวงหมายเลข 3592 / ตอนควบคุม 0100 / ข้อมูลสำรวจ / กม.1+869-0+300 (เลา R2)

ค่าสำรวจ กม.1+869-0+300 (เลา R2)
ข้อมูลจาก รถสำรวจ Laser Profiler

กราฟ | ฮิสโตแกรม | พิมพ์ | ส่งออก

กม. 1+869 ถึง 0+294

IRI: 2.05 | 3.19 | 5.08 [$>3.5 = 25.00\%$] ม./กม.
Rut Depth: 120 | 3.29 | 8.76 [$>15 = 0.00\%$] มม.
MPD: 0.57 | 0.65 | 0.88 มม.

ระยะทาง: 1.577 กม. ผิวทาง: คอนกรีต วันที่สำรวจ: 14 พ.ค. 67

ประเภทความเสี่ยง


สภาพความเสี่ยงแอลฟาดี 25 เมตร

| | | |
|----------------------|---|----------|
| ▲ รอยแตกต่อเนื่อง | - | ต.ม./กม. |
| ● รอยแตกไม่ต่อเนื่อง | - | ม./กม. |
| ■ การหลุดร่อน | - | ต.ม./กม. |
| ◆ รอยปะซ่อม | - | ต.ม./กม. |
| ○ หลุมบ่อ | - | ต.ม./กม. |

สำนักงานบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532 | ผู้ให้บริการใช้งาน Roadnet | จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด - ครึ่ง


4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)

ผลลัพธ์การสอบเทียบข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3312 ตอนควบคุม 0200 นำเข้าระบบ **Roadnet**



4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ (TOR 4.3.4)

ผลลัพธ์การสอบเทียบข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3050 ตอนควบคุม 0100 นำเข้าระบบ **Roadnet**




4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ลักษณะการทำงาน และการวิเคราะห์ค่าแต่ละค่าของอุปกรณ์สำรวจ

ค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)

แนวการสำรวจตามที่คนขับรถขับไม่ตรงตามแนวเลนสำรวจ ระบบ Automated lane-tracking แก้ไขแนวการวิ่งสำรวจของรถ ให้สอดคล้องกับเลนสำรวจ

LASER PROFILER ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลาง ร่องล้อ LCMS มีจำนวนเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด เก็บข้อมูลได้กว้าง 4.0 ม. การแบ่งพื้นที่ร่องล้อสำหรับคำนวณค่า IRI ของ LCMS




4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ลักษณะการทำงาน และการวิเคราะห์ค่าแต่ละค่าของอุปกรณ์สำรวจ



ค่าความลึกร่องล้อ (RUTTING)

ลักษณะที่ 1


การตรวจวัดร่องล้อโดยแบบเลเซอร์ 7 หรือ 15 จุด ที่มีระยะของจุดตรวจวัดตายตัวข้อมูลประเภทนี้จะมี ความแม่นยำขึ้นกับตำแหน่งที่เลเซอร์ตกกระทบ ซึ่งระยะในการติดตั้งได้ถูกออกแบบมาโดยผู้ผลิตเครื่องมือซึ่ง ปรับแต่งมาให้เหมาะสมกับลักษณะทางโดยทั่วไปทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ เลเซอร์ไม่ตกกระทบ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดที่ร่องล้อมีความลึกสูงสุดได้



ความแตกต่างระหว่างจำนวนจุด เลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง



เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ



เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 15 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ


4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ลักษณะการทำงาน และการวิเคราะห์ค่าแต่ละค่าของอุปกรณ์สำรวจ

ค่าความลึกร่องล้อ (RUTTING)

ลักษณะที่ 2

การตรวจวัดโดยแบบเลเซอร์ 3 มิติ ที่มีจำนวนชุดเลเซอร์อยู่ 2 ชุด สำรวจได้กว้าง 4 เมตร และมีจำนวนเลเซอร์ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด ตามแนวขวางใช้ระบบ Pavemetrics's Laser Rut Measurement System (LRMS) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในกลุ่มของ Laser Crack Measurement System (LCMS) ในการตรวจวัด โดยเครื่องมือลักษณะนี้จะเป็นการสร้างข้อมูลหน้าตัดขวางของทางจากจุดจำนวนมาก จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการหาตำแหน่งที่ประมวลผลแล้วได้ความลึกของร่องล้อสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ลักษณะ ได้รับรองมาตรฐาน ASTM E1703



การเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์
ที่ได้จำนวน 4,096 จุด

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ลักษณะการทำงาน และการวิเคราะห์ค่าแต่ละค่าของอุปกรณ์สำรวจ

ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth : MPD)

ค่า MPD เป็นการตรวจวัดโดยใช้เลเซอร์คำนวณค่าความหยาบของผิวทาง (Pavement TexLASER2re)

โดยใช้เลเซอร์ ณ ตำแหน่ง เดียวกันกับการตรวจวัดดัชนี IRI ที่ระยะ 750 มิลลิเมตร จากกึ่งกลางตัวรถ โดยแบ่งรูปแบบลักษณะการคำนวณออกได้ดังนี้

ลักษณะที่ 1

เป็นการใช้เลเซอร์สร้างโปรไฟล์ตามยาวเพื่อคำนวณค่าความหยาบของผิวทาง โดยพบในระบบสำรวจจาก LASER1 LASER2 และ LASERDOH เป็นวิธีการเก็บค่า MPD แบบทิศทางเดียวกับการวิ่งของรถสำรวจ โดยชุดเลเซอร์ที่ใช้ในการเก็บค่า MPD ประกอบไปด้วย จุดเลเซอร์ 750 มิลลิเมตร ซ้ายและขวา และจุดเลเซอร์ CENTRE ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นรูปแบบจุด โดยที่เครื่องมือทำการเก็บค่าทุก 1 มิลลิเมตร และคำนวณตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน



อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1
ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD


4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ลักษณะการทำงาน และการวิเคราะห์ค่าแต่ละค่าของอุปกรณ์สำรวจ

ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth : MPD)

ลักษณะที่ 2

การหาค่า MPD ด้วยอุปกรณ์เลเซอร์ LCMS มีจำนวนจุดเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด ที่มีความกว้าง 4 เมตร ซึ่งครอบคลุมความกว้างของถนน 1 เลน จะทำให้ได้ค่าความหยาบเฉลี่ยของผิวทางบนพื้นฐานหลักการดั้งเดิมตามมาตรฐาน ASTM E965-15 และ ASTM E1845-15 และสามารถจำลองพื้นผิวถนนได้ในรูปแบบ 3 มิติ



4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

เอกสารการรับรองของตัวอุปกรณ์ที่ได้รับการคาริเบรต

romdas DATA COLLECTION LIMITED
 Head Office: PO Box 348 | Hironaka 7143 | NEW ZEALAND
 Office: 8C Benthick Street | New Lynn | Waiwaka | Auckland 0620 | NEW ZEALAND
 Phone: +64 9 8277033 | Fax: +64 9 827 7704 | E-mail: info@romdas.com | Website: www.romdas.com

Date: 20 April 2023

Certificate of LCMS Calibration Validation

Customer: **INFRAPLUS CO., LTD.**
 System Installation Date: October 2022
 LCMS model: LCMS-400 F779 LCMS-400 F780
 LCMS sensors s/n: F779 F780
 Date of calibration validation: 2023/04/19 2023/04/19

The above serial sensor number have passed the LCMS Validation as per below results


| LCMS-400-F779 | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Left | | Center | | Right | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Range Accuracy X | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Range Accuracy Z | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Range Noise Level Z | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Focus Focus Quality | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 |

| LCMS-400-F780 | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Left | | Center | | Right | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Range Accuracy X | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
| Range Accuracy Z | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
| Range Noise Level Z | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
| Focus Focus Quality | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |

This Certificate is valid for 6 months from the date of the calibration validation

Please note that the LCMS validation should be done every 6 months. If the validation results are not satisfactory, then LCMS must be sent to the factory for recalibration.

For Data Collection Limited


 Paul Hunter
 Chief Technology Officer

วันที่ 20 เม.ย. 67

อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1

Pavemetrics Calibration Certificate

December 22, 2021


LCMS model: LCMS-201 F325 LCMS-201 F326
 LCMS sensors s/n: 2021/12/21 2021/12/22
 Date of calibration: Cal002 Cal002
 Calibration ID: Cal002

The LCMS (Laser Crack Measurement System) sensors mentioned above were calibrated at Pavemetrics, Québec City, Canada. Both LCMS sensors **PASS** the calibration.

| LCMS-201-F325 Cal002 | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------|------|-------|------|
| | LEFT | | CENTER | | RIGHT | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Range Accuracy X | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.63 | 0.56 | 0.09 |
| Range Accuracy Z | 0.39 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 0.04 |
| Range Noise Level Z | 0.45 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| Focus Focus Quality | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.75 |

| LCMS-201-F326 Cal002 | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------|------|-------|------|
| | LEFT | | CENTER | | RIGHT | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Range Accuracy X | 0.38 | 0.02 | 1.14 | 0.41 | 1.17 | 0.04 |
| Range Accuracy Z | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.49 | 0.38 |
| Range Noise Level Z | 0.49 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.35 | 0.19 |
| Focus Focus Quality | 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 |

Quality Indicator
 Bad Good
 See Installation Manual for pass/fail criteria


 Jean-François Hébert
 Director of Product Development
 Tel: +1 418 717 6671 | jfhebert@pavemetrics.com

Pavemetrics Systems Inc.
 150, Boulevard René-Lévesque Est, Suite 1820 | Québec (Québec) G1R 5B1 Canada
 www.pavemetrics.com | Fax: +1 418 522 3345

วันที่ 22 ธ.ค. 64

อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2

arrb SYSTEMS

ARRB Systems Pty. Ltd.
 ABN 93 621 693 883
 25 Kingsley Close
 Rowville Vic 3178
 Melbourne, Australia
 +61 3 8595 6000
 info@arrbsystems.com

MANUFACTURER'S STATEMENT OF CONFORMANCE

| | |
|-------------------|-------------------|
| Reference number: | PR83 |
| Customer: | Trinit Thailand |
| Product: | Hawkeye 2000 case |
| Date: | 21-05-2021 |

I herein confirm that the ARRB Systems Hawkeye 2000 Digital Laser Profilers (DLP) as supplied to the above customer is designed to meet all requirements of the following international standards:


- World Bank Class 1 longitudinal profile,
- ASTM E950,
- ASTM E1926,
- ASTM E1656 Classification of L112,
- EN 13036-5 IRI Quarter car models,
- EN 13036-6 Classification of 2L1111,
- AASHTO M 328,
- AASHTO R 57, R 43, R 54 & R 56
- AGAM-S001 & S005,
- AGAM - T001, T002, T003 & T004,
- AGAM - T013, T014 & T016
- MPD: ISO 13473,
- MPD: ISO 13473,
- SMTD TRL Lab Rep. 639


Profilor Sensor Specifications are as follows:

| Specification | Profilor Laser | Profilor Accelerometer |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| Manufacturer | Limab | ST Microelectronics |
| Model | TexRough | LIS2L06AL |
| Range | 200mm | +/- 6 g |
| Stand-off | 300mm | NA |
| Resolution | 0.01mm | 125 µg |
| Laser spot size | 51 mm | NA |
| Wavelength | 650-670 nm | NA |
| Laser Class | 3B (20 mW) | NA |
| Sampling rate/Bandwidth | 32258 Hz | 300 Hz |
| Operating temp. | 0 - 40°C | -40°C to 85°C |

ARRB Profilers have been evaluated under controlled field-testing conditions as specified in the standards. The results as detailed herein show that the Hawkeye systems are fully compliant to the standards outlined in Hawkeye Validation report below. All ARRB products are tested in both workshop and field conditions to ensure operational and performance criteria are met, and the test results agree with established validation standards.

For further information, please contact the undersigned.


 Chad Murnane
 Chief Technology Officer


 Bao Nguyen
 Senior Service Technician

arrb SYSTEMS

ARRB Systems Pty. Ltd.
 ABN 93 621 693 883
 25 Kingsley Close
 Rowville Vic 3178
 Melbourne, Australia
 +61 3 8595 6000
 info@arrbsystems.com

5. Precision and Accuracy Limits

The following are the specified precision and accuracy limits:

| Test | r ² | Slope | Intercept |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| IRI precision | ≥0.97 | = 1.00 +/- 0.10 | = 0.00 +/- 0.10 |
| IRI accuracy* | ≥0.95 | | |
| MPD precision | ≥0.97 | = 1.00 +/- 0.10 | = 0.00 +/- 0.10 |
| Rut depth precision | >0.98 | = 1.00 +/- 0.15 | = 0.00 +/- 0.15 |

*in comparison to independent profiler. See results for additional information.

6. System components

| Position | Sensor model | Data type | Sensor S/N |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Left 750mm | Limab TexRough | IRI/Texture/Acc | 16205 |
| Left 1150mm | Limab MRough | Rutting | 16399 |
| Left 1500mm | Limab MRough | Rutting | 16400 |
| Centre | Limab TexRough | IRI/Texture/Acc | 16401 |
| Right 1500mm | Limab MRough | Rutting | 16397 |
| Right 1150mm | Limab MRough | Rutting | 16398 |
| Right 750mm | Limab TexRough | IRI/Texture/Acc | 16204 |
| Make | Equipment | Model | Serial number |
| Hawkeye | 2000 Case | NA | PR83 |
| Hawkeye | Power Hub | NA | 162 / 163 |
| Hawkeye | Heartbeat 3 | BF-18010.A | 153 |
| Hawkeye | Master PC | BF-COM/ARK-3500F | KSA4813724 |
| SICK DMI | Axle Mounted DMI | DFS60B-SET-2000 | 2052-0359 |
| Hawkeye | Gipsitrac2 | G2 | 26 |
| Hawkeye | Acquisition Software | Version 9.0 | N/A |
| Hawkeye | Processing Toolkit Software | Version 8.5.0 | N/A |

วันที่ 21 พ.ค. 64


อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profilometer

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการสอบเทียบอุปกรณ์


สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับวิเคราะห์ผล

นอกจากจะสามารถวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าสถิติต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถวัดการกระจายข้อมูลด้วยกราฟ ซึ่งกราฟที่ได้รับความนิยมได้แก่ Boxplot ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดการกระจายของข้อมูล โดยสามารถเปรียบเทียบค่ากลาง และค่าการกระจายของข้อมูลหลาย ๆ ชุดได้ ซึ่งกราฟ Boxplot แสดงการกระจายข้อมูลโดยอิงจากสรุปตัวเลขห้าตัว ได้แก่ ค่า ขั้นต่ำ, ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1), ค่ามัธยฐาน หรือควอร์ไทล์ที่สอง (Q2) , ควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และ ค่าสูงสุด



ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot

(Lind, 2023)



ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot

(สถาบันนวัตกรรมและกรรมาภิบาลข้อมูล, 2022)

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการสอบเทียบอุปกรณ์

การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)

Cronbach's alpha คือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กันก็แสดงว่าอยู่ในเรื่องราวเดียวกันได้ (กลุ่มเดียวกัน) ตัวอย่างเช่น การทดสอบการวิ่งรถสำรวจ ประกอบด้วยรถสำรวจ 5 คัน เมื่อทำการทดสอบ Cronbach's Alpha จึงเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือสำรวจทั้ง 5 คัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเหมาะที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น ค่า Cronbach's Alpha ที่จะได้นั้นจะมีเพียงค่าเดียว ต่อ การทดสอบ 1 กลุ่ม


สำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าเท่าไรถึงจะเรียกว่า Cronbach's alpha ผ่านเกณฑ์ อาจจะมีหลายการอ้างอิง แต่ตัวเลขที่มักเป็นสากลก็คือ 0.7 หมายความว่า ค่า Cronbach's Alpha ควรจะมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์ ดังแสดงในรูป

| Cronbach's alpha | Internal consistency |
|-------------------------|----------------------|
| $\alpha \geq 0.9$ | Excellent |
| $0.9 > \alpha \geq 0.8$ | Good |
| $0.8 > \alpha \geq 0.7$ | Acceptable |
| $0.7 > \alpha \geq 0.6$ | Questionable |
| $0.6 > \alpha \geq 0.5$ | Poor |
| $0.5 > \alpha$ | Unacceptable |

ที่มา: Lavrakas (2008)

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน



| | สถิติเชิงพรรณนาของ IRI | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser (DOH) |
| จำนวน ข้อมูล | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 2.64 | 2.50 | 2.54 | 2.50 | 2.57 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 1.33 | 1.20 | 1.32 | 1.13 | 1.36 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.17 |
| ค่าสูงสุด | 7.66 | 6.73 | 7.68 | 6.87 | 7.96 |
| ค่าต่ำสุด | 1.24 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
| พิสัย | 6.42 | 5.69 | 6.59 | 5.77 | 6.83 |
| Q1 | 1.86 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.79 |
| Q2 | 2.37 | 2.25 | 2.27 | 2.23 | 2.29 |
| Q3 | 3.03 | 2.85 | 2.96 | 2.95 | 2.88 |
| IQR | 1.17 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.10 |
| Upper fence | 4.79 | 4.44 | 4.72 | 4.71 | 4.53 |
| Lower fence | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |


4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI พบว่าค่าเฉลี่ย IRI จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ค่า มีความใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 2.64 แสดงว่ารถสำรวจ IRI ทั้ง 5 คัน มีจุดศูนย์กลางของข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ ค่า SD และค่าต่าง ๆ ในกราฟ Boxplot ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าการกระจายของข้อมูล IRI จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน เป็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดย Boxplot ที่แสดงการกระจายของข้อมูลดังแสดงในรูป โดยจากกราฟทั้ง 5 พบว่าข้อมูลของรถสำรวจแต่ละคันจะไม่สมมาตร โดยข้อมูลกระจายตัวในลักษณะเบ้ขวา (Right skewed หรือ Positive skewed)

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน



| | สถิติเชิงพรรณนาของ RUT | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser (DOH) |
| จำนวน ข้อมูล | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 3.69 | 4.62 | 4.25 | 4.50 | 4.50 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 7.41 | 6.57 | 12.20 | 15.08 | 5.05 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 2.72 | 2.56 | 3.49 | 3.88 | 2.25 |
| ค่าสูงสุด | 13.28 | 14.10 | 22.11 | 20.10 | 11.62 |
| ค่าต่ำสุด | 0.91 | 1.44 | 1.27 | 0.33 | 0.09 |
| พิสัย | 12.37 | 12.66 | 20.83 | 19.77 | 11.53 |
| Q1 | 1.85 | 2.70 | 2.24 | 2.15 | 0.89 |
| Q2 | 2.67 | 3.97 | 2.95 | 3.23 | 1.60 |
| Q3 | 4.34 | 5.73 | 4.29 | 5.33 | 2.97 |
| IQR | 2.49 | 3.02 | 2.05 | 3.19 | 2.08 |
| Upper fence | 8.07 | 10.23 | 7.36 | 10.12 | 6.09 |
| Lower fence | -1.89 | -1.83 | -0.83 | -2.63 | -2.23 |


4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

จากการประมวลผลทางสถิติเบื้องต้น คือ ค่าเฉลี่ย หรือค่า Mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่า SD ของค่า RUTTING พบว่ามีค่าเฉลี่ยจากรถสำรวจทั้ง 4 คัน (LCMS 2 (STS), Laser 1 (CU), Laser 2 (TU), Laser(DOH)) เกาะกลุ่มกันอยู่ระหว่าง 4.25 – 4.62 โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.69 จากรถสำรวจคันที่ 1 (LCMS 1 (CU)) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเห็นชัดเจนว่าข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยรถสำรวจคันที่ 1 และ 2 แบบ LCMS และรถสำรวจ Laser สำนักวิเคราะห์ ฯ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดที่ 2.72 , 2.56 และ 2.25 ตามลำดับ ส่วนรถสำรวจคันที่ 3 และ 4 แบบ Laser มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันที่ 3.49 และ 3.88 ตามลำดับ การกระจายตัวของข้อมูล RUT จาก Boxplots ดังแสดงในรูปของรถสำรวจทั้ง 5 คันสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันทั้ง 5 คัน คือ ไม่สมมาตร โดยข้อมูลกระจายตัวในลักษณะเบ้ขวา (Right skewed หรือ Positive skewed) ซึ่งแสดงว่ามีค่า RUT ที่สูง ๆ โดยสูงกว่าค่า Upper fence อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกค่าเหล่านี้ว่าค่า Outliers

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน



| | สถิติเชิงพรรณนาของ MPD | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser (DOH) |
| จำนวน ข้อมูล | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| ค่าสูงสุด | 1.15 | 1.11 | 1.26 | 1.28 | 1.18 |
| ค่าต่ำสุด | 0.28 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| พิสัย | 0.87 | 0.66 | 1.03 | 1.04 | 0.99 |
| Q1 | 0.61 | 0.65 | 0.55 | 0.48 | 0.37 |
| Q2 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.56 | 0.46 |
| Q3 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.56 |
| IQR | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| Upper fence | 0.87 | 0.92 | 1.05 | 0.88 | 0.84 |
| Lower fence | 0.45 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.08 |

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

จากการประมวลผลทางสถิติเบื้องต้นของค่า MPD พบว่าค่าเฉลี่ย MPD จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ค่ามีความใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.71 และค่า SD ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงว่ารถสำรวจ MPD ทั้ง 5 คัน มีจุดศูนย์กลางของข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และการกระจายของข้อมูลก็เป็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

การกระจายตัวของข้อมูล MPD จาก Boxplots ดังแสดงในรูปของรถสำรวจทั้ง 5 คัน สอดคล้องกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันทั้ง 5 คัน คือ เกือบสมมาตร (Approximately Normal) โดยข้อมูลกระจายตัวในลักษณะเบ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีค่า Outliers กระจายอยู่ทั้งในส่วนที่สูงกว่า ค่า Upper fence และมีบางส่วนอยู่ที่ต่ำกว่า Lower fence

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ผลลัพธ์ของการวิ่งทดสอบอุปกรณ์สำรวจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของรถสำรวจทั้ง 5 คัน พบว่ามีจุดศูนย์กลางของข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ค่าที่ได้มีการกระจายตัวในลักษณะใกล้เคียงกันสอดคล้องกันทั้ง 5 คัน

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ครอนบ์คัลฟา

- ค่า IRI จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน
 - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบ์คัลฟา = 0.966 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด IRI อยู่ในระดับดีมาก)
- ค่า RUTTING จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน
 - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบ์คัลฟา = 0.946 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด RUTTING หรือ RUT อยู่ในระดับดีมาก)
- ค่า MPD จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน
 - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบ์คัลฟา = 0.90 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด MPD อยู่ในระดับดีมาก)

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

ข้อสรุป

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลค่า IRI ค่า RUT และ ค่า MPD จากเครื่องมือ คือ รถสำรวจทั้ง 5 คัน พบว่า

ระดับความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบักอัลฟามีค่ามากกว่า 0.90 หรือมีค่าใกล้เคียง 1

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดประเภทเดียวกัน ทั้ง 4 เครื่องที่ทำงานกันอย่างเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น การหาคือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผ่านการนำเครื่องมือมาวัดหลาย ๆ ครั้ง ด้วยค่า คำนวณค่าความเชื่อถือได้ที่วัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบักอัลฟา (Cronbachs' alpha coefficient) จึงเพียงพอต่อการการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)

4. การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

อ้างอิง (Reference)

- กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554. สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พิเชิต ฤทธิจรุญ. (2556). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์ จำกัด.
- วรณีย์ แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (2022). แผนภูมิ Box and Whisker Plot คืออะไร ใช้งานอย่างไร (<https://digi.data.go.th/blog/what-is-box-and-whisker-plot/>)
- สุวิมล ตีรกานันท์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Lavrakas, P. (2008). *Encyclopedia of Survey Research Methods*, 1st Edition. SAGE.
- Lind, Douglas A., William G Marchal., Samuel A Wathen. (2023). *Basic Statistics for Business and Economics*. Mc Graw Hill. New York
- Mohsen Tavakol and Reg Dennick. Making Sense of Cronbach's Alpha. *International Journal of Medical Education*. 2011; 2:53-55 Editorial

5. การประมวลผลข้อมูลการสำรวจ (TOR 4.4)

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาทำการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Process โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลจะประกอบด้วย

ข้อมูลจากชุดเครื่องมือเลเซอร์

- **ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting)** ทำการคำนวณ ทุกๆ ระยะ 25 เมตร หรือน้อยกว่า
- **ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI)** ทำการคำนวณทุก ๆ ระยะ 25 เมตร หรือน้อยกว่า
- **ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD)** ทำการคำนวณทุกระยะ 25 เมตร หรือน้อยกว่า

ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress)

- วิเคราะห์ความเสียหายผิวทางจากภาพถ่าย ประกอบด้วย **รอยแตก รอยปะ หลุมบ่อ**
- แบ่งการประมวลผลออกเป็นข้อมูลความเสียหายของ **ถนนผิวลาดยางและผิวคอนกรีต**

ข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง

- ประมวลผลที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า **1,600x1,200 pixel** ในรูปแบบของไฟล์ JPEG หรือที่ดีกว่า
- ชุดข้อมูลจะประกอบด้วย **ไหล่ทาง ป้ายจราจร หลัทธิโลเมตร รวกันอันตราย ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก**

การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ GIS

- อ้างอิงที่มาตรฐานระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates Systems) **WGS84**
- การระบุตำแหน่ง **ข้อมูลการสำรวจแบบสัมพัทธ์** (Relative location) หรือแบบ **หลัทธิโลเมตร** ตามระบบทะเบียนทางหลวง

5. การประมวลผลข้อมูลการสำรวจ (TOR 4.4)

1. Raw data

- ข้อมูลจุดค่าสภาพ IRI, Rutting, Texture จาการถสำรวจ

| |
|-----------------------------------|
| LCMS_Rough_Processed_20240514_4 |
| LCMS_Rut_Processed_20240514_4 |
| LCMS_Texture_Processed_20240514_4 |

2. Process data

- ดึงข้อมูล RAW data ประมวลด้วย Python code + SQL code
- เปรียบเทียบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล RAW data เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล
- ประมวลผล คำนวณค่า IRI, Rutting, Texture คำนวณทุก 25 เมตรตามที่กรม.ถนนกำหนด
- วิเคราะห์ความเสียหายผิวทางด้วย Python code + SQL code และผู้เชี่ยวชาญ

- ข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง กล้องหน้ารถ และหลังรถ




3. Output data

- ข้อมูลความเสียหายผิวทาง surface distress

| |
|---------------------------------|
| LCMS_Crack_Processed_20240514_4 |
|---------------------------------|

- จุดพิกัดข้อมูล IRI, Rutting, Texture ทุก 25 เมตร ที่ระบุตำแหน่งข้อมูลการสำรวจแบบสัมพัทธ์ (Relative location) หรือแบบหลักกิโลเมตรตามระบบทะเบียนทางหลวง โดยแสดงผลบนระบบ Roadnet3
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพผิวทาง Surface distress
- ข้อมูลภาพถ่ายถนนสองข้างทาง และภาพกล้องหลัง ที่แสดงผลบน Roadnet3



5. การประมวลผลข้อมูลการสำรวจ (TOR 4.4)


ประมวลผลข้อมูลการสำรวจสภาพทาง

ผิวทางลาดยาง

| ลำดับ | รูปแบบความเสียหาย | หน่วยการวัด |
|-------|--|---------------|
| 1 | รอยแตกต่อเนื่องหลายทิศทาง (Interconnected Crack) | ตารางเมตร/กม. |
| 2 | รอยแตกไม่ต่อเนื่อง (U-Crack) | เมตร/กม. |
| 3 | การเอี่ยมของลาดยาง (Bleeding) | ตารางเมตร/กม. |
| 4 | การหลุดร่อน (Raveling) | ตารางเมตร/กม. |
| 5 | หลุมบ่อ (Pot-Holes) | ตารางเมตร/กม. |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | ตารางเมตร/กม. |

ผิวทางคอนกรีต


| ลำดับ | รูปแบบความเสียหาย | หน่วยการวัด |
|-------|--|----------------------------------|
| 1 | รอยแตกตามขวาง (Transverse Cracks) | จำนวนแผ่น/กม. |
| 2 | รอยบิ่นกะเทาะที่รอยต่อ (Spalling) | ร้อยละของการบิ่นที่รอยต่อตามขวาง |
| 3 | รอยแตกตามยาว (Longitudinal Cracks) | จำนวนแผ่น/กม. |
| 4 | รอยแตกที่มุม (Corner Breaks) | จำนวน/กม. |
| 5 | ความเสียหายของวัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint Seal Damage) | เสียหาย/ไม่เสียหาย |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | ตารางเมตร |



6. การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet (TOR 4.5)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Roadnet เพื่อใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ GIS

จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไว้ในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล (Hard disk) และสำรองข้อมูล Storage อย่างเป็นระบบ โดยติดตั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง



อุปกรณ์สำรองข้อมูล
ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

6. การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet (TOR 4.5)

1) จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจ



Laser Profile




LCMS



- ROW
- PAVE
- IRI
- Rutting
- Textures

- ROW
- PAVE
- IRI
- Rutting
- Textures
- Damage




2) ประมวลผลด้วย Coding Python + Postgresql เข้าสู่ Database



Database Storage



3) จัดเก็บข้อมูล File Base ลง Roadnet 3



ปัจจุบันพื้นที่ว่างในการจัดเก็บ

- Database Storage เหลืออยู่ประมาณ 18 TB

6. การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet (TOR 4.5)

4) จัดรูปแบบ file base ลง Roadnet3

1) ข้อมูลความเสียหายผิวทาง Surface Distress





Laser Profile

LCMS

2) ประมวลผลด้วย Coding
Python + Postgresql
เข้าสู่ Database



3) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลประเมินฯ
ด้วยโมเดล YOLOv8 (Deep Learning)
สำหรับการตรวจจับวัตถุ
(Object Detection)




ประเมินความเสียหายผู้เชี่ยวชาญ

PAVE


Damage

python™

Coding ดึงข้อมูล Damage lcms



7. การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet (TOR 4.6)



รายละเอียดเกณฑ์ในการตรวจสอบรอบที่ 3 QC3

| ลำดับ | รายละเอียดการตรวจสอบ | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ตาราง,กราฟ สำรวจระยะทางค่า IRI, RUTTING, MPD มีความสอดคล้อง | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ข้อมูลภาพถ่าย 2 ซ้ำทางไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง/ไม่สมบูรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ภาพเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับข้อมูลภาพถ่าย 2 ซ้ำทาง/ไม่สมบูรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | ไม่มีข้อมูลตารางความเสียหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | ไม่มีข้อมูลการสำรวจ หรือไม่ได้นำเข้าข้อมูลในระบบ Roadnet3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | ไม่มีข้อมูลหน้าสรุปรายละเอียดสายทางในระดับตอนควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | แผนระยะทางสำรวจ ไม่ตรงกับระยะทางในระบบ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | วันที่สำรวจไม่ถูกต้อง ไม่แสดง (วัน/เดือน/ปี) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | แผนการสำรวจซับซ้อนหรือไม่ครบถ้วนกับข้อมูลในระบบ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | กม. แผนการสำรวจไม่ตรงกับประเภททาง (ทางขนาน, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์ทางลอด) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | ข้อมูลผิวทางบนระบบไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีผิวทาง | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | ตำแหน่ง GPS ในแผนที่ไม่สมบูรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | ตำแหน่ง GPS เส้นทางสำรวจสัมพันธ์กับโครงข่ายทางหลวง (HRIS) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

เอกสารวิธีการตรวจสอบและเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด

<https://drive.google.com/file/d/1HAsnniAiPelwl8gvqkK6WAH2Mv3qUt/view?usp=sharing>




ผู้ประสานงานกลางเจ้าหน้าที่ In House

- ประสานงานกลางระหว่างกรมทางหลวงและที่ปรึกษาในกระบวนการนำเข้าข้อมูลตรวจสอบบัญชี Qc4 และ Qc5
- รวบรวมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการวิ่งสำรวจของ 3 ที่ปรึกษา
- สรุปภาพรวมและระยะเวลาของโครงการเป็นรายวันและรายสัปดาห์

7. การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet (TOR 4.6) (ต่อ)

| ลำดับ | รายละเอียด |
|-------|---|
| 1 | การแสดงผลข้อมูลสภาพทาง ได้แก่ ข้อมูลค่าความสึกร่อนล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) และข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD) ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง |
| 2 | การแสดงผลข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามแต่ละประเภทผิวทาง |
| 3 | ภาพถ่าย 2 ข้างทาง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของถนนและ 2 ข้างทาง ต้องมีความสมบูรณ์ |
| 4 | การแสดงผลพิกัดสายทาง (Coordinates) จะต้องมีความสอดคล้องกับภาพถ่ายสายทางและสภาพพื้นที่ |
| 5 | กม.เริ่มต้น – สิ้นสุด ของตอนควบคุมสายทางหน้างานจริง สอดคล้องกับโครงข่ายทางหลวง หากไม่สอดคล้องจะทำเอกสารแนบช่วงกม. ที่ไม่สอดคล้องเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลให้ดำเนินการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง |
| 6 | เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้วางสามารถแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาค เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ |




ตัวอย่างเอกสารชี้แจงกรณี กม. สำรวจไม่ตรงกับหลัก กม. ตามสภาพหน้าจริง
<https://drive.google.com/file/d/1DZtPGSxlqyL1rvDHc3uJbVZFozYDDfbi/view?usp=sharing>

8.การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง

8.1 การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังจากได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่าง ๆ (Road Work Effect Model) (TOR 4.7.1)

1. เลือกสายทางที่มีงานบำรุงตามรหัสงานต่อไปนี้
 - 22100 : งานฉาบผิวแอสฟัลต์
 - 22200 : งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 - 23200 : งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์/คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่
 - 24100 : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
2. เลือกเฉพาะสายทางที่มีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาก่อนซ่อมบำรุงไม่เกิน 360 วัน และมีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาหลังซ่อมบำรุงไม่เกิน 60 วัน



3. ผลการสำรวจของ IRI เฉลี่ยหลังซ่อมจะต้องมีค่าไม่มากกว่า ค่า IRI เฉลี่ยก่อนซ่อม

8. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง

8.2 การศึกษาและแปลผลการสำรวจโดยโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (Thailand Pavement Management System, TPMS) เพื่อวิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงจากระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection) (TOR 4.7.2)

1) การประมวลผลข้อมูลความเสียหายผิวทางลาดยาง

| ผิวทางลาดยาง | | | |
|--------------|---|---------|--------------------|
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | การวัด | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกต่อเนื่อง (Interconnected crack) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |
| 2 | รอยแตกไม่ต่อเนื่อง (Longitudinal crack) | ความยาว | เมตร/กิโลเมตร |
| 3 | การซึมของลาดยาง (Bleeding) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |
| 4 | การหลุดร่อน (Raveling) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |
| 5 | หลุมบ่อ (Pot holes) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |

2) การประมวลผลข้อมูลความเสียหายผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกตามขวาง (Transverse cracks) | จำนวนแผ่น/กิโลเมตร |
| 2 | รอยบิ่นกระเทาะที่รอยต่อ (Spalling) | ร้อยละของการบิ่นที่รอยต่อตามขวาง |
| 3 | รอยแตกตามยาว (Longitudinal cracks) | จำนวนแผ่น/กิโลเมตร |
| 4 | รอยแตกที่มุม (Corner breaks) | จำนวน/กิโลเมตร |
| 5 | ความเสียหายของวัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint seal damage) | เสียหาย/ไม่เสียหาย |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | ตารางเมตร |

9. การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง (TOR 4.8)



- ใช้ระบบ TPMS เพื่อใช้ในการวางแผนในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2568 ถึง 2573
 - แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์
 - กรณีไม่จำกัดงบประมาณ (Unlimited Budget)
 - กรณีจำกัดงบประมาณในแต่ละปี (Budget Constraint)
 - กรณีกำหนดค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี (IRI Constraint)
 - แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี
 - แผนงานบำรุงทางประจำปีในระดับความละเอียดทุก 1 กิโลเมตร (แบบไม่จำกัดงบประมาณ)

การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เพื่อเป็นการวางแผนงานบำรุงทางและสรุปผลสำรวจรอบ 3 ปี จะดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที



จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงได้อย่างคุ้มค่า
ผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจะทวีความรุนแรง





แผนการดำเนินงาน และแผนการ ทำงานของบุคลากรในโครงการ

4

ผู้จัดการโครงการและรายชื่อผู้ประสานงาน

ผู้จัดการโครงการ

รศ.ดร.อุรุยา วิสกุล

ผู้ประสานงานกลาง

น.ส.ธนพร จิวไม้แดง

บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 1 และ 2)

- 1) ชื่อ : นายคณศร์ สมพงษ์พันธ์ (ไปป์)
โทร : 083-909-1902
E-mail : pscloserd@gmail.com
Line id : closerd
- 2) ชื่อ : นางสาวอัจฉรา สิทธิธา (นู้ก)
โทร : 080-615-9249
E-mail : atchara.sitt@gmail.com
Line id : itisnook


บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 3)


- 1) ชื่อ : นายธีรศักดิ์ สีนาก (เจน)
โทร : 091-701-4888
E-mail : theerasak_s@sts.co.th
Line id : jane_theerasak

บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 4)

- 1) ชื่อ : นายประชิดพร ไกล้ชิต (แจ๊ค)
โทร : 087-543-7200
E-mail : prachitporn.k@gmail.com
Line id : jack0875437200

แผนกำหนดส่งงานความก้าวหน้า






แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชี
สายทาง (ไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)

5


แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง (ไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)

แผนที่โครงการสำรวจปี 2567 (แบ่งตามพื้นที่ และอุปกรณ์การสำรวจ)



| ระยะทางสำรวจ (กม.) | | ระยะทางสำรวจรวม (กม.) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| อุปกรณ์สำรวจ LCMS | อุปกรณ์สำรวจ Laser Profilometer | |
| 21,013.163 | 9,177.513 | 30,190.676 |

ระยะทางสำรวจแยกตามรายสำนัก และแบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ




แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง (ไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)

ขอเข้าพื้นที่สำรวจในวันที่ 18 พ.ค. 67 แยกตามอุปกรณ์สำรวจ (สัปดาห์ที่ 1 โดยประมาณ)

| ชื่อสำนักงานทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทางสำรวจรวม (กิโลเมตร) | ระยะทางแผนสะสม (กิโลเมตร) | ระยะทางสำรวจด้วยอุปกรณ์ LCMS (กิโลเมตร) | วันเริ่มการสำรวจด้วยอุปกรณ์ LCMS | วันสิ้นสุดการสำรวจด้วยอุปกรณ์ LCMS | รถสำรวจที่รับผิดชอบ | ระยะทางสำรวจด้วยอุปกรณ์ Laser Profile (กิโลเมตร) | วันเริ่มการสำรวจด้วยอุปกรณ์ Laser Profile | วันสิ้นสุดการสำรวจด้วยอุปกรณ์ Laser Profile | รถสำรวจที่รับผิดชอบ |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|---|---|---------------------|
| สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | ขท. ฉะเชิงเทรา | 409.165 | 2,594.029 | 251.618 | 18 พ.ค. 67 | 20 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 1 | 157.547 | 18 พ.ค. 67 | 19 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 1 |
| | ขท. ชลบุรีที่ 1 | 459.673 | | 336.128 | 21 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 1 | 123.545 | 20 พ.ค. 67 | 20 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 1 |
| | ขท. ชลบุรีที่ 2 | 431.791 | | 398.405 | 24 พ.ค. 67 | 26 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 1 | 33.386 | 21 พ.ค. 67 | 21 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 1 |
| | ขท. ระยอง | 449.707 | | 359.949 | - | - | - | 89.758 | 22 พ.ค. 67 | 22 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 1 |
| | ขท. จันทบุรี | 315.711 | | 131.197 | - | - | - | 184.514 | 23 พ.ค. 67 | 24 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 1 |
| | ขท. ตราด | 527.982 | | 283.371 | - | - | - | 244.611 | - | - | - |
| สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | ขท. กำแพงเพชร | 220.200 | 1,087.547 | 220.200 | 18 พ.ค. 67 | 18 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 2 | - | - | - | - |
| | ขท. สุโขทัย | 243.633 | | 131.785 | 19 พ.ค. 67 | 19 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 2 | 111.848 | - | - | - |
| | ขท. ตากที่ 2 (แม่สอด) | 146.579 | | 145.349 | 20 พ.ค. 67 | 20 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 2 | 1.230 | - | - | - |
| | ขท. ตากที่ 1 | 477.135 | | 412.477 | 21 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 2 | 64.658 | - | - | - |
| สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | ขท. ลำปางที่ 1 | 578.631 | 1,418.685 | 430.812 | 24 พ.ค. 67 | 26 พ.ค. 67 | LCMS คันที่ 2 | 147.819 | - | - | - |
| | ขท. เชียงใหม่ที่ 3 | 63.074 | | 63.074 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ขท. ลำปางที่ 2 | 277.787 | | 250.806 | - | - | - | 26.981 | - | - | - |
| | ขท. เชียงใหม่ที่ 2 | 417.845 | | 241.802 | - | - | - | 176.043 | - | - | - |
| | ขท. ลำพูน | 81.348 | | 81.348 | - | - | - | - | - | - | - |
| สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | ขท. บุรีรัมย์ | 669.373 | 3,033.565 | 325.243 | - | - | - | 344.130 | - | - | - |
| | ขท. นครราชสีมาที่ 1 | 465.710 | | 337.070 | - | - | - | 128.640 | 24 พ.ค. 67 | 25 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 2 |
| | ขท. นครราชสีมาที่ 2 | 460.847 | | 318.011 | - | - | - | 142.836 | 22 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 2 |
| | ขท. นครราชสีมาที่ 3 | 575.075 | | 352.461 | - | - | - | 222.614 | 26 พ.ค. 67 | 27 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 2 |
| | ขท. สระแก้ว (วัฒนานคร) | 480.311 | | 268.186 | - | - | - | 212.125 | 20 พ.ค. 67 | 21 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 2 |
| | ขท. ปราจีนบุรี | 382.249 | | 344.582 | - | - | - | 37.667 | 18 พ.ค. 67 | 19 พ.ค. 67 | Laser คันที่ 2 |

แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง (ไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)

ขอเข้าพื้นที่สำรวจในวันที่ 18 พ.ค. 67 แยกตามอุปกรณ์สำรวจ (สัปดาห์ที่ 1 โดยประมาณ)



ระยะทางสำรวจโดยประมาณ 3,600 กิโลเมตร

รายชื่อผู้ประสานงานของรถสำรวจแต่ละคัน

1. ทีมสำรวจอุปกรณ์ LCMS รถสำรวจคันที่ 1 ชื่อ นายดิษฐวัฒน์ อางวิเชียร เบอร์ 062-371-3543 E-mail dartwichian@gmail.com
2. ทีมสำรวจอุปกรณ์ Laser Profile รถสำรวจคันที่ 2 ชื่อ นายจิรันตน์ เดชชินปัญชร (เฟิร์ส) เบอร์ 092-319-0017 E-mail jirun1596@gmail.com
3. ทีมสำรวจอุปกรณ์ LCMS รถสำรวจคันที่ 3 ชื่อ นายธีรศักดิ์ สีนาก (เจน) เบอร์ 091-701-4888 E-mail t.seenak@gmail.com
4. ทีมสำรวจอุปกรณ์ Laser Profile รถสำรวจคันที่ 4 ชื่อ นายประชิดพร ไกล้ชิต (แจ๊ค) เบอร์ 087-543-7200 E-mail prachitporn.k@gmail.com

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several overlapping diamonds. The top three diamonds are solid blue. The middle diamond contains a landscape photograph of a mountain range under a cloudy sky. The bottom diamond contains a photograph of a winding road with a white car. The diamonds are arranged in a staggered pattern.

สรุปผลการส่งมอบงาน

6

กำหนดการส่งมอบงาน

| ลำดับ | รายการส่งมอบ | จำนวน (วัน) | จำนวน (ชุด) | กำหนดส่งมอบ รายงานตาม สัญญา | นำส่ง รายงาน |
|-------|--|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | 3 | 18 | 16 พ.ค. 67 | 16 พ.ค. 67 |
| 2 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | 30 | 18 | 12 มิ.ย. 67 | |
| 3 | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | 90 | 18 | 11 ส.ค. 67 | |
| 4 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) | 130 | 18 | 20 ก.ย. 67 | |
| 5 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | 130 | 18 | 20 ก.ย. 67 | |
| 6 | รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง | 180 | 20 | 9 พ.ย. 67 | |
| 7 | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | 180 | 35 | 9 พ.ย. 67 | |
| 8 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | 180 | 35 | 9 พ.ย. 67 | |
| 9 | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | 180 | 35 | 9 พ.ย. 67 | |
| 10 | สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) | 180 | 1 | 9 พ.ย. 67 | |
| 11 | การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ | 180 | 2 | 9 พ.ย. 67 | |

จบการนำเสนอ

