



โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพทาง
โครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่าย
งบประมาณทางหลวงในระยะยาว ปี 2569

ประชุมก่อนเริ่มโครงการ
(Kick-off)
วันที่ 6 มกราคม 2569

หัวข้อในการนำเสนอ

- 1) พื้นที่สำรวจ และระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร
- 2) วิธีการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์สำรวจ
- 3) แนวทางการวิ่งสอบเทียบอุปกรณ์ ก่อนการสำรวจ
- 4) วิธีการสำรวจสายทาง
- 5) การจัดเก็บข้อมูล
- 6) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง
- 7) รายชื่อผู้ประสานงาน
- 8) ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป



พื้นที่สำรวจ และระยะทางสำรวจ
ไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร

1

หลักเกณฑ์ในการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับชั้นทางหลวง	ระยะทางสำรวจรวมทั้งโครงข่าย (กม.)*ข้อมูลวันที่ 2025/09/12	ระยะทางสำรวจแล้วในปี 68 (กม.)	ระยะทางสำรวจที่ LCMS ยังไม่เคย สำรวจ (กม.)
1	17,388.926	16,821.341	17,388.926
2	17,913.455	13,271.931	4,721.795
3	25,672.313	6,428.349	19,507.991
4	8,253.195	1,642.124	6,625.691
0	945.923	899.889	74.753
9	168.254	168.254	168.254
ไม่ระบุ	1,478.478	823.961	854.785
รวม	71,820.544	40,055.849*	49,342.195

หลักเกณฑ์ในการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทาง ปี 2569

ยกสายทางที่ LCMS ยังไม่เคยสำรวจ เป็น PRIORITY แรก

ระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร

LASER CRACK MEASUREMENT SYSTEM (LCMS) 20,000

1. นำสายทางที่ LCMS ยังไม่เคยวิ่งสำรวจ ยกมาเป็นระยะทางหลักก่อน โดย H2, H4, H ที่ไม่ระบุ วิ่งทั้งหมด
 2. H3 ที่ AADT >8,000 (6,805.844 กม.) และที่ AADT <8,000 หมายเลข 1 2 และ 3 หลัก (601.986 กม.)
 3. H ที่ไม่ระบุ ที่ AADT >8,000 รวมกับระยะทางที่ LCMS ยังไม่เคยสำรวจ
- ได้ระยะรวม **20,282.101 กิโลเมตร

TRANSVERSE PROFILE LOGGER (TPL) 19,000

1. สำรวจ H1, H9 ทั้งหมด
 2. H2 ที่ AADT >8,000 หมายเลขทางหลวง 1 และ 2 หลัก
- ได้ระยะทางรวม **19,049.995 กิโลเมตร

หลักเกณฑ์ในการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับชั้น ทางหลวง	ระยะทางคงเหลือของ LCMS ที่ยังไม่ได้สำรวจ (กม.)	ระยะทางสำรวจตามเกณฑ์ ปี 2569 (กม.)	อุปกรณ์สำรวจ		ระยะทางสำรวจคง เหลือ ปี 2570
			LCMS (TOR : 20,000)	TPL (TOR: 19,000)	LCMS
1	17,388.926	17,388.926	0.000	17,388.926	17,388.926
2	4,721.795	6,214.610	4,721.795	1,492.815	0.000
3	19,507.991	7,407.830	7,407.830	0.000	12,100.161
4	6,625.691	6,625.691	6,625.691	0.000	0.000
0	74.753	672.000	672.000	0.000	0.000
9	168.254	168.254	0.000	168.254	168.254
ไม่ระบุ	854.785	854.785	854.785	0.000	0.000
รวม	49,342.195	39,332.096	20,282.101	19,049.995	29,657.341

หมายเหตุ : เป็นระยะทางสำรวจที่ไม่รวม 3 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนใต้ และทางเลียบบมอเตอร์เวย์สาย 6 และ 81 (2601, 2602, 3811, 3812)


หากถนนสามารถสำรวจได้ จะยกมาสำรวจในปีหน้า








แผนที่สายทางสำรวจ


แยกตามลำดับชั้นทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



แยกรายอุปกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569




-  H1
-  H2
-  H3
-  H4
-  H9
-  H0
-  H NULL



-  LCMS
-  TPL

อุปกรณ์สำรวจ



LCMS-1



LCMS-2



TPL-1



TPL-2

LASER CRACK MEASUREMENT SYSTEM (LCMS) ไม่น้อยกว่า 20,000 กิโลเมตร

- สำรวจ H2, H4, H NULL ที่เหลือทั้งหมด
- H3 ที่ AADT >8,000 และ <8,000 หมายเลข 1, 2, 3 หลัก
- H0 ที่ AADT >8,000 รวมกับระยะที่ยังไม่สำรวจ

TRANSVERSE PROFILE LOGGER (TPL) ไม่น้อยกว่า 19,000 กิโลเมตร

- H1, H9 สำรวจทั้งหมด
- H2 ที่ AADT >8,000 หมายเลข 1, 2 หลัก



วิธีการตรวจสอบ ความพร้อมอุปกรณ์สำรวจ

2

รถสำรวจ LCMS คันที่ 1

4.2.3



Video Logging Modules:
กล้องสำหรับบันทึกภาพสภาพ
ทางขวา (Right of Way - ROW)

4.2.5 - 4.2.6



GPS/GNSS Modules:
สำหรับการระบุตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์และการ
อ้างอิงข้อมูล

4.2.1 - 4.2.2



Laser Crack Measurement System (LCMS):
ใช้กล้องความเร็วสูงและเลเซอร์เพื่อสร้างโปรไฟล์ 3 มิติ
ความละเอียดสูงของผิวถนน ตรวจสอบรอยแตกและ
ข้อบกพร่องอื่นๆ

4.2.4



High Resolution
Odometer (HRDMI):
อุปกรณ์วัดระยะทางความ
แม่นยำสูง (< 0.1 ม.) จำเป็น
สำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ต่างๆ



Laser Crack Measurement System (LCMS)

รถสำรวจ LCMS คันที่ 1

อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ ก่อนการสำรวจ

- ▷ สถานะของ GPS
- ▷ สถานะของ กล้องหน้า
- ▷ สถานะของ DMI
- ▷ สถานะของ LCMS สำหรับตรวจวัดค่าความเสียหาย



▷ สถานะของ GPS

▷ สถานะของ กล้องหน้า


GPS Test Menu

Status:	Receiving positions..		
Com Port:	COM6: 115200 8 N 1	Event Count:	42
Latitude:	12.215385932	Longitude:	102.650634384
Altitude (HAE):	-6.87	Heading:	151.99
PDOP:	1.60	HDOP:	1.00
GPS Time:	02:39:42.060	UTC Date:	03/05/2024
Satellites:	12	GNSS Quality:	GPS Fix

Data Received:


```
$PTNL,EVT,023939.637992,2,216,2312,5,18*78  
$PAPLEVT2,441598.128660,G,221,1212.94458994,N,10239.0267  
$PAPLEVT2,441598.619231,G,226,1212.94033952,N,10239.0290  
$PAPLEVT2,441599.109775,G,231,1212.93610400,N,10239.0312  
$PTNL,EVT,023941.698532,2,237,2312,5,18*77  
$GNRMC,023942.20,A,1212.92669494,N,10239.03618138,E,34.8  
$PAPLEVT2,441600.679861,G,247,1212.92245103,N,10239.0384
```

Stop Close



รถสำรวจ LCMS คันที่ 1

▷ สถานะของ LCMS สำหรับตรวจวัดค่าความเสียหาย




▷ สถานะของ LCMS สำหรับตรวจวัดค่าความเสียหาย



ข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์

- Min Speed required to Activate Laser (km/h). The accelerometer needs a certain level of “excitement” to operate accurately. The vehicle speed and movement provides the “excitement” needed for the accelerometer. Minimum speeds below 20 km/h are not recommended and the roughness results will not be as accurate below this speed.



ความเร็วขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดใช้งานเลเซอร์(กม./ชม.)

เครื่องวัดความเร่งต้องได้รับ “การกระตุ้น” ในระดับหนึ่ง

จึงจะทำงานได้อย่างแม่นยำ ความเร็วและการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ

จะทำให้เกิด “การกระตุ้น” ที่จำเป็นสำหรับเครื่องวัดความเร่ง


ไม่แนะนำให้ใช้ความเร็วขั้นต่ำ ต่ำกว่า 20 กม./ชม.

และผลการวัดความหยาบจะไม่แม่นยำเท่ากับความเร็วที่ต่ำกว่านี้

จากภาพเป็นตัวอย่างเป็นจุดชะลอความเร็ว แสดงผลการทำงานเลเซอร์

เมื่อทำความเร็วต่ำ





รถสำรวจ LCMS คันที่ 2

สถานะการทำงาน
และความสะอาดของกล้อง

- ✓ กล้องหน้าตำแหน่งซ้าย (ROW-2)
- ✓ กล้องหน้าตำแหน่งกลาง (ROW-0)
- ✓ กล้องหน้าตำแหน่งคนขับ (ROW-1)



ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ




รถสำรวจ LCMS คันที่ 2

ตรวจสอบรถสำรวจทางกายภาพ



ตรวจสอบอุปกรณ์เลเซอร์

- ✓ สายเคเบิลและจุดต่อระหว่างอุปกรณ์
- ✓ สถานะการทำงานของ LCMS



ระบบ GPS


- ✓ สถานะการทำงานของ GPS




รถสำรวจ LCMS คันที่ 2

การสอบเทียบอุปกรณ์เลเซอร์

- Range Validation
- Focus Validation



โปรแกรมสอบเทียบระบบเลเซอร์



รถสำรวจ Laser Profiler คันที่ 1

4.2.5 - 4.2.6



GPS/GNSS Modules:
สำหรับการระบุตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์และการ
อ้างอิงข้อมูล

4.2.2



High Resolution
Odometer (HRDMI):
อุปกรณ์วัดระยะทางความ
แม่นยำสูง (< 0.1 ม.) จำเป็น
สำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ต่างๆ


4.2.4



Video Logging Modules: กล้องสำหรับ
บันทึกภาพสภาพทางขวา (Right of Way -
ROW)

4.2.3

Laser Profilometers: เซ็นเซอร์เลเซอร์
สำหรับวัดความขรุขระ (IRI), มาโครเทกซ์เจอร์
และโปรไฟล์ตามยาว



4.2.1

Transverse Profile Logger (TPL): อุปกรณ์ติดตั้ง
หน้าตัวรถสำหรับวัดโปรไฟล์ทางขวางของผิวถนนเพื่อ
คำนวณร่องล้อ

Transverse Profile Logger (TPL)

รถสำรวจ Laser Profiler คันที่ 1

อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ ก่อนการสำรวจ

- ▷ สถานะของ GPS
- ▷ สถานะของ กล้องหน้า และ กล้องหลัง
- ▷ สถานะของ DMI
- ▷ สถานะของ Laser Profile สำหรับตรวจวัดค่า IRI และ MPD
- ▷ สถานะของ Laser Laser Profile สำหรับตรวจวัดค่า Rutting
- ▷ สถานะของ กล้องหน้า และ กล้องหลัง



▷ สถานะของ GPS



GPS Test Menu

Status:	Receiving positions..	
Com Port:	COM15: 115200 8 N 1	Event Count: 0
Latitude:	12.783073880	Longitude: 101.424883988
Altitude (HAE):	65.12	Heading: 93.80
PDOP:	1.70	HDOP: 1.00
GPS Time:	04:38:49.020	UTC Date: 05/05/2024
Satellites:	10	GNSS Quality: GPS Fx
Data Received:	<pre>\$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,0.9,1.4*20 \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,0.9,1.4*20 \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,0.9,1.4*20 \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,1.0,1.5*29 \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.6,0.9,1.3*26 \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,1.0,1.3*2F \$GNGSA,M,3,73,69,84,85,,,,,,,,,1.7,1.0,1.3*2F</pre>	
Stop		Close

Select Camera

PAVE
ROW


OK



▷ สถานะของ DMI



รถสำรวจ Laser Profiler คันที่ 2



Transverse Profile Logger (TPL)

รถสำรวจ Laser Profiler คันที่ 2

อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ ก่อนการสำรวจ

- ▷ สถานะของ GPS
- ▷ สถานะของ กล้องหน้า และ กล้องหลัง
- ▷ สถานะของ DMI
- ▷ สถานะของ Laser

▷ Calibrate ใหญ่ หัว Laser update 23-02-2024

Speed (km/h) 47
Distance (km) 49.328
SubDistance (km) 0.000
Gipsi2 Distance (km) 57.946
Gipsi2 Speed (km/h) 47

Lasers are OFF
Key switch is ON

	Left	Right	Lane	Average
IRI	0	0	0	0
Rutting	0	0	0	0
SMTD	0	0	0	0

Grade (%)
-2.6
-2.5
-1.7

Warning Messages

Profiler Calibration View

Type	Description	Identification	Calibrated
Laser	Left 1500	15606	Today (11:33:59 AM)
Laser	Left 1150	15607	Today (11:35:18 AM)
Laser	Left 750 IRI	15597	Today (11:35:59 AM)
Laser	Left 750 SMTD	S15597	Today (11:36:15 AM)
Laser	Left 750 MPD	M15597	Today (11:36:31 AM)
Accelerometer	Left 750 Acc	A15597	Today (11:37:21 AM)
Laser	Centre Rutting	15598	Today (11:37:11 AM)
Laser	Centre SMTD	S15598	Today (11:37:54 AM)
Laser	Centre MPD	M15598	Today (11:38:29 AM)
Laser	Right 750 IRI	15590	Today (11:39:11 AM)
Laser	Right 750 SMTD	S15590	Today (11:39:28 AM)
Laser	Right 750 MPD	M15590	Today (11:39:43 AM)
Accelerometer	Right 750 Acc	A15590	Today (11:40:00 AM)
Laser	Right 1150	15608	Today (11:40:25 AM)
Laser	Right 1500	15609	Today (11:41:07 AM)

Calibrate
Start Bounce test (last performed: 2022-11-22)
Start Straight edge calibration (last performed: 2022-11-22)
Start Straight edge confirmation test

Digital Profiler
Lasers are OFF
Key switch is ON

รถสำรวจ Laser Profiler คันที่ 2

▶ Calibrate Straight Edge หัว Laser update 23-02-2024

The screenshot displays the 'Profiler Calibration View' software interface. A table lists various laser and accelerometer devices with their descriptions, identification numbers, and calibration dates. A 'Straight Edge Calibration - Page 1 of 1' dialog box is open, featuring a warning icon and text: 'WARNING: For all laser work, ensure correct safety procedures are followed. See operating manual for details.' Below the warning, there are instructions: 'Drive the vehicle onto a ramp and hang the straight edge under the lasers.', 'Turn the sensors on.', and 'Press Finish when offsets are acceptable.' A 'Laser state' indicator shows 'ON' with a 'Power' button. A 'Laser Offsets' bar chart shows 13 bars representing offsets for different laser devices, with values ranging from approximately 4,000 to 9,000 arbitrary units. The chart compares 'Previous offsets' (green bars) and 'Current offsets' (blue bars). Buttons for 'Calibrate', 'Start', and 'Finish' are visible.

Type	Description	Identification	Calibrated
Laser	Left 1500	15606	Today (11:33:59 AM)
Laser	Left 1150	15607	Today (11:35:18 AM)
Laser	Left 750 IRI	15597	Today (11:35:59 AM)
Laser	Left 750 SMTD		
Laser	Left 750 MPD		
Accelerometer	Left 750 Acc		
Laser	Centre Rutting		
Laser	Centre SMTD		
Laser	Centre MPD		
Laser	Right 750 IRI		
Laser	Right 750 SMTD		
Laser	Right 750 MPD		
Accelerometer	Right 750 Acc		
Laser	Right 1150		
Laser	Right 1500		

▶ Calibrate Bounce Test หัว Laser update 23-02-2024

The screenshot displays the 'Profiler Calibration View' software interface during a 'Bounce Test'. A 'Bounce Test - Page 3 of 3' dialog box is open, showing two graphs: 'Right Wheelpath' and 'Left wheelpath'. Each graph plots 'Right wheelpath laser' (red line) and 'Right wheelpath accelerometer' (green line) data. The graphs show a series of oscillations. An 'Information' dialog box is open, displaying the message: 'Bounce test successful.' Below the graphs, there are checkboxes for 'Still vehicle phase' and 'Bounce phase', with corresponding IRI values: 'Still vehicle phase: IRI = 0.02 m/km' and 'Bounce phase: IRI = 0.20 m/km'. For the left wheelpath, the values are 'Still vehicle phase: IRI = 0.04 m/km' and 'Bounce phase: IRI = 0.14 m/km'. Buttons for 'Calibrate', 'Start', 'Finish', and 'OK' are visible.

หมายเหตุ : Bounce Test ทุกวันก่อนเริ่มการสำรวจ

การติดตั้งกล้องและตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์ตำแหน่งของทรัพย์สินทางหลวง

โดยได้ดำเนินการติดตั้งกล้องแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568





3

แนวทางการวิ่งสอบเทียบอุปกรณ์ ก่อนการสำรวจ

พื้นที่สอบเทียบอุปกรณ์

*ที่ปรึกษาได้ไปยังประสานเพื่อยืนยันสายทางกับแขวงทางหลวงแล้วในเบื้องต้น

แปลงทดสอบ	ทางหลวง	ตอน ควบคุม	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ทิศทาง	ประเภทผิวทาง	สอบเทียบ	ระยะทางจริง (กม.)	ระยะทางสำรวจ (กม.)
section 1	352	100	2+000	3+000	L2	คอนกรีต	ค่าสภาพทาง	1.000	1.000
section 2	3592	100	1+869	0+000	R2	คอนกรีตเสียหาย	ค่าสภาพทาง Distress	1.869	1.869
section 3	3076	100	21+000	19+000	R1	ลาดยางเสียหาย	ค่าสภาพทาง Distress	2.000	2.000
section 4	3050	100	0+000	2+980	L1	ลาดยาง, โค้ง, ลาดชัน และทดสอบภาพ	ค่าสภาพทาง	2.980	2.980
section 5	3050	100	2+980	0+000	R1	ลาดยาง, โค้ง, ลาดชัน และทดสอบภาพ	ค่าสภาพทาง	2.980	2.980
section 6	1	101	18+100	19+000	TL2	ทดสอบภาพมืด-สว่าง	กล้องถ่ายภาพ	0.900	0.900
section 7	1	101	19+000	18+100	TR2	ทดสอบภาพมืด-สว่าง	กล้องถ่ายภาพ	0.900	0.900
รวม								12.629	12.629

สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายกและแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ทางกรมออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่แขวงทางหลวงในวันที่ 6 ม.ค. 69

352 0100 รัษฎบุรี - คลองระพีพัฒน์

เริ่ม	2+000	สิ้นสุด	3+000	ระยะทาง (กม.)	1.000	L2	คอนกรีต
-------	-------	---------	-------	------------------	-------	----	---------

14.034944871960468, 100.74901899640477





14.027835486303022, 100.7489252511708

3592 0100 ทางเข้านิมิตร์ใหม่

เริ่ม	0+000	สิ้นสุด	1+869	ระยะทาง (กม.)	1.869	R2	คอนกรีต เสียหาย
-------	-------	---------	-------	------------------	-------	----	--------------------

สอบเทียบ Distress

13.935278406483452, 100.7512960725465



สภาพความเสียหายเอสพีวดี 25 เมตร		
รอยแตกต่อเนื่อง	0.00	ตร.ม./กม.
รอยแตกไม่ต่อเนื่อง	0.00	ตร.ม./กม.
การหลุดร่อน	164	ตร.ม./กม.
รอยปะซ่อม	0.00	ตร.ม./กม.
หลุมบ่อ	0.12	ตร.ม./กม.
การเสียบรูปร่างผิวทาง	0.00	ตร.ม./กม.
การเขี้ยว	0.00	ตร.ม./กม.
ความเสียหายขอบผิวทาง	0.00	ตร.ม./กม.
ความเสียหายไหล่ทาง	0.00	ตร.ม./กม.
ความเสียหายไหล่ทางต่ำกว่าผิวทาง	0.00	ตร.ม./กม.

13.91830972555813, 100.75078718527993


3076 0100 นครนายก - บางหอย

เริ่ม	21+000	สิ้นสุด	19+000	ระยะทาง (กม.)	2.000	R1	ลาดยางเสียหาย
-------	--------	---------	--------	---------------	-------	----	---------------

14.0474218827488, 101.19855875121371




สิ้นสุด



14.030896035468636, 101.19477920610967

เริ่มต้น



สิ้นสุด

เริ่มต้น

สอบเทียบ Distress




สภาพความเสียหายแอสฟัลต์ 25 เมตร		
▲ รอยแตกต่อเนื่อง	0.03	ตร.ม./กม.
● รอยแตกไม่ต่อเนื่อง	132	ม./กม.
■ การหลุดร่อน	0.00	ตร.ม./กม.
◆ รอยปะซ่อม	0.00	ตร.ม./กม.
○ หลุมบ่อ	0.00	ตร.ม./กม.
● การเสียรูปร่างผิวทาง	0.00	ตร.ม./กม.
◎ การเย็บ	0.00	ตร.ม./กม.
+ ความเสียหายขอบผิวทาง	0.00	ม./กม.
× ความเสียหายไหล่ทาง	0.00	ม./กม.
● ความเสียหายไหล่ทางต่ำกว่าผิวทาง	0.00	ม./กม.

3050 0100 ทางเข้าน้ำตกสาริกา


เริ่ม	0+000	สิ้นสุด	2+980	ระยะทาง (กม.)	2.980	L1, R1	โค้ง, ลาดชัน
-------	-------	---------	-------	------------------	-------	--------	--------------

14.305067387439642, 101.25792083470948















1 0101 ถนนสายหลักสี่ - สะพานใหม่

เริ่ม	18+100	สิ้นสุด	19+000	ระยะทาง (กม.)	0.900	TL1, TR1	ภาพมิต-สว่าง
-------	--------	---------	--------	------------------	-------	----------	--------------







ผลทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ

ตัวอย่างภาพแต่ละช่วง (ก่อนเข้าอุโมงค์, ภายในอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์)

ช่วง กม.	รถสำรวจคันที่1 LCMS CU	รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU	รถสำรวจคันที่3 LCMS STS	รถสำรวจคันที่4 LASER PROFILE TU	
18+405					ก่อนเข้าอุโมงค์
18+455					ภายในอุโมงค์
18+690					ออกจากอุโมงค์

ตัวอย่างผลทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ

- LCMS1 และ LCMS2 บันทึกทุกๆ 5 เมตร,
- Laser Profilometer1 บันทึกทุกๆ 2 เมตร
- Laser Profilometer2 บันทึกทุกๆ 4 เมตร

รถสำรวจคันที่ 1 LCMS CU	รถสำรวจคันที่ 3 LCMS STS	รถสำรวจคันที่ 2 Laser Profilometer CU	รถสำรวจคันที่ 4 Laser Profilometer TU
 A photograph of a road surface with a green vertical bar on the left side and purple vertical lines overlaid on the road. The image is split into two horizontal panels.	 A photograph of a road surface with white dashed lines on the right side. The image is split into two horizontal panels.	 A photograph of a road surface with a vertical crack running down the center. The image is split into three horizontal panels.	 A photograph of a road surface with a white dashed line on the right side and a black profile line overlaid on the road. The image is split into three horizontal panels.

วันพุธที่ 7 มกราคม 2569

เวลา	รายละเอียด
9.00 – 9.30 น.	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ พร้อมชี้แจงแผนการทดสอบกับคณะกรรมการ
9.30 – 10.30 น.	ดำเนินการวิ่งทดสอบอุปกรณ์พื้นที่แขวงทางหลวงกรุงเทพ - ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 101 กม. 18+100 – 19+000 อุโมงค์วัดพระศรี (ทดสอบภาพ)
10.30 น.	เดินทางกลับ

กำหนดการวิ่งสำรวจสอบเทียบอุปกรณ์

สทล.13 พื้นที่ ขท.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569

เวลา	รายละเอียด
9.00 – 9.30 น.	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ พร้อมชี้แจงแผนการทดสอบกับคณะกรรมการ
9.30 – 10.30 น.	ดำเนินการวิ่งทดสอบอุปกรณ์พื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100 ช่วง กม.2+000 – กม.3+000
10.30 – 12.00 น.	ดำเนินการวิ่งทดสอบอุปกรณ์พื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100 กม. 1+869 – 0+000 (คอนกรีตเสียหาย)
12.00 – 13.00 น.	พักกลางวัน
13.00 – 14.00 น.	เดินทางไปยัง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน 100
14.00 – 15.30 น.	ดำเนินการวิ่งทดสอบอุปกรณ์พื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน 100 ช่วง กม. 21+000 – กม.19+000 (ลาดยางเสียหาย)
15.30 – 17.00 น.	ดำเนินการวิ่งทดสอบอุปกรณ์พื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100 ช่วง กม. 0+000 – กม. 2+980 ทั้งขาไปและขากลับ (โค้ง, ลาดชัน)
17.00 น.	เดินทางกลับ

กำหนดการวิ่งสำรวจสอบเทียบอุปกรณ์

สถานที่นัดหมาย

วันพุธที่ 7 มกราคม 2569

PTT Station Phahonyothin

13.86660500482025, 100.591284370871



วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569

ปั้มน้ำมันจาก สาขาคลอง7

13.991388786415705, 100.75079302885065



ลักษณะการทำงานและการวิเคราะห์ค่าของอุปกรณ์

1. อุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดค่าความเสียหายชนิดประเภทความเรียบของผิวทาง

ค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)

แนวการสำรวจตามที่คนขับรถขับไม่ตรงตามแนวเลนสำรวจ ระบบ Automated lane-tracking แก้ไขแนวการวิ่งสำรวจของรถ ให้สอดคล้องกับเลนสำรวจ




▶ LASER PROFILER

ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลางร่องล้อ

▶ LCMS


มีจำนวนเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด เก็บข้อมูลได้กว้าง 4.0 ม. การแบ่งพื้นที่ร่องล้อสำหรับคำนวณค่า IRI ของ LCMS




ค่าความลึกร่องล้อ (RUTTING)

ลักษณะที่ 1


การตรวจวัดร่องล้อโดยแบบเลเซอร์ 7 หรือ 15 จุด ที่มีระยะของจุดตรวจวัดตายตัวข้อมูลประเภทนี้ จะมีความแม่นยำขึ้นกับตำแหน่งที่เลเซอร์ตกกระทบ ซึ่งระยะในการติดตั้งได้ถูกออกแบบมาโดยผู้ผลิตเครื่องมือ ซึ่งปรับแต่งมาให้เหมาะสมกับลักษณะทางโดยทั่วไป ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เลเซอร์ไม่ตกกระทบ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดที่ร่องล้อมีความลึกสูงสุดได้




ความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง



LASER PROFILER



เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด
ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ




เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 15 จุด
ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ

ค่าความลึกร่องล้อ (RUTTING)

ลักษณะที่ 2

การตรวจวัดโดยแบบเลเซอร์ 3 มิติ ที่มีจำนวนชุดเลเซอร์อยู่ 2 ชุด สามารถได้กว้าง 4 เมตร และมีจำนวนเลเซอร์ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด ตามแนวขวาง ใช้ระบบ Pavemetrics's Laser Rut Measurement System (LRMS) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในกลุ่มของ Laser Crack Measurement System (LCMS) ในการตรวจวัด โดยเครื่องมือลักษณะนี้จะเป็นการสร้างข้อมูลหน้าตัดขวางของทางจากจุดจำนวนมาก จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการหาตำแหน่งที่ประมวลผลแล้วได้ความลึกของร่องล้อสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ลักษณะได้รับรองมาตรฐาน ASTM E1703



การเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด

ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD)

ค่า MPD เป็นการตรวจวัดโดยใช้เลเซอร์คำนวณค่าความหยาบของผิวทาง (Pavement TexLASER2re)

โดยใช้เลเซอร์ ณ ตำแหน่ง เดียวกันกับการตรวจวัดดัชนี IRI ที่ระยะ 750 มิลลิเมตร จากกึ่งกลางตัวรถ โดยแบ่งรูปแบบลักษณะการคำนวณออกได้ดังนี้

ลักษณะที่ 1

เป็นการใช้เลเซอร์สร้างโปรไฟล์ตามยาวเพื่อคำนวณค่าความหยาบของผิวทาง โดยพบในระบบสำรวจจาก LASER1 LASER2 และ LASERDOH เป็นวิธีการเก็บค่า MPD แบบทิศทางเดียวกับการวิ่งของรถสำรวจ โดยชุดเลเซอร์ที่ใช้ในการเก็บค่า MPD ประกอบไปด้วย จุดเลเซอร์ 750 มิลลิเมตร ซ้ายและขวา และจุดเลเซอร์ CENTRE ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นรูปแบบจุด โดยที่เครื่องมือทำการเก็บค่าทุก 1 มิลลิเมตร และคำนวณตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

LASER PROFILER





อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1
ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD

ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD)

ลักษณะที่ 2

การหาค่า MPD ด้วยอุปกรณ์เลเซอร์ LCMS มีจำนวนจุดเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด ที่มีความกว้าง 4 เมตร ซึ่งครอบคลุมความกว้างของถนน 1 เลน จะทำให้ได้ค่าความหยาบเฉลี่ยของผิวทางบนพื้นฐานหลักการดั้งเดิมตามมาตรฐาน ASTM E965-15 และ ASTM E1845-15 และสามารถจำลองพื้นผิวถนนได้ในรูปแบบ 3 มิติ



LCMS

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

- หลังจากทำการวิ่งทดสอบทำการ export ข้อมูล (ค่า IRI ค่า RUTTING และ ค่า MPD) โดย Export ข้อมูลทุก ๆ 25 เมตร
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ของข้อมูลด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา
- สรุปผลการวิ่งสอบเทียบ

แนวทางการสอบเทียบ Distress

แนวทางในการสอบเทียบ Distress จากกรณีสำรวจทั้ง 4 คับ

- แยกอุปกรณ์ 2 กลุ่ม (กลุ่ม TPL และกลุ่ม LCMS)
- ทำการประเมิน Distress
- export ข้อมูล Distress ทุก ๆ 25 เมตร
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกรายกลุ่ม ด้วยวิธีการทางสถิติต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสอดคล้องกันภายในของข้อมูลที่ได้จากกรณีสำรวจแต่ละคับด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับอัลฟา
- สรุปผลการวิ่งสอบเทียบ Distress

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับข้อมูลผลการสำรวจอีกครั้ง หลังทำการสอบเทียบแล้วเสร็จ

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้สรุปลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอย่าง อาทิ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย เป็นต้น โดยสถิติเชิงพรรณนาจะช่วยสรุปลักษณะที่สำคัญของข้อมูลซึ่งการเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสม จะขึ้นกับประเภทของข้อมูล (วานิชย์บัญชา, 2554) โดยการเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาพิจารณาถึงข้อมูล 2 กลุ่ม ดังนี้

- สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงกลุ่ม
- สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ


วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงกลุ่ม


ในที่นี้หมายถึงข้อมูลสเกลแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) และสเกลอันดับ (Ordinal scale) อาทิ เพศ ระดับของรายได้ หรืออาชีพ เป็นต้น โดยสถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสมจะใช้ได้เฉพาะความถี่หรือจำนวนร้อยละและค่าฐานนิยม (วานิชย์บัญชา, 2554) โดยที่ค่าฐานนิยม คือ ค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหรือความถี่มากที่สุด ซึ่งข้อมูล IRI, RUT และ MPD ในโครงการนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continuous Quantitative Data) ไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงกลุ่ม จึงไม่ควรใช้ความถี่หรือจำนวนร้อยละในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ



ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot
(Lind, 2023)



ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot
(สถาบันวัดกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล, 2022)

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

- ควอร์ไทล์แรก หรือ Q1 แสดงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของข้อมูล แสดงเป็นขีดล่างของกล่อง
- ค่ามัธยฐาน หรือควอร์ไทล์ที่ 2 หรือ Q2 แสดงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ของข้อมูล แสดงเป็นเส้นขีดภายในกล่อง
- ควอร์ไทล์ที่สาม หรือ Q3 แสดงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของข้อมูล แสดงเป็นขีดล่างของกล่อง
- ช่วงระหว่างควอไทล์ (IQR หรือ Interquartile Range) จะแสดงโดยเป็นระยะห่างระหว่างขีดบนกับขีดล่างของตัวกล่อง (ส่วนต่างระหว่าง Percentile ที่ 25 และ 75)
- Upper Fence หรือ “สูงสุด” (โดยส่วนมากอาจจะไม่แสดงในแผนภูมิ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมทางสถิติวาดกราฟ) เป็นเส้นสมมติที่จะกำหนดว่าถ้าข้อมูลตัวใดอยู่เหนือกว่าเส้นนี้จะนับเป็น Outlier สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร $Q3 + 1.5 * IQR$
- Lower Fence หรือ “ขั้นต่ำ” (โดยส่วนมากอาจจะไม่แสดงในแผนภูมิ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมทางสถิติวาดกราฟ) เป็นเส้นสมมติที่จะกำหนดว่าถ้าข้อมูลตัวใดอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้จะนับเป็น Outlier สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร $Q1 - 1.5 * IQR$
- Maximum Observation เป็นข้อมูลตัวแรกที่อยู่ต่ำกว่าเส้นสมมติ Upper Fence แสดงเป็นขีดปลายสุดด้านบนของเส้นที่ออกมาจากกล่อง
- Minimum Observation เป็นข้อมูลตัวแรกที่อยู่เหนือกว่าเส้นสมมติ Lower Fence แสดงเป็นขีดปลายสุดด้านล่างของเส้นที่ออกมาจากกล่อง
- Outlier แสดงเป็นจุดของข้อมูลที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้น Maximum และ Minimum (แสดงเป็นวงกลมสีเขียว)

การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)

- ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงความจริง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็น โดยถ้าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลไม่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไม่มีคุณภาพ ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ การตรวจสอบความเชื่อถือหรือความเชื่อมั่น (Reliability Test) ซึ่งความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ หมายถึง การนำเครื่องมือมาวัดหลาย ๆ ครั้ง ผลการวัดต้องเหมือนกัน ซึ่งหมายถึงความคงเส้นคงวาหรือมีความสอดคล้องกัน (วานิชย์บัญชา, 2554) นอกจากนี้ พิเชิต ฤทธิ์จรูญ (2556 : 137) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่แสดงให้ทราบว่าเครื่องมือนั้น ๆ ให้ผลการวัดที่คงที่ไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม ซึ่งสอดคล้องกับที่ วรรณิ แกมเกตุ (2555 : 220) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่ให้ผลการวัดที่คงที่หรือคงเส้นคงวา เมื่อทำการวัดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ด้วยเครื่องมือที่วัดสิ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับ สุวิมล ตีรกานันท์ (2551 : 152) ที่ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่ของผลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือชุดเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกัน ในเวลาที่ต่างกัน จากความหมายของความเชื่อมั่นที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวิจัยที่มีความคงเส้นคงวาในการวัดสิ่งเดียวกันในเวลาที่ต่างกัน นั่นคือไม่ว่าจะนำเครื่องมือวิจัยนั้นไปวัดกี่ครั้งค่าที่ได้จากการวัดจะมีค่าไม่ต่างกัน

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)

ใช้ Cronbachs' Alpha ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแต่ละคัน ว่ามีความสอดคล้องกันในระดับใด

- การวัดความเชื่อถือได้มีหลายประเภท แต่ในที่นี้จะศึกษาความเชื่อถือได้ที่วัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs' Alpha Coefficient)
- การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา
- Cronbach's Alpha คือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กันก็แสดงว่าอยู่ในเรื่องราวเดียวกันได้ (กลุ่มเดียวกัน) ตัวอย่างเช่น การทดสอบการวิ่งรถสำรวจ ประกอบด้วยรถสำรวจ 4 คัน เมื่อทำการทดสอบ Cronbach's Alpha จึงเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือสำรวจทั้ง 4 คัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเหมาะที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น ค่า Cronbach's Alpha ที่จะได้นั้นจะมีเพียงค่าเดียวต่อการทดสอบ 1 กลุ่ม

- สำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าเท่าไรถึงจะเรียกว่า Cronbach's Alpha ผ่านเกณฑ์ อาจจะมีหลายการอ้างอิง แต่ตัวเลขที่มักเป็นสากลก็คือ **0.7** หมายความว่า ค่า Cronbach's Alpha ควรมีค่ามากกว่า **0.7** ขึ้นไป ถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์ ดังแสดงในรูป

Cronbach's alpha	Internal consistency
$\alpha \geq 0.9$	Excellent
$0.9 > \alpha \geq 0.8$	Good
$0.8 > \alpha \geq 0.7$	Acceptable
$0.7 > \alpha \geq 0.6$	Questionable
$0.6 > \alpha \geq 0.5$	Poor
$0.5 > \alpha$	Unacceptable





วิธีการสำรวจสายทาง

4

1. วิธีการสำรวจ


ทิศทาง และช่องจราจร

ลักษณะ	ช่องจราจร	ทิศทางการสำรวจ	เพิ่มเติม
1	ทางหลัก 2 ช่อง	1 ทิศทาง	สำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนในทิศทางที่มีความเสียหายมากที่สุด
2	ทางหลัก 4 ช่องขึ้นไป	2 ทิศทาง	สำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง
3	ทางคู่ขนาน	2 ทิศทาง	สำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของทางคู่ขนานแต่ละฝั่ง



1. วิธีการสำรวจ

งานตัดผิว



ผิวจราจรไม่เกิน 75 เมตร ไม่นับเป็นผิว

1. วิธีการสำรวจ


งานตัดผิวทางขนาน Frontage



เส้นประ บรรจบเส้นทึบ


1. วิธีการสำรวจ

งานตัดผิวสะพาน หรืออุโมงค์



เริ่มต้นที่ joint แรก
สิ้นสุดที่ joint สุดท้าย

แผ่นพื้นรองรับถนนเชิงลาด
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างถนนกับ
สะพาน ช่วยให้การเปลี่ยนระดับ
เป็นไปอย่างราบรื่น





1. วิธีการสำรวจ

งานตัดผิวส่วนขยายช่องจราจร Taper

หากมีระยะทาง มากกว่า 75 เมตร → ให้แบ่งผิว

โดยยึดจุดเริ่มต้น – สิ้นสุด จากจุดที่เส้นประบรรจบกับเส้นทึบ



1. วิธีการสำรวจ

ประเด็นการตัดแบ่ง link ในตอนควบคุม



เส้นสีแดง = สำรวจมาแล้วเลี้ยวผิดเป็นเส้นประ

เส้นสีเขียว = สำรวจต่อโดยหาจุดอ้างอิง เช่น หลักกิโลเมตร เป็นต้น

ยังสามารถตัดแบ่ง link ได้ แต่ต้องใส่หมายเหตุทุกครั้ง เช่น ผนตก, โปรแกรม error หรือ ตัดแบ่งเพื่อกลับมาสำรวจ Frontage และ Taper

1. วิธีการสำรวจ

ตัดสายทาง และตอนควบคุม



1. วิธีการสำรวจ

ไม่ดำเนินการสำรวจ



ฝนตก หรือพื้นถนน
ยังไม่แห้ง **ไม่สำรวจ**



งานก่อสร้าง ขยาย
ผิวทาง **ไม่สำรวจ**

1. วิธีการสำรวจ

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน												ประจำเดือน ตุลาคม 2566		
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน		
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว
44	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ดอน โคดาด - เขาทราช คอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	999,399,338	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ค. 2564	7 ก.ค. 2567	1080	72.18	82.60	10.42
45	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ดอน โคดาด - เขาทราช คอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	999,559,709	กิจการร่วมค้าออสเอ็น	สท.2	22 ก.ค. 2564	5 ก.ค. 2567	1080	67.10	87.95	20.85
46	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ท่าเกาหลง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	947,079,000	บจก. พีซีเอ็น กอรัป (มหาชน)	สท.1	16 ก.ค. 2564	30 ส.ค. 2567	1080	74.09	80.06	5.97
47	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บจก. พีซีเอ็น กอรัป	สท.2	11 ส.ค. 2564	29 ก.ค. 2566 14 ค.ค. 2566	780 795	100.00	57.97	-42.03

ตัวอย่างตารางความก้าวหน้างานก่อสร้างจากสวนภูมิภาค

 ก่อสร้างแล้วเสร็จน้อยกว่า 70%
 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% ขึ้นไป

- กรณีงานก่อสร้างเพื่อขยายช่องจราจร , รื้อผิว (สร้างคันทางเพิ่มทั้งซ้ายและขวา และมีการเบี่ยงช่องจราจรไปมา) ยกเว้นก่อสร้างไหล่ที่ไม่ส่งผลต่อผิวทางของช่องจราจร
- ก่อนการสำรวจ 1) ตัดสายทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จน้อยกว่า 70% ออกจากแผนการสำรวจ
2) สายทางที่ผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% ขึ้นไป คงไว้ในแผนการสำรวจ
- หลังการสำรวจ หากผลการสำรวจพบว่า มีระยะทางก่อสร้างมากกว่า 70% ของสายทาง ไม่นำส่งข้อมูล พร้อมทั้งระบุหมายเหตุ “ไม่สามารถสำรวจได้” ในบัญชีผลการสำรวจสภาพทาง



การจัดเก็บข้อมูล

5

1. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด ของรถสำรวจ 2 อุปกรณ์

1) จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจ




Laser Profile

LCMS



- ROW
- PAVE
- IRI
- Rutting
- Textures

- ROW
- PAVE
- IRI
- Rutting
- Textures
- Damage




Database Storage



2) ประมวลผลด้วย Coding
Python + Postgresql
เข้าสู่ Database



3) จัดเก็บข้อมูล File Base ลง Roadnet 3



ปัจจุบันพื้นที่ว่างในการจัดเก็บ

- Database Storage เหลืออยู่ประมาณ 18 TB

2. การประเมินความเสียหายผิวทาง ของรถสำรวจ 2 อุปกรณ์

1) ข้อมูลความเสียหายผิวทาง Surface Distress



Laser Profile



LCMS

2) ประมวลผลด้วย Coding

Python + Postgresql

เข้าสู่ Database




3) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลประเมินฯ


ด้วยโมเดล YOLOv8 (Deep Learning)

สำหรับการตรวจจับวัตถุ


(Object Detection)



4) จัดรูปแบบ file base ลง Roadnet3



PAVE



PAVE

Damage



Coding ดึงข้อมูล
Damage lcms

ประเมินความ
เสียหายผู้เชี่ยวชาญ


Chapter 1 การตรวจสอบคุณภาพ 1

การตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจสายทาง มีชุดค่าความเสียหายผิวทาง ข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทางตามผิวทางตั้งแผนการสำรวจรายวัน ก่อนนำส่งไปยังทีมประมวลผลข้อมูล



Chapter 5 การตรวจสอบรูปภาพผิวทาง

การตรวจสอบภาพถ่ายผิวทางประกอบกับสภาพความเสียหายผิวทางคอนกรีตและผิวทางลาดยางให้มีความครบถ้วน สอดคล้องข้อมูลสำรวจ



Chapter 2 การตรวจสอบคุณภาพ 2

การตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลซึ่งข้อมูลต้องมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งการสำรวจ สอดคล้องกับค่าความเสียหายผิวทาง ตรวจสอบความครบถ้วนตามโครงสร้างก่อนนำเข้าระบบ Roadnet




Chapter 3 การตรวจสอบคุณภาพ 3

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบ Roadnet ด้วยเครื่องมือใช้งานแบบออนไลน์ช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมทาง GIS และสอดคล้องกับพื้นที่ ก่อนนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค




Chapter 4 การตรวจสอบคุณภาพ 4

สรุปภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลรายวันและตรวจสอบผลการสำรวจควบคุมกับแผนการสำรวจ มีความสอดคล้อง กม.เริ่มต้น - สิ้นสุด เพื่อพิจารณากับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง



3. การจัดเก็บข้อมูลภาพจากหัวข้องานศึกษา TOR 4.7.2

การตรวจสอบกราฟ IRI เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า



การจัดเก็บภาพกล้องคู่

ลิงก์ฉบับเต็ม

<https://drive.google.com/file/d/1moXBgsyqByWAlf4OB4K2clNwS3YOH2WI/view?usp=sharing>



การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ทางหลวง

6

1. การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังจากได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่าง ๆ (Road Work Effect Model) (TOR 4.7.1)


1. เลือกสายทางที่มีงานบำรุงตามรหัสงานต่อไปนี้
 - 22100 : งานฉาบผิวแอสฟัลต์
 - 22200 : งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 - 22300 : งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์/คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่
 - 24100 : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
2. เลือกเฉพาะสายทางที่มีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาก่อนซ่อมบำรุงไม่เกิน 360 วัน และมีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาหลังซ่อมบำรุงไม่เกิน 60 วัน



3. ผลการสำรวจของ IRI เฉลี่ยหลังซ่อมจะต้องมีค่าไม่มากกว่า ค่า IRI เฉลี่ยก่อนซ่อม


2.การศึกษาและวิเคราะห์โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายสองข้างทาง หรือภาพผิวทางที่ได้จากการสำรวจข้อมูล เพื่อนำมาประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสร้างแบบจำลอง (Model) ช่วยประเมินผลความเสียหายผิวทาง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเสนอแนวทางในการจัดเก็บภาพที่ได้จากการสำรวจจะต้องมีความสม่ำเสมอและเหมาะสม (TOR 4.7.2)

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคนิคการประมวลผลภาพ (Computer Vision) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากการสำรวจ จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการประเมินสภาพทาง



หลักการตรวจจับและจำแนกประเภทวัตถุของ YOLO

3.การศึกษาเทคโนโลยี LiDAR (Light detection and Ranging) ในปัจจุบันสำหรับงานสำรวจสภาพทาง โดยการประเมินความเหมาะสมและแนวทางในการประยุกต์ใช้ร่วมกับงานบำรุงทาง เพื่อส่งเสริมงานบำรุงทางให้เหมาะสมกับภารกิจที่สำนักบริหารบำรุงทาง รองรับความต้องการใช้งาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค(TOR 4.7.3)



ชุดอุปกรณ์ MMS และผลลัพธ์จากงานสำรวจเทคโนโลยี LiDAR

4.การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ หรือเทคโนโลยีปัจจุบัน ที่สามารถรองรับการแสดงผลหรือ แสดงข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ ในข้อ 4.7.2 – 4.7.3 เพื่อให้สามารถแสดงผลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (ROADNET) และระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (RAMS) (TOR 4.7.4)



Lidar for Road Surface แสดงผลบนระบบ Potree



รายชื่อผู้ประกอบการ

7

ผู้จัดการโครงการและรายชื่อผู้ประสานงาน

ผู้จัดการโครงการ

ผศ.ดร.ธีทัต เจริญกมลัญญาตา

ผู้ประสานงานกลาง

น.ส.ธนพร จิวไม้แดง

บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 1 และ 2)

- 1) ชื่อ : นายคณศร์ สมพงษ์พันธ์ (ไปป์)
โทร : 083-909-1902
E-mail : pscloserd@gmail.com
Line id : closerd
- 2) ชื่อ : นายกิตติวรรณ สุพรรณ (สติ)
โทร : 085-5625191
E-mail : kittiwan.s@infra-corp.co
Line id : ssatii

บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 3)

- 1) ชื่อ : นายธีรศักดิ์ สีนาก (เจน)
โทร : 091-701-4888
E-mail : theerasak_s@sts.co.th
Line id : jane_theerasak

บุคลากรประสานงานหลัก (รถสำรวจคันที่ 4)

- 1) ชื่อ : นายประชิดพร ไกล่ชิต (แจ๊ค)
โทร : 087-543-7200
E-mail : prachitporn.k@gmail.com
Line id : jack0875437200




ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

8

กำหนดการ TIMELINE

เริ่มต้น 6 มกราคม 2569

สิ้นสุด 2 ตุลาคม 2569



รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

- แผนการดำเนินงาน
- แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กม.
- งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1)

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- บัญชีสายทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า **5,000** กม.
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report II)

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- บัญชีสายทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า **15,000** กม.
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

รายงานชั้นกลาง (Interim Report)

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- ความก้าวหน้าของงานในข้อ 4.7
- บัญชีสายทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า **25,000** กม.
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III)

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- ความก้าวหน้าของงานในข้อ 4.7 และ 4.8
- บัญชีสายทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า **35,000** กม.
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

ร่างรายงานชั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- ผลสรุปการปฏิบัติงานช่วงที่ผ่านมา
- บัญชีสายทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า **39,000** กม.
- งานในข้อ 4.3 - 4.8 แล้วเสร็จ
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
- ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร
- รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง

รายงานชั้นสุดท้าย (Final Report)

- ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ
- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหาทั้งโครงการ
- รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร
- รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS

กำหนดการส่งมอบงาน

ลำดับ	รายการส่งมอบ	จำนวน (วัน)	จำนวน (ชุด)	กำหนดส่งมอบรายงานตามสัญญา	สถานะนำส่งรายงาน
1	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	15	20	20 ม.ค. 69	
2	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)	90	20	5 เม.ย. 69	
3	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)	150	20	4 มิ.ย. 69	
4	รายงานชั้นกลาง (Interim Report)	180	20	4 ก.ค. 69	
5	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III)	210	20	3 ส.ค. 69	
6	ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report)	240	20	2 ก.ย. 69	
7	ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)	240	20	2 ก.ย. 69	
8	รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)	270	38	2 ต.ค. 69	
9	รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	270	38	2 ต.ค. 69	
10	รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง	270	38	2 ต.ค. 69	
11	รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS	270	38	2 ต.ค. 69	
12	การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์	270	2	2 ต.ค. 69	

ขั้นตอนการดำเนินงานถัดไป

1. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) วันที่ 20 ม.ค. 2569

1.1 ทำการสอบเทียบอุปกรณ์รถสำรวจ ร่วมกับสำนักวิเคราะห์ฯ

- ทางกรมจะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่แขวงทางหลวงในวันที่ 6 ม.ค. 69
- ทำการสอบเทียบค่าสภาพทางทั้ง 3 ค่าและ Distress โดยรถสำรวจทุกคันที่ใช้ภายในโครงการ
- ทำการสอบเทียบภาพถ่าย อุโมงค์ทางลอด
- ดำเนินการแจ้งวันที่เข้าพื้นที่ทดสอบ ในวันที่ 7-8 ม.ค. 2569

1.2 แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง (ไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร)

- ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการประสานแขวงทางหลวง เพื่อคอนเฟิร์มสายทางแผนการสำรวจกับงานก่อสร้างภายในวันที่ 9 ม.ค. 69

1.3 ดำเนินการวิ่งสำรวจสภาพทาง

- เริ่มสำรวจทันทีภายหลังจากส่งมอบรายงาน Inception แล้วเสร็จ เพื่อให้ทันตามกำหนดการส่งมอบ Progress 1

จบการนำเสนอ

